

首都高速道路公团 正員 ○飯野忠雄

〃 〃 秋元泰輔

〃 〃 富沢修次

1. はじめに

鉄筋の継手方法で、重ね継手は施工性、経済性の面で優れていてことから広く用いられており、土木学会の太径鉄筋設計指針(案)(以下指針(案))でも太径鉄筋の継手として、重ね継手の使用を認めている。しかし、ブリージングの影響を受けやすいよう、施工条件の悪い部分に重ね継手を用いた場合に、果して所要の耐力、じん性を期待できるのか、多少の不安が残る。本実験では、太径鉄筋(D5)の重ね継手を用いた梁の載荷試験を行ない、太径鉄筋の重ね継手の基礎性状を知ることとともに、その耐力、じん性が、特にブリージングによって、どのような影響を受けるのかを調べることを目的としている。

2. 供試体の種類および試験方法

重ね継手の強度を支配する要因としては以下の5つの要因が考えられる。⁽¹⁾鉄筋のラップ長、⁽²⁾継手部の横方向鉄筋量、⁽³⁾継手部の鉄筋のかぶり、⁽⁴⁾コンクリート強度、⁽⁵⁾コンクリートの打設条件やスランプなどの施工的要因。本実験は表-1に示すように5つの供試体に対して行なったが、(1)のラップ長、(3)の鉄筋のかぶり、(4)のコンクリート強度については同一条件で行ない

ラップ長および鉄筋のかぶりは、指針(案)に規定されている最小値とし、コンクリート強度は $f_{ck} = 270 \text{ kg/cm}^2$ とした。また、(2)の横方向鉄筋量、(5)の施工的要因については各供試体で変えてある。表-1に示す供試体でA-8は本実験の基準となる供試体で、継手部に指針(案)

に規定された最小値であるD16(SB30)のスターラップを15cmピッチで配置し、コンクリートもスランプ8cmのものを継手部を下にして打設(正位打設)を行なったものである。A'-8は横方向鉄筋量、使用コンクリートはA-8と同じであるが、ブリージングの影響が出やす

いように継手部を上にしてコンクリートを打設(逆位打設)したものである(図-1参照)。A'-16はA-8と横方向鉄筋量は同じであるが、A'-8よりさらにブリージングの影響を受けやすいように、スランプ16cmのコンクリートを逆位打設したものである。B-16およびC-16ではA-16と使用コンクリート、打設条件は同じであるが、横方向鉄筋量を指針(案)で規定した値より減らしてある。B-16は45cmピッチのスターラップと15cmピッチのU字形の添え筋で、C-16は45cmピッチのスターラップを各々配置したものである。

試験方法は図-2に示すように静的2点載荷とし、荷重はひびわれ荷重と、設計荷重で一担(1t)にもどし、以後はたわみ制御とし、降伏荷重時のたわみ5mmの2倍のたわみ20mmでくり返し載荷を行なった。測定項目は、鉄筋およびコンクリートの歪、主鉄筋位置におけるひびわれ幅、たわみ等である。また、コンクリートの打設方向を変えていることから、各供試体の上、下部分でのコンクリートの強度差を、載荷試験終了後に、シュミットハンマーと、コアボーリングによって取り出したシリンダーの圧縮試験によって測定した。

表-1 供試体の種類

供試体	継手	ラップ長	横方向鉄筋量	主鉄筋	コンクリート	スランプ	打設方向
A-8	重ね	26.5φ	スターラップ15cmピッチ (D16) SB30	D5, SB30	$f_{ck} = 270 \text{ kg/cm}^2$	8cm	正位
A'-8	"	"	"	"	"	"	逆位
A'-16	"	"	"	"	"	"	ク
B-16	"	"	スターラップ45cmピッチ 添え筋15cmピッチ	"	"	"	ク
C-16	"	"	スターラップ45cmピッチ	"	"	"	"

図-1 コンクリートの打設





図-2 供試体(A-8, A'-8, A'-16)と載荷法



3. 実験結果

3-1 破壊状況----載荷試験の結果を表-2と図-3に示す。最も条件の良いA-8が耐力的に最も最も優れており、最大荷重最大たわみとも一番大きかった。また、 $2S_y$ のくり返し載荷では4回目の継手部で付着破壊を起したが、この時点ではコンクリートの圧縮部に圧壊の微候が見られた。

A-8は、最大荷重はA-8とほとんど変わらなかったが、じん性がやや劣り（最大たわみで15%）、くり返し載荷3回目で付着破壊を起した。これに対し、A'-16はA-8、A'-8と同様に横方向鉄筋量ラップ長とも指針案を充てているにも関わらず、くり返し1回目で破壊してしまい、A-8に比べ最大荷重で8%，最大たわみで58%少ない結果を示した。B'-16、C'-16では、さうに耐力的に劣り、A-8に比べ、各々最大荷重で14%，27%，最大たわみで71%，75%も少なかった。特にC'-16は降伏荷重の87%で破壊してしまった。

3-2 スターラップの応力----図-4にスターラップの荷重応力曲線を示す。ただしB'-16については添え箭の応力を示した。図から分るように降伏点を超えたA-8、A'-8、A'-16ではスターラップの応力が2,900kgfに達しておらず、スターラップが有効に作用していったといえる。しかし、B'-16では降伏荷重以上の耐力を示しながら、添え箭の応力は最大で1,340kgfと、継手部の補強にあまり効果がなかった。

3-3 ヒガれ幅----引張鉄筋の応力1,800kgf時の各供試体の最大ひがれ幅を表-3に示す。各供試体とも最大ひがれ幅は継手端部に生じたが、その値はACIの式より求めた値よりC'-16を除いて10~30%大きくなつた。また、横方向鉄筋量が一番少ないC'-16では計算値の1.76倍というかなり大きいひがれが生じた。

3-4 供試体の上下によるコンクリート強度の差----載荷試験終了後の供試体の上下位置でのコンクリート強度の差を測定したが、その結果を表-4に示す。表から分るように最大で10%程度の強度差が上下位置で生じるといえる。

4.まとめ

供試体A-8の実験結果から分るように、施工条件が良い位置に重ね継手を配置した場合は、指針案に規定されたラップ長と、横方向鉄筋量を確保しておけば、耐力、じん性、ひがれ性状とも問題ないといえる。しかし、橋脚の梁部材のように引張鉄筋の位置が上側になり、ブリージングの影響を受けやすい位置に重ね継手を配置する場合は、指針案の規定を充てしていても、A'-8、A'-16の試験結果からも分るように、継手部におけるじん性が低下してしまうといえる。とくに実構造物では梁高が供試体に比べ大きいため、よりブリージングの影響を受けやすくなることから、この傾向がさらに強められるものと考えられる。

なお本実験は、東京都立大学の池田助教授の御指導のもとに、千代田コンサルタントの佐伯氏、住友技研の山内氏の協力を得て行なつたものである。

表-2 載荷試験の結果

* C'-16は降伏荷重を達成しないた

	コンクリート 強度 (kg/cm²)	降伏荷重(kt)	最大 荷重(kt)	S_y (mm)	S_{max} (mm)	S_y / S_{max}	破壊状況
A-8	294	27.5	32.6	32.5	20.5	86.5	くり返し4回目で付着破壊 コンクリート圧壊の微候
A'-8	"	27.5	"	32.0	20.0	73.0	くり返し3回目で付着破壊 コンクリート圧壊の微候
A'-16	282	27.5	29.9	29.0	21.5	37.0	くり返し1回目で付着破壊
B'-16	"	27.5	"	28.0	20.5	25.0	くり返し1回目で付着破壊
C'-16	"*	29.0	"	24.0	-	21.5	くり返し1回目で付着破壊




表-4	コア-		ショットハンマー			
	ランプ	上 下	上 下	上 下	上 下	
上半は 打設方向 に対し	8°	271	292	0.93	346	345
	16°	292	323	0.90	336	360

