

京都大学工学部

嘉門雅史

日本道路公団

○伊藤 譲

1. はじめに

プラスチック・ボード・ドレーンは、ペーパードレーンの系統に分類されるバーチカルドレーンの一類であり、従来のペーパードレーンの短所を改善したものとして、数多くの製品が市場に出回っている。しかしながら改良すべき粘土層厚の増大に伴って、長尺物の適用などに際しての圧密機構等については未解明の部分が多い。本研究では、まずプラスチック・ボード・ドレーン材において、排水容量に直接関係する土圧・圧密に伴って生ずるドレーン材の変形による断面減少について述べる。さらに、ドレーン材のフィルターを通じて、内部の流路システムに侵入する土粒子によるフィルターの目詰りの様子を微視的に観察して、ドレーン材に求められる性能を示すものである。ドレーン材には現在使用されている7種類（表-1）を選び比較検討した。

表-1 用いたドレーン材の種別

2. ドレーン材の断面減少について

地盤に打設されたドレーン材は土圧によって変形し、その断面が減少するため、ドレーン材の流路システムで損失水頭の増大につながるものである。これを明らかにするために、各種ドレーン材の断面減少を図-1のようにして求めた。カオリン粘土 ($G_s = 2.61$, $W_L = 44.3\%$, $PL = 29.0\%$) 試料を液性限界の2倍の含水比で練り返したもの上にドレーン材を置き、変形量を




図-1 変形試験のセット状態

記号	製品の名称	断面形状	寸法 $b \times t$ (mm)
ドレーンA	PVCドレーン		99×1.5
ドレーンB	ケミカルボード		95×3.0
ドレーンC	キャッスルボード		93×3.3
ドレーンD	ジェオドレーン 旧式		94×4.0
ドレーンE	ジェオドレーン 8A		96×3.7
ドレーンF	ジェオドレーン 6AS1		94×4.4
ドレーンG	メプラドレーン		98×3.4




図-2 ドレーン材内部空隙の容積減少





図-3 幅3cmに調整した各種ドレーン材の空隙の変化


測定したものである。載荷重を24時間継続した後、最終変位量から事前に求められたカオリン粘土のみのひずみを差し引いてドレーン材の体積減少量とした。各種ドレーン材の流路システムの体積減少量を図一2に示し、この結果から幅3cmあたりのドレーン材の断面積の推移を図一3に示した。これらの図から明らかのように、ドレーン材B, Dのような変形を生じやすいフィルターでは断面の損失が著しい。ドレーン材E, Fから、同じ材質のフィルターでは厚めの方が有利である。また、図一2においてドレーン材Aでは、 $0.8 \sim 1.6 \text{kgf/cm}^2$ 時に流路システムの急激な減少がおこる。この点でフィルター材が塑性域に達してしまったと考えられる。図一3とともにドレーン材Aは、その構造自体に問題があり、排水容量については不利である。

3. ドレーン材内部への土粒子の侵入について


各種の圧密試験を実施した後のドレーン材¹⁾のフィルター部分を、表面、断面、内面の3方向から走査型電子顕微鏡を用いて目詰り状況を観察した。その例（三軸圧密透水試験による内面のもの）を写真一1～7に示す。粘土粒子の侵入は、フィルターの網目の最も粗いドレーン材C, Gで激しく、最も網目の細かいドレーン材Dで最少である。土粒子侵入のパターンは、土粒子の集合体が網目から侵入する場合と、微小土粒子の個々が独立して侵入する場合の2通りある。観察全体を通じて、個々の土粒子のほとんどがフィルターの網目よりはるかに小さい。このように、微細土粒子がフィルターのある深さで侵入が阻止されるのは、土粒子




写真一1 ドレーン材A($\times 200$)




写真一2 ドレーン材B




写真一3 ドレーン材C




写真一4 ドレーン材D




写真一5 ドレーン材E



写真一6 ドレーン材F



写真一7 ドレーン材G($\times 100$)



写真一8 折損時の内面

が集合体をなして個々に分離していくからである。なお、写真一8に示すように、圧密中の鉛直変形で折損したドレーン材Cには多量の土粒子が流路システム中へ侵入し、もはや排水能力はもたないことがわかる。

4. 結論

プラスチックボードドレーン材において、土圧・圧密等の作用による断面損失はドレーン材の構造によって変化する。また、ドレーン材内部への土粒子の侵入状況については、フィルター繊維の網目の粗さに大きく影響を受けることが明らかとなった。これより、ドレーン材のフィルターの透水性を高めようとして、開口度を大きくすることはドレーン材内部への微細土粒子の侵入を許し、結局は流路システムの閉塞につながり、ドレーン機能にとって致命的欠陥となる。フィルター部分の性能が圧密効果に及ぼす影響は大差ないので、ドレーン材のフィルター性能は土粒子の流路システムへの侵入の防止を第一義とすべきであると結論することができる。