

図3 入力地震波




図4 変形図






図5 液状化範囲



(b)発生過剰間隙水圧

図6 解析結果時刻歴



(a)地表面加速度




図7 動土・水圧分布

5 まとめ・考察

- (1) 本解析によって岸壁の地震時の変形挙動が良い精度で再現できた。
 - (2) 埋土部やケーソン前面あるいは背面の下部置換砂では液状化が発生したが、ケーソン直下の置換砂は液状化しない計算結果が得られた。
 - (3) ケーソンに作用する土圧の解析結果は、震度法に基づく簡便計算の結果に比べて若干小さい。
 - (4) 地震時強震下での変形を照査する場合には、有効応力解析が有効なツールとなりうる事が示された。
- また、耐震設計上で重要度の幾分低い構造物については、本報告に示した土圧分布に係わる解析結果を参考にして、従来の震度法を改良することも考えられる。

参考文献：(1) M Sugito, et al. (1996) Correction of Orientation Error of Borehole Strong Motion Array Records Obtained During the South Hyogo Earthquake of Jan. 17,1995 J. Struct. Mech.Earthquake Eng. No. 531、(2) 建設省土木研究所(1995)、河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル(案)