

石狩川における中州の形成について

北海道大学工学部 学生員 須藤哲寛

北海道大学工学部 フロー会員 黒木幹男

北海道大学工学部 フロー会員 板倉忠興

1. はじめに

石狩川は、古くは明治31年9月より洪水の記録が始まり、今日に至るまで多大な被害を受け、そして様々な改修工事を行ってきた。また、改修工事が進むにつれ、その洪水の形態も変化してきていて、石狩川本流の河川堤防が次第に整備されてくるに伴い、以前は大雨のときに氾濫していた上游の水が大部分河道内を流れるようになり、以前より流量が増すこととなった¹⁾。しかしそのことによって流量が増加しても、沿岸の土地利用が進展しているので用地を必要とする引堤等は困難である。そこで現在石狩川では底水路幅を広げ洪水の流下に必要な河道断面積を得ることを目的として掘削・浚渫が行われている。しかし、浚渫というのは川が非常に長い年月を掛けて作り上げてきた河道やその幅、深さなどを人為的に極めて短期間で変更することであり、また、気象・水位・土質などの様々な条件に影響されるので、そこに何らかの無理が生じ、時として思わぬ結果になる場合もある。近年、石狩川の夕張川合流点～千歳川合流点付近において中州の形成が確認されている。本研究では、その中州が形成された理由についての考察を行う。

2. 河道の位置について

図-1の上流側において南へ向かっていた石狩川は大きく湾曲し、KP29.0付近で流れを北西へ変えている。河はこの付近では緩やかな蛇行が繰り返され、また、夕張川・千歳川が合流しており、流れの複雑化とともに、流量も増加する。本研究の対象としている浚渫工事はKP28.0からKP30.5までの地点で行われ、この浚渫における浚渫土量は推定で約2,000,000m³で、低水路が拡幅された。ここ KP29.0付近において中州の形成が見られ、低水位のときに確認することが出来る。

3. 浚渫後の堆積について

図-2にKP29.0とKP29.5の河床横断形を示すが、この図では浚渫されたところで少なからず土砂の堆積が確認される。ただしH03Aは浚渫前の河床横断形、H03Bは浚渫直後の河床横断形、H08は平成8年の河床横断形である。この土砂量は、平成8年までの約5年間の間に約1,200,000m³が堆積したと推定できる。これば浚渫土量に対して約倍の量である。ただ、この堆積について、横断区間も0mおきで、その間の小さな河床形状の変化がわからないことと、浚渫後の河床横断図がH08しかないことでどのような経過で現在のようになったのかわからることより、まだ堆積が続いているのか、あるいはすでに平衡状態に達しているのかは、現時点では判断が難しけが、仮にこのままのペースで堆積が進んでゆくとするとあと3~4年で浚渫したことろが全て埋まってしまうということも考えられる。




図-1 夕張川合流点～千歳川合流点付近の概要




図-2 KP29.0とKP29.5の横断図

4. 中州の形成の理由について

(1) 河道の自己調節機能

この堆積に対する一つの理由として河道の自己調節機能²⁾が働いたと考えることができる。河道の自己調節機能とは、川にはそれぞれ固有の安定川幅³⁾というもののが存在し、もし河道改修によって安定川よりも狭い河道にしたとしても、流れに応じた側岸侵食が起り、次第に拡幅が進むためにいすれば安定川幅に戻っていく。また、逆に安定川幅よりも広い河道にしたとしても、側岸部への土砂の堆積が進み、結果として同様のことが起こるとされるもので、その河道特有の流量特性に応じた安定川幅を維持していると考えられるので、これから先もこの付近での土砂の堆積が続いているれば、次第に川幅が狭くなってしまい、KP29.0においてみられるように次第に浚渫以前の河道に近づいてゆく、ということを考えられる。河川の湾曲部においては、水表面付近では内岸から外岸へ、底面付近では外岸から内岸へと流れが起きており、この差が河川の横断方向の二次流となるので、外岸側では深掘れがおこり、内岸側では土砂の堆積によって固定沙洲が形成される。浚渫以前の右岸に形成されていた沙洲がこの様な動きによって形成されていたなら、内岸側を掘ったとしても、内岸側は同じような動きにより次第に堆積してゆくことになり、浚渫したところが埋まるということも考えられる。

(2) 複列沙洲の形成

図-2のKP29.0において堆積冲中心付近から起こっており、ここが中州として水面に現れていると思われる。これに対してはもう一つの理由を考えられる。岸・黒木ら³⁾の研究によると低水路川幅を変化させた場合、抵抗特性に大きな変化が生じることが分かっている。図-3は低水路川幅Bと沙洲波高Dおよび抵抗損の関係の計算例

($s=1/3000, d=3\text{mm}$)である。年最大流量の平均値が $3000\text{m}^3/\text{sec}$ の場合、川幅B=300mのとき、平均水深D=6m、河床剪断力 $\tau_*=0.4$ 、B=500のときD=3m、 $\tau_*=0.2$ となるので、一般的流量Qが一定で川幅Bが大きくなると平均水深Dが小さくなり河床剪断力 τ_* も小さくなるので、流砂量が減り、堆積が起りやすくなる。またこのときB=250~500mで單列沙洲形成領域、B≥500で複列沙洲形成領域となるので、KP29.0においては浚渫工事によって川幅が広くなり複列沙洲形成領域になったので、そこに複列沙洲が形成され中心から堆積が起り、そこが中州となり水面上に現れたという事が考えられる。

5. 一次元の堆積量の計算

Meyer-Peter-Müllerの流砂量式を用い、一次元の計算によって堆積量を求めたところ、 $Q=3000\text{m}^3/\text{sec}$ のとき、KP29.0でみられる堆積量となるには約24日かかる結果となった。この5年間の実測の日平均流量は $3000\text{m}^3/\text{sec}$ が7日間、 $2500\text{m}^3/\text{sec}$ が3日間、 $2000\text{m}^3/\text{sec}$ が22日間であることを考えると、計算結果はやや少な目であるが、浮遊沙を考慮していないこと、流砂量式の精度などを考えれば、ほぼ実際の現象を説明しているようである。

6. 結論

浚渫による川幅の増大などに非常に大きな影響を持つが、その計画を立てる際に、河道の長い区間にわたり河床の平衡について十分に検討した上で、浚渫の位置・深さ・施工場所の順序などを定めなければ、浚渫を行った箇所が上流からの送流土砂のために、短期間に埋め戻されてしまう可能性もあるといえる。なお、今回のように浚渫したところが送流土砂に埋もれてしまうことに対する対策は今後の課題とし、いま現在の状態が堆積の途中経過であるのか、あるいはすでに平衡状態になっているのかを今後とも見続けてゆく必要がある。

7. 参考文献

- 北海道開拓局石狩開拓建設部：石狩川治水史，1980。
- 関根正人：側岸侵食機構を考慮した河川の流路変動に関する基礎的研究，土木学会論文集，No.533, pp.51~59, 1995。
- 岸 力：沖積河川における洪水流の制御と治水安全度の向上に関する研究，1983。




図-3 低水路幅と沙洲波高および抵抗損の関係の計算例
($s=1/3000, d=3\text{mm}$)