

山梨大学工学部 正会員 坂本 康
 名古屋大学大学院 岩崎省吾
 建設省北陸地建 小野正博

1.はじめに

廃棄物埋立層のなかには水みちができ、このことが廃棄物の安定化、有害物質の溶出に影響を与えていたと考えられる。本研究では、水みちの原因の一つとして、粒子層（焼却灰など）の中に流れを妨げる面（大きな不燃物など）が存在することを想定し、その障害物が溶質移動に与える影響を実験により検討した。

2.実験方法

実験では、アクリル槽（奥行：1.5cm）にガラスピーブを詰め、その中に障害物となる平板を埋めた。この層に着色水（KMnO₄溶液、500mg/l）を滴下し、流れを写真撮影し、流出水の水量・濃度変化を観測した。さらに、滴下水を精製水に替え、着色水の洗い出し時に同様の撮影、観測を行った。ガラスピーブは焼却灰の粒径分布を参考に、0.074-0.105mm(27%)、0.105-0.25mm(39%)、0.25-0.42mm(17%)、0.42-0.84mm(17%)を混合して用いた。実験は水分状態の異なる以下の2つの条件で行った。

①湿潤条件：水で湿らせた飽和に近いガラスピーブを用いた。装置は図

- 1、対象域は36cm×34cm、流量は3.5cm³/minである。
- ②半乾半湿条件：下半分に水で湿らせたガラスピーブ、上半分に乾燥したガラスピーブを用いた。対象域は37.5cm×40cm、流量は4.2or8.5cm³/minである。

3.実験結果

3.1 湿潤条件

①着色水の動き：障害物が20cm、1枚について、滴下した着色水とともに層中にあった無着色水（精製水）との境界線の移動を図-2に示す。180分以降はほぼ240分と同じであった。着色水は障害物の陰にも入り込むが、240分経過後も障害物下中央部に鉛直線状の無着色部が残った。また、洗い出し時には鉛直線状の部分が無着色部から着色部に替り、かなりの期間残った。障害物が20cm、2枚について、図-3に示す。下の障害物については1枚のときと同様に鉛直線状に無着色部が残った。その他に、2枚の障害物の間にも無着色部が残された。また、洗い出し時には、鉛直線状の部分と2枚の障害物の間にある境界線部に着色水がかなりの期間残った。障害物の陰の部分に占める無着色部分（不浸透域）の比率を図-4に示す。障害物が大きいほど陰の部分への浸透が遅くなり、2枚




図-1 実験装置概要




図-2 着色水の浸透(1)




図-3 着色水の浸透(2)




図-4 不浸透域の経時変化

キーワード：廃棄物埋立、水みち、粒子層、障害物、溶質移動

連絡先： 甲府市武田 4-3-11 山梨大学工学部 TEL 0552-20-8591 FAX 0552-20-8770




図-5 累加流入量と流出濃度(1)




図-6 累加流入量と流出濃度(2)




図-7 累加流入量と流出濃度(3)




図-8 累加流入量と流出濃度(4)




図-9 着色水の浸透(3)




図-10 流出濃度の経時変化

くなる。このため、全体では拡散係数が大きくなつたように見えると考えられる。

4.まとめ

本実験により、粒子が細かく飽和に近い状態でも障害物の間などに溶質移動のしにくい部分ができることが、2種の水の境界に溶質が残存しやすいこと、これらにより流出水濃度変化が影響を受けることが分かった。