# マイクロ波加熱と赤外線サーモグラフィを併用したコンクリート構造物の 非破壊試験方法に関する研究

東京理科大学	学生会員	小泉	裕樹	東京理科大学	正会員	辻	正哲
京橋工業	正会員	並木	宏徳	神戸大学	正会員	竹野	裕正
東京理科大学	学生会員	小林	祐紀	東京理科大学		中垣	毅

#### 1.はじめに

近年、コンクリート構造物の維持・管理のため、 非破壊試験が非常に大きな役割を担うようになった。 こうした状況の下、コンクリート構造物に対し非接 触で迅速に大面積の測定ができるマイクロ波照射加 熱と赤外線サーモグラフィ法を組み合せた方法に関 する研究を行ってきた。しかし、マイクロ波の照射 面の温度分布は、マイクロ波の複雑な反射等の影響 により健全な供試体でも均一にならず、欠陥部と混 同するような温度異常を示すことがあり、確実な判 定が困難となる場合があるという問題点が残った<sup>1)</sup>。

本研究では、マイクロ波の反射等の影響を受けに くく熱伝導による温度上昇が卓越すると考えられる マイクロ波照射面の逆側すなわちうら面の温度分布 を測定し、内部欠陥および鉄筋の存在を確認する透 過法について検討した。なお、照射範囲の拡大を考 慮して、マイクロ波の照射に当ってはホーンアンテ ナを使用した。

#### 2.実験概要

実験では、水セメント比 50%の一般的なコンクリ ートを用い、欠陥のない無筋供試体、内部欠陥探査 用供試体、鉄筋探査用供試体を作製した。

内部欠陥探査用供試体は、寸法が H300×W450× D100mm であり、内部欠陥は寸法が 50×50×20mm の空洞とし、コンクリート表面から欠陥までの深さ は 10,20,30,40 および 50mm の 5 種類とした。空 洞は発砲スチロールを所定の深さに埋め込み、コン クリート硬化後にアセトンを用いて溶解洗浄して作 製した。また、マイクロ波照射の実験の都合上、供 試体中央および端部が温まりやすいということを考 慮して、内部欠陥の位置を図-1 のように定めた。

鉄筋探査用供試体は、寸法がH300×W900×D

100mmの供試体に異形鉄筋 D22 をかぶりが 5、10、 30 および 50mm になるように配置したもの、寸法が H300 × W300 × D200mm の供試体に曲げおよび曲げ 戻しの繰返しにより破断させた異形鉄筋 D35 の破断 間隔を 5、10 および 35mm と調整し、かぶりが 10、 50、100 および 150mm となるように 1 本ずつ配置し たもの、寸法が H300 × W300 × D300mm の供試体に 鉄筋をかぶりが 10、50 および 100mm になるように 1 本づつ配置したものの計 16 体である。なお、寸法 が H300 × W300 × D300mm でかぶり 50mm のものに ついては、含水率を低くするため、乾燥炉で 3 日間 乾燥させたものも使用した。

供試体へのマイクロ波照射には、ホーンアンテナ を用い、照射距離と照射速度のみを変化させて照射 条件を変化させた。マイクロ波照射後、供試体を反 転させて、マイクロ波照射面の逆側であるうら面も 赤外線カメラにより撮影した。なお、照射したマイ クロ波は、周波数 2.45GHz・空気中での波長 120mm・ 強度 1.0kW である。

#### 3.実験結果

### (1)内部欠陥探查

図-1(a)は、内部欠陥深さ 40mm の位置にある供試体に照射速度 30cm/min でマイクロ波を照射した後に照射した面(おもて面)を測定した画像であり、図-1(b)はその逆側の面(うら面)を測定した画像である。おもて面で他の温度異常部と明確な区別ができない端部でも、うら面においてははっきりと内部欠陥を確認することができた。今回の実験では、おもて面による測定で確認することができた内部欠陥深さは10 および 20mm のみであり、うら面による測定では 深さ 10、20、30、40 および.50mm までのすべての内部欠陥について欠陥部の異常温度分布を確認するこ

キーワード マイクロ波,赤外線サーモグラフィ,透過法,内部欠陥探査,鉄筋探査

連絡先 〒278-8510 千葉県野田市山崎 2641 TEL04-7124-1501(内線 4054) E-mail:saori@rs.noda.tus.ac.jp



(a)マイクロ波を照射した面(おもて面)

の温度分布図



<sup>(</sup>b)マイクロ波を照射した面とは逆側の面(うら面)の 温度分布図

図-1 内部欠陥探査用供試体(欠陥深さ 40mm)の温度分布図(照射距離 20cm、照射速度 30cm/min)



(a) 鉄筋を配置した供試体のおもて面の 温度分布図



(b) 鉄筋を配置した供試体のうら面の





温度分布図



(a)乾燥前

(b)乾燥後

図-3 D35 の異形鉄筋を配置した厚み 300mm の供試体 のうら面における温度分布図(かぶり 200mm) (照射距離 1cm、 10 分間照射)

## 4.まとめ

本研究より、マイクロ波照射後のうら面の温度分 布を測定するという方法によっても、内部欠陥や鉄 筋を検出できた。なお、この方法は、乾燥した場合 には、厚さ300mmまで適用可能である。

## 参考文献

1) 辻正哲、小林祐紀:マイクロ波加熱を用いた赤外線 サーモグラフィ法によるコンクリート中の内部欠陥深 さおよびかぶり検出方法に関する研究、コンクリート 構造物の補修、補強、アップグレード論文報告集第 5巻、pp.203-210(2005)

# とができた。

(2)鉄筋探査

図-2(a)は、かぶりが異なるように鉄筋を配置した 供試体に照射速度 15cm/min でマイクロ波を照射し た後に照射した面(おもて面)を測定した画像であり、 図-2(b)はその逆側の面(うら面)を測定した画像であ る。おもて面の画像では、かぶりが大きくなる程検 出が難しくなる傾向を示したが、うら面では全ての かぶりで鉄筋を明確に検出することができた。 (3)厚みのある供試体における鉄筋の検出

厚みが 200mm の供試体においては、鉄筋のかぶり にかかわらず全ての供試体において検出すことがで きた。しかし、図-3に示したように、乾燥させてい ないと厚みが 300mm でも鉄筋を検出することは著 しく困難となったが、供試体を乾燥させた場合には、 うら面の温度分布を測定することにより鉄筋を検出 することができた。なお、うら面からの測定では、 鉄筋に生じた破断を検出することはできなかった。