欠損を有する鋼管の局部座屈に関する解析的研究

東海旅客鉄道株式会社 正会員 〇千田 耕大

名古屋大学 正会員 葛西 昭

東邦ガス株式会社 正会員 三輪 昌隆

1. 緒言

我が国にはパイプラインは数多く存在している.しかし埋設されたものも多く,そのような場合,工事 作業などの要因から薄肉部分が生じる可能性がある.また,日本は,世界でも有数の地震多発国であるた め,このような局所欠損を有する鋼管に対し,大地震が起こることも想定する必要がある.しかし,現在 は,例えば高圧ガス導管の設計¹⁾については無欠損の鋼管を想定しており,局所欠損を有する鋼管の耐震 性能の評価基準・手法は存在しない.

欠損を有する鋼管について,損傷状況の評価,地震をはじめとする様々な外力に対する耐荷力及び変形 能の評価を適切にできれば,点検の際,補修及び交換などを検討する上でも重要な指標となり,予防保全 の観点から非常に有益である.そこで,本研究はパイプラインなどの鋼管が局所欠損を有する場合の耐震 性能の評価法を確立することを目的とする.本論文はその第一段階として,欠損を有する鋼管の単調軸圧 縮解析を実施し,欠損形状と強度・変形能の関係性について検証した.また,パイプラインで輸送物によ り発生する内圧の影響についても検証した.

2. 解析モデル

本研究で使用した解析モデルを図-1 に示す.解析モデルに は、鋼管の例として、高圧ガス導管に主に用いられる SGP200A (外径 216.3mm,肉厚 5.8mm)を想定したものを使用した.ま た、モデル長さは 500mm とした.材料の応力ひずみ関係には バイリニアを仮定し、2 次勾配は 3/1000 とした.モデルは、十 分に長い直線部の鋼管の一部を切り出した場合を想定している ため、両端部で、連続性が成立するような境界条件を設定した.

欠損は発生要因により様々な形状,サイズが考えられるが, ここでは、矩形の欠損をモデル中央部に導入することとした. 図-1 中の色つきの部分が欠損を示している.欠損は、周方向 (c_{loss})、軸方向(a_{loss})、厚さ方向(d_{loss})にそれぞれ長さを変化 させることとし、周方向欠損率($\bar{L}_c = c_{loss}/2\pi \times 100(\%)$)、軸 方 向 欠 損 率 ($\bar{L}_a = a_{loss}/L \times 100(\%)$)、厚 さ 欠 損 率 ($\bar{L}_d = d_{loss}/t \times 100(\%)$)の 3 つのパラメータで評価を行った. ただし、r=(D-t)/2である.内圧は、それによって実際に管側面 に発生する引張応力(フープ応力 σ_{hoop})により表現することと する.表-1に各パラメータの値を示す.また、モデル名は 「 $\mathbf{L}-\bar{L}_c-\bar{L}_a-\bar{L}_d$ 」とし、内圧がある場合はその後に「- σ_{hoop}/σ_y の 小数点以下2桁」を加えて表すこととする.



3. 解析結果

解析から得られた,各欠損率と最大荷重,最大荷重時変位の関係を図-2から図-5に示す.図-2から 図-5において,縦軸には最大荷重を降伏荷重で無次元化したもの,もしくは最大荷重時変位を降伏変位 で無次元化したものをとり,横軸には各欠損率をとっている.図-2,図-3を見ると,軸方向欠損率は鋼

キーワード:パイプライン,鋼管,欠損,埋設,耐震設計 連絡先(名古屋市千種区不老町・電話 052-789-4617・FAX 052-789-5461)

管の最大荷重,最大荷重時変位 にほとんど影響がないことがわ かる.これに対し,図-4,図-5を見ると,周方向欠損率の増 加に伴い,鋼管の最大荷重はほ ぼ線形的に低下した.厚さ欠損 率が増加すると,最大荷重低下 の割合が大きくなっている.最 大荷重時変位については、やや ばらつきがあるが,周方向欠損 率,厚さ欠損率の増加に伴い, ほとんどの場合で2δ_y以下に低 下した.

内圧と最大荷重,最大荷重時 変位の関係を図-8,図-9に示 す.縦軸は図-7までと同様で, 横軸には内圧をとっている.図 -8を見ると,内圧が大きくな るにつれ,最大荷重は線形的に 低下した.欠損サイズが変化し ても,傾向は同様であった.こ れは,内圧が作用することで, 軸差応力が生じ,降伏が早まる ためである.また,内圧による 力は管側面を面外方向外側方向 に作用するため,面外方向外向 きの変形を助長するように作用



することも原因であると考えられる.最大荷重時変位に関しては、図-9を見ると、内圧が 0.1 以下の場合 では、ほとんど内圧の影響を受けなかった.内圧が 0.3 以上の場合には結果にばらつきが見られた.内圧 が大きい場合、最大荷重時変位が著しく増加している場合があるが、この場合、大ひずみ領域の変形が生 じている.これは、応力-ひずみ関係にバイリニアを仮定しているため、応力が過剰に大きくなったこと が原因であると考えられる.

4. 結言

本研究から得られた主な知見を以下にまとめる.

- 1. 軸方向欠損率は,最大荷重,最大荷重時変位に影響を与えない.
- 2. 周方向欠損率,厚さ欠損率の増加に伴い,最大荷重は線形的に,最大荷重時変位は2δ,以下に低下 した.
- 3. 内圧の増加に伴い,最大荷重は線形的に低下した.最大荷重時変位は内圧 0.1 以下ではほとんど影響を受けず,内圧 0.3 以上では結果がばらついた.

参考文献

1) 日本ガス協会(2004):高圧ガス導管耐震設計指針,保文社