鋼 5 径間連続 V 脚ラーメン箱桁橋の耐震性能向上策に関する一検討

パシフィックコンサルタンツ株式会社 正会員 〇荒木 誠司

パシフィックコンサルタンツ株式会社 鈴木 剛

賢二 パシフィックコンサルタンツ株式会社 正会員 前田

1. はじめに

近年,大規模地震の逼迫性が指摘されている状況に鑑み,平成17年6月に「緊急輸送道路の橋梁耐震補強3箇年 プログラム」が策定された、これを受け特殊な構造を有する橋梁においても、効果的かつ効率的に耐震補強を実施 し、現行基準の耐震性能を満足させる必要性が求められている。本稿では、このような背景のなかで行った特殊橋 梁形式である鋼 5 径間連続 V 脚ラーメン箱桁橋の耐震性能向上策の一例を報告する.

2. 橋梁諸元

検討対象橋梁は、下記に示すような構造諸元を有する橋長 140.0m, 全幅員 11.0m の橋梁形式である (図1参照). 橋長 140000

●上部工形式 : 鋼5径間連続V脚ラーメン箱桁

●下部工形式 : A1・A2(6 柱式ラーメン式橋台)

P1・P2(張出し式橋脚)


11000

2000

1650

●基礎工形式 A1・A2(深礎杭)

P1 · P2(深礎杭)



3. 解析手法と耐震性能照査結果

(1)解析手法と解析モデル


図1 橋梁諸元 対象橋梁は高次不静定構造物であり、軸力変動及び2軸曲げの影響が大きいことより、解析手法としては「ファ イバーモデルによる動的複合非線形応答解析(時刻歴応答解析)」を適用した.解析モデルは、構成部材を全てファ イバーモデルとし、主部材と 2 次部材の結合条件は剛結合、RC 床版のスラブアンカーによる拘束は、水平成分、直 角方向周りの回転を拘束し、その他の回転成分をフリーとした拘束条件でモデル化した。また、下部工についても 橋軸直角方向で同一振動単位系となることから同様にモデル化した. 材料構成則は、各種準拠基準にて設定した.

(2) 固有振動解析結果と振動特性

固有振動解析より本橋の卓越振動としては、橋軸方 向 0.879s, 橋軸直角方向で 0.721s となる(図 2 参照). この固有周期で、Ⅰ種地盤 TYPEⅡ 地震動の標準応答ス ペクトルを適用すると, 橋軸直角方向加震時の固有周 期で最大加速度(2,000gal)となる特性を有している.

(3) 耐震性能照查手法

上部工の耐震性能照査においては、「鋼橋の耐震・制 震設計ガイドライン H16.9」(以下,「JSSC ガイドライ ン」と示す) にて提案されているひずみ照査法を準用 する. 下部工の耐震性能照査は、「道路橋示方書・V耐 震設計編 H14.3」(以下,「道示V」と示す)に準拠し, 許容曲率及びせん断耐力により照査を実施する. なお, 目標とする耐震性能は、レベル 2 地震に対して道示V で示す耐震性能 2 (JSSC ガイドラインでは耐震性能 3) とし、表1に示す要求性能について照査を実施した.



橋軸方向卓越モード(0.879s) 直角方向卓越モード(0.721s) 図2 卓越モード図

目標とする耐震性能


各構造要素		健全度	要求性能
主桁・V脚		部 材健全度2	部材縁部の一部降伏やわずかな局 部座屈は許容するが、部材全体は 限定的な損傷範囲内にとどめる.
横構 etc		部 材 健全度 4	部材縁部の降伏,部材座屈等を許容するが,部材終局には至らない.
支 承		部 材 健全度 2	塑性化を許さない.
橋出橋脚	塑性ヒンジ 区 間	部 材 健全度 2	塑性変形を許容するが, 緊急車が 走行可能な範囲内にとどめる.
	塑性ヒンジ 以 外	部 材 健全度 1	ひびわれは許容するが, 主たる塑性変形とならない範囲にとどめる(鉄筋が降伏しない範囲).
基礎		部 材 健全度 2	塑性変形を許容するが,緊急車が 走行可能な範囲内にとどめる.

キーワード:V脚ラーメン橋,ファイバーモデル,動的応答解析,耐震補強設計,負反力対策,

:〒060-0807 札幌市北区北 7 条西 1-2-6 パシフィックコンサルタンツ(株)北海道支社 TEL011-700-5224 FAX 011-700-5221 連絡先

(4) 損傷箇所

対象橋梁のレベル 2 地震時の 損傷箇所を図3にまとめる. 損傷 としては橋軸直角方向加震時の 損傷が主であり, 支承の負反力, 横構の座屈, ラーメン橋台のせん 断破壊などが顕著であった. なお, 上部工の主部材で降伏している 箇所が存在するが 2 ε y 以下(最 大εmax/εy=1.924) で,耐力低 下がなく,残留変位が小さいこと から補強対象から外した.



4. 耐震性能向上策とその評価

(1)制震材(座屈拘束ブレース)の検討

局部座屈する横構は、各V脚の下側(図4参照)であり、補強を実 施した場合、V脚剛性が高くなり慣性力が増加する傾向が得られた. この結果より、損傷部位の低減を目指すため、横構に低降伏点鋼を用 いた座屈拘束ブレースを設置し、補強規模の縮小を図った. なお、横 支材については曲げ支配型の破壊形態であり、座屈拘束ブレースの適 用性が低い結果となることから、部材補強(取替)で対応した.

(2) 角溶接部補強

平成7年 兵庫県南部地震では、ウェブおよびフランジの局部座屈が 角溶接部の破断に発展した事例が報告されている. そのため、対象橋梁 においても, 塑性変形が生じた部材で, 部分溶け込み溶接とすみ肉溶接 の併用が行われている角溶接部(かど継手)については、座屈変形と継 手破断(縦割れ)が生じる可能性が高いことから、このような部材につ いては、角補強(図5参照)を実施した.

(3) 落橋防止システムを含めた支承アップリフト対策

既存の支承と落橋防止システム(変位制限構造)が補完しあって抵 抗する構造を採用し、支承の損傷を防止する設計とした. 設置において は、支承の機能を阻害しないような対策とするため、図6に示すような 緩衝ピンによるアップリフト対策を実施した.

660 緩衝ピン

┫

図 5

35 65 100


図6 アップリフト対策

現行耐震基準以前に設計された V 脚ラーメン橋は、レベル 2(TYPE II) 地震動において、橋軸直角方向加震時に支 点部に大きな上揚力が生じる結果となり、支承形式の大幅な見直しが必要であることがわかった. また, V 脚部に ついては JSSC ガイドラインの 2 ε y の制限値内に収まる結果となったが、降伏ひずみ ε y に達し、かつ軸力比 N/Ny が 60%近い状態となっている箇所も存在した. このように、本構造形式は、上路アーチ橋に近い値が得られ、補強 項目も大規模になることが予想されることから,今後の課題としては,経済的かつ効率的な補強対策を行うために, 緊急輸送道路としての機能を確保できる最低限の性能(許容値の設定方法)について十分に検討し、最良な工法を 選定していく必要がある.

参考文献

5. おわりに

- (社) 日本道路協会:道路橋示方書·同解説V耐震設計編,2002.3
- (社) 日本鋼構造協会:鋼橋の耐震・制震設計ガイドライン,2006.9



横構座屈(5.84sec(変位倍率 10 倍))

既設L. FLG

TCB M22

角補強

WEB PL V-STIFF PL

5050

100

0 0

標準断面

0 0