河川堤防の浸透対策工法についての一考察

パシフィックコンサルタンツ株式会社 河川部 正会員 佐々木博明

河川部 正会員 増山 博之 河川部 正会員 新村 卓也

河川部 正会員

上村 雄介

1. はじめに

地球温暖化や超過洪水など治水施設をめぐる外力は厳しさを増しているが、その治水施設の根幹である場 防の安全性には一層の精度が求められる時代となっている。

本論は合理的な強化対策工法の実施を目指すことを目的に、既設堤防の強度特性と土層構成に着目した強化 対策検討を行ったものであり、耐浸透強化工法についての課題について提示し、一考察を行ったものである。

2. 堤防強化対策工の概要

表-1 に代表的な浸透対策工法の原理と効果につい て示す。*1) これより強化対策は、堤体に浸透水を入 れない川表対策と堤体内の浸透水を速やかに排水する 川裏対策に分けられ、単独あるいは併用工法で浸透に 対して所要の安全性を確保するものである。

なお、浸透に対する安全性は、その照査項目である 堤体の表・裏すべりとパイピング(盤ぶくれ)両者に ついて照査基準を満足する必要がある。


3. 検討内容

本検討においては当該河川の流下能力、官民境界等 の制約から既設堤防の堤敷幅を大きく変化させない条 件下で対策工の検討を行った。

3.1 川裏すべり対策工

裏すべりに対する照査基準値は、計画高水位 HWL での照査であり、破堤に直結する可能性が高いことか ら、表すべり $Fs \ge 1.0$ に対して、2 割増しの $Fs \ge 1.2$ (新堤を想定)を基準に、築堤履歴と基礎地盤の複雑 さを加味した最大 Fs≥1.6 程度まで目標値を上げてい る。そのため、裏すべり対策としては堤体裏のり部の せん断強度の増加と、堤体内浸潤線の上昇を抑制する 排水効果の両面が期待できる「ドレーン工法」が有効 であり、施工実績も多い。本検討においてもドレーン 対策工を選定し実施した。

表 - 1 強化対策工法の原理と効果



一方、ドレーン対策工の規模は、既設堤防の強度定数値に大きく左右することになる。本検討ケースにお いても、既設堤防のすべり安全率 Fs と目標となる照査基準値との差が大きいために、対策規模が大きくな っている。

3.2 基礎地盤のパイピング(盤ぶくれ)対策工

透水性地盤で堤内地に難透水層の被覆土層が 2~3m 程度と薄く堆積する地層構成では、洪水時に川裏のり 尻近傍の浸透圧が上昇し、いわゆる「盤ぶくれ」が発生する。

キーワード:河川堤防,浸透,安全性照査,強化対策工法

連絡先 〒163-0730 東京都新宿区西新宿 2-7-1 パシフィックコンサルタンツ株式会社 河川部 TEL03-3344-1305

本検討ケースでは、盤ぶくれ対策として川裏のり尻近傍の 浸透圧(被圧)を抑制することを目的に、川表対策としての 遮水矢板と表のり面被覆の併用工法を採用した。

遮水矢板は難透水層まで貫入し、浸透水を遮断しない限り (場合によっては遮断したとしても)、川裏のり尻近傍の揚圧 力を安全な圧力まで抑制できないケースがある。本検討ケー スでも川表対策に加えて、川裏対策の併用工法を実施した。

3. 結果および考察

3.1 川裏すべり対策

図-1 にせん断強度を期待したドレーン対策の検討結果より、堤高 H (川裏の比高) とドレーン幅 B との関係を示す。これより、幅 B=10~12.5m のドレーン規模 (▲印) が必要となるケースのように、既設堤防の強度定数がドレーンの規模と開削規模の増大に直結することが認められる。図-2のようなケースでは、既設堤防の天端近傍まで大きく開削することになり、埋戻し土の強度の評価が今後の課題である。


一方、図-3 に示すように、埋戻し材を現行基準で締固めた強度を期待した検討ケースでは、期待しない図-2 に比べ、ドレーン幅は 1/2 に短縮している。しかし、粘性土主体の堤体では締固めの問題があり、既設堤防と同程度以上の強度が期待できない可能性がある。

掘削幅を短縮する対策としては、図-4 に示すように、既 設堤体をせん断強度の高いドレーン材料に置換える必要がある。ドレーン構造物の内的および外的安定性(ドレーン外側 の堤体を切るすべりに対する安全性)を確保すると L 型ドレーン構造となり、現時点では最善案であると考えられる。本ケースでは高さが 2m 程度必要となり、施工後には長期的な安定性の面からのモニタリングが必要と考えられる。

3.2 盤ぶくれ対策

川裏対策としては、海外事例では裏のり尻の浸透圧を低減 するウェル工法を採用している。

本検討においては、図-5 に示すように粘性土被覆土層を 透水性材料に置き換え、排水ドレーンによって浸透圧を低減 している。解析的検討では、照査基準値を下回っていること を確認しているが、置換材周辺に発生する限界流速の問題、 施工時の周辺土の乱れ等、安全性に対する検証が必要である。



4. おわりに

盤ぶくれ対策は川裏対策が有効であると考えられるが、今回は解析的検討の領域であり、粘性土被覆土層の一部を透水性材料で置換する方法は不確定要素が多く、恒久対策としての効果の確実性を実物大スケール 規模での模型実験で検証が必要であると考えられる。

参考文献 1)「河川堤防の構造検討の手引き」平成 14 年 7 月、(財)国土技術研究センター