3D プリンティングで外枠を構築した梁の曲げ・せん断載荷試験

東日本旅客鉄道	(株)	正会員	○松田	聡美
東日本旅客鉄道	(株)	正会員	髙見澤	署 拓哉
東日本旅客鉄道	(株)	正会員	井口	重信
會澤高圧コンクリート	(株)		東	大智

表-1 試験パラメータ

主鉄筋

帯鉄筋

破壊パターン

1. はじめに

近年,セメント系材料を用いた 3D プリンティング技術が注目されている.同技術について構築後の性能に 関する知見が少なく,構造部材への適用に関する検証が必要である.本稿では,3D プリンター(以後,3DPT) で外枠を製作し,内側に主鉄筋および帯鉄筋を組み立てた鉄筋かごを配置し,内部にコンクリートを打設して 活用する方法を検討した.同方法にて製作した試験体と一体でコンクリート打設を行った試験体を用い,破壊 形式をパラメータとした載荷試験により,構造部材への適用に関して実験的検討を行った.

試験体名称

2. 試験概要

試験体の詳細を図-1, 試験パラメータを表-1 に示 す. M-1, S-1 は一体でコンクリート打設を行った比較 用の RC 試験体で, M-3, S-3 が 3DPT で外枠を製作し

た後に、内側に鉄筋かごを配置 してコンクリートを充填した 3DPT 試験体である. RC 試験体 は 400mm×200mm×2200mm と し, 3DPT 試験体はできる限りこ の寸法に近づけるように製作し た.外枠はロボットアームタイ プの 3DPT を用いた材料押出方式 で製作し,試験体断面を1周とし て積層していき,1層あたり幅約 45 mm,高さ約 20 mm のセメント 系材料を約 2200mm まで積み上げ



種類

<u> </u>				
τ γ	~ +=+	-+ 1/1	=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	«т нн
** /		1 T'L		* =
18 /.	- T 1 = 1	1		MD 7

計除休	鉄筋	コンクリート		
司以同天十十	主鉄筋	帯鉄筋	RC	3DP枠
M-1	D19 SD345 ε y=383.1 (N/mm ²)	D13 SD345 ε y=347.2 (N/mm ²)	52.0 (N/mm ²)	-
M-3	D19 SD345 ε y=383.1 (N/mm ²)	D13 SD345 ε y=372.1 (N/mm ²)	51.1 (N/mm ²)	30.2 (N/mm ²)
S-1	D25 SBPD B種1号 fy=1000 (N/mm ²)	D6 SD295 ε y=429.3 (N/mm ²)	52.0 (N/mm ²)	-
S-3	D25 SBPD B種1号 fy=1000 (N/mm ²)	D6 SD295 ε y=429.3 (N/mm ²)	51.1 (N/mm ²)	28.0 (N/mm ²)

た(図-2). 400mm×200mmでは1周にかかる時間が短く積層が難しいことから,3DPT 試験体は外縁の平均寸法で約440mm×240mmの断面寸法となった. 試験パラメータは, 破壊パターンによる違いを検証するため,それぞれ曲げとせん断の2種類とした. 載荷 は,試験体端部からそれぞれ100mmの位置に支点を設け,中心から左右に150mmの位 置に治具を設置して載荷点とした.上部からアクチュエーターで加圧し,2点の単調載荷 を行った.各種材料試験の結果を表-2に示す.



3. 試験結果

図-2 外枠製作状況

M-1 および M-3 の荷重-変位関係を図-3 に示す. M-1 では約 42kN でスパン中央から 80mm 付近の試験体 下縁からひび割れが発生し、その後スパン中央上縁に向けて進展、スパン中央に発生したひび割れが上縁付近 に達すると上縁が圧壊した. M-3 ではほぼ同様にひび割れ進展がみられたが、3DPT の積層の影響を受け、積 層境界に沿ってひび割れが進展する傾向が強かった.また、スパン中央上縁付近での圧壊状況も層状のひび割

キーワード 3D プリンティング,載荷試験 連絡先 〒331-8513 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 479番地 JR 東日本研究開発センター TEL048-651-2552 V-488



図-3 荷重-変位関係(曲げ)

図-4 荷重-変位関係(せん断)

れが多数みられ, M-1 とは異なった.次に, S-1 および S-3 の荷重-変位関係 を図-4 に示す. S-1 では約 50kN で支点付近の試験体下縁からひび割れが発生 し,その後,上縁の載荷点に向けて進展し,載荷支点から発生したひび割れが 上縁に達して荷重が低下した. S-3 でもほぼ同様のひび割れ進展がみられた.

試験終了後に 3DPT で製作した外枠部分をはつり落として内部を確認した ところ, M-3 および S-3 に発生したひび割れは 3DPT で製作した外枠と内部コ ンクリートを貫通しており,載荷中も外枠と内部コンクリートの肌離れのよ うな状態は確認できなかった.また,外枠と内部コンクリートの界面の一体性 は強く,ハンマーで容易にはがすことはできなかった(図-7,図-8).

表-3 に曲げ・せん断耐力の計算結果と実験結果の比較を示す。Py は曲げモ ーメントにより引張側主鉄筋降伏時の荷重, Pu は圧縮縁コンクリートが終局ひ ずみに達したときの荷重, Pvy はコンクリート標準示方書の棒部材の設計せん 断耐力の計算値である。いずれも材料試験で得られた諸数値を用いて算出した。 M-1', S-1'は M-1, S-1 を 3DPT 試験体と同じ断面寸法および外枠のコンクリー ト強度として算出したものである. せん断試験体については, S-1, S-3 ともに, Pvy の計算値は,実験値よりも大きく最大荷重よりも小さかった。曲げ試験体に

ついては,降伏荷重 Py は M-1 が計算値より実験値が小さいのに 対し, M-3 は実験値が計算値より大きかった。また,終局荷重 Pu は M-1, M-3 ともに計算値が実験値よりも小さかった。

4. まとめ

本稿では、3DPT で外枠を製作し、外枠の内側に鉄筋かごを配 <u>M-3 129.2 184.5 573.2 137.8 204.0 - 229.2</u> 置し、内部にコンクリートを打設して活用する方法を踏まえ、載荷試験により構造部材への適用に関して実験 的検討を行ったところ.以下のことが分かった.

- (1) 3DPT で外枠を製作した M-3 については引張主鉄筋の曲げ降伏, 圧縮縁での圧壊を迎えて終局に至った. S-3 についても帯鉄筋の降伏を迎えてせん断破壊に至った.
- (2) M-3 については、ひび割れが積層境界に発生および進展しやすい傾向がみられたが、S-3 については M-3 ほどの積層の影響は見られなかった.
- (3) 3DP 試験体について、内部のコンクリートと外枠の 3DPT 部分でひび割れ位置は一致しており、両者の界 面での剥離等は見られなかった.
- (4) せん断試験体について, S-1, S-3 ともに, Pvy の計算値は,実験値より大きく最大荷重より小さかった。 曲げ試験体について,降伏荷重 Py は M-1 が計算値より実験値が小さいのに対し, M-3 は実験値が計算値 より大きかった。また,終局荷重 Pu は M-1, M-3 ともに計算値が実験値よりも小さかった。

参考文献

・土木学会: 2017 年制定 コンクリート標準示方書 [設計編], pp.188-195, 2018.3

図-6 S-3 試験終了時



図-7 M-3 ひび割れ確認状況(上:試験終了後,下:外枠撤去後)



図-8 3DPT 外枠と内部コンの

一体化状況

表-3	計算値と実験値の耐力比較
-----	--------------

試驗休	計昇値		実験値				
Prost Ne	Py (kN)	Pu (kN)	Pvy (kN)	Py (kN)	Pu(kN)	Pvy(kN)	Pmax(kN)
S-1	670.8	674.6	301.9	-	-	280.0	454.3
S-1'	593.6	648.7	306.9	-	-	-	-
S-3	515.8	595.8	333.9	-	-	254.0	391.1
M-1	156.9	176.0	503.8	147.4	236.1	-	279.1
M-1'	142.4	166.8	527.3	-	-	-	-
M-3	129.2	184.5	573.2	137.8	204.0	-	229.2