

掘進制御方式の統一により得られた 4本併設シールド掘進時のシールド挙動と地盤変位

SHIELD BEHAVIOR AND GROUND DISPLACEMENT BY THE UNIFICATION OF EXCAVATION CONTROL SYSTEM FOR FOUR PARALLEL SHIELD TUNNELS

山口 巍¹⁾, 山崎糸治²⁾, 福島健一³⁾, 杉嶋敏夫⁴⁾, 大西 豊⁴⁾

Iwao YAMAGUCHI,Itoji YAMAZAKI,Kenichi HUKUSHIMA,Toshio SUGISHIMA and Yutaka OONISHI

In grasping the behavior of the surrounding ground and foregoing tunnel by a closely running tunnel in the parallel-shield-construction, it is necessary to evaluate the influence by the dispersion in excavation control. The paper describes the result of excavation control by a unified control system in the subway construction of four parallel shield tunnels, and the characteristic mechanism of the ground behavior based on the premise of confirming the absence of the dispersion of significance in the control of excavation. The knowledge obtained for the horizontal ground behavior on the longitudinal direction of the tunnel will be introduced in the main.

Keywords : Shield tunnel, Control, Measurement, Deformation

1. はじめに

大都市では、地下の高度利用が進み、地下空間は重要構造物が近接して建設されることが多くなっている。京都市の地下鉄東西線の建設においても、地下空間の制約からトンネルを近接する必要があった。御陵東工区は、地上を走る京阪京津線が地下へ乗り入れ、地下鉄と併せて複々線となる区間であり、4本のトンネルが近接する。さらに、同方向行き線路が同一ホームに到着するという乗客の利便性を図るために、回転移行形式とした。これを4台の泥土圧式シールドにより施工した。

4本のシールドトンネルの近接施工による地盤や先行トンネルへの影響については、詳細な掘進制御内容の考慮を必要としない範囲において定量的把握を試みてきた¹⁾²⁾。ところが、複数シールドの掘進により生じる地盤や近接トンネルの挙動を各シールド掘進別に比較検討する場合、各シールドの掘進制御の相違による有意な要素の影響を考慮しなければならない。

当該工事では、4台のシールドに統一した掘進制御方式を採用した。これにより、地盤やトンネル挙動モードに複数のシールドの掘進制御の相違による有意な差が生じることを抑制した。その結果、同一の土被り、地盤を掘進した複数のシールドでは、共通して特徴的なシールド方向変化特性がみられ、統一的な制御過程が確認できた。そこで、本工事の掘進実績には、制御上の有意な差がないことを前提とした地盤挙動の発生メカニズムの特性について検討した。本論では、その中で特にシールド掘進時における地盤のトンネル軸方向の水平挙動について得られた知見を述べる。

1) フェロー 京都市都市建設局, 2) フェロー 京都市交通局高速鉄道本部建設部建設第二課

3) 正会員 京都市交通局高速鉄道本部第二建設事務所, 4) 正会員 佐藤工業㈱大阪支店土木部技術課




図-4 方向制御状況比較図

3.2 方向変化特性の一一致

図-4は、シールドが3回掘進する間の回転モーメントと方向変化量の移動平均値を、2台のシールド掘進結果で比較したものである。図-4-(a)は、計測A断面の1号機と2号機の平面方向の制御結果の比較を、図-4-(b)は、計測B断面の2号機と3号機の平面方向の制御結果の比較を示している。これらは、左右併設のシールド掘進の結果であり、土被りや掘進対象地盤はほぼ同一の条件であるが、この図より明らかかなように、同様な制御結果であり、方向変化状況も一致している。よって、シールドの方向制御方法が同一であることから、シールドに与えられる方向変化に影響する外乱の出現位置、程度が同じであることを示している。

図-4-(c)は、計測A断面の1号機と3号機の縦断方向の制御結果の比較を示している。上下併設のシールド掘進では、土被りや掘進対象地盤は異なる。上下併設の下に位置する先行の1号機より、後続シールドの方が回転モーメントが大きく、その方向は上向きである。上向きに押す度合いが大きいことは、シールド前方が下に向かやすい特性であり、ここでは先行シールド掘進による地盤の緩みなどが、後続シールド掘進時に影響を与えると想定される。このように、土被りや地盤条件が違うと、同一制御方式でも違った方向変化特性がみられる。

以上のことから、平面方向の制御結果では方向変化特性が一致しており、地盤条件が同じであることから、制御による有意な差がほとんどなく、また併設シールドの影響を受けていないと判断される。

よって、左右併設の区間で得られたトンネル軸方向の地盤水平挙動は、併設やシールド方向制御の影響は少なく、他の要因を想定して検討を進めた。

4. 水平方向地盤挙動特性

4.1 軸方向地盤挙動の特徴

図-5は、各シールド通過時に多段式傾斜計により測定したトンネル軸方向の地盤水平挙動の相対値（シールド通過後と通過前の差）をプロットしたものであり、次のような特徴的な挙動が示されている。

①シールド進行方向に向かって右側の地山は、掘進方向の前方に動く。

②シールド進行方向に向かって左側の地山は、掘進方向の後方に動く。

図-6は、計測A断面の左右併設である1号機と2号機の間の地盤が、それぞれのシールドが通過したときに示すトンネル軸方向の地盤水平挙動の経時変化図である。ハッチングしている期間は、シールドがセグメント幅1mを掘進しているときであり、他は停止している期間である。





図-5 トンネル軸方向地盤挙動状況



(a) 計測A断面 1号機通過時

(b) 計測A断面 2号機通過時

図-6 軸方向地盤挙動経時変化図

