

中太径鉄筋のガス圧接継手に関する考察

國鉄正。植木博
神山立男
日本砂鉄 石橋義行

1. まえがき

最近の鉄筋コンクリート構造物は長大化、大型化の傾向にあるが、部材断面は使用上、美観及び社会的要件などにより制限を受けることが多い。D32以下の鉄筋を配置すると過密となり、コンクリートの打込み、締固めなどの施工性が低下している。このため今後、D32以上の鉄筋を使用することが増加すると考えられる。太径鉄筋の定義が明確でないので、ここではD51を太径鉄筋、D35, D38, D41を中太径鉄筋と考えて、標準炎とD51用に開発された強還元性雰囲気を有する火炎との両方で中太径鉄筋をガス圧接し、各試験を行い、中太径鉄筋どちらの火炎を用いてガス圧接すべきかを考察する。

2. 試験概要

供試材の化学成分及び機械的性質を表-1、実験の因子を表-2に示す。ガス圧操作業はJIS Z 3881に基づいた試験の3種に合格した圧接工により次の条件で行なった。
(1)試験片は端面をグラインダーで充分に研磨し、鉄筋周辺の面取りを行なう。(2)バーナーは12ヶの火口を有する吹管を用い、加圧器は電動式オイルポンプを使用する。(3)強還元性雰囲気を有する火炎を用いたガス圧接は強還元炎ガス圧接法を行ない、強還元炎は、火炎中のアセチレン錐がバーナー半径の1.2~1.5倍の長さとなり、更に、バーナー中心部でアセチレン錐が衝突して横に50°以上の尾を引くまでアセチレンを過剰にする。(4)標準炎はアセチレン錐が火口より10°以下るものとする。

表-1 供試材の化学成分及び機械的性質

(日本砂鉄鋼業製 メシャーコン SD 35)

鉄筋 径	化 学 成 分 (%)					機 械 的 性 質			
	C	Si	Mn	P	S	G+	降伏点 Mpa	引張強度 Mpa	伸長率 %
D32	27	1.9	8.5	0.19	0.09	4.1	375	588	27.6
D38	26	2.0	8.5	0.22	0.09	4.0	371	568	29.4
D41	27	2.5	8.4	0.32	0.18	4.1	386	593	27.6

表-2 実験の因子

試験は次の項目について行なった。(1)圧接のままの曲げ及び引張試験: JIS Z 2241及びJIS Z 2248に準じて行なった。なお、曲げ試験は曲げ直径40で、巻付け法によった。(2)圧接面で破断させた面の観察: 引張試験に使用した試験片の一部に、高速切削機を用いて圧接面に深さ20mmのナットを入れ、引張試験機を用いて破断させ、その破断面にフラット破面が生成しているかどうか調査した。

実験の因子	試験項目		引張試験 火炎種類 標準	引張試験 火炎種類 標準	引張試験 火炎種類 標準	引張試験 火炎種類 標準
	火炎種類 標準	火炎種類 標準				
鉄筋径 32	3841	323841	3841	3841	3841	38
圧接部の 1.5倍 以上	2	2	2	2	2	2
3くらみ鉄 前径の 1.3倍 以下	2	2	2	2	2	2
鉄筋束合 せ間の開 き	2	2	2	2	2	2
5mm	2	2	2	2	2	2
3mm	2	2	2	2	2	2
炎の不良	2	2	2	2	2	2
鉄筋	2	2	2	2	2	2
正規の圧接	3	3	3	3	3	3

*数字は試験片の本数を示す。

**「正規の圧接」とは圧接部の3くらみの鉄筋径の1.4倍以上かつ鉄筋束合せ間の開きが1/16以下で支が偏心しないものをいう。その他は実験因子となつた因子だけが「正規の圧接」を満足しない。

***「炎の不良」はバーナーの中心で鉄筋が加熱されない場合または、風の影響により炎が均一に当らない場合を想定した。

(3)ガス圧接継手の疲労試験: 強還元炎ガス圧接法で圧接したD38の試験片の疲労試験は、容量50tのアムスラー型バルセーター疲労試験機を使用し、繰返し速度600cpmで行なった。

荷重条件はM-1~M-4が下限応力度2.0kgf/cm², M-5が下限応力度13.0kgf/cm², 上限応力度18.0kgf/cm²である。

3 試験結果と考察

(1)引張試験: 引張試験結果を基にして鉄筋径別に、降伏点、引張強さ、伸びの各継手効率の相対度数分布を図-1~図-3に示す。(2)標準炎を用いたガス圧接法と強還元炎ガス圧接法との間に、各継手効率からは明らかなる有意差は認められない。このことは、標準炎に強還元炎と同じく12ヶの火口を有する吹管を用いたことの影響もある

と思われる。(4)母材のJIS規格を基準にして継手効率を算出すると、破断したもの以外はすべて100%以上であった。(C)圧接面から破断した試験片は、標準炎の「圧接部のふくらみが鉄筋径の1.3倍以下」で1本、強還元炎の「炎の不良」で2本あつた。また圧接の熱影響部から破断したものは強還元炎の「正規の圧接」であった。なお破断した試験片はいづれもD41であつた。

(2) 疲労試験: S-N 図-1 降伏点の継手効率

曲線を図-4に示す。

25°程度の複線鉄筋コ
ンクリート2室箱けに
を想定して応力振幅(下限応力度13.0kgf/mm²上
限応力度18.0kgf/mm²)では
 3.10×10^6 回の繰返しでも破断しなかつた。疲
労破断した試験片の状

態は、いずれも圧接部
に隣接した斜めリブの
圧接側の付け根で発生
している。

(3) 圧接面で破断せし面の観察: 観察した試験片が少量のため、全体的な圧接条件と

の関係は得られなかつたが、次のような傾向がみられた。(a)強還元炎でも鉄筋突合せ間の開きが5mm程度になるとフラット破面が生成されることもあり、3mm程度なら生成しにくい。(b)ノッチを入れずに圧接面から破断した試験片の全てにフラット破面が生成しており、とくに「炎の不良」はフラット面積が多い。

(4) 曲げ試験: 破断した試験片は全て標準炎であり、圧接面からの破断はD38の「鉄筋突合せ間の開きが3mm以下」「炎の不良」で各1本あり、圧接の熱影響部から破断したものはD41の「正規の圧接」であつた。

4まとめ

今回の試験は試験片の数が少なく、圧接も比較的良好であるために、実験因子間の差が明確には表われなかつたが次のようない傾向があつた。

(1)ガス炎の違いによる引張特性の差は殆んど黒いが、曲げ特性の面からは中太径鉄筋も強還元性雰囲気中で圧接し

た方が良いと思われる。(2)鉄筋突合せ間の開きが5mm程度になると破断面の観察から見て、強還元性雰囲気中で圧接してもフラット破面が生成されることもある。(3)圧接面から破断した試験片は全て、圧接部のふくらみが鉄筋径の1.5倍未満であった。このことからふくらみは鉄筋径の1.5倍以上とするのが良いと思われる。(4)「炎が不良」となり、鉄筋が不均一に加熱されると継手の性能は著しく低下し、フラット破面の面積も増加する。このため圧接者はバーナーの中心で鉄筋を加熱するとともに強風時には作業を避けた方がよい。

図-2 引張強さの継手効率




図-3 伸びの継手効率





図-4 S-N曲線



実験の因子	鉄筋火炎の種類	試験結果	実験の因子	鉄筋火炎の種類	試験結果
圧接部の ふくらみが 鉄筋径の 1.5倍以上	D38 標準	良	炎の不良	D38 標準	1本圧接面破断
	D41	・		D41	良
	D38 強還元	・		D38 強還元	・
	D41	・		D41	・
圧接部の ふくらみが 鉄筋径の 1.5倍以下	D38 標準	・	正規の圧接	D38 標準	1本圧接面破断
	D41	・		D41	良
	D38 強還元	・		D38 強還元	・
	D41	・		D41	・
鉄筋突合せ せ間の開 き	D38 標準	・	正規の圧接	D38 標準	・
	D41	・		D41	1本圧接面破断
	D38 強還元	・		D38 強還元	良
	D41	・		D41	・