コンクリートひび割れ面からの漏水性状に関する考察

圧力計

中央大学 学生会員 関 皓平 中央大学 正会員 大下 英吉

エアコンプレッサ

1. はじめに

コンクリート構造物におけるひび割れからの漏水は, 耐久性や強度低下に大きな影響を与えるため,早急に解 明すべき問題の一つである^{1),2)}。特にダム,堤防・橋梁の 基礎,地下構造物等の水密性が要求される構造物におい て,漏水は非常に重要な問題である。近年,地下構造物 が地中深く建設されるために構造物に対する作用水圧も 大きく,漏水対策は以前に増して重要視されている。既 往の研究において,ひび割れからの漏水に関しては精力 的な研究が遂行されているが,比較的大きなひび割れか らの漏水現象に関して,定量的に評価したものは少ない のが現状である。

そこで本研究では,高水圧が作用した場合におけるモ ルタルのひび割れからの漏水特性に関して実験を実施す ることにより,漏水量,平均流速,動水勾配等の関係を 定量的に評価することを目的とした。人工的に作成した ひび割れ幅,作用水圧,部材厚を実験パラメータとして 漏水実験を実施し,ひび割れからの漏水メカニズムに関 する検討を行った。

2. 実験概要

2.1 試験条件

実験パラメータを表 - 1 に示す。ひび割れ幅は ,0.1mm、 0.2 mm, 0.3mm, 0.5mm, 1.0mmの5水準とした。 2.2 実験方法

実験にはモルタルを使用し,供試体サイズは 340×340×50mm 340×340×150mmおよび340×340×300mm とした。型枠中心部に,所定の高さおよび厚さの銅板(幅 は50mm一定)を設置した。なお,モルタルのW/Cは40% であり,S/Cは2.5とした。打設後24時間で銅板を引き 抜くことで,人工的にひび割れを作成し,材齢3日まで 湿布養生した。

水圧(MPa)	0.03,0.06,0.1,0.2,0.3	供試体平面図
ひび割れ長さ∶5cm一定		
ひび割れ幅(mm)	0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.5 , 1.0	
部材厚(mm)	50,140,290	50mm

キーワード ひび割れ,漏水,動水勾配,平均流速

連絡先 〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学部土木工学科 TEL 03-3817-1892 FAX 03-3817-1803

++++ 水 供試体 8888 漏水 マイコン DATA LOGGER 電子天秤 RS232C 図 - 1 漏水試験装置 12 ◆ ひび割れ幅0.1mm◆ ひび割れ幅0.2mm 10 ◆ ひび割れ幅0.3mm ◆ ひび割れ幅1.0mm 平均流速(m/sec) 8 6 4 2 0 0.06 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 動水勾配 (a) 部材厚50mm









漏水量は,図-1 に示す装置にて測定を行った。モル タル供試体の上部に漏水試験装置を設置し,エアコンプ レッサーを用いて加圧することにより所定の水圧を保持 し,供試体下面からの漏水量の経時変化を電子天秤にて 測定した。なお,正確な圧力の値で計測するため,容器 には圧力計をとり付け,実験を行った。

3.1 試験結果

図 - 2 は平均流速と動水勾配の関係を表したものであ り,(a)~(c)は,50mm,140mm,290mmの部材厚のも のを示している。なお,動水勾配は水圧(MPa)を各部材 厚(mm)で除した値とし,平均流速は漏水量が一定な状 態になった時点の単位時間当たりの漏水量をひび割れ断 面積で除した値とした。同図より,平均流速は動水勾配 の増加に伴って大きくなる傾向があることが確認できる。 また,動水勾配が大きくなると低下してしまう。また一 定の水圧下において平均流速はひび割れ幅が大きくなる ほど低下する傾向を示している。

図 - 3 は平均流速とひび割れ幅の関係を表したもので あり,(a)~(c)は,50mm,140mm,290mmの部材厚の ものを示している。各図より,0.2mm または0.3 mmを 境に,平均流速は減少していることが確認できる。単位 ひび割れ幅当たりの平均流速の増分率に着目すると,部 材厚が小さい場合においては比例して増加しているが, 部材厚が大きくなるほど緩やかになる傾向が認められる。 一方,0.2mm または0.3mm 以上のひび割れ幅においては, 平均流速の減少率は部材厚が大きくなるほど緩やかにな る傾向が確認できる。

しかしながら,本実験におけるモルタルに作成した人 エひび割れは滑らかである。実環境下におけるひび割れ は,内部の祖度が大きく,形状も多様であるため,層流 状態から乱流状態への変遷にも影響が出ると考えられる。 このメカニズムに関しては,十分に解明されていないの が現状であり,今後の課題とする。

4. まとめ

本研究ではひび割れ幅と平均流速および動水勾配と 漏水量の関係を評価することを目的とし,人工的にひび 割れを作成したモルタル供試体に水圧をかけて漏水量の 測定を実施した。以下に本研究により得られた知見を示 す。

- 動水勾配と漏水量の関係では線形性ではなく非線 形性が見られた。動水勾配が大きくなることでひび 割れ内部での水の流れが複雑化するためだと考え られる。
- 2) ひび割れ幅と平均流速の関係では各部材厚において 0.2mm,0.3mmを境に平均流速が遅くなることが読み取れることから水圧が上昇することにより層流状態から乱流状態へと変遷していると考えられる。このような結果になるのはひび割れ内部の水の流れはひび割れ幅が大きくなるほど,また動水勾配が大きくなるほど複雑化するためだと考えられる。

参考文献

- 伊藤祐二・青景平昌・笹谷輝勝:高水圧下における コンクリートのひびわれからの漏水に関する研究, コンクリート工学年次論文報告集 13 - 1.1991
- 2) 松岡茂・福原輝幸・柳博文:コンクリートひび割れからの漏水メカニズムと漏水量予測,土木学会論文集,No,523/ -32,83-90,1995,9