新之介

柔飛翔体の衝突を受ける鉄筋コンクリート版の破壊メカニズムに関する検討

1. 緒言

近年、竜巻に伴う飛来物や火山噴石の衝突を受ける鉄筋コン クリート構造物の耐衝撃設計法の確立が急務となっている.こ れらの飛来物が衝突する場合, 飛来物に変形が生じる(柔飛翔 体)ことが考えられる.鉄筋コンクリート(以下 RC と呼ぶ)部 材への衝突については、主として飛来物が変形しない剛飛翔体 を対象とする場合が多く、柔飛来物の衝突を受ける RC 版の破 壊メカニズムを検討した例は少ない.本研究では,柔飛翔体の衝 突を受ける RC 版の破壊メカニズムについて検討を行った.

2. 柔飛翔体の衝突実験

柔飛翔体の衝突を受ける RC 版の破壊性状や飛翔体の変形を 調べるために衝突実験を行った.実験には、図-1(a)に示す半球 形の先端部と胴体部および鋼管部 (JIS STKM11A) を有する質量 8.4kg の飛翔体を用いて, 図-1 (b)に示す厚さ 15cm の RC 版に 衝突させた.なお,図-2に示すように RC 版は裏面支持具にボ ルトで固定し、四辺支持とした.実験では、衝突時の飛翔体の運 動を撮影速度 50000frame/s の高速カメラで側面から撮影し,飛 翔体の変位時刻歴から速度および加速度を算定した.

表-1に、実験ケースと実験結果を示す.衝突速度は52m/s~ 66m/s に設定し, 破壊モードは既往の研究を参考に局部破壊のモ ードとして整理した¹⁾. 図-3に, RC版の破壊性状を示す. RC 版の断面には、衝突部から斜めひび割れが進展している. また、 鋼管部には座屈変形が生じ、ケース1およびケース2の変形量 はそれぞれ 37.9mm および 47.9mm であった. 剛飛翔体の局部破 壊評価式である電中研式¹⁾を用いて,RC版の裏面剥離が発生す る衝突速度を算定すると40m/s以上である.一方,実験ではケー ス1の衝突速度 52m/s においても表面破壊であることから、鋼 管部の変形によって RC 版の損傷が低減されたと考えられる.

3. 衝突実験の数値シミュレーション

RC版に生じた損傷の進展状況を詳細に調べるため,図-4に 図-3 RC版の破壊性状および鋼管部の変形状況 示すように AUTODYN Ver.15 を用いて 1/4 対称モデルを作成し、数値シミュレーションを行った.飛翔体は先端部 と胴体部を固体要素,鋼管部はシェル要素(2mm×2mm)でモデル化した.RC版については固体要素(5mm×5mm) ×5mm)でモデル化し、ボルトで固定した位置の節点についてはxおよびy軸方向の自由度を固定した.また、鉄 筋については梁要素(5mm)でモデル化し、コンクリートの節点と結合した.コンクリートの構成則には Drucker-

キーワード 竜巻飛来物,柔飛翔体,鉄筋コンクリート版,破壊メカニズム

連絡先 〒239-8686 神奈川県横須賀市走水 1-10-20 防衛大学校建設環境工学科 TEL:046-841-3810 E-mail:ed17003@nda.ac..jp



防衛大学校 学生会員 〇片岡





表-1 実験結果



裏面

(b)

断面

ケース2

鋼管部

断面

ケース1

(a)

Prager モデルを,破壊則には負圧破壊規準を用いた.鋼管部およ び鉄筋の構成則には,Johnson-Cook モデルを用いて降伏後のひ ずみ硬化を考慮した.表-2に,解析定数を示す.解析ケースに ついては,表面破壊が生じたケース1に加え,飛翔体の先端部 に相当する質量 2.9kg の剛飛翔体および質量 8.4kg の剛飛翔体が 速度 52m/s で衝突するケースについても解析を行った.

図-5に、飛翔体の変位、速度および加速度に質量を乗じて求 めた荷重時刻歴を示す.図-5(a)および(b)にそれぞれ示す変位お よび速度の時刻歴をみると、解析結果と実験値はほぼ一致して いる.また、先端部と胴体部の最大変位の差は39.4mmであり、 実験後に計測した鋼管の変形量 37.9mm とほぼ一致する.図-5(c)の荷重時刻歴をみると、RC版に作用する先端部の荷重は最 大700kNを示した後に減少し、その後は正負に振動している. 一方で、胴体部の荷重は最大300kNを示した後に減少して振動 している.ここで、図-5(d)に示す質量2.9kgの剛飛翔体の荷重 時刻歴をみると、最大荷重は柔飛翔体の先端部と胴体部の荷重 の合計と一致することがわかる.この理由は、飛翔体先端部が鋼 管部の座屈によって受ける荷重は、図-6に示すようにRC版へ の貫入による荷重と反対の方向に作用するためと考えられる.

図-7に、時刻 3.0ms における RC 版断面の速度分布と損傷状 況を示す.なお、RC 版の断面については z 軸について対称表示 している.それぞれの速度分布をみると、柔飛翔体では RC 版の 全体に渡って速度がゼロ以下となったが、質量 8.4kg の剛飛翔体 では裏面の斜めひび割れの内側に 10m/s 以上の速度が生じてい る.すなわち、柔飛翔体では破壊が表面破壊に留まり、剛飛翔体 では裏面剥離が生じたと考えられ、実験結果および局部破壊評 価式の結果と整合している.また、RC 版の損傷状況をみると、 柔飛翔体と質量 2.9kg の剛飛翔体のケースは、中心付近の斜めひ び割れはいずれも同様に発生していることがわかる.これは、 RC 版の損傷は主として先端部の衝突により生じ、胴体部が損傷 に与える影響は小さいためと考えられる.

4.結言

本研究は、柔飛翔体の衝突を受ける RC 版について考察を行ったものである. その結果, RC版の損傷は主に先端部の荷重により生じ、胴体部の荷重は鋼管部の座屈変形により、先端部の反力と逆の方向に作用するため RC 版の損傷に与える影響は小さく, RC版の損傷が大きく低減されることがわかった.

参考文献

 伊藤千浩,大沼博志,白井孝治:飛来物の衝突に対するコン 図-7 クリート構造物の耐衝撃設計法,電力中央研究所,総合報告 U24,1991.

