第 I 部門 鋼製ラーメン橋脚隅角部に設置したフィレットの座屈性状に関する研究

大阪大学大学院工学研究科	学生員	○宮田	亮	日立造船鉄構株式会社	正会員	田原	潤
東京工業大学大学院理工学研究科	正会員	小野	潔	大阪大学名誉教授	フェロー	西村	宣男
大阪大学大学院工学研究科	正会員	三好	崇夫	大阪大学大学院工学研究科	正会員	奈良	敬

ウェブパネル

ランジ交差部

フランジ交差部の疲労亀裂³⁾

溶接三線交差部模式図

図3 フィレット4)

実験供試体

 D_{i}

D.

tw:ウェブ板厚

溶接用就样

桂フランジ

図1

ウェブ

ウェブこば香

薬フランジ

フィレット面外変位

図 4

図2

1. まえがき 鋼製ラーメン橋脚隅角部のフランジ交差部(図 1)は構造上の応力集中¹¹と,図2に示す3溶接線が交差する箇所²⁰の不完全溶け込みに起因して,近年,疲労亀裂³⁰の発生が報告されている.そこで,図3に示す隅角部のフランジ交差部の応力集中に配慮した構造詳細の1つフィレット⁴⁰が提案されている.フランジ交差部の疲労に対して良好な影響を与えるフィレットであるが,その耐荷力に関する知見は少なく地震時の挙動は明らかではない.想定よりも低い地震動レベルでフィレットが損傷し隅角部の角に残留変形が生ずることは,L1地震動⁵⁰に対して健全性を損なわないという観点から好ましくない.そこで,本稿では鋼製ラーメン橋脚隅角部に設置したフィレットの耐荷力を明らかにすることを目的とし,実験・解析的に検討を行う.

2. フィレットの座屈実験 実験供試体を図4に示す.また実験供試体の諸元を表1に示す.首都高速道路(株)の設計要領に準拠しフィレットの突出幅Hをはり高さDbの20%とした供試体1を基本モデルとして,フィレット突出幅を大きくしたモデルを供試体2,はり高さDbを大きくしたモデルを供試体3,材質を変化させたモデルを供試体4とした.フィレットに圧縮力を作用させるため,荷重方向は図4に示すように鉛直下向きのみの片振り漸増繰り返し載荷とした.載荷パターンの概念図を図5に示す.

3. 解析的検討 実験におけるフィレットの座屈性状を弾塑性有限変位解析 プログラムで再現し解析プログラムの妥当性を検証した.その一例として供 試体2の荷重-フィレット面外変位関係の比較を図6に示す.図6より実験 のフィレットの座屈性状を解析で再現できたことがわかる.その後,実験施 設の制約から実験では再現できなかった,より実構造に近い断面力を再現し 解析を行った.解析モデルを図7(a)に示す.実験でははり長さLを359mm としたが,解析では実績調査の標準値としてのはり高さD_bとはり長さLの関 係により,曲げモーメントの変曲点長さを想定してはりおよび柱長さを 950mmとした.また解析モデルの諸元は実験供試体の諸元と同一とし,解析 モデル1~4と称することとする.荷重の載荷について,解析では一般的に変 位制御にて載荷されるが,荷重を取り除いた時の残留変形を把握することを



Ryoh MIYATA, Jun TAHARA, Kiyoshi ONO, Nobuo NISHIMURA, Takao MIYOSHI and Satoshi NARA

目的としているため本解析では荷重制御の片振り漸増繰り返し載荷とし た. 載荷パターンの概念図を図5に示す. 荷重載荷時の隅角部の挙動の イメージを図7(b)に示す.図7(b)より,荷重の増加につれて隅角部 ウェブパネルがせん断変形していく様子がわかる. 隅角部ウェブパネル のせん断変形がフィレットの面外変形に直接的な影響を与えると考えら れる. そこで本稿では、フィレット面外変位を隅角部ウェブパネルのせ ん断変形角で整理することとした. 解析モデル1を基本モデルとして各 解析モデルのせん断変形角-フィレット面外変位関係の比較を図8に示 す. 載荷は荷重制御としているため, 下側の折り返し点で荷重が完全に 取り除かれたことになる.従って、折り返し点でせん断変形角がゼロに 戻らなくなるサイクルでウェブパネルがせん断降伏したことになる(図 8中の矢印).参考のため荷重-せん断変形角関係から読み取ったSM570 ₽ 材の降伏せん断変形角を図8中に点線で示した.図8より隅角部ウェブ パネルがせん断降伏し残留変形が生じなければ、フィレットにも面外残 留変位はほとんど生じないことがわかる. 各解析モデルについて考察す る. 図8(a), (b)の解析モデル1,2,3は突出幅Hの異なるモデルであ rad) る.突出幅Hの大きなモデルのフィレット面外残留変位は隅角部ウェブ 授 パネルのせん断降伏後に急増していることがわかる.フィレットの突出 幅Hはウェブパネルがせん断降伏した際のフィレットの面外残留変位の 大きさに影響を与えるということがいえる.図8(b)より,解析モデル 3 のフィレット面外残留変位は隅角部ウェブパネルがせん断降伏する前 に生じていることがわかる.これは、解析モデル3のはり高さを大きく したため、隅角部ウェブパネルを変形させるのに大きな荷重を要しウェ ブパネルよりも柱フランジが先に降伏し,解析モデル1に比べ柱側から の圧縮変位が増大したためであると考えられる.図8(c)の解析モデル塩 1,4は鋼種が異なり、突出幅Hが同じモデルである.図8(c)より、解判 析モデル4は解析モデル1と同じようなせん断変形角の履歴を受けたに も関わらず,解析モデル4のフィレットの面外残留変位は解析モデル1 に比べ大きくなっていることがわかる.これは,解析モデル4はSM490Y

材であり降伏応力o,が小さく,必然的に小さなせん断変形角でウェブパ



図8 せん断変形角ーフィレット面外変位関係

<u>4. 結論</u>本検討の範囲内では,鋼製ラーメン橋脚隅角部のフランジ交差部の疲労に配慮したフィレットは, 隅角部ウェブパネルや隅角部フランジに塑性変形が生じなければ単独で座屈せず面外残留変位も生じない. また,フィレットの残留面外変位の大きさは突出幅Hやウェブパネル残留変形角の大きさに影響を受ける.

【謝辞】

ネルが降伏しているからである.

本研究は「平成19年度鋼構造研究・教育助成事業(土木学生研究)」の一環として行ったものであります. ここに深く感謝いたします.

【参考文献】

1) 奥村敏恵,石沢成夫:薄板構造ラーメン隅角部の応力計算について,土木学会論文集,No.153,pp.1-18, 1968年. 2) 国土交通省 国土技術政策総合研究所:道路橋の鋼製橋脚隅角部構造に関する資料,国土技術政 策総合研究所資料 No.229, 2005年. 3) 三木千壽,平林泰明:施工の不具合を原因とする疲労損傷,土木学 会論文集 A,Vol.63,No.3,pp.518-532, 2007年. 4) 首都高速道路公団:首都高速道路 橋梁構造物設計要領Ⅱ鋼 橋編, pp.58-59, 2003年. 5)(社)日本道路協会:道路橋示方書・同解説 V耐震設計編,2002年.