

## モルタル吹付のり面の点検手法について

建設省四国技術事務所

角谷 博

竹内武彦

○ 堀本達雄

## まえがき

モルタル吹付のり面において、ある日突然のり面が大規模に崩壊するという事例が発生しており施設の破壊と共に社会的問題を生ずることがあり道路管理上その安全性が強く要求されている。モルタル吹付工は一般に湧水のない砂土岩盤の崩落防止、風化浸食の防止を目的として施工されるが、10数年も経過するとモルタル及び背面地山とも風化が進行し次第に不安定化に向っている。過去のモルタル吹付のり面は四国地方建設局直轄管理区間だけでも453箇所にのぼり四国の特異な地形、地質、気象条件を考慮すればこれらのり面の災害防止や事前予測が何よりも急務である。しかし現在は道路パトロールによる目視点検が主であのり面の安定性の評価としては不充分である。そこでモルタル吹付のり面の危険度評価を行つてあたり、機動性、簡便性、経済性を考慮した調査手法の検討を行つものである。

## 1. 調査手法

モルタル吹付のり面の危険度は、イ 吹付け材の良否 ロ 地山の良否 ハ 吹付け材背面の変状程度の3要素を判定基準として総合的に評価されるものと考え、以下の調査法を採用した。  
 ① 目視調査（ハンマー打診を含む）  
 ② 簡易弹性波探査  
 ③ 自然放射能調査  
 ④ 振動調査（衝撃弹性波法）  
 ⑤ 地山の評価  
 ⑥ 試料採取  
 ⑦ 吹付け材、地山の評価  
 ⑧ 超音波伝播速度測定  
 ⑨ 吹付け材の評価

1-1 目視調査 最も基本的な調査でのり面の形状、構造、地形条件、変状状態、について概要を把握するものである。  
 1-2 簡易弹性波探査 のり面に震源器を置きカッタヤを起振源として弹性波を発生させ各受振器への波の到達時間とから地下構造を推定する方法である。一般に弹性波探査では、下部ほど遅い場合のみ適応可能である。  
 1-3 自然放射能調査 岩石中の放射能物質は地下水等の物質とともに岩石中の巣裂、断層等を通じて移動し、表層土や巣裂土等に蓄積される。従って地表面で土壤岩石中の自然放射能強度を計測すれば断層などの地質構造を推定することができる。

## 1-4 振動調査

モルタル表面にハンマー打撃により衝撃を与えて均質境界からの反射波動を超音波センサで受振し、波形からモルタル面下の性状を推定する方法である。

1-5 送気調査 試料採取孔より送気筒を通して圧縮空気を送り、周囲の変状部より漏出する煙を察知して、モルタル背面の空洞規模を推定する方法である。

1-6 試料採取 採取地点は振動調査点と一致させ、ドリル、カッター、ハンマードモルタル、地山を採取する。試料採取は肉眼鑑定、超音波測定に供するためのサンプリング及び採取時にモルタル背面、地山岩盤の性状を鑑定するために行うものである。  
 1-7 超音波伝播速度測定 採取試料より、超音波伝播速度を求め弹性波探査結果との対比により、モルタルの風化度を推定する。

## 2. 結果及び考察




図-1 振動調査概念図




図-2 連続試験装置構造図

## 2-1 目視調査 りのり面の基礎的事項を網羅した台帳としての性格が強い。

2)モルタルの風化度は表面からの肉眼鑑定及びハンマー打診により、あら程度評価することができる。 3)ハンマー打診は簡単、手軽で任意の方向に調査を広げることができ補助的調査法として利用できる。

2-2 簡易弾性波探査 結果は表-1のように解析すれば、モルタル表面からの調査と、モルタル近く離れた地点での調査を比較すると走時曲線は正規分布を示し特にモルタル被覆の影響は現われていない。 リ風化帯が薄い（約5cm以内）とモルタル表面上に起、受振点をおいても基盤速度は換土できらが風化帯の速度は得られない。 2)風化帯の速度は水抜き孔を利用して起振するこにより換土できる。 2-3

### 自然放射能調査

1)本来地山の良否を判定する手法として採用しつつある。対象のり面に大きな断層等の地質的弱構あるいは湧水地帯が存在せず、異常値は換土できていない。 2)バックグラウンドより低い値を示し、モルタルによる遮へい効果が現われている。 3)放射能値と風化帯厚さ、あるいは風化強度との相関性は不明瞭である。

振動波形（P波）は基本的には次の4種類がある。 Aタイプ：Aタイプの波形特徴は振幅の大きさ、波形が急激に減衰する型で有力な窓度（空洞等）の境界からの反射波形である。

### 2-5 送気調査

装置は簡単であるが定量的解析までデーターは得られなかった。

### 2-6 超音波伝播速度測定

モルタルのP波速度は2km/s以上を示す速度は得られず劣化の進んだモルタル柱質の測定ができない。

## 3 調査手法の評価

3-1 吹付け材の評価 吹付け材の劣化程度はハンマー打診を含めた目視調査で十分であり簡易弾性波探査で得られる速度値も切味すれば評価は十分可能なものと思われる。 3-2 吹付け材背面の評価 面としての把握が可能で振動調査が最も有効である。

3-3 地山の評価 吹付けのり面安定の根本的要因は吹山の地質構成、地質構造にある。地質構成については弾性波速度と速度層断面図で得られる風化帯の厚さが指標となる。地質構造については周辺の地表地質によって推定される。以上のようにモルタル吹付けのり面の危険度を判定する調査手法としては、①吹付け材の評価として目視調査 ②吹付け材背面の評価として振動調査 ③地山の評価として簡易弾性波探査が非破壊検査手法として有効性が認められた。

## 4 まとめと今後の課題

今回の測定は複数（花崗岩）、秩父帶、四万十帶（砂岩、頁岩の互層）を対象にしており、得られた結果が他の種類の岩石や風化帯にも適合するか否かについては地質別別の検証が必要である。 また振動調査については現在P波を主に調査を行っているが、S波についての調査も必要である。 又近年発展しつつある物理手法としての熱映像解析等諸技術の活用を図り調査検討を加え精度の向上を図る必要がある。 なお、本調査手法で道路巡回要領に点検項目として段階調査方式で活用を図り、のり面の保全、補修計画に反映する計画である。






表-1 受振器モルタル面設置の場合

箇所	測線番号	弾性波速度 VP (m/sec)			基盤深度 (m)
		セメント	風化帯	基盤	
1 壁面	D	1.2~2.0	0.4~0.6	—	—
	C	1.5~2.0	0.3~0.5	3.7	5~11
	B	1.5~2.0	0.5~0.7	3.7	4~7.5
	A	1.5~2.5	0.5~0.7	3.7	4~7

図-4 振動波形例



● 直 40 μsec  
・周波数 1.53  
50 kHz  
モルタル速度  
2km/s とすると  
1μsec  
 $\frac{2000 \times 10^6}{2} = 40 \musec$