

九州大学 正員 石川 達夫

： 学生員 松下 博通

： 。藤村 正人

コンクリートアレキヤスト部材を現場で接合する場合、間詰め現場打コンクリートを打ち、その後、アレストレスを導入する方法や、その部分を鉄筋コンクリート構造にする方法などがある。

本実験は、後者の鉄筋コンクリート構造にした場合と接合する場合と接合せたものに比して、曲げモーメントに対してどの様に挙動が変化するかを試験し、検討したものである。

### 試験概要

試験には、幅30cm高さ20cmの矩形断面を有し、スパン2.00mのはりを使用した。これは、図-1に示すように、先ずA部分を作成し、次にこれを向い合わせた状態でB部分の間詰打をおこなったものである。A部分からは鉄筋を突き出させ、これとB部分のコンクリートとの付着で一体化を図ったものである。

はりは主鉄筋量、B部分の長さ(図-1のbで以後間詰長さと呼ぶ)、主鉄筋の配置、加工形状を変えて11本作成した。その詳細を表-1に示す。なお、はりの断面はハザレも引張鉄筋と同数の圧縮鉄筋を有している。使用鉄筋はD10である。B部分へのコンクリート打は、A部分材令1日でおこなった。打設コンクリートの配合は、A,B両部分とも  $C=350\text{kg/m}^3$ ,  $W/C=50\%$ ,  $\eta/\alpha=47\%$  である。試験はハザレもB部分材令28日でおこなった。なお試験時の圧縮強度は、バッチによリ多少差異があり、510~670kg/mm<sup>2</sup>、引張強度は32~34kg/mm<sup>2</sup>、静弾性係数は  $2.3 \sim 2.7 \times 10^5 \text{kg/mm}^2$  である。載荷は、スパン3等分点のZ点載荷で、載荷点はヒンジ構造とし、載荷部分はローラーを使用し、はり全幅に渡る線荷重とした。従って間詰部分は自重の影響を無視すれば、理論上曲げモーメントのみを受け、せん断力は、0である。

載荷時の主な測定項目は、たわみ、支間中央部のひずみ分布、A,B境界部の開きの幅、その他の部分





図-1

表-1

はり名称	主鉄筋量 (上下各本)	間詰長さ b (cm)	間詰部状態	
			鉄筋形状	表面 側面
I シリーズ	I-0	3	—	—
	I-10		10	並置
	I-20		20	：
	I-30-a		30	：
II シリーズ	II-0	2	—	—
	II-10		10	並置
	II-20		20	：
	II-30-a		30	：
	II-30-b	2	30	直線
	II-30-c		30	千鳥
	II-30-d		30	コ型

#### ・間詰部鉄筋形状



のひびわれ状況などである。

### 試験結果

**・破壊荷重** それぞれのはりの破壊荷重と、一体打設はり(I-0, II-0)に対する破壊荷重比とを表-2に示す。破壊荷重は同一間詰長さの場合、鉄筋の配置、加工形状によってはほとんど差異はない、当然のことながら使用主鉄筋量によって差が生じてある。また、間詰長さによっては、 $b=20, 30\text{ cm}$ の場合に大差はないが、 $10\text{ cm}$ の場合には、 $b=30, 20\text{ cm}$ のはりに比べてかなりの低下を示している。この事は或る程度の鉄筋付着長が必要であり、それ以上あっても効果は少いことを示してある。また、一体打設したはりに対する $b=20, 30\text{ cm}$ のはりの荷重低下は、Iシリーズでは3%程度で、IIシリーズでは6~13%で平均8%である。

**・たわみ** たわみ曲線の一例としてI-0, I-10の結果を図-2に示す。これより、間詰部境界がヒンジに似た作用をしている事が分る。また、IIシリーズの荷重-中央点たわみ曲線を図-3に示す。これによると、一体のはりII-0に比べて間詰はりは、ハーフはりも大きなたわみ量を示し、特にII-30-Cが大きな値を示している。

**・ひびわれ** 間詰はりは、ハーフはりA, B部の境界が開く形状を示し、 $b=10\text{ cm}$ のはりの場合にのみ、その後B部分中央部にひびわれが発生し、破壊はここで起因している。また、両詰はりは、1体のはり(II-0, I-0)に比べてひびわれが集中する傾向を示している。更にIIシリーズよりもIシリーズの方がひびわれが分散している。これ

は、鉄筋量が多いのはりの方がひびわれが分散する事を示している。

**・中央断面ひずみ分布** スパン中央断面の長さ方向ひずみ量は、両詰はりの引張側では荷重増加に対する増進は少く、その分布はほぼ等分布となる。

**・下縁ひずみ量** 両詰はりにおいて、B部分とA部分の等モーメント区間の下縁ひずみ量を比較すると、 $b=30\text{ cm}$ のはりではほぼ同等であり、 $b=20\text{ cm}$ のはりではB部分はA部分に比べてかなり小さく数+マイクロ程度、 $b=10\text{ cm}$ のはりではB部分は逆に数+マイクロの圧縮ひずみを生じた。

### おわりに

本試験で採り上げた鉄筋コンクリート構造の間詰では、一体打設のものに比べてたわみ量が幾分多いことや、ひびわれが集中して大きくなる等の問題点はあり、疲労性状等の検討の余地は残るが、適当な間詰部形状のもとでは、破壊荷重の低下は少く、実用に供し得るものと考えられる。

表-2

はり名稱	破壊荷重 $P_u(\text{ton})$	破壊荷重比
I-0	7.12	1.00
I-10	6.30	0.88
I-20	6.90	0.97
I-30-a	6.90	0.97
II-0	5.08	1.00
II-10	3.04	0.60
II-20	4.78	0.94
II-30-a	4.43	0.87
II-30-b	4.65	0.92
II-30-c	4.77	0.94
II-30-d	4.59	0.90




図-3