



目まで pH 7 付近にあるものの、その後漸次低減し、pH 5 近傍となる。NFC 槽のDOは、8.5 ppm 前後で定常値を示しているが、K濾槽ではかなりのバラツキが認められ、pH が減少し始めた時点で低下し、その後回復している。K濾槽では pH が 5 に低下した時点で細菌類の *Coccus*, *Bacillus*, *Vibrio*, *Spirillum* を検鏡し、特に *Coccus* が非常に多く現われた。同時期の NFC 槽の、その数はかなり少い。T-P の経時変化を図 4 に示す。図から、NFC 槽の T-P は K濾槽のそれより速く減少し、また減少量も大きい。3.2 操作 2 では、両槽ともに操作 1 より pH は低下し、NFC 槽で 7.5、K濾槽では 5 近傍となる。同時期における NFC 槽の、非常な菌増殖から考え、空隙接触面から槽への DO 取込みが考えられる。表 4 は開水路中に発生した生物を大まかにまとめたものである。生物相から見た、K濾槽の特徴は、初回薬液投入の後期から、2 回目の初期にかけて細菌類、菌類が多く見られ、7 日後には藻類 (Blue-green algae)、原生動物 (*Amoeba*, *Vorticella*, *Podophrya*) 等、特に廃水処理に関与するとされる纖毛虫類を数種検鏡できた。また、この時点での糸状菌類の増殖力が大きく、その後も非常な増殖を示した。NFC 槽も似た経過を辿るが、菌類、纖毛虫類は 1 週間後に多く現われ、纖毛虫類も K濾槽に比べ、ほぼ 1 週間遅れて多く出現した。糸状細菌類は 16 日の時点では僅かである。

T-P の変化は、操作 1 と同様、NFC 槽の方が K濾槽よりも減少率が大きい。

#### 4. おわりに

これらの結果から、pH が 7.5 ~ 6 の間が廃水処理の微生物にとって増殖環境となり、pH 9 近傍では、微生物がほとんど認められず、pH 5 付近では糸状微生物類がかなり増殖するなど、pH が各微生物の生存に大きく影響している。また、NFC ブロック槽の T-P 減少が大きくなつたのは、セメント中に含まれる ( $Fe_2O_3$ ) が P と反応して、難溶解性の ( $FePO_4$ ) を生じた可能性も考えられる。

今後は、TOC 指標による浄化特性について検討する予定である。

[参考文献] 1) 田中龍, 玉元治; あらしコンクリートを開いた剛静体に関する研究, 土木学会第48回年次学術講演会講演概要集VI-1, 1993)

2) M.TAMAI ; Properties of No-Fines Concrete with Superplasticizer, Proc. of Pacific Concrete Conference, (Vol.2, 1988) 3) M.TAMAI ; Properties of No-Fines Concrete Containing Sili-ca Fume, ACI SP-114, (1989)




図 3 DO, pH の経時変化




図 4 総リン量の経時変化

表 4 開水路中に発生した生物

細菌類	菌類	藻類	原生動物	微少後生動物
<i>Coccus</i>	Ascomycetes	Blue green algae	Flagellate	<i>Rotatoria</i>
<i>Bacillus</i>	Basidiomycetes	Diatoms	Sarcodina	<i>Gastrotricha</i>
			Ciliata	<i>Copepoda</i>