廃棄物の有効利用に伴う環告 46 号法の前処理方法の提案

福岡大学工学部 学生員 笠井逸人

福岡大学工学部 佐藤研一 藤川拓朗 正会員

1. **はじめに** 現在我が国では、廃棄物を処理・管理するに当たっては、土壌 環境基準を満たさなければならない。日本では環境庁告示第46号法試験(以 下環告 46 号法)によって判定されている。この試験法は、土壌汚染対策法や リサイクル二次製品の安全性の判定など、有害物質の挙動を事前に評価する 方法として、重要な役割を担っている1)。しかし、この試験法は公定法であ るにも関わらず、規定された前処理方法に数多くの不確定な要因を含んでい^{環告46号法の不確定性の少ない及び実際の利用に応じた前処理方法の援策} る。そのため、分析業者間の分析結果に差が生じるという事例も報告されて いる。そこで本研究では、図-1に示すフローチャートに従い、環告46号法 を用いて重金属の分析を行うにあたり、不確定性の少ない前処理方法の検討 を行った。また将来的に、安定化処理を施した廃棄物を利用する上で廃棄物 の利用範囲・利用量を拡大させるためにも実際の利用に応じた前処理方法の 検討についても言及した。

2. 実験概要 溶出試験モデルは環告 46 号法試験とし、不確定な要素を含む と考えられる前処理操作因子に着目した。分析結果に影響すると考えられる 前処理の操作因子として、a)乾燥方法、b)液固比、c)空隙率、d)振とう容器 の設置方向に着目した。また実際の利用に応じた検討については、e)乾燥時 間²⁾³⁾、f)粒径の違いに着目した。分析対象元素は B, Pb, Cr⁶⁺, Cd の 4 元素と し、1 case に対して 3 検体の検液を作製し、どの程度の誤差が生じるのかを 調べた。分析には ICP プラズマ発光分析装置を用い、Cr6+はジフェニルカル バジド吸光光度法により分析を行った。実験条件を表-1に示す。

a) **乾燥方法** 環告 46 号法の前処理規定には乾燥方法は設定されていない。 そのため、実験では乾燥方法の違いに着目し、曝露乾燥、炉乾燥、恒温乾燥 の3ヶ所で乾燥を行い分析結果に与える影響について検討を行った。

b) 液固比の設定方法 環告 46 号法の前処理方法において、規定の液固比

(L/S=10)は湿潤状態、つまり見かけの試料 50(g)として考えられているため、試料質量を少なく見積もっていると 考えられる。そこで予め試料の含水比を求め、試料を絶乾状態に換算し、正確な液固比に補正した状態と比較し た場合は溶出結果にどれだけ差が生じるかについて検討を行った。

- c) 振とう容器の設置方向 振とう回数や振とう幅は設定されているが、振とう容器の設置方向については定められ ていない。設置方向の違いが与える影響について調べるため、縦及び横の2種類の実験を行い検討した。
- d) **空隙率** 容器内に占める空気の割合を空隙率と定義する。環告 46 号法では使用容器の指定はないため、空隙率 が攪拌に伴い溶媒に影響を与えるのではないかと考え、空隙率を 72.5(%), 45(%), 17.5(%)の 3 つに設定し検討を行 った。
- e) **乾燥時間** 環告 46 号法の規定では明確な乾燥時間は設定されていない。乾燥時間の影響について検討するため 乾燥時間を 0h, 6h, 12h, 24h, 2 日, 3 日, 7 日の計 7 ケースに設定し、溶出にどのような影響を与えるのか調べた。
- f) **粒径** 前処理に設定されている粒径は2mm以下であるが、焼却灰には2mm以下に破砕させることが難しい鉄やア ルミ、陶器、ガラスなどが混入されている。将来的に焼却灰の有効利用を考えた場合、これらの試料も含めた意 味での安全性が重要となってくると考えられる。そのため、粒径を 2,9,13 mm以下の 3 種類での検討を行った。




図-1 研究のフローチャート


表-1 実験条件

	- SCOUNTY										
	case	42/H-1-G2	彭燥	晴	滷北	粒径	振とう	空隙率	初期	L/S	振とう
		条件格	即果		補正	(mm)	加	(%)	pН	L/S	矒
	1	環告46号法	暴露	24h	なし	<20	横	725	6	10	6h
	2		炸乾	6h		\$U <20	横	725	6	10	6h
	3			12h							
	4			24h	なし						
	5			2day							
	6			3day							
	7			7day							
	8		喧	6h		横	焟	725	6	10	6 h
	9	乾燥方法		12h							
	10			24h	なし						
	11			2day			155				
	12			3day							
	13			7day							
	14		1=1/1111	6h			横	725 6	6	10	6h
	15			12h							
	16			24h	_ თეე						
	17			2day							
	18			3day							
	19			7day							
	20	空隙率	暴露	24h	なし	<20	横	45.0	6	10	6h
	21							17.5 72.5			\vdash
	23	容器の設置方向	暴露	24h	24h なし	<20	縦	45.0	6	10	6h
	24			2411				17.5			
	25			0h				11.0			
	26			6h				725	.5 6	10	6h 6h
	27			12h			l				
	28		暴露	24h	なし		横 725				
	29			2day							
1	30			3day							
	31 32	乾燥間		7day Oh		<20					
	33			6h	あり	נו	横	725			
	34			12h					6		
	35			24h							
	36			2day							
	37			3day							
	38			7day							
	39	粒径	暴露	24h	なし	<9.0	横	725	6	10	6h
	40	1444	~~4		0.0	<13	125				

粒径の影響

叉 -7

3. 実験結果及び考察 図-2 に乾燥場所の違い による Cr⁶⁺の溶出濃度の影響を示す。一般的な 風乾の溶出挙動と比べて、炉乾は分析結果を低 く見積もる溶出挙動を示し、恒温は風乾と同じ 挙動を示し分析結果に差は見られなかった。こ の結果より、風乾はある程度の温度変化では溶 出に影響を受けないと考えられる。また、炉乾 の状態は非現実的であると共に、酸化還元電位 (Eh)を低下させてしまうため、危険性を過小評 価してしまう恐れがあり好ましくない。 図-3 に 液固比の設定条件の違いによる影響を示す。い ずれの重金属においても、液固比を補正(絶乾試 料 50[g]に対して溶媒 500[ml])させた分析結果の 方が大きい値を示した。これは補正することに より試料質量が増加したためであると考えられ る。よって、従来の前処理方法で液固比を設定 することは危険性の過小評価に繋がると考えら れる。 図-4 に空隙率の影響を示す。図より、空 隙率が増加すると攪拌中に溶媒に溶け込む空気 量が増えるため pH が変動し、Pb や B は溶出濃 度を減少させ Cr⁶⁺の溶出濃度は増加する傾向に あることが分かる。従って、僅かではあるがい ずれの重金属においても空隙率の違いは溶出濃 度に影響を及ぼすことが分かる。 図-5 に容器の



設置方向の影響を示す。図より、どの元素も縦向きの分析結果のほうが大きい値を示したのは、横向きよりも縦向きのほうの最終 pH が高い値を示し、溶出し易い状態であったと考えられる。これは横向きの方が容器内の水面積が大きく、空気とよく触れ合い炭酸化された影響であると考えられる。 \mathbf{Z} -6 に乾燥時間の影響を示す。乾燥日数を増加させると炭酸化により pH が中性領域に移行するため、 \mathbf{Cr}^{6+} は乾燥日数に伴って溶出濃度は増加し Pb は溶出濃度が減少する傾向が見られる。これにより乾燥時間の長短は分析結果に多大な影響を与え、廃棄物の利用場所などに応じての設定が必要であると考えられる。 \mathbf{Z} -7 に粒径の違いが分析結果に与える影響を示す。粒径が変わると pH も変わり溶出濃度が変動するという結果が得られた。よって 2 mm以下だけではなく、破砕させることが難しいものが存在する 13 mm以下などの大きな粒径を含んだ試料の両方の危険性を評価するべきであると考える。

図-6 乾燥時間の影響

4. まとめ 本研究のまとめとして、廃棄物を有効利用する際の不確定性の少ない環告 46 号法の前処理方法を表-2 にまとめている。

参考文献

- 1) 金子栄廣:溶出試験の現状と展望,廃棄物学会誌,vol.3,No3 pp.182-192,1992.
- 2)川口正人他:前処理を変化させたセメント系固化 材改良土の六価クロム溶出特性,第 37 回地盤工学 研究発表会,pp.2367-2368, 2002.
- 3)藤川拓朗他:廃棄物有効利用時における環告 46 号法試験の不確定性と利用法の検討,第 7 回環境 地盤工学シンポジウム,pp.151-154,2007.

表-2 提案する環告 46 号法の前処理方法

_1	1) 場告46号法の不確定性を少ない前処理方法						
	操作因子	提案する前処理方法	詳細	理由			
а)乾燥方法	風乾	場所:指定なし 温度:気温程度	炉乾燥は非現実的			
b	L/Sの設定方法 液固比の補正あり		試料含水比:w=0(%)より 絶乾状態に換算	補正なしでは過小評価に繋がる			
c) 空隙率	小さい方が好ましい	容器内の空気が多いと 僅かだが炭酸化される	空気との接触を最小限に抑える			
d	容器の設置方向 縦向き		容器を立てた状態で 振とうを行う	炭酸化を抑える 溶出濃度を安定			
_							

	<u> 2)</u>) 場合40方法の廃棄物の有効利用に作つ削処理方法					
		操作因子	提案する前処理方法	詳細	理由		
е	- \	*/-\P.n.±88	使用目的・適用箇所	浅層かつ通気性のある場所 風乾日数7日	出来小人の別鄉十大市		
	e)	乾燥時間	に応じての設定	深層かつ通気性のない場所 風乾日数1日	炭酸化の影響を考慮		
	f)	試料粒径	2mm以下、13mm以下	大きな粒径が持つ危険性 も含めて評価すべき	元素による影響の違い		