

繰り返し荷重をうけるRC柱の軸方向主鉄筋の引抜けの影響について

○ 東北大学 学 桑沢 庄次郎
東北大学 学 蟹江 秀樹
東北大学 正 鈴木 基行

1.はじめに

地震等の繰り返し水平荷重をうけるRC橋脚やRCラーメン高架橋の水平変位には橋脚や柱の軸方向主鉄筋のフーチングからの抜け出しが大きく影響していると言われている。これらの部材の耐震性を検討する上では、耐力ばかりではなく、この鉄筋の抜け出しを考慮した変形特性をも明らかにしておかなければならぬ。これら橋脚やRCラーメン高架橋の柱には死荷重による軸方向圧縮力が常に作用しているが、従来これらの部材に軸力を作用させての交番載荷実験は実験設備の不備、実験技術の困難さ等の理由から、あまり多く行なわれていないのが現状である。本研究ではRCラーメン高架橋の柱を対象に、軸方向主鉄筋量、帶鉄筋量、軸力量が、軸方向主鉄筋の抜け出しに及ぼす影響および鉄筋の抜け出しによる変位が全変位に及ぼす影響を実験的に明らかにすることを目的とした。

2. 実験概要

実験に使用したコンクリートの設計基準強度は 270 kg/cm^2 で、軸方向主鉄筋として D13, D16, D19, D25 (全て SD35)、帶鉄筋として D6 (SD30), D10 (SD35) を用いた。次に供試体諸元を表-1に、配筋図を図-1に示す。せん断スパン比は、新幹線に多用されているRCラーメン高架橋の柱で一般的な $\alpha_d = 4$ で一定とし、既往の設計例より軸方向主鉄筋比は、 $P_x = P_c = 0.819\%$ 、軸力は $\sigma_a = 15 \text{ kg/cm}^2$ を標準とし、帶鉄筋については $P_w = 0.357\%$ を標準とした。供試体のフーチング部を床に固定し、一定軸力のもとで水平載荷を行った。水平荷重は最外縁軸方向引張主鉄筋降伏時の柱の載荷点での水平変位 s_y を尺度とし、その整数倍に変位を漸次増やしつつ、同一変位において5回づつの交番繰り返しとした。載荷点の水平変位、水平荷重、軸力、軸方向主鉄筋及帶鉄筋の歪の他、図-2に示すようく測定①、②で柱の抜け出し及回転量を測定した。また、ひびわれ破壊状況を観察した。

3. 実験結果

測定①、②の変位の平均を柱の抜け出し量といい、荷重との関係を示したのが図-3である。ただし、この抜け出し量はフーチング内で軸方向主鉄筋の伸び以外に、柱下根がら測定①、②までの伸び




図-2 測定点位置




図-1 供試体配筋図

が含まれている。部材降伏時まではこの抜け出し量とフーティング内の軸方向主鉄筋の歪分布から求めた抜け出し量は一致していることが確認された。このグラフによると柱の抜け出し量は3~4.8mm (No.1は7.6mm, No.7は5.8mm)まで「8の字」を描きながら増え、そこで頭打ちとなりその後グラフは乱れる。この頭打ちとなった時の抜け出し量と各変動要因との関係を求めたのが図-4である。(水平荷重が0の時) P_t が増すと抜け出し量は直線的に減少し、No.7 (測定の②のフーティングからの距離が他の供試体のそれとは異なる。) を除外すれば、 γ_0 が増すと双曲線的に減少し、 P_t にはよらないようである。また測定①, ②の変位から回転角を算定し荷重との関係を図示すると荷重-変位曲線によく似たグラフとなつた。(図-6, 7)しかし、この回転角には柱下部から測定子での掛けによる回転、塑性ヒンジの影響等が含まれている。ここで全水平変位に占める回転による変位の割合を求めると、 γ_0 で60%から3~4.8mmで80%に達し、その後やや下がる。(図-5)。この回転による変位を全変位から差し引くと図-8の荷重-変位曲線が得られ、これが掛けおよびせん断の影響による変位量と考えられる。この変位量は計算値との比較でよい対応をなしていなかった。以上のようすに、柱の水平変位におけるフーティングからの軸方向主鉄筋の引き抜けの影響が極めて大きいことがある。

- 以上、本実験の範囲内で次の事が結論づけられる。
- (1) 全変位中、軸方向主鉄筋の抜け出しによる変位はおよそ60~80%で上限があること。
 - (2) 軸方向主鉄筋の抜け出しに影響を与える要因は軸方向主鉄筋比および軸力強度、帶鉄筋量はあまり影響がないこと。

