

流し込み方式防水工の試験施工

東日本旅客鉄道(株) 仙台工事事務所

正会員 ○田端 治美

・

・

(株) 尾花屋産業

化学品 事業本部

滋藤 博光

西村 実喜

1. 概要

既設コンクリート構造物の漏水対策としては、上面からの防水工の施工が必要である。しかし、実際に使用されている構造物において、列車を止め、バラストを除去しての防水工の施工は、列車運行上困難であり、且つ、その人的労力と莫大な経費がかかることになる。そこで、今回バラストを除去せず、活線下での列車間合で、桁上面のクラックから水の侵入を防ぐ防水膜を、流込み方式で試験的に施工した結果を報告するものである。

なお、施工は2橋梁にて実施した。

2. 使用材料

a 剤

全固形分 (%)	56 ± 1
比重	1.0
DH	5~6
荷電性	カチオン(陽イオン性)
内容	カチオン性特異合成ゴム・アスファルトエマルジョン
外観	乾燥前: 暗褐色 乾燥後: 黒色
引火性	なし
毒性	なし(対人対植物)

b 剤 = a 剤と水を1:7の割合で混合したもの

3. A 橋(RC単純桁 桁長3.72m)の試験施工

3-1 桁の状況

1) 桁下面のコンクリートが剥落し、鉄筋が露出、腐食している。2) 無数のクラックが発生している。3) 遊離石灰が流出し、堆積したり、雨だれ状の突起になっている。4) 降雨時に、クラックから水滴が落ちる。

3-2 施工

1) 両サイドを除き、1m²となるよう設定した位置(図-2,3)からb剤をジョウゴにより流込んだ。(その後、2日間の降雨あり)。流込み量は、7kg/m²、両サイドは14kg/m²、合計91kg(7kg/m²)とした。2) 3日後、再度b剤を同位置に同量流込んだ。3) 2回目のb剤に引続き、a剤を同位置より、10kg/m²、両サイド20kg/m²、合計130kg(10kg/m²)流込んだ。

3-3 漏水試験

a剤施工後4日目、桁中央から約100Lの水を集中的に流した。約10分後、桁下面の両端付近のクラックから漏水が認められた。中央部からの漏水はなかった。この結果、桁上面の防水膜は不完全であることがわかった。原因として、次のことが考えられる。1) b剤の流込み直後か

A 橋 (単位:m)

図-1 前面




図-2 平面 流込み位置




図-3 断面




図-4 平面





図-5 断面



ら、2日間の降雨により、硬化する前にb剤の大半が流出した。2) α剤の流込み時に、析下面のクラックからの流出を防ぐ為、シールをする必要がある。

3-4 再施工

1) 設定し直した位置(図-4,5)で、バラスト止め上のバラストを除去し、b剤を前回と同要領で、7kg/m²、両サイド42kg/m²、合計140kg(11kg/m²)流込んだ。2) 同要領で計3回流込んだが、降雨により各回とも2日後ごとに施工した。3) 3回目のb剤流込み後、析下面のクラックをモルタルでシールし、α剤を7kg/m²、両サイド32kg/m²、合計120kg(9.5kg/m²)流込んだ。

3-5 漏水試験

α剤施工後5日目に、析下面のモルタルシール材をハンマーにて除去し、前回同様に、100Lの水を析中央部から流した。析下面の漏水状況を確認したが、漏水は認められなかった。3ヶ月後、同様に水を流したが、漏水はないかった。以上の結果、析上面に防水膜が形成されたものと考えられる。

4. B橋(RC単純析 析長3.00m)の試験施工

4-1 析の状況

- 1) クラックが数多く発生している。
- 2) 遊離石灰が流出している。

4-2 施工

- 1) 両サイドを除き、1kg/m²となるように設定了した位置(図-7,8)から、A橋と同要領でb剤を流込んだ。7kg/m²、両サイド14kg/m²、合計70kg(9kg/m²)を2回実施した。その際、析座付近のすき間から若干量流出したが、析下面では、中央部1箇所にじみがみられただけであった。
- 2) 2回目流込み後、析下面をシールせず、α剤を同位置に、10kg/m²、両サイド20kg/m²、合計100kg(13kg/m²)流込んだ。

4-3 結果

現在のところ、漏水試験を実施していない為、効果は未確認であるが、施工中の材料の流出箇所が特定位置のみであることから推察して、防水膜は形成されたものと考えられる。

5.まとめ

以上の様に、活線下でのバラスト区间RC析上面の防水工として、流込み方式により、2橋梁を試験的に施工した。その結果、変状の状況に応じて、流込み位置・量を適切に管理すれば、防水効果が得られることがわかった。今後は、長期的な効果の持続性を追跡していくつもりである。

図-6 剖面 (単位:m)




図-7 平面




図-8 断面

