ICT 技術を活用した地下鉄トンネル 全般検査とその結果

GENERAL INSPECTION OF SUBWAY TUNNEL USING ICT TECHNOLOGY

榎谷 祐輝^{1*}・三浦 孝智²・今泉 直也³・豊田 貞光⁴

Yuki ENOKIDANI^{1*}, Takanori MIURA², Naoya IMAIZUMI³, Sadamitu TOYODA⁴

Tokyo Metro Co., Ltd. operates 9 lines, 195.1km of total length (including total tunnel length, 166.8km), in Tokyo. 7.07 million passengers use our lines every day in last year. It is the traffic artery in the capital city of Japan. However, it is worried about keeping conventional maintenance method depending on human resource, because it is expected that lack of maintenance engineers due to depopulation will occur in future. To keep tunnels sound and keep

stable operation in the future, efficiency of tunnel inspection and repair planning is important team. For this reason, we introduced ICT into tunnel maintenance work and made a system to streamline inspection by human and to make quickly repair plans due to inspection results. The report describes development of the system.

Key Words : Inspection, Repair plan, Strategy of ICT, network, Efficiency

1. はじめに

2. 地下鉄の全般検査

東京地下鉄株式会社(以下,東京メトロと呼ぶ)は, 9 路線,総営業延長 195.1 km(うち,トンネル延長 166.8 km)の施設を保有し,1日707万人のお客様に ご利用いただき,日本の首都東京の都市機能を支える重 要な社会資本となっている.

しかし、今後人口減少による技術者の不足が予想され、 今まで通りの人間に頼った維持管理を続けられるかどう か懸念されている.トンネルを健全な状態に保ち、安定 した営業を将来に渡り継続していくためには、トンネル の検査や補修計画の立案の効率化が大きな課題となって いる.このような事から、トンネルの維持管理の ICT 化 を進め、人間が行う検査が効率化出来、検査結果データ から迅速に適切な補修計画が立案出来るシステムを構築 したのでその一部を紹介する. 備・片づけを含み、夜間の送電停止中の3時間程度で あることから、効率的かつ質の高い維持管理手法が必 要である.東京メトロでは、鉄道構造物維持管理標準1) に準拠し全般検査を進めている.2 年毎の通常全般検査 (以下,通全と呼ぶ.)は、目視を基本に必要に応じて 打音調査を用いて、徒歩で1路線を約3カ月かけて行 っている.20年毎の特別全般検査(以下,特全と呼ぶ.) は、平成24年度より高所作業車を用いた近接目視と打 音調査で1路線を約1年かけて行っている. 日常的な作業としては、これら全般検査から個々の変 状に対して健全度判定し、必要と判断された場所は補 修等の措置を取っている.適切な措置を継続することで 構造物の長寿命化が図られていると考えられる.しかし, このような日常的な作業以外に、トンネルのある区間 がまとまって悪くなった場合、抜本的な大規模補修・ 補強をすると言った長期保全対策が必要となる.長期保 全対策では,変状の適切な措置に加えて,発生させる

地下鉄では、日々の維持管理に使用出来る時間は準

キーワード:検査,補修計画,ICT戦略,ネットワーク,効率化

1非会員 東京地下鉄株式会社 工務部土木課 Infrastructure Maintenance Department, Railway Headquarters, Tokyo Metro Co., Ltd.,

(E-mail:y.enokidani@tokyometro.jp)

2非会員	東京地下鉄株式会社	工務部土木課	Infrastructure Maintenance Department, Railway Headquarters, Tokyo Metro Co., Ltd.,

3非会員 東京地下鉄株式会社 工務部土木課 Infrastructure Maintenance Department, Railway Headquarters, Tokyo Metro Co., Ltd.,

4非会員 (学)產業能率大学総合研究所



図-1 アプリケーション画面

原因(力学的要因,化学的要因)を調査し,対策の立 案を行う.この長期的な対策を行う箇所については,過 去から積み重ねてきた検査者の現場状況報告や各種計 測等に基づき,変状の著しい区間等を抽出し,その原 因因を調査し対策を講じてきた.しかし,現在の課題は,

- 特全で得られた大量の検査データを基に、限られた時間で効率的に精度の高い通全等のその後の検査を行うこと。
- ② 検査データを活用し、長期保全となるより説明力の高い維持管理を行うこと

である.

3. トンネル検査の ICT 化

(1) 人間による検査の重要性

維持管理の効率化では、検査の機械化が考えられる. 検査の基準となる国土交通省通達「鉄道構造物等維持管 理標準」¹⁾では、「通常全般検査における調査方法は 目視を基本とする」とされ、「機械的な手法を用いる場 合は、その精度が目視・打音と同等かそれ以上の精度を 有することが確認される場合」とされている.東京メト ロにおいても、赤外線を用いたトンネルのコンクリート の浮き・はく離箇所の検知²⁾³⁾⁴⁾および、トンネル表 面の画像撮影による、ひび割れや漏水の把握⁵⁾等につ いて検討を行っている.しかし、人間による検査との置 き換えには、まだ、しばらく時間がかかり、当面は補助 的な利用となるのが現状である.この機械化については 引き続き検討を行っていくが、地下鉄トンネルの検査は、 当面は人間が主体になると考えられる.

(2) 効率的な検査のためのシステム開発

a) 開発の背景

人間による検査の効率化を目的として、タブレット端 末の導入、アプリケーションおよびシステムの開発を行 った.



図-2 タブレット端末を用いた検査状況

トンネル等の検査を行うためのシステム(以下,既存シ ステムと呼ぶ)は世の中に複数存在するが,

- 既存システムと東京メトロの検査の記録方法 が異なること
- ② 東京メトロの過去の検査情報を既存システムに統合 するためには時間を要すること
- ③ セキュリティ上,社外の人間が扱うタブレット端末 から社内サーバーへ直接アクセスが出来ないこと

等の理由により、検査のためのアプリケーションおよび システムを独自に開発した.なお、検査に従事する人が システムをスムーズに使用できるよう、実際に現場でト ンネル検査作業を行っている社員の意見も細かく取り入 れて開発を行った.

b) 検査効率化のポイント

今まで検査現場では事前準備として、過去の検査結果 データ(紙ファイル)から次に検査する区間の変状の位 置、状態、健全度、写真等を抽出・整理しこれらを記載 した紙の資料(以下、検査票という)を数日かけて作成 していた.検査当日は、この検査票を検査箇所に持参し、 それを基に変状を確認し、手書きで記録を残していた. さらに、検査終了後、事務所で手書きの検査票をデータ ベースに転記・確認するといった、多くの作業工程を経 て検査作業が完了していた.また、東京メトロのトンネ ルには様々な変状が多数存在し(多くが軽微なもの)、 かつ限られた時間で検査を行わなければならないことか

- ら,次の6つをポイントとしてシステムを開発した.
- 事前準備の簡素化
- 現場での記録の簡素化
- ③ 現場携行物の削減
- ④ 現場での変状確認漏れによる検査のやり直しリスクの排除
- ⑤ 事務所での転記によるミスの削減
- ⑥ 検査情報の確認・共有の迅速化

(3) ICT 化した検査システムの概要と効果⁶⁾

開発したアプリケーションの検査画面を図-1 に,タブレ



⊠−3 Beacon

ット端末を用いた検査状況を図-2に示す.

一つ一つの変状に対して前回の検査記録(写真,キロ程, 部位,変状種別,健全度等)が表示され,変状を確認し た後,タッチパネルの特性を生かし,迅速に記録できる ようにした.さらに,変状の写真撮影は,撮影画面に前 回検査時の写真を小ウインドウで表示させ,前回の状態 と比較しながら同じ角度で撮影できるように工夫した.

また,現場での変状の確認忘れを防ぐための機能とし て,タブレット端末に位置情報を自動取得させ,検査者 がトンネルのどの位置に居るか容易に把握できるようキ ロ程を表示する機能を整備した.それに伴い,トンネル 内では GPS が使用できないことから,試験的に検査対象 路線の一部のトンネル内に位置情報発信装置(以下

「Beacon」と呼ぶ.)を10m 毎に設置した.さらに、この 機能を利用して2番目の検査確認忘れ防止機能として、 過去の検査で検出された変状を確認しないで20m以上進 んだ場合に知らせるアラート機能を実装した. 図-3 に防塵防水ケースに入れた Beacon の設置状況を示す.

アプリケーションの開発とともに,アプリケーション 上に記録した検査情報をサーバーに蓄積し,その情報を 確認・修正・記録するシステムを構築した.

アプリケーションを含めたシステムの概要は次のとおりである.(図-4)

- 社内サーバーから、ネットワークを経由して過去の 検査情報をタブレット端末へダウンロードする
- ② タブレット端末上のアプリケーションで過去の検査 情報の閲覧および検査の結果を記録する
- ③ タブレット端末がトンネルに設置された Beacon に より位置情報を認識し検査者のいる位置(キロ程) をタブレット端末上に表示させる
- ④ タブレット端末からネットワーク経由で検査情報を クラウドサーバーにアップロードする
- ⑤ クラウドサーバーにアップロードされた検査記録を
 PCで確認・修正する
- ⑥ クラウドサーバーに保管された検査記録をデータの 最終的な管理先となる社内サーバーに保存する

なお、クラウドサーバーを経由する理由はセキュリティ を考慮したためである.クラウドサーバーには前回検査 の情報および、今回の検査情報が一時的に保存され、最 終的に全ての情報は社内サーバーに保存される.これに より社外の人間が社内サーバーに直接アクセス出来ない ようにした.タブレット端末、アプリケーションおよび システムの導入により、現場作業では、検査記録の簡素 化および、変状の確認漏れによる検査のやり直しリスク が低下している.事務所作業では、事前作業や手書きの 検査票をPCに転記する作業が無くなった.また、クラ




図-4 システム構成




図-5 変状分布図

ウドサーバー内の検査情報は検査関係者全員が常時閲覧 することが可能なため、検査情報を迅速に確認・共有で きる.これらにより検査作業が大幅に効率化出来た.

現在この検査システムを特全でも使用しているが、実際に現場で作業している検査員にヒアリングを行ったところ、事務所内作業が ICT を導入する前と比べて 1/5 程度まで軽減された.

また,現在は多くの検査員が iPhone 等のタッチパネ ルの操作に慣れており,現場での拒否反応もなくスムー ズに業務を行っている.

4. 検査結果データの有効利用

(1) 開発の背景

将来に渡りトンネルを健全な状態に保つためには,2 章で述べたように個々の変状に対する検査結果から補修 を行う日常的な作業以外に,説明性の高い長期保全対策 が必要となる.このような場合,どこを優先して補修す べきかべテラン社員の暗黙知により判断する場合もあり, 補修計画の説明性を向上させることも課題であった.こ のような事から,検査結果データを可視化し長期保全対 策となる補修計画に利用するシステムも開発した.

(2) 検査結果データの可視化

a) 可視化の概要

蓄積されたデータを分かりやすく共有するために可視化 ツール(以下,ビューアーと呼ぶ)を開発した.様々な 形でデータの共有が可能であるが,その一部をここで紹 介する.ビューアーは PC の1 画面又は A3 用紙に全て の情報を表示することで,全体を俯瞰して観察出来るこ ととし,詳細を確認する場合の為に拡大表示機能を搭載 した.いくつかのツールを作成したが,ここでは,良く 利用する2つの例を紹介する.

b) 変状分布図

各変状の部位別,健全度別の分布状況を可視化した変状 分布図(図-5)の開発により、ベテラン社員が暗黙的に 認識している変状の分布状況について、誰もが感覚的に




図-6 修繕金額分布図

理解できるようにした.これを基に、「何故、その部分 に変状集中しているのか?」「どのような調査や対策が 必要なのか」等の問題を現業機関と本社、若手社員とベ テラン社員でディスカッションし、事業計画へ反映する ためのツールとして利用できる.

c) 修繕金額分布図

修繕金額分布図を図-6 に示す.これは,修繕金額の分 布状況を確認するもので,各路線の駅間でコンクリート 補修,トンネル漏水補修,駅部漏水補修の費用を可視化 したもので,上位3を着色している.

毎年,同じ区間が表示される場合,補修方法の見直し 等に活用できると期待している.

5. まとめ

東京メトロは多種多様な構造物を保有し,膨大な変状 をこまめに管理する必要がある.一方,人口減少および, 少子化高齢化により維持管理の効率化が求められ,機械 化・自動化の研究を行いながらも,当面は人間による検 査とそれらに基づくデータ管理および補修計画の立案が 必要である.その状況で,人によるトンネルの管理に焦 点をあてた維持管理の仕組みを構築した.

特に、タブレット端末、Beacon、クラウドサーバー等 を利用した効率的な検査により、夜間の限られた時間内 に質の高い検査を行うことが可能となった.また、検査 の事務所作業の工程短縮により、社員がより迅速に検査 結果を共有することが可能となった.

デジタル化された検査結果をビューアーによるマッピ ングにより、効果的な補修計画を立案できるシステムを 開発した.また、検査、調査等の結果を可視化すること により、優先的に補修を行うべき範囲や、変状が発生し ている理由を明確にでき、説明性の高い効果的な補修計 画の立案が可能となった.さらに、ベテラン社員が暗黙 知に認識している情報(変状分布や変状発生傾向等)の 可視化により、新たな知見の創出への効果も期待できる.

ICT の導入により,維持管理の大量データを取り扱う ことが出来るようになった.これを活用して分かりやす く意味ある形にして共有することと、新たな知見を創出 していくことが重要と考えている.今後も、維持管理に おける社員の暗黙知を継承・蓄積しながらも、可能な限 り形式知化し、更なる安心・安全を追求していく所存で ある.

参考文献

- 鉄道総合技術研究所:鉄道構造物等維持管理標準(トンネル),丸善,2009.
- 2) 川上幸一,小西真治,久保昌史,中山聡子:現場での 赤外線熱計測による地下鉄覆エコンクリートの浮き検出 の可能性,地下空間シンポジウム論文,土木学会地下空 間委員会, Vol. 20, A3-1, pp. 73-84, 2015.
- 3) 川上幸一,小西真治,村上哲哉,久保昌史,中山聡子 :

赤外線熱計測による地下鉄シールドトンネル内中子型セ グメント表層コンクリートの浮き検出, ,第25回土木学 会トンネル工学研究発表会,論2-02,2015.

- 4) 川上幸一,小西真治,村上哲哉,日下義政:赤外線サ ーモグラフィカメラによる地下鉄トンネルの浮き・はく 離検出に関する有効性の検討,地下空間シンポジウム論 文,土木学会地下空間委員会,Vol.21, B2-5, pp.9-16, 2016.
- 5) 小西真治,川上幸一,三浦孝智,篠崎真澄,篠原秀明,村田利 文,石川雄章:画像データによるはく落要注意箇所の抽出 方法の研究,第25回土木学会トンネル工学研究発表会, 報Ⅲ-2,2015.
- 川上幸一:東京メトロの土木構造物検査におけるICT活用,日本鉄道施設協会誌,Vol.41,2015-2,pp40-43,2015.