

## 四万十川におけるADCP曳航観測による洪水流量観測と浮子の更正係数の検討

(株)ハイドロシステム開発	学生会員	○吉川世里子
高知高専建設システム工学科	正会員	岡田将治
(株)ハイドロシステム開発	正会員	橋田隆史
国土交通省中村河川国道事務所	非会員	森本精郎

## 1. はじめに

河川の特性を把握するためには、洪水流量を精度良く観測することが重要である。近年、河川流況計測機器の低成本化、計測手法の向上に伴い、洪水流量観測の高精度化を目的とした新たな計測手法やデータ補正方法の開発がADCP(Acoustic Doppler Current Profilers:超音波ドップラー多層流向流速計)を中心に進められている。本研究では、四万十川具同地点を対象として、ADCP搭載無人ボートを用いた曳航観測を行い、計測データから更正係数を算出し、従来から行われてきた浮子観測法で用いられている更正係数と比較する。

## 2. 四万十川具同地点を対象とした洪水流量観測

本観測は2007年台風5号接近・通過時の四万十川具同地点における出水時にADCP搭載無人ボートを用いて曳航観測を行うとともに、従来の計測法である浮子観測を行った。観測対象の台風5号時はピーク時でもT.P.5.13mであり、小規模出水であった。また、具同地点は四万十川の基準観測地点であり、橋脚の影響により局所洗掘が生じており、出水時に行なう浮子観測の際には橋脚および床止工の後流の影響や局所洗掘による影響を大きく受けける可能性が考えら

れる。水位は8月2日20時頃から上昇し始めたが、観測は安全性を考慮して翌3日から6:00から開始し、同日18:00まで12時間行った。本観測で行ったADCP観測は、TRDI社のADCP(Work Horse 600 kHz)を用いた。また、ADCPを搭載する無人ボートには、写真-1に示す同社製のRiver Boatを用いた。River BoatにADCPを搭載し、四万十川橋から浮子の第1側線を通るように曳航観測させた。観測中の水面幅は約300mであり、計測1回(片道)に要する時間は約15分間で、4回(2往復)の計測を1セットとし1時間間隔で1セット行った。また、このときのADCPの設定条件は、計測モードをハイスピードサンプリング(Mode 12)、ping数10、計測層厚0.25m、計測層数60層とし、ボトムトラックをONとした。この条件で固定観測を行った場合の理論上の流速計測誤差は4.31cm/sである。また、従来の観測と比較するために、同時刻に浮子観測も行った。水深に応じて浮子を四万十川橋から投下し、第1、第1.5、第2見通し線を通過する時間から流速を算出している。各見通しは四万十川橋直下流からそれぞれ50m、100m、150m下流に位置している。

## 3. 結果と考察

図-1は実際に観測した航跡である。本観測地点である具同地点は橋脚後流の影響が大きいため、順流と逆流が交互に現れる断面ではRiver Boatを直線的に曳航観測させることができ難しく、転覆をさけるためある程度流れに沿って蛇行させながら計測せざるを得ない。実際の川幅は約300mであったのに対して、蛇行させた場合は約340mとなり、約40mも長くなる。そこでこれらの計測データを5m間隔で平均処理化し、航跡を断面内に沿って投影補正を行った。これらの補正を行って、図-2に示す横断流速分布図を作成し、これを積分して断面流量を算出した。断面流量が算出できたのは10時から14時の4ケースについてであった。また、各




写真-1 ADCP、無線データ転送システムを搭載したRiver BoatおよびADCPの計測設定条件




図-1 ADCP観測による平面流速ベクトルとRiver Boatの航跡

時刻の流速分布を比較すると、順流部分と逆流部分がはつきりみられ、ほぼ同じ箇所でほぼ同じ流速となっている。図-2に示す断面流量の偏差は5%以内であり、他の時刻についても同様の結果となった。これはUSGSが策定している流量計測精度5%以内に収めるガイドライン<sup>1)</sup>に準じているため十分な精度を有している。

次にADCP観測を行った条件で得た計測データから更正係数 $\alpha_{ADCP}$ を算出し、浮子観測で用いられている更正係数 $\alpha_{浮子}$ <sup>2)</sup>と比較した。更正係数は、水深平均流速と表層(表面)流速の比によって求められる。設定する更正係数の値によって、換算流量の値も変わってくるため、重要な要素とされている。しかし、一般に用いられている更正係数は、鉛直流速分布が対数分布であると仮定した場合に換算される理論値を用いており、実河川での検証例は少ない。本観測では $\alpha_{ADCP}$ を図-3に示す、ADCPの流下方向の鉛直流速分布から求め、その各水深の $\alpha_{ADCP}$ と建設省 河川砂防技術基準(案)同解説<sup>3)</sup>に準じた $\alpha_{浮子}$ とあわせて図-4、表-1に示す。その際、図-3で示された橋脚後流の影響を受けている流速分布は比較できないため、逆流域を除き、水深0.7-1.3m、1.3-2.6m、2.6-5.2m、5.2m以上の4区分で、 $\alpha_{ADCP}$ と $\alpha_{浮子}$ を比較した結果、本観測条件では $\alpha_{ADCP}$ は $\alpha_{浮子}$ よりも小さい値となることがわかった。また、水深が大きくなるにつれて両計測値の差が大きくなることがわかった。このことから、本観測条件で測られたADCPの計測データが正しいとすれば浮子観測で求められた平均流速は過大に評価されている可能性があると考えられる。

#### 4. おわりに

本研究ではADCP搭載River Boatを用いて曳航観測を行い、浮子観測で用いられている更正係数 $\alpha_{浮子}$ とADCP観測で計測された更正係数 $\alpha_{ADCP}$ を比較した。その結果より本ADCP観測条件によって求められた更正係数は従来、浮子観測で用いられている更正係数より小さいことがわかった。今後さらにADCP観測を行い、計測されたデータから $\alpha_{ADCP}$ を算出し、 $\alpha_{浮子}$ と比較、検討を行う予定である。

#### 参考文献

- 1) Kevin A.Oberg, Scott E.Morlock and William S.Caldwell: Quality Assurance Plan for Discharge Measurements Using Broadband Acoustic Doppler Current Profilers, U.S.G.S.Scientific Investigation Report 2005-5183
- 2) 安芸皎一:浮子特に竿浮子による観測流速の更正係数に就て、土木学会誌、第18卷第1号、105-129、1932
- 3) 建設省 河川砂防技術基準(案)同解説:建設省河川局、第3章、流量調査35-58
- 4) 二瓶泰雄:超音波ドップラーフローメーターに基づく実河川流速・流量モニタリング、日本流体力学会「ながれ」、26卷第1号、13-20、




図-2 横断河床形状の流速分布図及び流量の比較




図-3 14時の横断河床形状と鉛直流速分布(0-120m区間)




図-4 本観測データから算出した $\alpha_{ADCP}$ と浮子観測で用いられている $\alpha_{浮子}$

表-1 各水深の $\alpha_{浮子}$ と $\alpha_{ADCP}$ の比較

水深(m)	0.7-1.3	1.3-2.6	2.6-5.2	5.2以上
$\alpha_{浮子}$	0.88	0.91	0.94	0.96
$\alpha_{ADCP}$	0.87	0.90	0.81	0.88
データ数	43	80	10	41
$\alpha_{浮子}$ と $\alpha_{ADCP}$ の比較(%)	1	1	14	8