論文

小型 FWD 試験機を用いた道路橋床版健全度評価の試み

三東豪士*,大西弘志**,岩崎正二***,出戸秀明***,宮村正樹****

*岩手大学大学院 工学研究科社会環境工学専攻 博士前期課程(〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5)
**博士(工学),岩手大学准教授,工学部社会環境工学科(〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5)
***博士(工学),岩手大学教授,工学部社会環境工学科(〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5)
****岩手大学大学院 工学研究科社会環境工学専攻 博士後期課程(〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5)

現在の道路橋床版に対する健全度評価手法である目視点検や車両載荷試 験に代わる試験方法として FWD 試験に着目した.本研究では実橋の RC 床 版において小型 FWD 試験機を用いた衝撃振動試験を行い,床版各所の変位 を計測するとともに,加速度計によって衝撃発生時の応答加速度波形を計 測した.計測された変位と加速度データの関係性から床版の状態の評価が 可能か検討を行った.

キーワード: RC 床版, 健全度評価, 小型 FWD 試験

1. はじめに

近年,道路橋の維持管理では床版の健全度を評価 することが重要であると認識されている.橋梁床版 に対する健全度評価手法としては目視点検や打音 検査,車両載荷試験がある.しかし,これらの手法 では,多くの費用や労力を要する上,日単位の交通 規制を必要とする場合があることなどの理由から 効率的であるとはいえない.本研究では RC 床版を 対象とした載荷試験方法として FWD (Falling Weight Deflectometer) 試験に着目し, 実橋 RC 床版 においてより簡易的に使用できる小型 FWD 試験機 を用いた衝撃振動試験を行った.小型 FWD 試験機 は可搬性に優れており,短時間で多数点での測定が 可能であることから,新たな健全度評価手法として 期待できる.本研究ではFWDを用いた衝撃振動試 験において、床版各所の変位を計測するとともに、 加速度計を併用することにより, 衝撃加振時の応答 加速度波形を計測した.計測された変位と加速度の データの関係性から床版の状態の評価が可能か検 討を行った.

2. 試験概要

2.1 対象橋梁

研究対象とした橋梁は岩手県北上市にある九年橋 (写真-1)である.九年橋は北上市を流れる和賀川 にかかる橋梁であり,橋長は334m,車道部幅員は 5.5m(2車線)となっている.南側9径間は支間長 16.8m,幅員7.45m,桁高1.37mの単純2主鈑桁橋(昭 和8年架設),北側8径間は支間長20.6m,幅員7.45m, 桁高1.37mの単純4主鈑桁橋(大正11年架設)とな



写真-1 九年橋



(a) 試験実施状況



(b) 重錘





(d) 加速度計 写真-2 小型 FWD 試験







っている.また、下部工形式は重力式橋台およびラ ーメン型橋脚という形式となっている.調査時には、 2 主鈑桁部と4 主鈑桁部で構造に応じて床版をパネ ルに区分し、九年橋の全径間に対して小型 FWD 試 験を実施した.

2.2 FWD 試験

FWD 試験とは試験機に内蔵されている重錘を計 測対象部位に落下させることにより衝撃力を与え, 加力時の変形を計測するという形式の試験である. 今回の計測で用いた試験機は東京測器研究所製の FWD-Light であり, 試験機は高さ約 1100mm, 質量 約15kgとなっている.今回の計測では試験機本体の ほかに付属している変位計測用の外部センサを4台 用いたシステムで試験を実施しているほか、同時に 別個の加速度計を設置することにより、衝撃発生時 の加速度波形の計測を行った. (写真-2)

2.3 試験方法

図-1 (a), (b) に2 主鈑桁部における断面図と平 面図およびパネルの区分方法,図-2に各パネルでの 打撃点と外部センサ,加速度計の配置を示す.九年 橋の2 主鈑桁部の主桁間には3本の縦桁が配置され ており,また1径間に横桁が4本配置されている. 本研究では橋軸直角方向に主桁もしくは縦桁で,橋 軸方向に横桁で区切った部分を1つのパネルとして 扱い、各径間 12 パネルを対象として小型 FWD 試 験を実施した.本研究ではパネルの中央を打撃点と し、外部センサを主鉄筋方向に配置した.加速度計 は打撃点と外部センサ位置のすぐ横に設置し, 感度 方向については、鉛直と水平(幅員方向)の2方向 で計測を行った.

3 試験結果

3.1 変位の計測結果

2 主鈑桁部の試験結果のうち、第5径間における 3パネル(パネル③, ⑥, ⑨)の変位測定結果を図 -3 に示す. 図の x 軸は打撃点からの距離で, 0m の 点が打撃点,他の4点が外部センサでの計測結果を 示している.図-3に示すように、変位の大きさはそ れぞれのパネルで異なる結果となっていることが わかる.パネル③では、打撃点における変位が大き く,外部センサ位置と比較して変位が大きくなって











図-4 第5径間の変位と変位勾配の関係

いる.その結果,変位の分布に先鋭な形状が確認で きる.このパネルでは,他のパネルと比較して床版 の損傷が進行している可能性があると考えられる.

第5径間の各パネルにおける変位の発生状況を表 -1に、単位荷重あたりの変位と変位勾配の関係を図 -4 にそれぞれ示す.表は小型 FWD 試験時における, 発生荷重 P, たわみ D₀, 単位荷重あたりのたわみ D₀/P, そして変位勾配を示している. 表と図におけ る変位勾配は打撃点上のたわみを D₀, 打撃点から 312.5mm 離れた 2 点のたわみの平均値を D₃₀, 打撃 点から 625mm 離れた 2 点のたわみの平均値を D₆₀ としたときのそれぞれの位置同士の変位の傾きを 示している. これを見ると Do 並びに Do/P が大きく なっているパネル③,④においては、変位勾配が他 のパネルと比べて大きくなっていることがわかる. このことから各パネルの変位勾配の大きさからも 床版劣化の検討の可能性が確認できる. そして変位 勾配の差は打撃点から近い D₀・D₃₀で一番明確に表 れていたが, 打撃点から離れている D₃₀・D₆₀では明 確には表れておらず、小型 FWD 試験機によって与 えられる振動が有効となる範囲外である可能性が 考えられる.以上のたわみ分布の傾向は4 主鈑桁部 における試験においても同様の傾向が確認できた.

3.2 加速度の計測結果

本試験では試験時に加速度計を設置することに より,衝撃加振時の応答加速度波形を計測した.図 -5(a),(b)に小型 FWD 試験時に得られた鉛直方向加 速度の波形と,その結果に FFT (高速フーリエ変換) を施すことにより得られたフーリエスペクトル波 形の例をそれぞれ示す.なお,解析にあたっては, 時間刻み0.001 秒毎の加速度データを4096 個サンプ リングしてスペクトル波形を算出した.小型 FWD 試験時には重錘の跳ね返りにより,図-5(a)に示 すように多数の衝撃が発生するため,FFT の時には 小型 FWD 試験の初撃により発生する部分(図の赤 枠)にのみ着目しその他の部分は取り除いた.

図-6(a), (b), (c)に, 第5径間のパネル③, ⑥, ⑨ において得られたフーリエスペクトル分布をそれ ぞれ示す.これらの結果から、同径間内においても パネルごとに波形の特徴に違いが表れていること が確認できる.卓越振動数の違いを見ると、図-6に 示した3つの波形すべてにおいて20~50Hz付近で 波形に若干のピークが見られた.これは第5径間の パネルのほとんどの結果において同様の卓越振動 数が確認できた.また振動数が大きくなると,波形 のピークはそれぞれのパネルにおいて様々な特徴 が見られた.次にフーリエスペクトル波形全体の特 徴に着目すると、パネル③は計測された変位と加速 度が他のパネルと比べて大きく、フーリエスペクト ル波形においても振幅が大きくなっていた.この特 徴は変位の計測結果が大きかった他のパネルにも 同様に表れていた.以上のことから,波形の特徴と そのパネル部分の変位の計測結果がある程度関係 していると考えられる.



3.3 フーリエスペクトル分布の比較

図-7(a). (b). (c)にそれぞれの径間における変位の 大きさの違いによるフーリエスペクトルの波形を 比較した結果を示す. グラフはそれぞれのパネルで 得られた打撃点の変位が最小値に近かったもの (小)、最大値に近かったもの(大)、平均値に近か ったもの(中)で選出し、打撃点上で得られたフー リエスペクトルの波形を示している. この図を見る と,変位の違いによりそれぞれの波形に異なる特徴 が表れていることが確認できる.変位が大きかった パネルで得られた波形はその他のものと比べてフ ーリエスペクトルの値が大きくなっていた.変位が 小さかったパネルと平均値に近かったパネルの波 形においては、フーリエスペクトルの大きさの面で は波形の違いがあまり見られなかった. このように 全体の波形の形状や振幅の大きさの面からも床版 の状態のある程度の推定をすることができると考 える.またパネルごとにみられる卓越振動数に着目 すると、共通の振動数で波形のピークが表れている 部分があることが確認できるが, 現時点では波形の ピークがどのモードに対応しているかを解析でき ていないので、今後は解析による床版の固有振動数 の特定を行っていく必要がある.

4 まとめ

本研究のおいて得られた結論を以下に示す.

- (1) 今回の試験結果から,小型 FWD 試験によって 床版の変位分布が得られるとともに,加速度計 の併用によりパネルごとの振動特性の変化を 知ることができた.また変位データから得られ るパネルごとのたわみ形状からも床版の状態 の評価が可能であることを確認できた.
- (2) 加速度波形の計測結果からパネルごとの振動 特性の違いを見ることができた.また床版パネ ルごとの固有振動数の推定についても行うこ とができたが、劣化による固有振動数の変化に ついては特定することができなかった.今後は 床版のパネルごとの固有値解析に取り組み、変 位データと合わせて固有振動数の変化の面か らも床版の損傷・劣化の検討を行っていく必要 がある.

参考文献

- 大西,清水ほか:小型 FWD 試験機による鋼鈑桁 橋(九年橋)衝撃振動試験,鋼構造年次論文報告集, 2013.11, vol.21, pp.246-251
- 2) 小林健二:音・振動による診断工学, コロナ社, 2000



図-7 各径間におけるフーリエスペクトル 分布の比較