

荒川改修工事

荒川改修計畫圖面

(原圖縮尺壹萬分一)

荒川改修工事

東京府下北豐島郡尾久村

地先

浚渫作業中ノ狀況

浚渫船 足立號

一時間浚渫量 二十坪

最大浚渫深 二十呎



船體長 九十呎

船體幅 二十五呎

吃水 七呎六吋

木 四呎

(大正三年十月十日撮影)



荒川改修工事

東京府下南足立郡千住町
地先

排渫作業中ノ狀況

唧筒式土揚船 豊島號

一時間排渫量 三十坪

船體長 百〇五呎

船體幅 二十六呎

船體深 八呎六吋

吃水 五呎

(大正三年十月十一日撮影)

荒川改修工事

東京府下南葛飾郡砂村地
先

浚渫船 葛飾號

一時間浚渫量 二十坪

最大浚渫深 二十呎



船體長 九十呎

船體幅 二十五呎

船體深 七呎六吋

吃水 四呎

(大正四年四月十日撮影)



荒川改修工事

東京府下北足立郡岩淵町

字下村地先

下村機械堀鑿及築堤汽關

車第一號土運搬ノ狀況

(大正三年十月十一日撮影)

荒川改修工事



東京府下北豐島郡岩淵町

地先

荒川右岸岩淵第一築堤汽

關車第一號土運搬ノ狀況

(大正四年六月三十日撮影)



車 工 修 改 川 荒



東京府下南足立郡千住町
千住機械工場全景

(大正三年十月十日撮影)

車 工 修 改 川 荒

東京府下南足立郡千住町
千住機械工場内汽關車製
作組立中ノ狀況

(大正三年十月十日撮影)



荒川改修工事

東京府下南足立群江北村

地先

荒川筋江北機械堀鑿作業

中ノ狀況

(大正五年五月三日撮影)

荒川改修工事



東京府下南足立郡江北村

地先

荒川筋江北築堤汽關車第

八號土運搬ノ狀況

(大正四年四月十二日撮影)



荒川改修工事

東京府下南足立郡江北村

地内

荒川筋江北第一人力掘鑿

土運搬ノ狀況

(大正四年四月十二日撮影)

荒川改修工事



東京府下南葛飾郡南綾瀬

村地先

綾瀬川筋第一築堤施工中

ノ狀況

(大正四年四月十日撮影)



荒川改修工事

東京府下南足立郡千住町

地先

荒川筋左岸梅島築堤竣功

ノ状況

(大正五年五月三日撮影)

荒川改修工事


東京府下南足立郡千住町

地先

荒川筋千住第二機械堀鑿

施工中ノ状況

(大正五年五月三日撮影)



荒川改修工事

東京府下南葛飾郡砂村地

先

荒川筋砂村土揚機建築工

事基礎杭打作業中ノ狀況

(大正五年七月十七日撮影)

荒川改修工事


東京府下南葛飾郡砂村地

先

荒川筋砂村土揚機建設作

業中ノ狀況

(大正六年五月十一日撮影)



抗 打 試 驗

東京府下北豊島郡岩淵町

字下村

東洋コムプレックス株式会社

會社施工

「ベジスタル」式基礎杭打機

(其二)

(天正四年六月三十日撮影)

抗 打 試 驗

東京府下北豊島郡岩淵町

字下村



東洋コムプレックス株式会社

會社施工

「ベジスタル」式基礎杭打機

(其一)

(天正四年六月三十日撮影)



杭打試験

東京府下北豊島郡岩淵町
字下村

東洋コンプレッソル株式
會社施工

「ベデスタル」式基礎杭打機
フリングトン蒸気杭打鏈
(モンキ)ノ重サ三千封度

(其三)

(大正四年六月三十日撮影)

杭打試験



東京府下北豊島郡岩淵町
字下村

東洋コンプレッソル株式
會社施工

「ベデスタル」式基礎杭打試
験ノ際外管ノ附近ニ於テ
地盤ノ龜裂ノ有様

(其四)

(大正四年六月三十日撮影)



荒川改修工事

東京府下北豊島郡岩淵町
字下村

荒川筋岩淵洗堰基礎井戸
沓混凝土鐵筋組立中ノ狀
况



(大正六年五月十日撮影)

荒川改修工事

東京府下北豊島郡岩淵町
字下村

荒川筋岩淵洗堰下流水叩
混凝土工作業中ノ狀况

(大正六年五月十日撮影)



荒川改修工事

東京府下北豊島郡岩淵町

字下村

荒川筋岩淵洗堰基礎井戸

混凝土作業中ノ狀況

(大正六年五月十日撮影)

荒川改修工事

東京府下北豊島郡岩淵町

字下村



荒川筋岩淵洗堰築造工事

混凝土基礎井戸耐荷試験

中ノ狀況

(基礎井戸十三尺五寸平方
深サ地盤下約四十八尺)

(大正七年十月二十二日撮影)



荒川改修工事

東京府下北豊島郡岩淵町

字下村地先

荒川筋下村第一護岸工事

混凝土施工中ノ狀況

(下流ヨリ上流ヲ望ム)

(大正八年一月十四日撮影)

荒川改修工事

東京府下北豊島郡岩淵町

字下村地先

荒川筋下村第一護岸工事

混凝土施工中ノ狀況

(上流ヨリ下流ヲ望ム)

(大正八年一月十四日撮影)

