



淀川出水状況
(昭和十三年七月五日出水時枚方大橋ヨリ上流ヲ望ム)



淀川右岸五領村前島地内堤防法先附近漏水狀況

(昭和十三年七月五日出水時)



枚方町對岸大塚地内堤防法先漏水ノ狀況
(昭和十三年七月五日出水時)



淀川左岸大阪市内傳法閘門上附近堤防法先ノ漏水滑落ニ對スル應急工作
(昭和十三年七月五日出水時)