



丸の内ガラーヂ全景

中央入口の左方で建物全體の階層が喰違つてゐる事を注意されたい。之が此の車庫の特長なのである。窓下の小孔は床面上約7寸の位置にある尺角の排氣孔、壁に現はれた横線は型枠の跡である。