



### 箱根塔ノ澤の開腹隧道



(上)箱根塔ノ澤開腹隧道附近平面圖。(中左) 昨年十一月伊豆大地震の際隧道直上に落下した約一立坪の岩塊。(中右) 完成した隧道入口部分。(下) 大地震の際約1,200立坪の岩石崩落し、工事中の開腹隧道混凝土型枠及鐵筋に與へた被害實況。

