

工學叢誌第廿二卷

○宮城縣下白石川舟路開通ノ法接

在仙臺 達邑容吉述

本年六月余ハ宮城縣令ノ命ヲ受ケテ本縣下磐城國白石川筋ヲ巡視シタリ而シテ左ノ一篇ハ則チ余カ縣令ニ捧呈シタル復命書ニノ該河系將來ノ目的ニ係リ最尼緊要ノモノナリ加ルニ新タニ鑿開スベキ貞山堀并ニ改修スベキ阿武隈川ニ連帶シテ以テ起サハルベカラサルノ事業ナレハ廣ク世人ニ告知シ聊カ公益ヲ計畫セント欲ス然リト雖ニ該河舟路ノ開通ニ係リ爰ニ余カ設計シタル法接ハ未タ精細ナル詮議ヲ經サルカ故ニ素ヨリ粗漏ノ拙策タルヲ免レズ請フ讀者諸君他ニ明技アラハ幸ニ一說ノ明示ヲ惜ム勿ラソトナ望ム

白石川ハ源ヲ磐城國刈田郡湯原村字湯原崎ニ發シ東方ニ向テ奔流シ自石驛北端ヲ通過シテ遂ニ柴田郡楓木驛ノ近傍ニ來リ阿武隈川ニ

合スルモノニシテ平水ノ時ハ水深凡ソ五尺有之候左レハ全幅員一定
五尺ノ水深ナキモ流勢緩(水勢ノ緩ナルハ堰ノ)
設置アルニ因ルナリ)ニシテ小舟ヲ通航スルニ
ハ決シテ差支無之ト存候然リト雖ニ爰ニ全水路ヲ横切スル所ノ二個
ノ堰堤アリ其上流ニアルチ舟廻堰ト云ヒ下流ニアルモノナ白旗堰ト
云フ俱ニ灌漑用水ノ爲メニハ極メテ有要ノ者ニ御座候堵テ該堰構造
ノ方法ハ太タ粗笨ノモノニシテ唯數本ノ杭木ヲ駒列シ僅ニ水ノ通路
ヲ遮断スルニ過キズ依之堰ハ全流ヲ横切スルモ漏水多量ニ有之其實
ハ全幅ノ半ナ閉塞シ他ノ一半ハ放開セルト異ナラス故ニ徒ラニ舟路
ノ妨害ナシテ其灌漑用水ニ係ル効驗ニ至リテハ毫モ利得無之甚タ
以テ不完全ノモノニ御坐候加之白旗堰ノ如キハ年々田植ノ候ニ際シ
給水ノ分量不充分ナルヨリ數百ノ金員ト人夫トチ費シテ土俵ヲ積ミ
重子或ハ他ノ工事ヲ施シテ本流ヲ堰止メ用水ノ不足ヲ補ハサルナ得
サル儀ニテ全ク該工事タル一朝出水ノアルアレハ忽チ破潰流沒シテ

其痕跡ヲ止メサルニ至ル事ニ御座候是ヲ以テ此ノ用水ヲ受ル所ノ人民ハ歲々農業ノ最忙繁忙ナル時期ニモ拘ラス尙ホ一戸數人ノ人夫ヲ出シ且ツ若干ノ金員ヲ費シテ彼ノ堰堤ヲ修築シ始メテ其企圖スル所ノ給水ヲ得ル次第ニ有之候故ニ方今該用水堰仕用ノ村民等ハ協議合力シテ二三年間ニ消費スル所ノ改修費ヲ一度ニ出金シ以テ堅牢ナル堰堤ヲ築造セント目論見居候由是レ誠ニ失フベカラザルノ好時機ニシテ又該河系將來ノ目的ニ係リ精細ナル考按ヲ下サルヲ得サル場合ニ立ナ至リ候抑モ貨物運搬ノ便否ハ國ノ開明不開明ヲト知スルニ足ルモノナレハ人智ノ進歩スルニ隨テ水陸二運ヲ改良シ峻ヲ鑿リ夷トナシ淺ヲ深フテ深トナシ車ヲ轉シ舟ヲ通スル等天然ノ地利人爲ノ施工ニ因テ毫モ遺利アルベカラサルハ自然ノ大法ナリ今ヤ拙者ハ白石川ヲ巡察スルユ方り舟路ノ閉塞スルヲ見テ心窃ニ疑惑ヲ生シタル儀ニ御座候則該川沿岸ノ人民諸士ハ何故ニ天與ノ福利ヲ拠乗シ之ニ

向テ些少ノ注意モ加ヘス悟トシテ顧慮スル所ナキカ如クナル哉蓋シ
其原因スル所アラゾト存候拙者赴任以來日尙ホ淺ク未タ該地ノ内情
ヲ審ニスセズト雖凡亦少シク憾ナキ能ハズ拙者素ヨリ知ル該地人民
諸士ハ土地ノ繁盛ヲ計ルニ運輸ノ便ヲ開カザルベカラサル所以ヲ解
得セラレタルチ然ルニ諸士ハ彼ノ白石川舟路開通ノ如キ最凡賭易キ
モノニ着目セサルハ何ソヤ顧フニ鐵道ノ架設近キニ在レバ之レニ依
テ運輸ノ利擧ルベシ何ゾ故ラニ舟路ヲ要セントトノ旨意ニ出ツルナ
ラン乎然ラスンハ舟路ノ要用ナルヲ知ルモ全河ヲ横切スル堰堤アル
ヨリ到底開通ノ目途ナキト斷念シタルナル乎果シテ拙者ガ臆測シタ
ル所ノモノナシテ不幸ニモ其當ヲ失セザラシメナバ實ニ拙者ハ該地人
民諸士ノ爲メニ慨歎ニ堪エザルナリ請フ試ニ拙者カ想像シタルニ事
ニ就テ左ニ之ヲ陳述可仕候

今拙者カ臆測シタル第一點ハ則チ鐵道アル以上ハ舟路ヲ要セズト云

フ意ニ御座候是レ決シテ然ラズ今簡單ニ鐵道ト舟路トノ例ヲ申上ケ
 ヌニ鐵道ハ貨物ヲ運搬スルヨリハ寧ロ人智ヲ交換スルニ供シ舟路ハ
 全ク貨物運搬ノ便ニ供スルモノニ御座候此二者ハ互ニ相俟テ甫メテ
 真ニ運輸ノ功ヲ奏シ得ル儀ニテ通常道路上馬車ノ人力車ニ於ケルカ
 如キ各小利ヲ相争フ等ノ事柄ハ毛頭無之候第二點ハ則チ此ノ復命書
 中ノ骨髓トモ稱スベキケ條ニ御座候間確ト御注意御覽被下度願上候
 候テ前ニ陳述シタルガ如ク該河ヲ横遮スル所ノ堰堤アルモ其構造粗
 笨ニシテ漏水多ク徒ラニ舟路ノ妨害ヲ作スニ止リ又其効用ニ至リテ
 モ太タ微少ナルモノトス因テ今築堰ノ法ヲ改ムルキハ舟路ノ開通ヲ
 得ルハ決シテ難事ニ無之然レニ舟ヲ白石驛ニ達セシメント欲セバ隨
 テ多額ノ金員ヲ要スルハ數ノ免レサル所ニ御座候左レハ今築堰改良
 法ノ概略ヲ陳述可仕候

白旗堰改築ノ法接

白旗堰改築ノ法按


三百七十二

白旗堰改築ノ目的ハ灌漑用水ヲ給シ且ツ白石川(第一圖)ニ舟路ヲ開通スルノ二ヶ條ナリ今此ノ目的ヲ達セシニハ左右翼堰ヲ築設スルヲ以テ最モ適當ナリト存シ爰ニ略圖ヲ添エテ申上候

右翼堰ナルモノハ第二圖ニ記載仕候甲乙堰ニ御座候是レ即チ上下左此ヨリ各河中ニ突出シ而シテ上堰ニ衝突シテ開流スル所ノ水勢ヲ下堰ニテ受ケ一部ノ水ヲ用水口ニ吸入セシメ殘餘ノ流水ハ兩堰ノ各一端間ヨリ開放シ舟路トナスノ法按ナリ堵テ該河底ハ凡ソ十有餘尺ノ深サハ總テ流沙ヨリ成立スルカ故ニ堰堤ノ基礎ハ杭ト粗朶トニテ合作シ且ツ粗朶ヲ用テ堰裾ヲ敷設シ礫石ニテ堰頭ヲ蔽フベシ又堰堤ノ高サハ平水ノ時ニ於テハ約壹尺堰頂ヲ露出シ増水ノ時ハ悉皆水下ニアルモノトス但シ上下堰堤間ノ距離及各全長ハ流水ノ多寡ニ因テ決ミ請フ之ヲ以テ真個ノ設計ト誤認スル勿ラシコナ


該河沿岸ノ地ハ築堰ニ要スル木材及ヒ石材等容易ニ採取シ得ラルベ

幕藩圖



第二圖

白石川白旗壠之畠
三千合ノ



シト存候且ツ已ニ開陳シタル如ク該用水堰使用ノ村民ハ大ニ出金シ
テ將ニ築堰工事ヲ修メントスルノ企圖アル際ニモ候得バ所謂他ニ益
シ已ニ利スルノ良策ナレバ彼輩ハ宜シク舟路開通ノ有志者ト協議シ
該河系將來ノ幸福ヲ永ク保有スルニ至ル可クト存候

上章所說ノ卑見ノ如ク實行致候ハ、啻ニ舟楫ノ利ヲ完フスルノミナ
ラズ年々歲々給水ノ不足ヲ訴フルノ歎ナカラシムルノ毫モ疑ヲ容ル
ベカラサル義ニ御座候

舟廻堰改築ノ法接

舟廻堰改築ノ法接ハ全ク白旗堰ノモノト同一ノ方法ニ御坐候故爰ニ
其説明ヲ取除キ候堵テ舟路開通ニ係リ該地方某ノ言フ所ニ因レハ此○
堰ヨリ給水シタルニ足ル分量ヲ大河原用水ヨリ注入スルノ水路ヲ鑿○
開スルキハ彼ノ舟廻堰ヲ全廢シ且ツ水門ヲ閉塞シテ舟路ヲ自在ニス○
ルヲ得ベシト是レ所謂素人考接ニテ決シテ行フベカラサルモノニ無

舟廻堰改築ノ法接

三百七十四

之モ亦實用ニ適ナルモノト稱シ難ク存候何トナレバ平水ノ時ニ於テ該堰上下水面ノ差ハ凡々三尺モ可有之ト見受ケ申候左レハ一朝此堰ヲ取毀ツキハ流レチ稍急激ニスルノ患アリ流レノ急ナルハ舟路ニ宜敷モノニ無之候得ハ矢張堰ヲ改築スル方可然ト存候

舟路ヲ白石驛ニ達セシムル法接

白石川舟路開通ニ係リ河系ノ現狀ヨリ觀察仕候片ハ獨リ沿路ノ堰ノミヲ改築セハ他ノ工事ヲ要セズシテ舟ヲ金ヶ瀬驛ニ達セシムルヲ得ベシト雖ニ今又一步ヲ進メテ之ヲ白石驛ニ至ラシメント企圖仕候ハド則金ヶ瀬ノ上流ニ於テ或ル最良ノ地位ヲ撰ヒ尙ホ一個ノ堰ヲ築設シ而シテ少シク河身改良ノ工事ヲ施ス片ハ右ノ目的ヲ稍達スルニ至ヘシト存候

右ヘ白石河航通ニ係リ卑見ノ概略ニ御座候此段上申仕候也

明治十六年六月廿二日

(畢)