

# 台風 22 号の傷跡

## 伊豆狩野川流域の惨状


昭和 33 年 9 月 26 日午後 8 時頃、伊豆半島南端から相模湾を襲った台風 22 号は、中心示度 900 mb の戦後最大のもので、東日本一帯に大きな被害をもたらした。

【本文 ニュース 参照】

### 主要河川の水位

河川	場所	警戒水位	今回水位	日時
狩野川	千歳橋	4.10 m	6.90 m	26 日 22 時
〃	黒瀬橋	3.60 m	5.60 m	26 日 24 時
〃	大仁	2.10 m	3.80 m	〃
富士川	松岡	2.50 m	3.56 m	26 日 23 時
那賀川	松崎	3.00 m	全面越流	〃
仁科川	南伊豆		〃	〃
岩科川	松崎		〃	〃

【静岡県災害対策本部 提供】



修善寺・大仁付近航空写真

### 伊豆長岡町千歳橋上流 320 m 右岸の欠壊状況

【静岡県民会館 提供】



