


## 大船渡市

第一波直後—4 m岸壁  
の引潮状況



【建設省河川局防災課 提供】



## ちり地震津波被災状況

【本文ニュース参照】

## 八戸市

← 第二魚市場の岸壁破壊

【共同通信社撮影】

## 大船渡市

第一波直後の湾内の一部 →



【建設省河川局防災課 提供】