

大 正 十 二 年

關 東 大 地 震 震 害 調 査 報 告

鐵 道 及 び 軌 道 之 部

目 次

緒 言

第 一 編 國 有 鐵 道

第一章 總 說	頁 1
切取, 築堤, 土留壁, 橋梁及び溝橋, 隧道, 諸建物, 跨線橋, 地下道, 信號機, 給水設備, 軌道, 列車, 車輛, 電線路, 通信設備, 震災の鐵道輸送に及ぼしたる影響, 工事中線路の被害, 應急工事	
第二章 線路別被害概況	6
第一節 東海道本線	6
第二節 濱川崎支線	11
第三節 鶴見程ヶ谷間貨物線	11
第四節 東神奈川海神奈川間貨物支線	12
第五節 高島横濱港間貨物支線	12
第六節 横濱櫻木町間電車線	13
第七節 横濱線	13
第八節 横須賀線	14
第九節 熱海線	16
第十節 中央本線	20
第十一節 東北本線	21
第十二節 山手線	22
第十三節 常磐線	23
第十四節 總武本線	24
第十五節 房總線	25

2	目 次	286
第十六節	北條線	25
第十七節	久留里線	27
第三章	被害詳説	28
第一節	切取及び築堤	28
一	東海道本線汐留起點 49 哩 32 鎖附近築堤，二 熱海線國府津起點 9 哩 8 鎖より 9 哩 42 鎖に至る切取，三 熱海線國府津起點 0 哩 15 鎖より 0 哩 70 鎖に至る築堤	
第二節	橋 梁	29
一	東海道本線六郷川橋梁，二 同 馬入川橋梁，三 同 第五相澤川橋梁，四 熱海線酒匂川橋梁，五 同 玉川橋梁，六 同 白糸川橋梁，七 熱海線(建設線)千歳川橋梁，八 東北本線荒川橋梁，九 常磐線隅田川橋梁，十 同 利根川橋梁，十一 北條線湊川橋梁，十二 同 第一瀬戸川橋梁	
第三節	隧 道	45
一	東海道本線箱根第一號隧道，二 同 箱根第三號隧道，三 東海道本線箱根第四號隧道，四 同 箱根第七號隧道，五 横須賀線名越隧道，六 熱海線小峰隧道，七 同 不動山隧道，八 同 根ノ上山隧道，九 同 米神山隧道，十 同 下牧屋山隧道，十一 同 八本松隧道，十二 同 長坂山隧道，十三 中央本線與瀬隧道，十四 房總線土氣隧道，十五 北條線南無谷隧道，十六 安房線(建設線)嶺岡山隧道	
第四節	建 物	59
一	東海道本線新橋驛本屋，二 山手線新宿驛本屋その他，三 北條線安房北條驛	
第五節	電氣關係	61
一	電氣運轉設備	
	(イ) 發電所，(ロ) 變電所，(ハ) 電力線路，(ニ) 電化工事，(ホ) 電車及び電車庫	
二	自動信號設備	
三	電氣通信設備	
第六節	鐵道線路の水準測量	73
<b>第二編 地方鐵道及び軌道</b>		
第一章	線別被害概況	74
第一節	熱海軌道	74
第二節	小田原電氣鐵道株式會社	74

287	目 次	3
第三節	横濱市營電氣軌道	75
第四節	京濱電氣鐵道	75
第五節	東京市營電氣軌道	75
第六節	東武鐵道	76
第七節	その他の鐵道及び軌道	77
第二章	被害詳説	77
第一節	相模鐵道東海道國道跨線道路橋	77
第二節	相模鐵道境橋梁	77
第三節	東京電燈株式會社江之島電車線行合川橋梁	78
第四節	横濱市營電氣軌道築地橋	78
第五節	横濱市營電氣軌道西之橋脇電車專用橋	78
第六節	横濱市營電氣軌道榮橋	79
第七節	横濱市營電氣軌道池下橋	79
第八節	京濱電氣鐵道多摩川橋梁	80
第九節	東武鐵道荒川放水路橋梁	80
第十節	東京電燈株式會社江之島電車線極樂隧道	80
第十一節	横濱市營電氣軌道元町隧道	81
第十二節	横濱市營電氣軌道線路	81
<b>第三編 結 論</b>		
結 論		83

附 表

第一表	國有鐵道線路並に建造物震火害統計一覽表(其一，其二)
第二表	復舊見積額總括表
第三表	應急費總括表
第四表	切取被害表
第五表	築堤被害表
第六表	土留壁被害表
第七表	其一 橋梁及び溝橋被害表，其二 暗渠被害表，其三 拱及びスラブ橋被害表
第八表	隧道被害表

第九表	其一 停車場被害表, 其二 停車場建築物被害表
第十表	廳舎, 官舎, 倉庫工場建築物被害表
第十一表	構造別建築物被害表
第十二表	跨線橋被害表(其一, 其二)
第十三表	地下道被害表
第十四表	信號機被害表
第十五表	其一 給水槽及び水槽臺被害一覽表, 其二 掘抜井戸被害表, 其三 掘井戸被害表
第十六表	軌道被害表
第十七表	列車被害表
第十八表	車輛被害表
第十九表	國有鐵道開通一覽表
第二十表	東海道本線馬入川橋梁橋臺橋脚被害表(其一, 其二)
第二十一表	熱海線玉川橋梁橋臺橋脚被害表
第二十二表	東北本線荒川橋梁橋臺橋脚沈下及び移動表
第二十三表	北條線湊川橋梁橋臺橋脚被害表
第二十四表	赤羽發電所基礎杭表
第二十五表	架空送電線路構造一覽表
第二十六表	其一 架空饋電線路構成表, 其二 架空電車線路構成表
第二十七表	饋電線路及び電車線路被害表
第二十八表	配電線路被害表
第二十九表	電線路工事被害表
第三十表	電車被害表
第三十一表	燒失電車一覽表
第三十二表	自動信號機被害表
第三十三表	其一 通信機械器具被害表, 其二 通信線路被害表
第三十四表	橋梁床石上面高檢測一覽表(其一, 其二, 其三)
第三十五表	地方鐵道損害其他調査表
第三十六表	軌道損害其他調査表

## 寫真

同 第一	國有鐵道 東海道本線山北谷峨間箱根第三號及び第四號隧道間の
------	-------------------------------

	山崩
寫真第 二	國有鐵道 東海道本線谷峨駿河間汐留起點 61 哩 60 鎖附近切取土砂の崩壞
同 第 三	國有鐵道 東海道本線谷峨駿河間汐留起點 62 哩 70 鎖附近切取土砂及び土留石垣の崩壞
同 第 四	國有鐵道 東海道本線濱松町田町間汽車線路の沈下を田町方より望む
同 第 五	國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎馬入川間築堤の陥落及び軌道の屈曲
同 第 六	國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎馬入川間築堤の大罅裂
同 第 七	國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎平塚間線路々盤の罅裂
同 第 八	國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎平塚間馬入川橋梁東京方橋臺附近築堤の崩壞
同 第 九	國有鐵道 東海道本線國府津下曾我間國府津方線路築堤の大崩壞と下り線軌道の陥落(國府津方より望む)
同 第 十	國有鐵道 東海道本線下曾我驛, 國府津方面より見たる構内線路及び建造物の全滅
同 第 十一	國有鐵道 東海道本線下曾我松田間下曾我方面より見たる築堤の崩壞 (其一)
同 第 十二	同 (其二)
同 第 十三	國有鐵道 東海道本線下曾我松田間汐留起點 51 哩 75 鎖徑間 4 呎工形桁橋臺前後に於ける築堤の崩壞
同 第 十四	國有鐵道 東海道本線下曾我松田間汐留起點 52 哩 49 鎖附近築堤の大崩壞
同 第 十五	國有鐵道 東海道本線松田山北間築堤の崩壞と軌道の陥落
同 第 十六	國有鐵道 東海道本線松田山北間切盛部分に於ける線路の陥落
同 第 十七	國有鐵道 東海道本線駿河足柄間第二竹ノ下用水及び山澤川附近築堤の陥落
同 第 十八	國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎平塚間(鳥井戸川馬入川間)築堤法張石の滑落
同 第 十九	國有鐵道 東海道本線松田山北間汐留起點 56 哩 60 鎖附近切取法留石垣の崩壞
同 第 二十	國有鐵道 東海道本線有樂町驛附近高架線煉化石拱内部の燒損剝

	落
寫眞第 二十一	國有鐵道 東海道本線東京横濱間電車線鶴見東神奈川間乘越線橋臺裏の龜裂
同 第 二十二	國有鐵道 東海道本線平塚大磯間花水川橋梁東京方橋臺の縦に切斷されたる狀況
同 第 二十三	國有鐵道 東海道本線二宮國府津間押切川橋梁東京方橋臺川下側面の被害
同 第 二十四	國有鐵道 東海道本線二宮國府津間押切川橋梁東京方橋臺バラス止の破壊
同 第 二十五	國有鐵道 東海道本線下曾我松田間下曾我驛上り遠方信號機に近き跨線水路拱(梅林附近)の崩壊
同 第 二十六	國有鐵道 東海道本線下曾我松田間上曾我川橋梁橋臺の破壊
同 第 二十七	國有鐵道 東海道本線下曾我松田間汐留起點 53 哩 30 鎖附近大川拱暗渠の崩壊(其一)
同 第 二十八	同 (其二)
同 第 二十九	同 (其三)
同 第 三十	國有鐵道 東海道本線國府津下曾我間劍澤開渠(向つて左)並に後川開渠(右)の破壊
同 第 三十一	國有鐵道 東海道本線谷峨駿河間汐留起點 62 哩 14 鎖 90 節諸淵跨線道路橋の龜裂
同 第 三十二	國有鐵道 東海道本線谷峨駿河間汐留起點 63 哩 64 鎖大澤川橋梁駿河方橋臺の破壊
同 第 三十三	國有鐵道 東海道本線駿河足柄間汐留起點 66 哩 3 鎖第一入山澤開渠橋臺翼壁の破壊
同 第 三十四	國有鐵道 東海道本線駿河足柄間汐留起點 66 哩 11 鎖第二入山澤開渠橋臺の破壊
同 第 三十五	國有鐵道 東海道本線駿河足柄間汐留起點 66 哩 14 鎖 60 節第三入山澤開渠橋臺の破壊(其一)
同 第 三十六	同 (其二)
同 第 三十七	同 (其三)
同 第 三十八	國有鐵道 東海道本線駿河足柄間汐留起點 66 哩 40 鎖第六相澤川橋梁(60 呎鋼桁 2 連)東京方橋臺に於ける縦龜裂

寫眞第 三十九	國有鐵道 東海道本線駿河足柄間汐留起點 66 哩 40 鎖第六相澤川橋梁中央橋脚の摺動
同 第 四十	國有鐵道 東海道本線山北谷峨間箱根第二號隧道上り線東京方坑門より 10 呎の奥に生じたる龜裂
同 第 四十一	國有鐵道 東海道本線箱根第二號隧道下り線東京方坑門の被害なきを示す
同 第 四十二	國有鐵道 東海道本線東京驛第三乗降場上家の倒潰(其一)
同 第 四十三	同 (其二)
同 第 四十四	國有鐵道 東海道本線有樂町驛乗降場上家焼失の跡
同 第 四十五	國有鐵道 東海道本線新橋驛本屋焼失後の殘骸
同 第 四十六	國有鐵道 東海道本線新橋驛乗降場上家並に電車の焼失
同 第 四十七	國有鐵道 東海道本線濱松町驛乗降場上家の焼失
同 第 四十八	國有鐵道 東海道本線横濱驛構内避難民の雜沓、火災に罹りし乗降場上家
同 第 四十九	國有鐵道 東海道本線大船驛本屋の倒壊
同 第 五十	國有鐵道 東海道本線大船驛構内諸建物の倒壊
同 第 五十一	國有鐵道 東海道本線藤澤驛本屋の倒壊
同 第 五十二	國有鐵道 東海道本線大磯驛本屋並に乗降場上家の倒壊
同 第 五十三	國有鐵道 東海道本線下曾我驛構内の全滅
同 第 五十四	國有鐵道 東海道本線下曾我驛構内乗降場擁壁等の破壊
同 第 五十五	國有鐵道 東海道本線松田驛下り線乗降場より沼津方を望む
同 第 五十六	國有鐵道 東海道本線山北機關庫内部の龜裂
同 第 五十七	同 機關車の被害
同 第 五十八	國有鐵道 東海道本線松田驛跨線橋(被害なきを示す)
同 第 五十九	國有鐵道 東海道本線下曾我驛混凝土地下道の破壊(其一)
同 第 六十	同 (其二)
同 第 六十一	國有鐵道 東海道本線品川驛構内鐵筋混凝土給炭臺柱の破損
同 第 六十二	國有鐵道 東海道本線山北機關庫貯水槽臺の倒壊
同 第 六十三	同 給水柱及び石炭臺の被害
同 第 六十四	國有鐵道 東海道本線汐留起點 50 哩 69 鎖下曾我驛下り遠方信號機の倒壊
同 第 六十五	國有鐵道 東海道本線濱松町驛附近に於ける列車の焼失殘骸(構

内より新橋方面を望む)

写真第 六十六 國有鐵道 東海道本線藤澤驛附近貨物列車の顛覆(機關車番號5908)

同 第 六十七 國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎驛構内下り貨物列車(第 625 列車)の顛覆

同 第 六十八 同 上り貨物列車(第 410 列車)の顛覆

同 第 六十九 國有鐵道 東海道本線平塚大磯間に於ける上り旅客列車 (第 74 列車) の顛覆 (其一)

同 第 七十 同 (其二)

同 第 七十一 國有鐵道 東海道本線下曾我松田間汐留起點 54 哩 20 鎮附近に於ける上り貨物列車 (第 602 列車) の傾斜 (其一)

同 第 七十二 同 (其二)

同 第 七十三 國有鐵道 東海道本線山北谷峨間第二酒匂川橋梁上に於ける下り貨物列車 (第 423 列車) の脱線

同 第 七十四 國有鐵道 東海道濱川崎支線 (淺野セメント株式會社引込線) 川崎第一架道橋橋臺前後に於ける築堤の沈下

同 第 七十五 國有鐵道 東海道濱川崎支線 (淺野セメント株式會社引込線) 築堤盛土の沈下

同 第 七十六 國有鐵道 東海道 鶴見程ヶ谷間 貨物支線 横濱倉庫 岸壁の一部沈下破壊(南より北を望む)

同 第 七十七 國有鐵道 東海道鶴見程ヶ谷間貨物支線横濱倉庫岸壁裏に生じたる龜裂

同 第 七十八 國有鐵道 東海道鶴見程ヶ谷間貨物支線横濱倉庫内地盤沈下 (北より南を望む)

同 第 七十九 國有鐵道 東海道鶴見程ヶ谷間貨物支線浦島第三橋梁程ヶ谷橋臺の破壊と袖石垣の倒壊

同 第 八十 國有鐵道 東海道鶴見程ヶ谷間貨物支線高島驛陸ホーム鐵筋混凝土上家の崩壊

同 第 八十一 同 (西より東を望む)

同 第 八十二 國有鐵道 東海道鶴見程ヶ谷間貨物支線高島驛海ホーム鐵筋混凝土上家の崩壊

同 第 八十三 同 (南より北を望む)

写真第 八十四 國有鐵道 東海道鶴見程ヶ谷間貨物支線海ホーム鐵筋混凝土上家の崩壊

同 第 八十五 同 海ホームと陸ホームとの間にある擁壁の沈下

同 第 八十六 國有鐵道 東海道東神奈川海神奈川間貨物支線第二運河橋梁東橋臺 (海側) の龜裂

同 第 八十七 國有鐵道 東海道横濱櫻木町間電車線高架軌道路盤陥落及び土留壁の傾斜

同 第 八十八 同 櫻木町驛地下道の破壊 (其一)

同 第 八十九 同 (其二)

同 第 九十 同 (其三)

同 第 九十一 國有鐵道 横濱線中山長津田間東神奈川起點 9 哩 20 鎮附近築堤崩壊線路移行約 10 呎に及べるを示す

同 第 九十二 國有鐵道 横濱線長津田原町田間東神奈川起點 13 哩附近築堤の崩壊

同 第 九十三 國有鐵道 横濱線東海道線乗越橋梁の破壊 (其一)

同 第 九十四 同 (其二)

同 第 九十五 同 (其三)

同 第 九十六 國有鐵道 横濱線原町田驛附近南橋 (跨線人道橋) の破壊 (東より西を望む) (其一)

同 第 九十七 同 (其二)

同 第 九十八 國有鐵道 横濱線原町田驛附近南橋 (跨線人道橋) の破壊 (鐵骨として使用せる古軌條の繼目部の切斷を示す)

同 第 九十九 同 南橋橋臺の切斷 (西より東を望む)

同 第 百 國有鐵道 横濱線小机中山間東神奈川起點 5 哩 50 鎮徑間 6 呎工形桁東神奈川方煉化石橋臺の中央より水平に切斷し上部廻轉せるを示す

同 第 百一 國有鐵道 横濱線東神奈川小机間寺尾隧道八王子方坑門の龜裂

同 第 百二 國有鐵道 横須賀線田浦横須賀間七釜隧道横須賀方坑門附近切取の崩壊

同 第 百三 同 大船方坑門附近切取の崩壊

- 寫眞第 百四 國有鐵道 横須賀線沼間田浦間田浦隧道横須賀方坑門口附近切取の崩壊
- 同 第 百五 國有鐵道 横須賀線鎌倉逗子間滑川橋梁の被害
- 同 第 百六 國有鐵道 横須賀線沼間田浦間沼間隧道坑門の罅裂
- 同 第 百七 國有鐵道 横須賀線鎌倉驛地下道の龜裂 (其一)
- 同 第 百八 同 (其二)
- 同 第 百九 國有鐵道 熱海線小田原早川間國府津起點 4 哩 18 鎖附近右方切取崩壊のため左方切取法面施工基面上約 40 呎の高に投げ付けられたる土運車 (無蓋貨車) の一部
- 同 第 百十 國有鐵道 熱海線早川根府川間國府津起點 5 哩 60 鎖附近切取岩石崩壊線路埋没
- 同 第 百十一 國有鐵道 熱海線根府川眞鶴間寒ノ目山隧道熱海方坑門附近切取岩石崩落線路埋没
- 同 第 百十二 國有鐵道 熱海線根府川驛國府津方切取の損害を海岸より望む
- 同 第 百十三 國有鐵道 熱海線根府川驛附近の山崩れ (二枚)
- 同 第 百十四 國有鐵道 熱海線根府川驛附近の基盤の無事なるを海岸より望む (三枚)
- 同 第 百十五 國有鐵道 熱海線白糸川上流の斷層
- 同 第 百十六 國有鐵道 熱海線白糸川泥流の跡を上流より望む
- 同 第 百十七 同 中流より望む
- 同 第 百十八 同 河口より望む
- 同 第 百十九 國有鐵道 熱海線國府津起點 1 哩 60 鎖附近築堤の沈下 (起點に向て撮影)
- 同 第 百二十 國有鐵道 熱海線國府津起點 2 哩 20 鎖附近築堤の沈下及び酒匂川砂利線構内の一部
- 同 第 百二十一 國有鐵道 熱海線小田原驛鴨宮方より見たる線路の破壊
- 同 第 百二十二 同 構内 (國府津起點 3 哩 53 鎖附近) 築堤の沈下 (終點に向て撮影)
- 同 第 百二十三 國有鐵道 熱海線小田原驛構内 (國府津起點 3 哩 60 鎖附近) より井細田方 (國府津方) を望む
- 同 第 百二十四 國有鐵道 熱海線早川根府川間米神澤の山津浪 (三枚)
- 同 第 百二十五 同 米神澤の山津浪にて線路埋没の状

- 寫眞第 百二十六 國有鐵道 熱海線根府川眞鶴間國府津起點 10 哩 20 鎖附近築堤の陥落
- 同 第 百二十七 國有鐵道 熱海線國府津起點 0 哩 36 鎖 50 節江戸尻川橋梁の崩壊
- 同 第 百二十八 國有鐵道 熱海線國府津鴨宮間國府津起點 2 哩上新田橋梁國府津方橋臺の龜裂
- 同 第 百二十九 國有鐵道 熱海線鴨宮小田原間井細田架道橋の被害 (其一)
- 同 第 百三十 同 (其二)
- 同 第 百三十一 國有鐵道 熱海線小田原早川間荻窪街道跨線道路橋の倒壊 (熱海方に向て撮影) (其一)
- 同 第 百三十二 同 (其二)
- 同 第 百三十三 國有鐵道 熱海線小田原早川間國府津起點 4 哩 49 鎖附近小川原架道橋混凝土・留壁の傾倒 (熱海方に向て撮影)
- 同 第 百三十四 國有鐵道 熱海線早川根府川間中澤橋梁橋臺の龜裂
- 同 第 百三十五 國有鐵道 熱海線早川根府川間早川橋梁國府津方橋臺袖石垣の破壊
- 同 第 百三十六 國有鐵道 熱海線早川根府川間米神拱渠山側側面の龜裂
- 同 第 百三十七 同 山側内拱の龜裂
- 同 第 百三十八 同 海側側面及び内拱の龜裂
- 同 第 百三十九 國有鐵道 熱海線早川根府川間入ノ窪暗渠山側側面の龜裂
- 同 第 百四十 國有鐵道 熱海線根府川眞鶴間國府津起點 8 哩 70 鎖 45 節双龍ノ瀧橋梁の被害
- 同 第 百四十一 同 (三枚)
- 同 第 百四十二 同 (熱海方に向て撮影)
- 同 第 百四十三 同 第一號橋脚の龜裂 (國府津方に向て撮影)
- 同 第 百四十四 同 第二號橋脚の龜裂 (國府津方に向て撮影)
- 同 第 百四十五 同 墜落せる第二號鉸桁
- 同 第 百四十六 國有鐵道 熱海線根府川眞鶴間品瀧橋梁の被害 (國府津方に向て撮影)
- 同 第 百四十七 國有鐵道 熱海線眞鶴湯河原間國府津起點 12 哩 23 鎖 35 節第一鍛冶屋陸橋國府津方混凝土橋臺の龜裂
- 同 第 百四十八 國有鐵道 熱海線湯河原熱海間千歳川橋梁上り線第一號橋脚の切

	斷	
寫真第 百四十九	國有鐵道	熱海線湯河原熱海間千歳川橋梁橋脚の水平切斷
同 第 百五十	國有鐵道	熱海線根府川真鶴間國府津起點7哩76鎖50節寒ノ目山隧道國府津方坑門の崩壞(列車は上り旅客第160列車なり)
同 第 百五十一	同	熱海方坑門の崩壞
同 第 百五十二	同	熱海方坑門崩壞土砂を稍々取り去りたる處を示す
同 第 百五十三	國有鐵道	熱海線根府川真鶴間江浦隧道國府津方坑門の崩壞
同 第 百五十四	同	熱海方坑門の被害
同 第 百五十五	國有鐵道	熱海線真鶴湯河原間一本松隧道國府津方坑門の龜裂
同 第 百五十六	同	熱海方坑門の被害
同 第 百五十七	同	坑内側壁混凝土塊積の脱落
同 第 百五十八	國有鐵道	熱海線小田原驛本屋の破壊を正面より望む
同 第 百五十九	國有鐵道	熱海線根府川驛構内潰滅人家土石錯亂の狀況(國府津方に向けて撮影)
同 第 百六十	國有鐵道	熱海線小田原驛鳴宮方面より見たる乗降場擁壁及び上家の全潰
同 第 百六十一	同	上り線乗降場の沈下
同 第 百六十二	國有鐵道	熱海線早川驛旅客乗降場上家及び土留擁壁の倒壞(熱海方に向けて撮影)
同 第 百六十三	同	旅客乗降場上家の倒壞(國府津方に向けて撮影)
同 第 百六十四	國有鐵道	熱海線真鶴驛上家の倒壞
同 第 百六十五	國有鐵道	熱海線湯河原驛旅客乗降場上家の倒壞
同 第 百六十六	國有鐵道	熱海線第三緑町暗渠の被害
同 第 百六十七	國有鐵道	熱海線早川驛地下道擁壁の龜裂
同 第 百六十八	國有鐵道	熱海線真鶴驛地下道入口擁壁の崩壞
同 第 百六十九	國有鐵道	熱海線湯河原驛地下道入口擁壁及び土留石垣の崩壞
同 第 百七十	同	地下道擁壁の崩壞
同 第 百七十一	國有鐵道	熱海線根府川驛山崩のため海岸に押出されたる根府川驛構内の軌條

寫真第 百七十二	國有鐵道	熱海線根府川驛構内の(國府津起點7哩52鎖60節)彎曲せる軌條 (其一)
同 第 百七十三	同	(其二)
同 第 百七十四	同	唯一の殘存物たる車止(國府津方に向けて撮影)
同 第 百七十五	國有鐵道	熱海線根府川驛にて山崩のため海岸に墜落せる下り旅客第111列車の一部
同 第 百七十六	國有鐵道	中央本線御茶ノ水水道橋間切取及び土留壁の崩壞(其一) (東京方を望む)
同 第 百七十七	同	(其二)
同 第 百七十八	同	(其三) (線路より本郷方を望む)
同 第 百七十九	國有鐵道	中央本線神田驛南口附近高架線架道橋の火災による被害狀況
同 第 百八十	同	附近高架線欄杆及び笠石の火害
同 第 百八十一	同	附近高架線煉化石積拱の火害
同 第 百八十二	同	附近高架線鐵筋混凝土拱の火害
同 第 百八十三	同	の全燒
同 第 百八十四	國有鐵道	中央本線萬世橋驛の燒失殘骸を左方正面より望む
同 第 百八十五	同	本屋燒失の内部
同 第 百八十六	國有鐵道	中央本線御茶ノ水方面より見たる萬世橋驛本屋及び乗降場上家の被害
同 第 百八十七	國有鐵道	中央本線飯田町驛構内線路建造物並に電車の燒失
同 第 百八十八	國有鐵道	中央本線神田驛附近高架線線路枕木の燒失
同 第 百八十九	國有鐵道	東北本線上野驛全燒の跡(其一)
同 第 百九十	同	(其二) (上野公園より見る)
同 第 百九十一	國有鐵道	東北本線日暮里驛に於ける避難民雜沓の狀況(大宮方に向けて撮影)
同 第 百九十二	國有鐵道	山手線目黒惠比壽間汽車線乗越橋梁混凝土橋脚の龜裂
同 第 百九十三	國有鐵道	山手線代々木新宿間斜角乗越橋梁混凝土橋脚の龜裂
同 第 百九十四	國有鐵道	山手線新宿驛構内に於ける新築中の驛舎を支ふる混凝土方柱の切斷顛倒 (其一)
同 第 百九十五	同	(其二)

- 寫真第百九十六 國有鐵道 山手線新宿驛構内に於ける新築中の驛舎を支ふる混  
土方柱の切斷顛倒 (其三) (代々木方より新宿に向て撮影)
- 同 第百九十七 國有鐵道 山手線新宿驛構外淀橋乗越橋梁の鐵構橋脚の被害  
(其一)
- 同 第百九十八 同 (其二) (鐵構橋脚の浮上りを示す)
- 同 第百九十九 國有鐵道 山手線新築代々木驛乗降場鐵筋混凝土支柱の被害  
(其一)
- 同 第 二 百 同 (其二)
- 同 第 二 百 一 國有鐵道 山手線板橋驛乗降場擁壁と拱橋面壁との接合部の隆起
- 同 第 二 百 二 國有鐵道 總武本線兩國橋錦糸町間高架線橋梁燒失軌條の彎曲
- 同 第 二 百 三 國有鐵道 總武本線錦糸町驛構内車輛の燒失
- 同 第 二 百 四 國有鐵道 北條線上總湊濱金谷間天神山隧道江見方坑門附近左側  
山上大龜裂
- 同 第 二 百 五 同 江見方坑門附近切取  
法崩壞
- 同 第 二 百 六 同 江見方坑門附近切取  
法の崩壞及び線路の屈曲
- 同 第 二 百 七 國有鐵道 北條線上總湊濱金谷間蘇我起點 35 哩 24 鎖附近土砂  
崩壞して線路を埋む
- 同 第 二 百 八 國有鐵道 北條線那古船形驛附近築堤の大陥落
- 同 第 二 百 九 國有鐵道 北條線千倉南三原間蘇我起點 62 哩附近築堤の陥落
- 同 第 二 百 十 國有鐵道 北條線濱金谷保田間小磯川橋梁橋臺橋脚の龜裂 (保田  
方面より望む) (其一)
- 同 第 二 百 十 一 同 (其二)
- 同 第 二 百 十 二 國有鐵道 北條線安房勝山岩井間合磯川橋梁橋臺及び翼壁の被害  
(線路左側より望む)
- 同 第 二 百 十 三 國有鐵道 北條線九重千倉間大和田川橋梁橋臺及び翼壁の大龜裂
- 同 第 二 百 十 四 國有鐵道 北條線千倉南三原間第二瀬戸川橋梁橋脚の大龜裂及び  
移動
- 同 第 二 百 十 五 國有鐵道 北條線千倉南三原間丸山川橋梁南三原方橋脚の被害  
(線路左側より望む)
- 同 第 二 百 十 六 國有鐵道 安房線鴨川工區 12 呎混泥土拱暗渠の被害

- 寫真第 二 百 十 七 國有鐵道 北條線濱金谷保田間鋸山隧道拱及び側壁の大龜裂並に  
一部の崩壞
- 同 第 二 百 十 八 國有鐵道 北條線安房勝山驛本屋の半潰
- 同 第 二 百 十 九 國有鐵道 北條線安房勝山驛乗降場の沈下
- 同 第 二 百 二 十 國有鐵道 北條線岩井驛本屋及び官舎の全潰
- 同 第 二 百 二 十 一 國有鐵道 北條線濱金谷保田間小磯川附近濱金谷方面より見たる  
軌道の彎曲
- 同 第 二 百 二 十 二 國有鐵道 北條線岩井富浦間軌道の彎曲
- 同 第 二 百 二 十 三 國有鐵道 北條線那古船形安房北條間蘇我起點 51 哩 41 鎖附近  
線路の彎曲
- 同 第 二 百 二 十 四 國有鐵道 熱海線根府川真鶴間國府津起點 9 哩 6 鎖晶簾ノ瀧橋  
梁より切取の崩壞を望む (長坂山方面に向て撮影)
- 同 第 二 百 二 十 五 國有鐵道 熱海線根府川真鶴間江ノ浦山隧道附近山上より切取崩  
壞を望む (長坂山方面に向て撮影す)
- 同 第 二 百 二 十 六 國有鐵道 熱海線國府津驛構内終端より鴨宮方面を望みたる線路  
築堤の陥落
- 同 第 二 百 二 十 七 國有鐵道 熱海線國府津驛構外より鴨宮方面を望みたる線路築堤  
の陥落
- 同 第 二 百 二 十 八 國有鐵道 東海道本線六郷川橋梁電車線路の彎曲を示す (東京方  
へ向て撮影)
- 同 第 二 百 二 十 九 同 第二十四號架違橋脚汽車線下部  
に於ける軀體の龜裂 (横濱方より望む)
- 同 第 二 百 三 十 同 第二十六號川上方 (電車線用)  
圓形橋脚の切斷 (東京方より望む)
- 同 第 二 百 三 十 一 同 第二十六號中央橢圓形橋脚に於  
ける橋桁移動の狀況 (橋桁の沓より外れたるを示す) (横濱方よ  
り望む)
- 同 第 二 百 三 十 二 同 第二十六號川下方橋脚川井筒破  
損の狀態 (其一)
- 同 第 二 百 三 十 三 同 (其二)
- 同 第 二 百 三 十 四 同 (其三)
- 同 第 二 百 三 十 五 國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎平塚間馬入川橋梁東京方橋臺裏の沈

下		
寫真第二百三十六	國有鐵道 東海道本線茅ヶ崎平塚間馬人川橋梁東京方より見たる橋梁潰滅の状況 (其一)	
同 第二百三十七	同 橋梁潰滅の状況 (其二)	東京方より見たる
同 第二百三十八	同 橋梁潰滅の状況 (其三)	
同 第二百三十九	同 たる橋梁潰滅の状況	東京方川下より見
同 第二百四十	同 たる橋梁潰滅の状況	上り線第四號橋脚
同 第二百四十一	同 の被害 (其一) (東京方より沼津方を望む)	(其二) (川上より
同 第二百四十二	同 川下を望む)	
同 第二百四十三	同 脚の倒壊 (沼津方より東京方を望む)	上り線第十三號橋
同 第二百四十四	同 脚の倒壊 (沼津方より東京方を望む)	上り線第二十號橋
同 第二百四十五	同 脚の倒壊 (沼津方より東京方を望む)	上り線第二十一號
同 第二百四十六	同 橋脚の倒壊 (沼津方より東京方を望む)	上り線第二十號橋
同 第二百四十七	同 脚の倒壊 (沼津方より東京方を望む)	下り線第十號橋脚
同 第二百四十八	同 脚の倒壊 (沼津方より東京方を望む)	下り線第十三號橋
同 第二百四十九	同 脚の倒壊 (沼津方より東京方を望む)	下り線第二十號橋
同 第二百五十	同 脚、橋脚上に床鈹附着せるまゝ倒壊せるを示す	下り線第二十三號
同 第二百五十一	同 橋脚の床鈹橋桁に附着せるを示す (川上より川下を望む)	
同 第二百五十二	同 橋脚折損倒潰の一	沼津方より見たる
	例	
同 第二百五十三	同 被害の状況 (其一)	
同 第二百五十四	同 被害の状況 (其二)	
同 第二百五十五	同 下り線應急工事竣	

	工の状況 (東京方より望む)	
寫真第二百五十三	國有鐵道 東海道本線駿河足柄間第五相澤川橋梁東京方橋臺の破壊 (前面のものは舊線跡の廢橋臺)	
同 第二百五十四	同 沼津方橋臺の破壊、鈹桁墜落の状 (上り線鈹桁を枕木柱を以て扛上し終りたるを示す)	
同 第二百五十五	同 沼津方橋臺より見たる橋梁被害状況	
同 第二百五十六	國有鐵道 熱海線鳴宮小田原間酒匂川橋梁第一號構桁 (徑間 150 呎) 下より見たる第二號構桁の墜落 (小田原方に向けて撮影)	
同 第二百五十七	同 第二號構桁墜落箇所を川上より望む	
同 第二百五十八	同 第三號構桁上より見たる第一號第二號構桁移動、墜落の状況 (鳴宮方に向けて撮影)	
同 第二百五十九	同 第六號橋脚上に於ける第三號構桁固定端の移動状況 (川上より川下に向けて撮影)	
同 第二百六十	國有鐵道 熱海線鳴宮小田原間酒匂川橋梁第四號構桁の可動端の摺動	
同 第二百六十一	國有鐵道 熱海線鳴宮小田原間酒匂川橋梁上線路の彎曲を小田原方より望む	
同 第二百六十二	同 第八號構桁 (150 呎) と 60 呎鈹桁との架違箇所 に於ける軌條の切斷 (小田原方に向ひて撮影)	
同 第二百六十三	國有鐵道 熱海線國府津起點 5 哩 72 鎮附近より玉川橋梁及び佐奈田山隧道國府津方坑門を望む (熱海方に向けて撮影)	
同 第二百六十四	國有鐵道 熱海線早川根府川間玉川橋梁第一號橋脚 (40 呎鈹桁及び 60 呎鈹桁架違橋脚) 桁坐の罅裂 (熱海方に向ひて撮影)	
同 第二百六十五	同 第二號橋脚の被害 (熱海方に向けて撮影)	
同 第二百六十六	同 第四徑間下り線 60 呎鈹桁の墜落	
同 第二百六十七	同 第五號橋脚の切斷摺動 (海側より望む)	
同 第二百六十八	同 第六號橋脚下部の切斷摺	

		動(山側より望む)
寫眞第二百六十九	國有鐵道 熱海線早川根府川間玉川橋梁第七號橋脚の切斷摺動 (熱海方に向けて撮影)	
同 第二百七十	同	第七號橋脚の切斷摺動 (國府津方に向けて撮影)
同 第二百七十一	國有鐵道 熱海線國府津起點 6 哩 4 鎖附近より玉川橋梁及び石 橋山隧道海方坑門を望む(國府津方に向けて撮影)	
同 第二百七十二	國有鐵道 熱海線國府津起點 7 哩 75 鎖附近より墜落したる白米 川橋梁及び根府川驛を望む	
同 第二百七十三	國有鐵道 熱海線根府川真鶴間白米川橋梁國府津方橋臺第一號及 び第二號橋脚, 第一號及び第二號鈹桁並に第一號構桁の被害(川 下より望む)	
同 第二百七十四	同	國府津方橋臺第二號鈹 桁及び第一號構桁の墜落を國府津方より望む
同 第二百七十五	同	國府津方橋臺及び第一 號橋脚の倒壊(川下より望む)
同 第二百七十六	同	國府津方橋臺第一號構 桁の墜落して泥流に埋れたるを熱海方より望む
同 第二百七十七	國有鐵道 熱海線寒ノ目山隧道下より泥流のため白米川橋梁の掃 蕩されたる跡を望む	
同 第二百七十八	國有鐵道 熱海線根府川真鶴間白米川橋梁海岸に打上げられたる 鈹桁支持用鋼橋脚の一部	
同 第二百七十九	國有鐵道 東北本線荒川橋梁橋脚沈下のため生じたる軌道の彎曲 (上野方より望む)	
同 第二百八十	同	橋脚の沈下及び傾斜(上野方より望む)
同 第二百八十一	同	第三十五號橋脚の沈下及び傾斜(上 野方より望む)
同 第二百八十二	同	第三十九號橋脚川上方井筒上部附近 の破損(上野方より望む)
同 第二百八十三	同	第三十九號橋脚川上方井筒上部附近 の破損(大宮方より望む)
同 第二百八十四	同	第三十九號橋脚應急修理後の状況を

		上野方より望む
寫眞第二百八十五	國有鐵道 常磐線隅田川橋梁第三號橋脚の龜裂(上野方より望む)	
同 第二百八十六	國有鐵道 常磐線利根川橋梁上り線第十八號橋脚の破損(水戸方 より望む)	
同 第二百八十七	同	上り線第十八號橋脚の龜裂(上野方 より望む)
同 第二百八十八	同	上り線第十七號橋脚上及び上り線第 四號構桁可動端に於けるアンカー・ボルトの傾斜及び桁坐附近 混凝土の破壊(川下方に向けて撮影)
同 第二百八十九	國有鐵道 北條線上總湊濱金谷間湊川橋梁全景(線路左側濱金谷 方より望む)	
同 第二百九十	同	上總湊方より見たる橋 梁上線路の屈曲
同 第二百九十一	同	千葉方より見たる第六 號假橋脚施行中の状況
同 第二百九十二	同	千葉方川上より見たる 第九號橋脚より江見方各橋脚の龜裂移動
同 第二百九十三	同	北條方川下より見たる 第十號橋脚より千葉方各橋脚の龜裂移動
同 第二百九十四	同	各橋脚の龜裂移動, 最 前端は第十三號橋脚(北條方川上より望む)
同 第二百九十五	同	第十六號橋脚の大龜裂 移動(千葉方より望む)
同 第二百九十六	同	北條方橋臺袖石垣の崩 壊
同 第二百九十七	同	濱金谷方(北條方)よ り見たる橋梁上軌道の蛇行及び橋臺裏築堤の沈下
同 第二百九十八	同	第十一號橋脚の應急工 事假支保工(北條方川上より望む)
同 第二百九十九	同	第十三號橋脚の應急工 事假支保工
同 第三百	國有鐵道 北條線九重千倉間第一瀬戸川橋梁橋臺及び橋脚の潰滅	

- を千葉方より望む
- 寫眞第三百一 國有鐵道 北條線九重千倉間第一瀬戸川橋梁第一號橋脚切斷顛倒を江見方より望む
- 同 第三百二 同 江見方橋臺及び第二號橋脚の被害(千葉方より望む)
- 同 第三百三 同 江見方橋臺裏築堤の沈下を線路左側より望む
- 同 第三百四 同 應急工事(線路右側より望む)
- 同 第三百五 國有鐵道 東海道本線箱根第三號隧道上り線東京方坑門の被害
- 同 第三百六 國有鐵道 東海道本線箱根第四號隧道下り線東京方坑門の埋没
- 同 第三百七 國有鐵道 東海道本線箱根第七號上り線隧道の崩壊土砂のため閉塞せられたる狀況(東京方坑門より望む)
- 同 第三百八 同 東京方坑門附近の被害
- 同 第三百九 國有鐵道 東海道本線箱根第七號隧道沼津方坑門附近の山崩
- 同 第三百十 國有鐵道 熱海線小田原早川間小峰隧道(國府津起點4哩25鎖80節)國府津方坑門の破壊
- 同 第三百十一 同 國府津方坑門より坑内を望む
- 同 第三百十二 同 坑内より國府津方坑門附近の鐵筋混凝土蓋の傾斜を望む
- 同 第三百十三 同 國府津方坑門附近の上部地表の被害(國府津方に向けて撮影)(傾斜せるは坑内鐵筋混凝土蓋なり)
- 同 第三百十四 同 熱海方坑門(國府津起點4哩38鎖75節)の無事なりしを示す
- 同 第三百十五 同 應急工事後の狀況(國府津方の一部分を切開きとなせるを示す)
- 同 第三百十六 國有鐵道 熱海線早川根府川間國府津起點5哩35鎖25節不動山隧道國府津方坑門の罅裂
- 同 第三百十七 同 熱海方坑門の被害(其一)

- 寫眞第三百十八 國有鐵道 熱海線早川根府川間國府津起點5哩35鎖25節不動山隧道熱海方坑門の被害(其二)
- 同 第三百十九 國有鐵道 熱海線早川根府川間國府津起點6哩32鎖25節根ノ上山隧道國府津方坑門の崩壊
- 同 第三百二十 同 坑内拱の崩壊
- 同 第三百二十一 國有鐵道 熱海線國府津起點6哩55鎖附近より米神山隧道國府津方坑門を望む
- 同 第三百二十二 國有鐵道 熱海線早川根府川間米神山隧道國府津方坑門内部伸縮接合の開口を示す
- 同 第三百二十三 同 熱海方坑門(國府津起點7哩4鎖35節)の崩壊
- 同 第三百二十四 同 熱海方坑内より下牧屋山隧道國府津方坑門を望む
- 同 第三百二十五 國有鐵道 熱海線早川根府川間下牧屋山隧道國府津方坑門の崩壊
- 同 第三百二十六 國有鐵道 熱海線早川根府川間國府津起點7哩20鎖附近右方縣道より下牧屋山隧道熱海方坑門附近の山崩を望む
- 同 第三百二十七 國有鐵道 熱海線根府川眞鶴間國府津起點9哩42鎖58節八本松隧道の埋没せるを示す(熱海方に向けて撮影)
- 同 第三百二十八 國有鐵道 熱海線根府川眞鶴間國府津起點9哩55鎖0節長坂山隧道坑内の被害(國府津方を望む)
- 同 第三百二十九 同 熱海方坑門より約300呎に於ける左側(海側)側壁混凝土の龜裂
- 同 第三百三十 同 熱海方坑門より約300呎に於ける右側(山側)側壁混凝土の龜裂
- 同 第三百三十一 同 熱海方坑門より約300呎附近に於て墜落せし穹拱石積
- 同 第三百三十二 國有鐵道 中央本線與瀬上野原間與瀬隧道陥落部掘鑿工事の狀況(八王子方より望む)
- 同 第三百三十三 同 (甲府方より望む)
- 同 第三百三十四 國有鐵道 房總線土氣大網間土氣隧道拱崩落上方土砂取除後の狀況を示す
- 同 第三百三十五 國有鐵道 北條線岩井富浦間南無谷隧道千葉方坑門附近の地層

寫眞第三百三十六	國有鐵道	北條線岩井富浦間南無谷隧道千葉方坑門の龜裂
同 第三百三十七	同	拱崩壊土砂の溢出
同 第三百三十八	同	拱及び側壁の大龜裂
同 第三百三十九	同	側壁の喰違
同 第三百四十	同	北條方山側拱部の喰違
同 第三百四十一	同	拱の崩壊及び側壁の龜裂
同 第三百四十二	同	蘇我起點 47 哩 44 鎖 82 節附近隧道中心線上部地表の陥落箇所
同 第三百四十三	同	蘇我起點 47 哩 44 鎖附 近隧道上部地表の大崩壊箇所 (47 哩 40 鎖附近より望む)
同 第三百四十四	同	蘇我起點 47 哩 42 鎖附 近田地の隆起
同 第三百四十五	同	應急修理の狀況
同 第三百四十六	國有鐵道	矢口發電所モンド瓦斯發生爐上に倒壊せる貯炭槽
同 第三百四十七	同	補助機用汽罐室上に倒壊せる煙突
同 第三百四十八	國有鐵道	矢口發電所硫酸安母尼亞採集室の破壊
同 第三百四十九	國有鐵道	赤羽發電所全景 (荒川方面より望む)
同 第三百五十	同	西側煙道内張煉化石 (耐火煉化石) の脱落
同 第三百五十一	同	汽罐室側と東側煙突側との煙道の喰違 (赤 羽方に向けて撮影)
同 第三百五十二	同	汽罐室側と西側煙突側との煙道の喰違 (赤 羽方より望む)
同 第三百五十三	同	凝汽器の冷却用水路の損傷
同 第三百五十四	國有鐵道	焼失せる永樂町變電所の外部
同 第三百五十五	同	内部
同 第三百五十六	同	廻轉變流機室
同 第三百五十七	同	配電盤室
同 第三百五十八	同	アレスター
同 第三百五十九	同	變壓器
同 第三百六十	國有鐵道	川崎變電所建物の被害 (其一)
同 第三百六十一	同	(其二)
同 第三百六十二	同	電動發電機室壁の一部崩落

寫眞第三百六十三	國有鐵道	川崎變電所屋外變壓器の傾斜 (結構は變壓器に牽かれて傾斜す)
同 第三百六十四	國有鐵道	川崎變電所蓄電池室に於ける蓄電池の被害
同 第三百六十五	國有鐵道	大久保變電所建物内部壁の被害
同 第三百六十六	國有鐵道	有樂町驛附近高架線上に於ける送電電線の焼損
同 第三百六十七	國有鐵道	有樂町新橋間高架線上に於ける送電電線の焼損
同 第三百六十八	國有鐵道	大森蒲田間地下及び架空送電線接続装置の破損
同 第三百六十九	國有鐵道	有樂町驛附近電車線の斷線
同 第三百七十	國有鐵道	濱松町田間饋電線の斷線及び鐵柱の傾斜
同 第三百七十一	國有鐵道	鶴見東神奈川間汽車線との交叉附近に於ける電車線中央鐵柱の傾斜 (横濱方面を望む)
同 第三百七十二	國有鐵道	鶴見東神奈川間饋電線の綁縛線斷線せるため碍子より 脱落せる狀
同 第三百七十三	國有鐵道	東神奈川驛構内に於ける中央鐵柱の屈撓
同 第三百七十四	國有鐵道	横濱櫻木町間に於ける鐵柱の變形と架空諸電線の被害 (其一)
同 第三百七十五	同	(其二)
同 第三百七十六	同	(其三)
同 第三百七十七	國有鐵道	櫻木町驛構内に於ける鐵柱の傾斜と饋電線の垂下並に 高壓碍子の破壊 (前方に見ゆるは焼失電車の殘骸)
同 第三百七十八	國有鐵道	御茶ノ水水道橋間に於ける電車架空線路の焼失
同 第三百七十九	國有鐵道	飯田町驛構内に於ける饋電及び電車架空線路の被害
同 第三百八十	國有鐵道	十條赤羽間に於ける鐵柱の傾斜並に饋電線の垂下
同 第三百八十一	國有鐵道	十條赤羽間に於ける四脚鐵構の傾斜
同 第三百八十二	國有鐵道	二宮驛附近配電線路の被害
同 第三百八十三	國有鐵道	飯田町驛構内配電線路の焼失
同 第三百八十四	國有鐵道	電化工事に於ける川崎變電所建物の被害 (其一)
同 第三百八十五	同	(其二)
同 第三百八十六	國有鐵道	電化工事に於ける神奈川變電所の被害
同 第三百八十七	國有鐵道	電化工事に於ける大船變電所の被害 (其一)
同 第三百八十八	同	(其二)
同 第三百八十九	國有鐵道	電化工事に於ける二宮變電所の被害

寫真第三百九十	國有鐵道	鎌倉驛附近に於けるベーツ柱の傾斜
同 第三百九十一	國有鐵道	横濱程ヶ谷間電柱ビームの屈曲及び饋電線の垂下
同 第三百九十二	國有鐵道	横濱程ヶ谷間電柱の沈下と送電電線の碍子よりの脱出 (ステーの弛緩せるを見よ)
同 第三百九十三	國有鐵道	茅ヶ崎平塚間馬入川東岸附近電化工事電線路の被害
同 第三百九十四	國有鐵道	辻堂驛構内電化工事電線路の被害
同 第三百九十五	國有鐵道	櫻木町驛構内電車の焼失 (其一)
同 第三百九十六	同	(其二)
同 第三百九十七	國有鐵道	東神奈川驛構内自動信號機の倒壊
同 第三百九十八	國有鐵道	櫻木町驛構内自動信號機の倒壊
同 第三百九十九	國有鐵道	程ヶ谷戸塚間自動信號機の倒壊
同 第四百	國有鐵道	茅ヶ崎驛附近自動信號橋の傾斜
同 第四百一	國有鐵道	茅ヶ崎平塚間馬入川東岸附近自動信號機の倒壊 (其一) (東京方より撮影)
同 第四百二	同	(其二) (東京方に向けて撮影)
同 第四百三	國有鐵道	神田驛構内自動信號機の焼失及び架空諸電線の被害
同 第四百四	國有鐵道	萬世橋驛構内自動信號機の焼失及び架空諸電線の被害
同 第四百五	國有鐵道	東京驛構内に於ける通信線路の被害
同 第四百六	國有鐵道	有楽町驛附近高架線上に於ける通信電線の焼損
同 第四百七	國有鐵道	横濱程ヶ谷間に於ける通信木柱の傾斜
同 第四百八	國有鐵道	横濱程ヶ谷間に於ける通信電線の墜落
同 第四百九	國有鐵道	程ヶ谷驛構内通信電線の纏絡
同 第四百十	國有鐵道	大船驛通信線路の被害
同 第四百十一	國有鐵道	鎌倉驛附近に於ける通信柱の傾斜
同 第四百十二	國有鐵道	茅ヶ崎驛附近に於ける通信柱の傾斜
同 第四百十三	國有鐵道	鳥井戸川馬入川間に於ける通信柱の傾斜
同 第四百十四	國有鐵道	馬入川東岸附近に於ける通信用第七十二號柱の傾斜
同 第四百十五	國有鐵道	上野鶯谷間第二十二號柱附近通信線路の被害
同 第四百十六	國有鐵道	赤羽驛構内に於ける通信電線の被害
同 第四百十七	國有鐵道	蕨浦和間通信用第三十八號柱支線の弛緩
同 第四百十八	同	第十一號柱通信電線用腕木の離脱
同 第四百十九	同	第六十二號及び第六十三號柱通信電線の纏絡

寫真第四百二十	國有鐵道	兩國橋驛構内に於ける通信線路の被害
同 第四百二十一	國有鐵道	錦糸町驛構内に於ける通信線路の被害
同 第四百二十二	國有鐵道	錦糸町驛附近に於ける焼失を免れたる混凝土通信柱電線路
同 第四百二十三	國有鐵道	北條線安房北條驛本屋其他構内諸建物の倒壊 (江見方より望む)
同 第四百二十四	同	構内諸建物の破壊及び貨車の顛覆 (江見方より望む)
同 第四百二十五	同	給水槽蓋の移動 (千葉方より望む)
同 第四百二十六	同	機關車庫の傾斜並に機關車の顛覆
同 第四百二十七	國有鐵道	安房線嶺岡山隧道北條方坑門の罅裂
同 第四百二十八	同	蘇我起點 72 哩 58 鎖附近に於ける側壁の被害 (支保工が側壁に喰込める有様を示す)
同 第四百二十九	同	蘇我起點 72 哩 58 鎖附近に於ける穹拱の被害
同 第四百三十	同	蘇我起點 72 哩 59 鎖附近に於ける穹拱の被害
同 第四百三十一	同	蘇我起點 73 哩 7 鎖附近に於ける覆工の被害
同 第四百三十二	小田原電氣鐵道株式會社	湯本停車場を破壊せし大石の墜落せる状
同 第四百三十三	同	箱根登山鐵道線路の被害
同 第四百三十四	同	箱根登山鐵道地獄澤に於ける軌道の被害
同 第四百三十五	同	箱根登山鐵道蛇骨川附近に於ける軌道の被害
同 第四百三十六	同	箱根登山鐵道蛇骨川拱橋附近に於ける軌道の被害
同 第四百三十七	同	箱根登山鐵道橋梁の被害
同 第四百三十八	同	箱根登山鐵道隧道の被害
同 第四百三十九	横濱市營電氣軌道	築地橋墜落の慘状
同 第四百四十	同	久保山停留場附近に於ける切取箇所の崩壊



附圖第二十一	國有鐵道	山手線新宿驛新築本屋屋根伏圖
同 第二十二	同	被害圖(其一)(正面)
同 第二十三	同	被害圖(其二)(右側面)
同 第二十四	同	被害圖(其三)(左側面)
同 第二十五	同	被害圖(其四)(背面)
同 第二十六	同	被害圖(其五)(斷面)
同 第二十七	同	被害圖(其六)(斷面)
同 第二十八	同	被害圖(其七)(斷面)
同 第二十九	同	被害圖(其八)(斷面)
同 第三十	同	被害圖(其九)(一部詳細圖)
同 第三十一	同	被害圖(其十)(一部詳細圖)
同 第三十二	同	被害圖(其十一)(一部詳細圖)
同 第三十三	國有鐵道	山手線新宿驛貨物上家被害圖
同 第三十四	國有鐵道	鶴見程ヶ谷間貨物支線高島驛荷揚場上家原形圖(其一)
同 第三十五	同	(其二)
同 第三十六	同	(其三)
同 第三十七	國有鐵道	山手線代々木驛乘降場被害圖及び設計詳細圖
同 第三十八	國有鐵道	山手線恵比壽驛乘降場被害圖
同 第三十九	國有鐵道	東海道本線汐留起點 49 哩 32 鎖附近築堤被害圖
同 第四十	國有鐵道	熱海線國府津起點 9 哩 8 鎖より 9 哩 42 鎖に至る切取被害圖
同 第四十一	國有鐵道	熱海線國府津起點 0 哩 15 鎖より 0 哩 70 鎖に至る築堤被害圖
同 第四十二	國有鐵道	東海道本線六郷川橋梁全般圖及び同構桁移動圖
同 第四十三	同	橋臺被害圖
同 第四十四	同	第二十四號架造橋脚被害圖及び應急工事圖
同 第四十五	同	第二十六號川上方圓形橋脚被害圖及び應急工事圖
同 第四十六	同	井筒龜裂圖
同 第四十七	同	第二十六號川下方圓形橋脚井筒龜裂詳細圖

附圖第四十八	國有鐵道	東海道本線六郷川橋梁第二十七號川上方圓形橋脚井筒龜裂詳細圖
同 第四十九	同	第二十七號川下方圓形橋脚井筒龜裂詳細圖
同 第五十	同	第二十八號川上方圓形橋脚井筒龜裂詳細圖
同 第五十一	同	第二十八號中央橢圓形橋脚井筒龜裂詳細圖
同 第五十二	同	第二十八號川下方圓形橋脚井筒龜裂詳細圖
同 第五十三	國有鐵道	東海道本線馬入川橋梁一般圖及び橋桁移動圖
同 第五十四	同	橋臺橋脚詳細圖
同 第五十五	同	震災前補修工事經過圖
同 第五十六	同	被害表圖
同 第五十七	國有鐵道	東海道本線第五相澤川橋梁被害圖
同 第五十八	國有鐵道	熱海線酒匂川橋梁被害圖
同 第五十九	國有鐵道	熱海線玉川橋梁被害全般圖
同 第六十	同	被害詳細圖
同 第六十一	國有鐵道	熱海線白糸川橋梁全般圖
同 第六十二	同	被害圖
同 第六十三	國有鐵道	熱海線(建設線)千歳川橋梁被害圖(其一)
同 第六十四	同	(其二)
同 第六十五	國有鐵道	東北本線荒川橋梁全般圖
同 第六十六	同	橋脚傾斜沈下圖
同 第六十七	同	橋脚被害詳細圖
同 第六十八	國有鐵道	常磐線隅田川橋梁被害圖
同 第六十九	國有鐵道	常磐線利根川橋梁全般圖
同 第七十	同	被害詳細圖
同 第七十一	國有鐵道	北條線湊川橋梁全般圖
同 第七十二	同	橋臺橋脚被害詳細圖(其一)
同 第七十三	同	(其二)
同 第七十四	同	(其三)

附圖第七十五	國有鐵道	北條線湊川橋梁橋臺橋脚被害詳細圖(其四)
同 第七十六	國有鐵道	北條線第一瀬戸川橋梁被害圖
同 第七十七	國有鐵道	東海道本線山北駿河間線路平面圖
同 第七十八	國有鐵道	東海道本線山北駿河間箱根第一號隧道被害圖
同 第七十九	國有鐵道	東海道本線山北駿河間箱根第三號隧道被害圖
同 第八十	國有鐵道	東海道本線山北駿河間箱根第四號隧道被害圖
同 第八十一	國有鐵道	東海道本線山北駿河間箱根第七號隧道被害圖
同 第八十二	國有鐵道	横須賀線名越隧道縱断面並に平面圖
同 第八十三	同	被害圖
同 第八十四	國有鐵道	熱海線小峯隧道被害圖
同 第八十五	國有鐵道	熱海線不動山隧道被害圖
同 第八十六	國有鐵道	熱海線根ノ上山隧道被害圖
同 第八十七	國有鐵道	熱海線米神山隧道被害圖
同 第八十八	國有鐵道	熱海線下牧屋山隧道被害圖
同 第八十九	國有鐵道	熱海線八本松隧道被害圖
同 第九十	國有鐵道	熱海線長坂山隧道被害圖
同 第九十一	國有鐵道	中央本線與瀬隧道被害圖
同 第九十二	國有鐵道	房總線土氣隧道被害圖
同 第九十三	國有鐵道	北條線南無谷隧道全般圖
同 第九十四	同	龜裂圖
同 第九十五	國有鐵道	北條線南無谷隧道變形圖
同 第九十六	國有鐵道	安房線嶺岡山隧道附近地質調査圖並に震災當時掘鑿狀態圖
同 第九十七	國有鐵道	安房線嶺岡山隧道被害圖
同 第九十八	國有鐵道	矢口發電所平面圖
同 第九十九	國有鐵道	矢口發電所構内硫酸安母尼亞製造所新築工事設計圖
同 第百	國有鐵道	赤羽發電所平面圖並に建物概要圖
同 第百一	國有鐵道	赤羽發電所煙突被害圖
同 第百二	國有鐵道	自動信號機の被害狀況圖
同 第百三	相模鐵道	東海道國道跨線道路橋被害圖
同 第百四	同	境橋梁被害圖
同 第百五	東京電燈株式會社	江之島電車線行合川橋梁被害圖
同 第百六	横濱市營電氣軌道	線路平面圖

附圖第百七	横濱市營電氣軌道	築地橋被害圖
同 第百八	同	西之橋脇電車專用橋被害圖
同 第百九	同	榮橋被害圖
同 第百十	同	池下橋被害圖
同 第百十一	京濱電氣鐵道	多摩川橋梁被害圖
同 第百十二	同	原形圖
同 第百十三	東武鐵道	荒川放水路橋梁原形圖(其一)
同 第百十四	同	(其二)
同 第百十五	東京電燈株式會社	江之島電車線極樂隧道被害圖
同 第百十六	横濱市營電氣軌道	元町隧道圖
同 第百十七	同	自武藏橋至駿河橋電車軌道被害狀況圖