三河湾窪地の埋め戻し土砂投入時における 濁りの拡散特性と密度成層の効果

Dispersion Characteristics of Turbidity during Placing Dredged Sediments into Borrow Pits in Mikawa Bay

内藤了二1•井上徹教2•中村由行3•浦瀬太郎4•久野賢二5

Ryoji NAITO, Tetsunori INOUE, Yoshiyuki NAKAMURA, Taro URASE and Kenji KUNO

In Mikawa Bay, restoration has been conduced by placing dredged sediments into borrow pits. So far, few information are available for dispersion of turbid suspended sediments generated by placing. Thus, we conducted field observations on turbidity dispersion after placing dredged sediments for filling under different stratification conditions. When sediment placing was conducted under summer stratified conditions, density interface acted as a barrier for upward mass transfer so that generated turbidity was confined to a borrow pit. Whereas in a well-mixed conditions in fall, turbidity dispersed toward outside of the borrow pit. These findings will be utilized as basis for determination of construction time schedule for filling dredged sediments into borrow pits.

1. はじめに

我が国の戦後の経済発展や沿岸域埋め立て開発に伴い, 安価な土砂の供給源である海底の土砂が掘削利用され, その結果、海砂採取跡地や海底土砂掘削跡地が、沿岸域 の至る所に散見される、これらの浚渫窪地の存在は、海 底地形の変化を通して生物生息・生産の場の直接的な消 失をもたらしてきたばかりでなく, 窪地を発生源とする 青潮によって周辺の干潟・浅場生態系にも間接的な悪影 響を及ぼしてきたと考えられている(国土交通省,2005; 東山,2004;石田ら,2006;武田ら,2006). そのため, 沿岸環境の修復のためにこれらの浚渫窪地等を埋め戻す ことが必要であるとの認識が高まり、中央環境審議会総 量規制専門委員会での答申や、交通政策審議会答申にお いても、積極的に窪地を埋め戻すことが必要であるとさ れている. 今後の埋め戻し事業の進展によって沿岸環境 の改善が進むことが期待されているが、埋め戻し後の環 境回復効果の予測や評価手法などについて不明な点が多 く(中村,2006)、必ずしも埋め戻しが事業として進展し ているとはいえない、内藤ら(2006)は、東京湾・三河 湾の窪地において、浚渫土砂を利用した埋め戻し・環境 修復を円滑に進めるために克服すべき技術課題をとりま

1正会員		(独法)港湾空港技術研究所研究官
2 正 会 員	工博	(独法)港湾空港技術研究所 主任研究官
3 正 会 員	工博	(独法)港湾空港技術研究所 研究主監
4 正 会 員	工博	東京工業大学 理工学研究科 准教授 (現 東京工科大学応用生物学部教授)
5		国土交通省中部地方整備局三河港湾事務所係長(現近畿地方整備局)

とめたが, 浚渫窪地の埋め戻し工事における汚濁の発生 状況については知見が乏しい.

窪地への土砂投入においては、平坦な一般海域への土 砂投入時とは異なり、窪地という特有の地形条件に依存 する濁りの拡散特性が存在すると予想されるが(大見ら、 2006)、窪地での土砂投入時の影響に着目した研究例は 殆どなく、施工上の留意点については不明な点が多い。

本研究では、埋め戻しが進行中である三河湾の湾奥部 海域において、密度成層の強度が異なる二つの時期(夏 季・秋季)に、土砂投入時に発生する濁りの拡散特性を 把握するとともに、濁りの拡散に対する密度成層の影響 を調べ、施工計画策定への基礎情報を得るものとする.

2. 観測場所と方法

(1) 観測場所

三河湾の大塚沖窪地(愛知県蒲郡市大塚町地先)では 三河港内で発生する浚渫土砂を用いた埋め戻しが,現在 進行中である.大塚沖窪地は,周辺の現地盤水深(約4 m)よりも約3~4m 深く掘り下げられた,容積180万 m³ の規模である.

(2) 調査時の土砂投入の方法

三河港航路泊地(-12m) 浚渫工事によって発生した 浚渫土を用いた大塚沖浚渫窪地の埋め戻し工事を調査の 対象とし,現地調査は,夏季(9月11-12日)及び秋季 (10月11-12日)の中潮期に,大塚沖浚渫窪地南西部での 土砂投入にあわせて実施した.調査場所を図-1に示す.

土砂投入に伴う濁りの拡散状況を把握するには,水質 の変化を適切に把握できる距離,方角に調査地点を設定 する必要があるため(白石ら,2000),事前調査を基に本 調査時間中の潮流の主流向を想定して調査地点の配置を



図-1 浚渫窪地内における土砂投入工事実施場所(秋季調査では,図の影の部分が既に土砂投入されていた)



図-2 現地観測の地点配置

決定した. 土運船とSt.2, St.2とSt.4の間隔を100 m と し、土砂投入場所を中心としてSt.2と同心円上にSt.3, 5,6を図-2の様に配置した.また、土運船を係留した台 船をSt.1とした.さらに、St.2(夏季)及びSt.2(秋季) の位置で船上調査を行った.各地点の位置はGPSによ り測定した.夏季調査では下げ潮時,秋季調査では上げ 潮時に調査を実施した.夏季調査では、事前調査を9月 11日、本調査を9月12日における土砂投入にあわせて観 測を行った.秋季調査では、事前調査を10月11日、本調 査を10月12日の土砂投入時に行った.図-1に示すように 周辺の海域は埋め戻しが進行していた.埋め戻し工事は, 容積2,000 m³積の底開式土運船による直接投入方式で行 われ,位置決めのための台船に土運船を係留した状態で 浚渫土砂が約1400 m³投入された.土砂投入は,浚渫土 砂の性状や積み込み時間の変化などにより,投入時間に 幅が生じることが多い.夏季においては土砂投入が減や かに行われ,投入開始から全ての土砂の投入が約2分間 で行われた.一方,秋季の本調査においては,投入開始 後一時的に底扉開閉チェーンが土砂に食い込み底扉が開 かない事態が生じたため,放水して土砂の落下を促し断 続的に放水による土砂の落下が見られ,結局投入開始後 48分後に土砂投入が完了した.

(3) 観測内容

土砂投入に先立ち,投入土砂及び窪地内の堆積物を採 取し,それぞれの粒度分布,含水率,強熱減量,有機炭 素量の分析を行った。

St.1~St.6の6地点においては多項目水質計(AAQ1183: アレック電子社製)を使用し,1m間隔で水温,塩分, DO濃度,濁度,クロロフィルa,pH,ORPの鉛直分布 を測定した.観測頻度は土運船到着前,土砂投入前,投 入直後,投入後20,40,60,120分後とした.

また, St.2, 4には水温,塩分, DO 濃度,濁度に関す る自記式計測機器を上層(海面下0.5 m),中層(海底上 4.0 m),下層(海底上1.0 m)に設置し,下層にのみ水 温深度計も設置した.さらに St.2, 4,6には,超音波ドッ プラー多層流向流速計(Instruments 社製 ADCP1200, ADCP600,以下 ADCP と呼ぶ)を海底に設置し,流況, 水質の連続観測調査を行った.

St.1, 2, 3, 5の4地点では採水による水質調査も行った. バンドーン採水器を用い,土運船到着前,土砂投入

60分後の2回,上層,中層,下層の3層で船上より採水した.採取試料は,2L容ポリビンと100 mL容 DO ビン に分取し,DO 試料は現地にて直ちに固定した.他の試 料は冷蔵保存後,分析室へ持ち帰り,SS,POC,強熱 残留物,クロロフィルaの分析を行った.

3. 観測結果

(1) 気象及び海象条件

9月12日(夏季本調査)における三河港検潮所の潮位 は、9月11,12日は共に中潮であり、調査は両日とも下 げ潮時に行った.一方,秋季調査(10月11,12日)にお いては、潮位は中潮であったが、上げ潮時に調査を実施 した.

夏季調査において、本調査日の台船上では土運船到着 前調査(10:10)から投入120分後調査(13:45)まで の間、無風であった.調査1週間前から事前調査前日ま で豊橋市内では0~5 mmの降水が観測され、事前調査 日には降水は観測されなかった.本調査日には6 mmの 降水が観測されたが、河川の出水等による濁りの顕著な 影響や、風波による海底からの巻き上げはみられなかっ た.

秋季調査においては、本調査当日の台船上で北北西~ 西寄りの風が卓越していた.風速は3.5~5.0 m/s の範囲 であった.調査5日前に豊橋市内で22 mmの降水が観測 されたが、その後は事前調査日の前日まで降雨はなかっ た.事前調査日には2 mmの降水が観測され、本調査日 には降水は観測されなかった.夏季調査と同様に、河川 の出水等による濁りの顕著な影響や、風波による海底か らの巻き上げと見られる現象はみられなかった.但し、 土砂投入前に中層及び下層(海底上0.5 m)で濁度の上 昇が見られ、土運船の係留時にスクリューの攪拌による 部分的な巻き上げが生じたものと推定された.

(2) 密度成層と貧酸素化

図-3に,水温,塩分,DO 飽和度の鉛直分布を示す. 夏季調査においては,海面下1~3m付近で主要な水温, 塩分躍層が発達しており,1℃/m程度の水温勾配が存 在していた.窪地内部でも緩やかな水温の勾配が観測さ れ,周辺の海底との境界周辺の水深(水深約4m)付近 では0.2℃/m程度の水温勾配が見られ,弱いながらも水 温成層が生じていた.調査時間中表層水はDO 飽和度が 約100~130%と飽和・過飽和状態であったが,海面下 3m付近で急激にDO の減少が確認され,海面下4m以 深ではほぼ無酸素状態であった.

秋季調査においては、水温成層はかなり解消し、表層 と底層の水温差は0.2℃~0.7℃にすぎなかった。水位が 比較的低い土砂投入直前には水深3~4 m 層に約1 ‰/m の塩分成層と緩やかな水温成層が見られたが、水位の上



図-3 水温, 塩分, DO 飽和度の鉛直分布

昇と共にその水深帯での塩分・水温成層は解消し、拡散 調査中の成層は4m以深ではほとんど見られなかった. DO 飽和度も塩分などの分布に対応した鉛直分布をとっ ていたが、底層においても75%以上であり、貧酸素化は 解消していた.

(3) 底質調査結果

夏季調査において, 投入地点(St.1)における窪地内 の底質は, シルト・粘土分が72.2%(うち粘土分が44.0 %)と高く, 細砂分は25.7%であった.また, 含水率は 59%, 強熱減量は9.4%, 有機炭素量は9.16 mg/g であり, 有機質に富んだ底質であった.一方, 投入土砂(三河港 浚渫土砂)の底質はシルト・粘土分が58.8%, 細砂分が 39.2%, D_{50} は0.050mm であり, 含水率は33%, 強熱減 量は4.7%, 有機炭素量は7.19 mg/g であり, 投入土砂は 底質よりも細砂分が多く, 有機分は少なかった.

秋季調査において,投入地点(St.1)における窪地内 の底質は、シルト・粘土分が48.4%(うち粘土分が20.9 %)であり、細砂分は45.8%、 D_{so} は0.051mmで、夏季 調査時点の底質よりは細砂分が多かった.また、含水比 は184%、強熱減量は8.0%、有機炭素量は13.5mg/gであ り、夏季に比較して有機炭素量の含有量は高かった.投 入土砂(三河港浚渫土砂)の底質はシルト・粘土分64.0 %、細砂分41.0%、含水比64%、強熱減量5.47%、有機 炭素量は9.39 mg/g であり、投入土砂の方が細砂分・有 機分共に少なめであった.

(4) 濁度の変化

夏季調査及び秋季調査における,多項目水質計による 濁度観測結果を図-4に示す.海底上1.0 mの濁度は土砂 投入の11時45分以前には各地点約1~10 FTU (FTU :ホ ルマジンを1mg/1含む溶液の濁度が1 (FTU) である)前 後で推移しており,水深の深い地点ほど濁度が高い傾向 が見られた.11時45分の土砂投入直後の調査では,台船 上の St.1で約284 FTU, St.5で約198 FTU, St.6で約53 FTU の最大値を観測したが, St.2, St.3, St.4では大きな 変化は見られなかった.その後, St.2では投入20分後調 査時に約52 FTU, St.3, St.4では投入40分後調査時にそ れぞれ約46 FTU, 10 FTU の最大値を観測した.海面下 4.0 m の濁度は投入20分後調査時に St.5で約10 FTU の最 大値を観測したが,それ以外では各地点とも明瞭な変化 はなく,約1~5 FTU で推移した.海面下0.5 m の濁度 は調査時間中,各地点とも約2~3 FTU で推移した.

秋季調査における濁度観測結果を図-4に示す. 濁度は, 土運船到着前の14時頃には各地点各層とも1 FTU 前後で あったが,15時頃の土運船到着後の調査では,St.2以南 の地点において最大10 FTU 程度までの増加が確認され た.土砂投入開始後,全地点の海底上1.0 m で約40~200 FTU の濁度が観測された.また,St.1,St.2,St.3,St.4 においては水面下4.0 m においても20~40 FTU の濁度 が観測された.水面下0.5 m においては,各地点ともに 土砂投入によるものと思われる明瞭な濁度の増加は観測 されず,1~5 FTU 程度の濁度で推移した.

4. 考察

(1) 夏季調査時における濁り拡散状況

夏季調査時を基にした St.1~4における結果の概略断 面図を図-5に示す.ここで,調査時間中 St.1の海底上1.0 m (海面下5.1 m)の DO 飽和度がおおむね60~80%で あり, St.2の海底上1.0 m (海面下5.7 m)の DO 飽和度 がおおむね0~10%であったことから,本調査時の貧酸 素水塊の躍層面は海面下5.4 m 付近にあるものと推定し た.図-5に示したように,11時45分に土砂が投入され, St.1の海底上1.0 m では土運船到着前の濁度が3 FTU で あったものが,投入直後では284 FTUにまで上昇した. St.1, St.2, St.4 ともに上層(海面下0.5 m),中層(海面 下4.0 m)では土砂投入による濁度の変化は殆ど見られ なかった.

(2) 秋季調査時における濁り拡散

海面下4.0 m では土砂投入位置から北へ200 m に位置 する St.4で最も濁度の増加が見られ,約40 FTU 増加し た. このように,St.4の濁度増加量は St.4と土砂投入場 所の間に位置する St.2 よりも高い値である.このこと から,土砂投入によって発生した濁りは底層を拡散しな がら徐々に浅い水深帯へ拡散していくことが示唆された.

(3) 濁りの鉛直拡散量の比較

夏季調査及び秋季調査共に,底層濁度が最大値を取った時刻における海底上1.0 mと海面下4.0 mの水温及び 塩分から,それぞれの海水密度を計算した.その結果,



図-4 土砂投入による濁度の経時変化



図−6 調査期・地点における濁度増加比

秋季調査

夏季調査

秋季調査においては海底上1.0 mと海面下4.0 mとの密 度差は確認されなかったのに対し,夏季調査においては 海底上1.0 mと海面下4.0 mとの間で約2 g/L の密度差を 持つことが確認された.

各調査期・各地点の水面下4.0 m の最大濁度増加量と 海底上1.0 m の最大濁度増加量の比を図-6に示す. 各調 査時において土砂投入の経過時間に違いが見られたこと から,濁度の絶対値の比較よりも中層と底層の観測値か ら濁度増加比を算出した結果を比較することにより,季 節による違いを評価できる可能性があると考え,以下の 解析を行った.

濁りの鉛直拡散による濁度上昇を標準化した上で各調 査間の比較を行うために、中層(海底上4.0 m)の最大 濁度増加量と下層(海底上1.0 m)の最大濁度増加量の 比(海底上4.0 m/海底上1.0 m)を算出した。中層で観測 された濁りの増加が全て下層からの鉛直拡散に由来する ものであるとは限らないが、この濁度増加量比が0から1 へ近づく程、中層で下層と同程度の濁りの増加が見られ たということになり、濁りの鉛直拡散が活発であるとい うことになる.逆にこの濁度増加量比が0に近づくほど、 下層での濁度の増加に対して中層での濁度の増加が少な いことを意味し、濁りの鉛直拡散が不活発であると判断 できる.

夏季調査と秋季調査で濁度増加量比を比較すると,夏 季調査では全ての観測点において0.04以下の小さな比を 取ったのに対し,秋季調査では最大0.54という明らかに 高い値になった.このことから,約2 g/L という微少な 鉛直方向の密度差が濁りの鉛直的な拡散に対して支配的 な影響を与えることが見いだされた.

5. 結論

三河湾窪地において浚渫土砂による埋め戻し投入に伴 う濁りの発生に関して,夏季及び秋季の2回,濁りの拡 散特性に対する密度成層の効果を観測する調査を行った. その結果,密度成層が発達した夏季の場合には,微少な 密度差が物質輸送の障壁となり,底層で発生した土砂投 入後の濁りは窪地内部にほぼ留まること,一方で成層が ほぼ解消した秋季には,発生した濁度は中層にも拡がる ことが示された.この結果は,施工計画の検討にあたり 一つの判断指標として活用できる可能性があるといえる.

謝辞

本研究は,(独法)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 の運輸分野における基礎的研究推進制度の助成により行 われた.現地観測の計画,実施は,愛知県水産試験場, (株)日本海洋生物研究所の皆様にご協力をいただいた. 現地観測の実施は,国土交通省中部地方整備局三河港湾 事務所及び徳倉建設(株)の関係者の皆様,港湾空港技術 研究所衣笠泰広氏及び高橋正一氏(現㈱オオスミ)の助 力を得た.港湾空港技術研究所細川真也氏からは,貴重 なご意見をいただいた.ここに記して謝意を表す.

参考文献

石田基雄, 鈴木輝明(2006):三河湾における浚渫窪地修復事例 と実現に至る経過, 海洋理工学会, 12, No2, pp.65-71.

- 大見智亮,市川哲也,山口将人,酒井亨,寺澤知彦,田口浩一, 中田喜三郎(2006):三河湾の浚渫窪地周辺海域における微
- 細な物理環境解析,海洋理工学会誌,12,No2,pp.83-88. 国土交通省(2005):港湾行政のグリーン化 今後の港湾環境政策 の基本的な方向(交通政策審議会答申),pp.49.
- 白石修章,伊藤弘樹,小山善明,天水太一(2000):関西空港に おける土運船等による濁りの発生量の定量把握,海岸工学 論文集,第47巻,pp1271-1275.
- 武田和也,石田基雄(2006):三河湾における苦潮によるアサリ 大量死と浚渫窪地内部の貧酸素化の状況,海洋理工学会, 12, No2, pp.65-71.
- 中村由行(2006):東京湾における浚渫窪地の現状と問題点,海 洋理工学会平成18年度春期大会講演論文集, pp.1-4.
- 内藤了二,中村由行,今村均,佐藤昌宏(2006) :浚渫跡地の 修復に関する施工上の影響と研究開発課題の抽出,海洋開 発論文集,22, pp.649-P654.
- 東山 茂(2004): 浚渫土砂の発生・処分の実態と今後の展望に ついて, HEDORO, No90, pp.14-16.