

人為汚染のないダム湖の環境評価


金沢工業大学 正員 青木治夫

1. はじめに

如何に清潔な河川であつても、河川をせき止めて人造湖を造ると、そのダム湖の性格によりて、各種の水質変化を生ずることは避けられない。水質変化として挙げられる主なものは、水温変化、濁り、金属溶出、プランクトンの発生である。その軽減対策として、水温とは表面取水設備、濁りとは水温成層の形成促進のための攪拌取水や密層流の放水設備¹⁾、金属溶出、特にマンガンでは、浄水場における対応設備などによつて解決されてゐる。しかし、プランクトンの発生は、ダム湖の性格と流入栄養塩類の多寡によるから、これによる障害を防ぐことは困難な場合が多い。

1966年に完成した石川県金沢市にある犀川ダム湖は、幸いして人為汚染が全くない数少ないダム湖である。その水質環境を示すものとして、金沢市が発電取水口前方 100m で行つている定点観測の数値がある。図-1 は、湛水直後の

1971年と昨年の夏、
年の pH、溶解酸素、
プランクトンの個体数、
および溶出金属を示し
てあるが、いずれの年
も夏には pH、溶解酸
素および溶出金属はほ
ぼ等しい垂直分布を示
しており、冬に対し、秋
は溶解酸素および溶出
金属に変化がみられる。
この原因の一端にプラン
クトンがあると考え
られるので、湛水後
プランクトンの消長を
追ひ、水質環境を評価
してみる。



2. 犀川ダム湖の概要
犀川ダム湖は、金沢市街地中心部から南東
へ24km、2級河川
犀川上流山岳部に位置
し、その集水域は白山
連峰の一部海抜
1,664m の秦ヶ岳

を最高峯とする平均高さ約0.3mにある。このダム湖は、1960年特に國庫補助事業として、金沢市が築造にあたった。著者は、ほぼ全期間を調査、設計、施工監理の責任者であった^{2),3)}。

このダム湖の湛水区域には、二叉、倉谷兩部落があつたが、1965年一部湛水に先立つて、住民はすべて市街地に移住し、集水域内所有林地を国に売却した。その湛水に際して、水質汚濁の原因となるものは、極力焼却除去した。

2.1 ダム湖諸元

表-1に示した。

2.2 集水域の地質

主として、第3紀に屬する堅硬な凝灰岩とこれに葉とれた安山岩とがうなづいてゐる。レガレ、一部には、この地方の基盤をなす飛騨片麻岩が露出してゐる。その表土は薄く、山地の崩壊は少ないのである。

2.3 集水域の植生

植物学上の地域分けでは、暖温帯に近接した冷温帯に属し、主として、落葉広葉樹が分布し、エキツバキ等の常緑樹も点在している。その林相は、湛水前まで続いた製炭のため貧弱であるが、今後の回復は期待される。

2.4 集水域の気象

年雨量は3,000mm以上で、100年確率日雨量は233mmである。また、この地域は多雪地帶にあり、積雪量調査によると、1959年前後の多雪年、富雪年の2月末に、融雪量は換算して1,000,000,000m³, 35,000,000m³と観測された。過去の月平均雨量を表-2に示す。

2.5 流入水量

ダム湖への年平均流入水量は、6.83m³/sであり、豊潤水の差が大きい。その洪水量は、80年超過確率が47.0%である。ダム湖流入水量を表-3に示す。

2.6 流入水質

流入水温は、築造前の1960, 1961年ダム地盤上流2kmの地盤で測定した表-4がある²⁾。また、1979年のダム湖への流入河川、二叉川、倉谷川の水質は表-5の通りである（金沢市企業局観測）。




図-2

表-1 ダム諸元

集水面積	57.8 km ²
ダム湖の満水位標高	EL. 346.50 m
湛水面積	0.59 km ²
湛水延長	3,336 m
総貯水量	14,300,000 m ³
有効貯水量	11,250,000 m ³
有効水深	31 m
ダム放水軸	EL. 330.00 m
蓄留取水口	表面取水・下部取水

表-2 月平均降雨量と標準偏差(mm)(1965~1978)

月	降水量	標準偏差	月	降水量	標準偏差
1	452	86	7	340	200
2	280	84	8	275	164
3	284	76	9	337	134
4	198	66	10	249	85
5	184	88	11	452	137
6	268	220	12	536	229

表-3 ダム流入水量 (m³/s)

最大	69.39	湯水	1.07
豊水	8.49	暴水	0.89
平水	4.08	平均	6.83
枯水	1.99		

2.7 賽水 放流

このダムは、総合開発事業に基づくものであるから、その賽水は6月から9月までの間、洪水調節のための制限水位のあるルールカードによつて運用される。融雪期や洪水時にはダム放流を行つが、平常時には、賽水はすぐ止む。5kmの庄内トンネルで金沢市営上寺津發電所に導き、火頭負荷に応じ、逆調整のため用水補給を行つる。

2.8 風向および波高

計測に当たつて、対岸距離2kmとし、測量は0.92mとし、測量は1,965年からの観測による風向は、風力3以上の場合にはSEが卓越し、ついでN, NE, NWとあり、ダム湖周辺の地形特長と一致している。水温成層期の風向の半分はSE方向と、ダムへの吹寄風にあたる。

2.9 流出水質

1979年における、上寺津發電所放流水口の流出水質を表-5に併記した。流れ水質は、濁度、溶性イオンなどである。

3. 犀川ダム湖の性格

このダム湖も降水の一形態であるから、水の流れの水理学的および生物学的性質を知る必要がある。Einsele⁵⁾は、流速によつて水域分けを行つてゐるが、流速0.5~10mm/sの上りとまりダム湖とし、10km/h以上の水深をもつてゐる場合には、夏期に表水層、茎水層、深水層の成層を形成する。

安芸⁸⁾は、年間野水回転数の指標α、βによつて、水温構造型の概略を提案してゐる。それは、

$$\alpha = \text{年間総流入量} / \text{野水池總容量}$$

$$\beta = \text{一洪水総流量} / \text{野水池總容量}$$

とし、α<1.0ならば安定した成層型、α>2.0ならば混合型とし、成層型のダム湖でも、β>1のようすに洪水では、一時的に混合型になつてしまふことがあるが、β<0.5程度の洪水は、一般に水温構造に大きな影響

表-4 ダム築造前の河川水温(°C)

年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1960	1.6	2.5	4.2	6.5	7.5	12.4	16.2	19.9	16.2	12.7	9.0	5.6
1961	1.9	0.5	1.3	4.0	8.1	11.8	15.9	18.5	18.6	-	-	-

表-5 流入河川水質および流出水質(1979)


	二 又 川			宮 谷 川			流 木 沢			
	4.26	6.26	11.13	4.26	6.26	11.13	4.26	6.26	11.13	
水 温 (°C)	8.1	19.0	8.0	8.6	19.0	8.5	8.4	17.0	10.5	
色 度 (度)	3	2	7	2	1	7	5	15	11	
濁 度 比色法(度)	1.0	0.2	2.2	0.8	0.1	1.8	1.5	4.2	5.5	
pH 値	7.1	7.25	6.95	7.1	7.25	6.95	7.1	6.85	7.0	
純アルカリ度 (ppm)	20.5	35.7	18.8	20.1	30.4	18.3	21.2	21.4	23.8	
アンモニア窒素 (ppm)	0.01 未満	0.03	0.01							
亞硝酸性窒素 (ppm)	0.13	0.10	0.07	0.16	0.10	0.10	0.17	0.06	0.14	
リン酸イオン (ppm)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02	
過酸化水素カリウム (ppm)	2.2	1.5	4.7	2.1	1.2	4.6	2.4	2.4	5.9	
消費量										
濁性イソギン (ppm)	0.003	0.014	0.003	0.009	0.055	0.018	0.004	0.036	0.034	
溶解酸素 (ppm)	11.5	8.12	11.6	11.0	8.15	11.4	11.2	8.15	10.8	
導電率 (<mu>s/cm)</mu>	55	118	63	57	107	66	60	87	82	
名	a	1.1	0.99	1.2	0.9	0.45	1.1	3.7	3.1	3.0
口	b	1.0	0.59	0.65	0.4	0.4	0.48	0.9	0.93	1.6
下	c	2.8	1.3	1.9	1.1	0.8	1.5	2.3	2.2	4.5

をえないといつてゐる。このダム湖の月間貯水回転数は表-6の通りで、湖面はほぼ160mである。

エ2、このダム湖では、 $d=16$ 。2年を3から、安定した成層型といはれないが、成層型に属れることはわかる。これは、融雪出水があるためで、3月中旬から5月上旬までは流入量が多いので、成層構造になりにくいか、夏期、初期では $\beta < 0.5$ である。貯水の成層は一時的に破壊するような出水は、今まで数回観測されたにすぎないが、水温垂直分布の安定したダム湖といえる。このことは、金沢市の定常観測による図-3でも判る。

表-6 月間貯水回転数(1966~1978)

月	回転数	標準偏差	月	回転数	標準偏差
1	1.96	0.90	7	3.16	1.06
2	2.89	1.12	8	3.21	1.81
3	4.79	2.92	9	3.78	2.09
4	4.68	1.33	10	1.95	0.56
5	3.03	0.90	11	2.19	0.50
6	2.28	0.83	12	2.84	0.89



これから、犀川ダム湖はとまりダム湖に属れ、融雪期を除けば、プランクトンの生息可能な水域と性格がけらかる。

4. とまりダム湖の水質変化

とまりダム湖では、夏期および冬期には、温度成層が発達する。特に、夏期には気温や日射量の増加に伴い、顯著な深水層が形成され、その表水層には植物プランクトンが繁殖する。このプランクトンは表層付近では、溶存酸素を増加させるが、世代交代で遺骸が沈降分解すると共に、酸素を消費するので、深水層での溶存酸素が減少する。そのため、深水層では化学物質を溶出させる環流作用が行なわれるのに、水質に悪影響をもたらす。

一般に、ダム湖湛水後¹⁰プランクトンの動向につれて上界¹¹は、湛水後が3年で動物プランクトン、植物プランクトンも4年で、その種類の大勢が生まれ、どちらもその後は徐々に1~2種類ずつ変化し、いずれも一定の状態には止まらないといつてゐる。

森下¹²は、ダム湖の滞留時間¹³、発生するプランクトンの種類数を因表的列へみるが、それによると、流入水の湖内滞留日数が3日以内では、プランクトンが湖内に自生する現象は稀で、5日になると10種類となり、9日では30種程度、15日では40種類となるといつてゐる。

また、Sylvester¹⁴は、第2回国際水質汚濁會議満場¹⁵、環境にめぐまれたダム湖でも、湛水により水没した樹木や湛水面下の地層から栄養塩類が急速に湖内に溶出するので、湛水後数年間はプランクトンが増殖すると論じた。それと、この影響は、5~7年ぐらいたが、その後は、主として流入水の栄養塩類に支配されるといつた。このような事実は、今日では一般的に知られていようといつてある。

植物プランクトンの年間の消長は、光や温度と栄養塩類に支配されることが多い。夏期は、水温成層が発達するので、深水層の水は循環しなくなり、植物プランクトンにとって、表水層はレバレば有効底となる。また、流入水の温度によつては、表水層へは栄養塩類の補給が行われにくくなり、プランクトンは減少する。

5. 雪川ダム湖のプランクトン

雪川ダムのプランクトンには川本、渡辺ら¹⁾、神佐¹⁰⁾の諸研究があるが、湛水以来の金沢市の定点観測によるプランクトンの出現の状況をレポートする。これまでに出現した植物プランクトンは、*Asterionella formosa*, *Syndra ulna*, *Tabellaria fenestrata*, *Melosira granulata*, *Attheya zschariasi*, *Rhizosolenia*, *Navicula*, *Diatoma*, *Cyclotella*, *Cymbella*, *Gomphonema*, *Staurastrum*, *Scenedesmus*である。なお、渡辺らは、動水プランクトンと静輪虫4種、枝角類2種、撫脚類1種を報告している。図-4は、年別プランクトン総個体数と分布の概要を示したものである。この中で *Asterionella formosa*, *Syndra ulna* は、湛水後2年目の1968年には個体数で優占種となり、6月には表面付近で、7月、8月には5~7mの深さで最大数が発見され、秋期には再び *Asterionella formosa* が表面付近で最大数となつたが、*Syndra ulna* は発見されなかつた。そして1971年をピークとし、その後減少傾向を示し、1972年から著しく減少し、1978年ごろから個体数は少ないが、夏期には *Cyclotella*, 秋期には *Melosira* が優占種となつた。図-5は *Asterionella formosa*, *Syndra ulna* の年別発生状況である。

さて、これら2つのプランクトンが湛水場に起した障害は、1969年夏700個/m³の流入により2種藻系共に過剰繁殖が約6分の1になつた事例があつただけである。

6. 雪川ダム湖の遷移

湛水直後、プランクトンが大量に発生した期間はあつたが、最近急速に減少していると述べた。今後、このダム湖は、自然界からの栄養塩の流入のナビは、どんな遷移をたどるかを調べよう。

植物プランクトンの繁殖に必要な主要元素は、炭素、窒素、磷である。炭素は、水中に溶けている炭酸ガスからとらわれる。そして、水中の炭酸ガスは、自然界が供給されるから、殆ど不足することはない。それに比べて、窒素および磷は、自然界では不足気味である。従つて、これらの元素が制限要因となることが多い。坂本¹¹⁾によれば、日本の湖沼および河川における主要な栄養塩の含有量(ppm)は、季節的にかなりの変動はあるが、富栄養湖の窒素は0.02~0.2、磷は0.002~0.2である。




図-4 年別プランクトン総個体数




図-5 特定プランクトン発生状況

犀川ダム湖のようにトヨタ湖汚染のないところでは、窒素や磷の供給源は流入水である。有機または無機の窒素および磷は、溶存あるいは浮遊物の状態でダム湖に持ち込まれる。そして、この窒素や磷がプランクトンを利用して生ずるのは、硝酸態窒素や溶存磷のような形態のもので、溶存磷は流水全磷の約10%らしい¹²⁾ある¹²⁾。

之と、森林生態系における無機塩類の動態についての研究は、我が国ではあまり多くないが、森外雨によつて森林に運び込まれるのは、岩塚¹³⁾、西村¹⁴⁾によると、毎年当り窒素は3.5~5.5kg、磷は0.24~0.63kg程度で、この森林から流出するものは、窒素がその約3分の1、磷はほぼ等量であるらしい。アメリカの多くの測定値から換算した数値¹⁵⁾は、森林1haが31日に供給される窒素は1~2g、磷は0.1~0.05gである。

二水を用いて、二のダム湖への塩類流入量を測定してみると、前者では、集水域57.8km²と平均流量から平均値を取って、流水1m³に含まれる無機窒素は0.02g、無機磷は0.001g程度となる。また、前者では1m³当たりそれぞれ0.1g、0.01gとなり多いため、犀川ダムの流入端の測定値と一致する。二の測定値の窒素は、硝酸態でみると3.7gで、これは10分の1程度でダム湖の磷より多くなるから計算値の流入磷は0.001gしか有効ではない。いずれにしても、これらの値は、二のダム湖が富栄養湖型を維持するニシキを蓄積している。

もう一つの方法として、吉村¹⁶⁾が用いている透明度、クロロフィルによる手法を用いて検討してみる。1977、1978年石川県が行った測定値で、透明度3m、水深1m²のクロロフィル0.6mg/m²は富栄養湖値である。

4. おわりに

犀川ダム湖は、他のダム湖のように湛水直後には一時的に、富栄養化促進の傾向が認められるが、数年後には当初の富栄養湖型に近い状態にとどまつた。犀川ダム湖は多目的ダムであるから、貯水の補給効果を考慮し、夏期と冬期末に最低水位近くまで利用してみるが、栄養塩類の累積が起りにくく、人為汚染がないので、自然界構造だけでは、富栄養湖型が維持され、若干の年間の変動はあるが上水道水源として良質の水質が保持されているといえる。

この研究に当つて、御指導いただいた金沢大学名譽教授室子帰来也先生に深く感謝し、併せて、資料提供立派な金沢市企業局に謝意を表す。

参考文献

- 1) 白砂幸一・室井周一：貯水池の濁水理象とその水理学的軽減対策、荒電水力、No.120 (1973)
- 2) 犀川ダム開発事業全体計画書、石川県、(1961)
- 3) 河川総合開発実績調査概要、Vol. 1、建設省河川局開発課、(1963)
- 4) 犀川ダム管理記録、石川県
- 5) Einsele, W: Die Strömungsgeschwindigkeit als beherrschender Faktor bei der Limnologischen Gestaltung der Gewässer, Österreichs Fischerei, Supplementband 1, Heft 2.
- 6) 室井周一：貯水池水質の季節と予測、大正N, No. 83, (1978)
- 7) 上野信三：陸水学雑誌、Vol. 6, (1952)
- 8) 森千鶴子：ダム湖の陸水学的研究、湖水の滞留時間とプランクトンの出現と減少、日本陸水学会、第40回大会講演要旨集
- 9) 渡辺仁治・室井周一・上野信三：上流の污染から隔離された犀川ダム湖の陸水学的研究、能登陸河美濃川年報、12, (1972)
- 10) 神崎博：犀川ダム湖の環境要因と動物プランクトンの季節変化、石川県白山保護センター研究報告、16集、(1980)
- 11) M. Sakamoto: Arch Hydrobiol, 11, (1966)
- 12) Keith S. Porter: Nitrogen and Phosphorus
- 13) 岩垣邦裕・堤利夫：森林以外の降水中の養分量について(Ⅱ), 林業報, 34, 40, (1969), (1968)
- 14) 西村武二：山地小流域における養分物質の動態、日林誌, 55, 11, (1973)
- 15) 信州工業高等専門学校自然保護講座：自然保護研究所、共立出版、(1973)
- 16) 吉村信吉：湖沼学、生態科学センター (1976)