水封ボーリングを用いた LPG貯蔵空洞周辺の水封機能確認方法

下茂 道人^{1*}·真下 秀明¹·前島 俊雄²·山本 浩志²·青木 謙治³

¹大成建設株式会社 (〒245-0051 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町344-1)
²(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構(〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番)
³京都大学大学院工学研究科(〒615-8530 京都市西京区京都大学桂)
*E-mail: michito.shimo@sakura.taisei.co.jp

石油やLPGの備蓄方式の一つである水封式地下備蓄は、岩盤内空洞に貯めた液体およびガス燃料を、 空洞に向かう地下水の流れにより封じ込める方式であり、各国で多くの実施例がある.通常のトンネルや 地下空洞工事と異なり、貯蔵空洞の建設では施工中における地下水の保持が非常に重要である.筆者らは、 地下水保持の目的で設置する水封ボーリングが、貯槽を囲うように配置されていることに着目し、同ボー リングを施工中の地下水管理に用いる手法を考案した.本論文では、列状に配置された水封ボーリングを 用いた岩盤内の水みち調査および貯槽周辺の水圧低下部の探査方法について述べた後、現在(独)石油天 然ガス・金属鉱物資源機構が愛媛県波方町に施工中のプロパン貯槽工事に適用して得られた知見を示す.

Key Words : LPG underground storage, groundwater management, hydraulic connections, shut-in test

1. はじめに

石油やLPGの備蓄方式の一つである水封式地下備蓄 は, 岩盤内空洞に貯めた液体およびガス燃料を, 空洞に 向かう地下水の流れにより貯蔵する方式1)であり、各 国で多くの実施例がある.日本では、現在、(独)石油 天然ガス・金属鉱物資源機構が、愛媛県波方町、岡山県 倉敷市の2サイトにおいて、同方式によるわが国初とな るLPG地下備蓄空洞の建設を進めている²⁾. 図-1に、 波方基地における地下備蓄空洞のレイアウトを示す.通 常のトンネルや地下空洞工事と異なり, 貯蔵空洞(以下, 貯槽と呼ぶ)の建設では、水封性確保のため、完成時は もちろん施工中においても空洞周辺岩盤内の地下水保持 が重要である.このため、貯槽周辺に水封ボーリングと 呼ばれる注水孔を配置し、水封機能を損なう恐れのある 地下水位や間隙水圧の低下を防止する.また、地下水管 理のための情報化施工の観点から、地表面や水封トンネ ルから削孔した観測ボーリングによる地下水位や間隙水 圧の常時監視および水封水供給量や貯槽湧水量測定によ る水収支の評価を行なう.

筆者らは、上記の観測に加え、貯槽周辺の水理特性や 地下水状況を調査する方法を新たに考案した.これは、 水封ボーリングが貯槽を取り囲むように規則的に配置さ れていることに着目した方法で、水みちの分布や地下水 圧に関する網羅的な情報が得られる利点がある.本報で は、調査手法について述べた後、プロパン貯槽工事に 適用して得られた知見を示す.



2. 波方基地の概要

建設地点は、愛媛県高縄半島先端部から西方に延びる 東西約 3km 南北 0.8kmの岬に位置する.地表は、最高標 高 96m の山稜で侵食により細かな沢地形を呈している. 地質は、中生代白亜紀の花崗岩、花崗閃緑岩が分布して おり、一部に石英斑岩の岩脈も見られる.これらの花崗 岩類を不整合に覆う第四紀未固結堆積物が分布している. 花崗岩は、風化の程度により、風化部、漸移部、新鮮部 の 3 層に区分され、新鮮部の平均透水係数は 1×10⁸ms 程度である.花崗岩の割れ目は、NW-SE、NE-SW 走向 で急傾斜がやや卓越している.貯槽は、幅 26m×高さ 30m、断面積 650m²の卵形で、プロパン貯槽は 485m の 空洞 2 列、ブタン/プロパン貯槽は 430mの空洞 1 列で ある.貯槽天端標高は、いずれも EL-150m である.

3. 水封ボーリングを用いた調査手法

水封ボーリングは,貯槽掘削に先立ち,水封トンネル から水平・鉛直(一部斜孔)方向に 10m を基本間隔と して平行に掘削する.このような水封ボーリング配置の 規則性に着目し,貯槽周辺の水理地質構造や地下水状況 を網羅的に把握する下記の2種類の調査方法を考案した.

(1) 削孔応答測定による水みち分布の把握

貯槽周辺岩盤内の水みち分布や水理物性の評価には, ボーリング毎にボアホール TV 観察や水理試験を実施す るのが望ましいが、長時間の孔口開放による水圧低下が 懸念される.また,経済性および工程的にも現実的でな い. そこで, 図-2 に示すような, 削孔工事サイクルの 中で実施可能な水みち調査法を考案した. これは、完成 したボーリング孔の口元に水圧センサーを設置し、隣接 する新設孔の削孔時における水圧変化を測定する方法で ある³⁾.新設孔が既設孔に連結する水みちを貫くと孔 内水圧が低下しその応答が既設礼に伝わる(図-3).水 圧応答時の削孔深度をボーリングマシンに取り付けたロ ータリーエンコーダで測定し水みちの位置を特定する. 削孔完了後、口元にパッカーを設置し、全孔水押し試験 により孔周辺岩盤の透水性を調べる.水押し試験の結果, 設定値(波方では、ILu以上とした)以上の透水性を示 す孔では、10m 区間毎の簡易ルジオン試験(初期水圧+ 1MPa での注水試験)を実施し、透水性分布を調べる. 完成した孔を測定孔とし、順次削孔応答測定・透水試験 を行なうことにより、最終的に水封ボーリングを連ねる 面的な水みちおよび透水性分布が得られる.

得られた結果は、プレグラウチングなど貯槽掘削時の 地下水対策検討に反映する.



図-2 削孔応答測定による水みち確認法の概念



図-3 削孔応答データ(概念図)

(2) 水封ボーリングを用いた水圧低下部の探査

貯槽掘削は、湧水と自然および人工水封による供給水 との均衡を保ち地下水圧を所定の値に維持しつつ進める ことが重要である。そこで、水封ボーリングを用いた水 圧測定方法(以下、水封機能確認試験と称する)を考案 した.本試験の概念を図-4により説明する。水封ボー リングは、貯槽掘削開始前から長期間にわたり給水を継 続していることから、当初は準定常状態(水圧や流量が 落ち着いた状態)にあると考えられる(図-4a).水封 水圧は全孔同一であるが、注水量はボーリング周辺の透 水性に応じて孔毎に異なる。この状態で、ある1本の水 封ボーリングの注水を停止すると、周辺の水理場は新た な安定水圧場に向かう非定常状態となる(図-4b).流 量 Qiで注水している孔への注水量を0にした場合の水 圧変化は、水理学的に見ると当該孔から流量-Qiで揚水 した場合、すなわち、単孔定流量揚水試験における孔内

水頭低下に等しい. さらに、Oi はボーリング周辺の透 水係数に比例するため, 注水停止による仮想的揚水量-Qi は、透水係数に応じて孔ごとに「自動的に」設定さ れる.以上から、1本の水封ボーリングからの注水を停 止した際の水圧低下は、均質地盤において単位量揚水試 験を実施したときのそれに等しい. すなわち, 水圧低下 量はボーリング周辺の岩盤の透水係数によらず、境界条 件(周辺水圧,掘削形状)のみに依存すると考えられる. よって,水封ボーリングへの注水停止後の水圧低下量測 定を各水封ボーリングについて実施することにより、貯 槽周辺の水圧分布を網羅的に把握することができる.

上記の手法の妥当性を確認するため, 3次元 FEM 浸 透流解析による数値解析的な検討を行なった. 図-5 に 示すように、透水性の異なるゾーンで構成される岩盤モ デルを考え、1本の水封ボーリング(図-6中の試験 孔)の注水を停止した後の注水孔の経時的な水圧変化を 求めた. 表-1 に示すように、透水係数、比貯留係数、 境界条件、グラウチングの有無などをパラメータとして、 種々の要因が試験孔の水圧低下に及ぼす影響を検討した.

図-7 に、給水停止前後の水封ボーリング標高での定 常水頭分布を示す(基本ケース).均質モデルおよびゾ ーンモデルの結果はほぼ等しく,給水停止孔の水頭が約 20m低下する結果となった(図-7a).一方,高透水ゾ ーンを介在するモデルでは、初期定常状態において、高 透水層に沿った水圧低下領域が形成され、近傍の水封ボ ーリングからの給水を停止すると、さらに空洞天端近く まで水頭が低下する結果となった(図-7b).

解析で得られた水圧低下曲線の一例を図-8 に示す. 試験孔の水圧は、単孔定流量揚水試験結果と同様に、-定時間経過後、時間の対数に比例して直線的に低下する 結果となった. 片対数プロット上の水圧低下勾配 |dH/dlog₁₀tに着目すると、均質モデル 8.0 に対し、高透水 層が介在するモデルでは 16.0 となり、均質モデルと比 較して対数時間で2倍の速度で低下する結果となった.

異なる透水性や境界条件に対して得られた水頭低下速 度|dH/dlog₁₀|と定常水頭低下量との関係を図-9に示す. 図より、|dH/dlog10t|と最終安定水頭との間には、一意的 な相関関係が見られることから、水封ボーリング周辺の 透水性や貯留性によらず、注水停止後の|dH/dlog10|を知る

モデル名称	透水係数[m/s] ゾーン1 ゾーン2 ゾーン3		比貯留係数[1/m]	境界条件	グラウト 貯槽周辺10m	
均質モデル	1 × 10 ⁻⁸	1 × 10	-8	**6 3	<u>基本ケース</u> 水封水圧 0.45MPa	*
ゾーンモデル	1 × 10 ⁻⁷	1 × 10 ⁻⁹		<u>基本ケース</u> 1×10 ⁻⁷ <u>比較ケース</u> 1×10 ⁻⁸	領域周囲不透 水 <u>比較ケース</u> 水封水圧	なし
高透水層介在 モデル	1 × 10 ⁻⁷	1×10 ⁻⁹ 1 1 1	基本ケース l × 10 ⁻⁶ 比較ケース l × 10 ⁻⁵	1 ~ 10	0.45MPa 地下水位 EL-80mで固定	<u>基本ケース</u> なし <u>比較ケース</u> 1×10 ⁻⁷





160m





図-7 注水停止前後の EL-125m レベルの水圧分布

ことにより、定常状態を待たずに最終水頭低下量を推定 できることがわかった.

上記の水封機能確認試験により,万一水圧低下箇所が 発見された場合には,それまでに得られた地質,透水性, 湧水分布,グラウチングデータなどを総合的に分析し原 因を究明した上で,必要に応じてグラウチングや水封ボ ーリングなどの対策を実施する.対策実施後,再度試験 を行ない対策効果の確認を行なう.

4. 調査結果

(1)水封ボーリング削孔応答測定

図-10 に削孔応答測定結果の一例を示す. 同図より, 深度 6.2m, 31.7m, 44.5mに明瞭な水圧応答が見られ, 新設・既設孔間を連結する水みちがあることが確認され た. 同様な測定を全ての水封ボーリングの削孔時に実施 した結果, 貯槽周辺の水みちの分布が図-11 のように得 られた. 同結果と水押し試験および簡易ルジオン試験か ら得られた透水係数分布(図-12) との比較から透水性 がより高い個所に水みちが集中する傾向が明らかになっ た.

No.3 水封トンネル南側では、縦水封ボーリング削孔 時に多数の水圧応答が見られた(図-13a). ボアホール TV



図-9 dHと dH/dlog10t との関係 (解析結果)

観察結果から、この領域は低角度の開口亀裂が発達する 領域であることが確認された.

No.2 水封トンネル TD382.5 水封ボーリングでは、削孔 時に顕著な水圧応答が確認された.水押し試験の結果, 孔内に 10Lu を超える区間が確認されたため、ボアホー ル TV 観察を行なったところ、NS 走向の高傾斜開口亀 裂が確認され、直下の貯槽と交差すると推定された.そ こで、アーチ掘削時に、切羽からの探査ボーリングを実 施したところ、ほぼ想定された位置にこの亀裂が出現し たため、プレグラウチングを実施した.その結果、掘削 時における同区間の湧水はごく僅かであった.









図-12 透水係数分布(水封ボーリングデータより内挿)

以上のように、水封ボーリングを用いた削孔応答測定 により、貯槽周辺の水みちの位置や透水性分布を把握で き、貯槽掘削時における地下水対策の立案に有用な情報 が得られることが分かった.

(2) 水封機能確認試験

貯槽アーチ部掘削完了時に、水封ボーリング設置工事の途中段階で実施した水封機能確認試験の結果(水平水封 180 孔,縦水封 122 孔)を図-14 に示す. 図中の直線は、均質 3 次元モデルで得られた|dH/dlog1dと水頭低下量の関係を示す. 測定値(図中▲)は、数値解析予測結果と整合的である. すなわち,注水を一時停止した水封ボーリングの水頭低下速度|dH/dlog1dから当該孔周辺の水頭値を知ることができることが確認された. ただし、|dH/dlog1dや8 以上のボーリング孔については数値解析結果から外れている. これは、過大な水頭低下を避けるため、低下量が 15mを越えた時点で試験を強制終了したことによる.



図-13 低角割れ目に沿った水圧応答(第3水封トンネル南 鉛直水封ボーリング)









水封機能確認試験の結果を受けて,貯槽周辺間隙水圧 測定結果,アーチ掘削時の地質調査結果,貯槽内湧水分 布,水封水供給量分布などを総合的に検討し,必要と判 断された箇所に水封ボーリングを設置した.

図-15 に、|dH/dlog₁₀t|<8, すなわち水封水と貯槽湧水 との均衡が十分保たれていると判断された領域の試験結 果の例を示す.理論的に予測された片対数軸上での直線 的低下領域が試験結果でも確認され、その勾配より |dH/dlog10| を求めた. PW2-H302.5 (第 2 水封トンネル TD302.5 水平水封ボーリング)では、水頭が直線的に低 下した後、約 10mまで低下した時点で安定した.

図-16 に、一時的に|dH/dlog₁₀t|>8、すなわち均質岩盤 で想定される水頭値より低い水頭値を示した試験結果の 例(第2水封トンネル TD393鉛直水封ボーリング)を 示す.同孔で実施した一回目の試験結果は、 |dH/dlog₁₀t=21.3を示した.アーチ掘削時の地質観察によ ると、同孔の近傍では南落ちの高角割れ目が分布するこ とが確認されたため、それらの割れ目を貫通する確率が 高い方向に斜めの水封ボーリングを施工した(図-17). その後、同孔で二回目の試験を実施したところ、試験結 果は|dH/dlog₁₀t=6.5となり(図-16)、水封ボーリングに よる水頭上昇効果が確認された.

以上の結果より,提案した水封機能確認試験が,貯槽 周辺の水圧低下部の抽出および対策効果の評価に適用可 能であることを確認した.

5. まとめ

水封ボーリングを用いた水みち分布および水圧低下部 の調査手法を実施工に適用し、その有用性を確認した.

提案した手法は,施工の各段階で繰り返し実施するこ とにより,水圧低下部の有無や水封強化対策の効果判定 ができる利点を有しており,水封式地下備蓄空洞施工時 の新たな地下水管理手法として期待される.

参考文献

- Åberg, B.: Prevention of gas leakage from unlined reservoirs in rock, *The First Int. Symp. on Storage in Excavated Caverns, ROCKSTORE 77,* Stockholm, Sweden, pp. 175-222, 1977.
- 加藤元彦,前島俊雄,中島秀一,地下150mにLPG岩盤貯 槽を建設,資源土木,2007年3月号,pp.48-53,2007.
- 澤田淳,内田雅大,仙波毅,下茂道人,トーマスドー: ボーリング削孔時の水理応答観測による透水性割れ目調 査,第27回岩盤力学に関するシンポジウム,PP.186-190, 1996.



図-16 水封効果確認試験結果 (第2水封トンネルTD393 鉛直水封ボーリング)



図-17 水封効果確認試験実施位置 (第2水封トンネルTD393 鉛直水封ボーリング)

HYDRAULIC TESTING USING INJECTION BOREHOLE ARRAY FOR GROUNDWATER MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION OF LPG STORAGE CAVERN

Michito SHIMO, Hideaki MASHIMO, Toshio MAEJIMA, Hiroshi YAMAMOTO and Kenji AOKI

This paper presents groundwater management techniques for construction of the underground LPG storage caverns using array of water injection boreholes. By systematically monitoring the pressure responses during drilling, a spatial profile of the hydraulic connections should be obtained. Locations of localized depressurized zones created during the cavern excavation should be detected by by conducting short-period shut-in tests using injection borehole array. The proposed techniques were employed in an on-going construction at Namikata, operated by JOGMEC, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, and the applicability of the tests to the real construction works has been confirmed.