# 水封式岩盤タンクの健全性評価に対する 透水係数の逆解析手法の適用

城代 邦宏<sup>1\*</sup>•植出 和雄<sup>1</sup>•若林 成樹<sup>2</sup>•宮下 国一郎<sup>2</sup>

<sup>1</sup>日本地下石油備蓄株式会社 業務部(〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30) <sup>2</sup>正会員 清水建設株式会社 技術研究所(〒135-8530 東京都江東区区越中島3-4-17) \*E-mail: kjyodai@chikabi.co.jp

水封式岩盤タンクの長期にわたる維持管理及び安全確保という観点から,周辺岩盤の劣化や地下水状況 の変化などを点検・把握することは重要な管理項目となっている.本報では岩盤タンク周辺の間隙水圧か ら透水係数を逆解析で求め,透水係数の変化から周辺岩盤の水理的な変化を推定した結果を報告する.岩 盤タンク上部のトンネルから岩盤タンクの両側に削孔された5本のボーリング孔の内,間隙水圧計を設置 した2本を含む断面で解析を行った.透水係数の高い領域や変化する領域は断層部の分布状況と良い対応 を示し,岩盤タンクの健全性評価に有効な調査手法であることが確認された.

Key Words : water-sealed rock cavern, soundnesst, backward analysis, permesbility, pore pressure

# 1. はじめに

水封式岩盤タンクの長期にわたる健全性評価という観 点から、周辺岩盤の劣化や地下水理状況の変化などを点 検・把握することは重要な管理項目となっている.岩盤 の劣化の進行や不飽和域の生成などの水理的な変化によ って岩盤タンク周辺の透水性が変化して間隙水圧が変化 することが想定される.そこで周辺岩盤の間隙水圧の計 測結果から逆解析により岩盤の透水係数の分布を求める 方法を提案する.また、計測期間中の間隙水圧の変化か ら周辺岩盤の透水係数の変化した領域を評価した.本報 では、その評価手法の実用性確認試験として水封式岩盤 タンクに適用した結果を報告する.

## 2. 調査位置

図-1 に示すように、原油貯蔵中の水封式岩盤タンク (幅 15m×高さ 20m×長さ 112m:容量 25,000kl)の上部 に位置するサービストンネルから岩盤タンクを取り巻く ように掘削した 5 本の調査ボーリング孔のうち、No.2,3 孔に間隙水圧計を各 3 個ずつ設置している.2 孔は掘削 長 70.0~72.0m,孔径 116mm,傾斜角 70~74°である. 間隙水圧計はコア観察やボアホール TV 観察で比較的顕







著な割れ目を含む区間に設置され, No.2 孔では EL-65m, -55m, -41m, No.3 孔では EL-65.9m, -46.9m, -42.9m であ る. 図-1 には No.2-3 孔の地質断面(C-C) も示しており, 岩盤タンク建設時に記録された主要断層部と調査ボーリ ングのコア観察結果から判断した脆弱帯などの位置を示 している. なお, No.1, 4, 5 孔は裸孔で水封トンネルの水 封圧と等しくなるように常時注水されている.

# 3. 間隙水圧の変化

岩盤タンク周辺の間隙水圧の経時変化,および文献調 査<sup>1)</sup>で推定した透水係数などを用いて予測された No.2, 3 孔の間隙水圧分布と実測値の比較を図-2 に示す. 2004 年 9月 20 日から計測を開始し,途中 2004 年 11 月 29 日 ~2005 年 1 月 21 日にかけて原油の払出し・受け入れが 行われた. P2-3 が設置当初より漸減傾向を示し,約 1 年 後である 2006 年 3 月 1 日ごろから落ち着きはじめて現 在に至っている.また,P3-3 については,2005 年 9 月ご ろから漸減傾向を示しはじめて現在に至っている.同様 の傾向が P2-1,P2-2 にもみられている.P3-1,P3-2 は, 初期の計測値とした 2005 年 3 月 1 日ごろから現在に至 るまでの間,ほとんど変化がみられていない.

予測解析でも岩盤タンクに近い肩部の間隙水圧が低下 しているが, P2-3, P3-3, P3-2 の実測値はそれよりも若干 小さな値となっている.

間隙水圧の予測値と実測値の差異や間隙水圧の変化が 岩盤の透水係数に起因すると仮定し、次項に記す逆解析 手法により、岩盤タンク周辺の透水係数および透水係数 の変化を求めた.



図-3 順解析モデルと境界条件

## 4. 解析方法

解析は払出・受け入れによる間隙水圧の変化が落ち着 いたと見られる 2005 年 3 月 1 日と, 1 年後の 2006 年 3 月 1 日, 2 年後の 2007 年 3 月 1 日の 3 ケースを対象にした. 最初に広域の浸透流解析により岩盤タンク周辺の定常状態の間隙水圧分布を推定する. 図-3 に示す解析モデル では断層部を考慮し,解析領域は上下 200m,左右 300m である.境界条件として表-1 に示す水封水圧,タンク 上部のベーパー圧,観測孔内水位を与え,岩盤の透水係 数として表-2 に示すような初期値を与えて解析した.

透水係数の逆解析にはカルマンフィルタを用いた有限

項目	場 所	ケース1	ケース2	ケース3			
		2005年3月1日	2006年3月1日	2007年3月1日			
水封水圧(EL)	TK-103 水封 T(Br)	3.97m	3.94m	3.99m			
	旧実証作業T	1.42m	0.45m	1.51m			
岩盤タンク内ベーパー圧力		29.91kPa	28.12kPa	27.75kPa			
岩盤タンク内油面高(EL)		-47.5m	-47.5m	-47.5m			
岩盤タンク内水面高(EL)		-61.5m	-61.5m	-61.5m			
原油密度		0.857t/m <sup>3</sup>	0.857t/m <sup>3</sup>	$0.857t/m^{3}$			
地表観測孔内水位(EL)	解析モデル左側	0.0m	0.0m	0.0m			
	解析モデル右側	7.35m	5.93m	6.03m			

表-1 境界条件

#### 表-2 初期材料物性

	透水係数(m/sec)	間隙率(%)
漸移部	5.0×10 <sup>-7</sup>	15
健全部	2.5×10 <sup>-8</sup>	5
断層部	6.0×10 <sup>-7</sup>	15

要素法を適用した<sup>20</sup>. 図-4 に逆解析用のモデルを示す. 浸透流解析から求められた外周部の間隙水圧とモデル 内の水封トンネルや岩盤タンク内のベーパー圧,液面 高さなどを境界条件とし,表-3 に示す No.2,3 孔の6 点の間隙水圧を観測値として岩盤タンク周辺の岩盤の 透水係数を逆解析で求めた.

# 5. 解析結果

ケース 1~3 の岩盤タンク周辺の透水係数分布を図-5 に示す.いずれのケースとも断層①,②,⑥,⑨周辺 に透水性が部分的に高くなっており,実際の岩盤状況 を反映していると考えられる.特に,断層②の周辺で 透水性が比較的高くなっているのは,P2-3,P3-2,P3-3 の計測値が解析値よりも小さくなっていることが影響し ていることが考えられる.

図-6 の(a)に 2005 年 3 月 1 日~2006 年 3 月 1 日の 1 年 間の,(b)に 2006 年 3 月 1 日~2007 年 3 月 1 日の 1 年間の, (c)に 2005 年 3 月 1 日~2007 年 3 月 1 日の 2 年間の透水係 数の変化を示す.(a)と(c)で,岩盤タンク左上部において 透水係数が大きくなる傾向となった.これについては, P2-3 の当初からの漸減傾向が影響しているものと考えら れる.(b)では,岩盤タンク右上部の透水係数が大きく なっているが,これは,この間に P2-3 にあまり変化が みられず, P3-3 に低下傾向がみられたことが影響してい るものと考えられる.

(a)~(c)とも断層②の右下方部の透水係数が小さくなっているが、これは、この間の P3-2 にあまり変化がみられず、一方で P3-3 には低下傾向がみられたことから、 P3-2 付近の間隙水圧が P3-3 に比べて相対的に大きくなったことによるものと考えられる. 表-3 観測値

間隙水圧	ケース1	ケース2	ケース3		
P2-1(MPa)	0.46354	0.43952	0.42772		
P2-1(MPa)	0.30752	0.29161	0.27914		
P2-3(MPa)	0.12684	0.08904	0.08694		
P3-1(MPa)	0.42088	0.41505	0.42046		
P3-2 (MPa)	0.09735	0.10175	0.10336		
P3-3 (MPa)	0.09533	0.08487	0.07024		



### 図-4 逆解析モデルと境界条件

透水係数の推定値が経時的に大きくなる傾向がみられ るのは、岩盤タンク左上部及び右上部の断層②の周辺と なっているが、この周辺は間隙水圧の計測値が解析値に 比べて低く、また低下傾向が比較的大きな P2-3 や P3-3 周辺に対応しており、この傾向が推定値に反映されてい るものと考えられる.

# 6. まとめ

水封式岩盤タンク周辺の間隙水圧の測定結果から岩盤 タンク周辺の岩盤の透水係数を逆解析により求め,間隙 水圧の変化から透水係数の変化が生じた領域の推定を行 った.本報告では間隙水圧の変化は岩盤の透水性の変化 に起因しているということを前提として行ったものであ るが,この変化は平衡に至る途中経過としての変化とい う見方も一部ではでき,これについては今後さらにデー タを蓄積し検討していく必要があると考えられる.

# 参考文献

1)石油備蓄技術(地下備蓄)調査報告書,石油公団,1983.
2)奥野哲夫,宮下国一郎,長谷川誠,岡本明夫:水封式岩盤タ

ンク周辺の間隙水圧測定に基づく透水性評価と岩盤の健全性評価方法の検討,第36回地盤工学研究会発表会講演集, pp1283-1284,2001.6



# APPLICATION OF BACKWARD ANALISIS OF PERMEABILITY FOR WATER-SEALED ROCK CAVERN

Kunihiro JODAI and Kazuo UEDE Naruki WAKABAYASHI, Kuniichiro MIYASHITA

It is important for long term maintenance and soundness of the water-sealed rock cavern to investigate and estimate the change of mechanical property and hydraulic condition of rock mass surrounding the cavern under operation. This paper shows the results of applicating backward analysis of permeability from pore pressure to the water-sealed rock cavern. In the cross section of the cavern, some variation regions of premebility caused by changing of pore pressure appear along the fault zone. It is very usefull method to analyze permeability from pore pressure for maintenance.