# 高レベル放射性廃棄物の処分孔模型のX線CT撮影

# 西本 壮志<sup>1\*</sup>·岡田 哲実<sup>1</sup>

#### 1 (財) 電力中央研究所 地球工学研究所 バックエンド研究センター (〒270-1194 千葉県我孫子市我孫子1646) \*E-mail: soshi-n@criepi.denken.or.jp

本研究では、高レベル放射性廃棄物の処分孔模型を用いて、その内部構造の把握のために医療用X線CT 装置を用いた模型撮影試験を行った.試験に用いた処分孔模型供試体は、岩石ブロック(人工岩)および 緩衝材(ベントナイト)、模型廃棄体(SUS430)から構成され、処分孔のごく近傍の縮小模型である. 医療用X線CTは産業用に比べX線が低強度であるため、CT 撮影を行うと金属部分からメタルアーチファ クトと呼ばれる放射状のノイズが発生し、画像が乱れてしまう.この現象を避けるために模型供試体のス キャンする方向および解析する画像方向を工夫した結果、比較的明瞭に岩盤部および緩衝材部、模型廃棄 体部をCT画像、CT値の両方で区別することができた.

Key Words : X-ray CT, High-Level Radioactive Waste, disposal hole, model test

## 1. はじめに

高レベル放射性廃棄物(HLW)の地層処分施設の周 辺(ニアフィールド)は従来の地下施設と大きく異なる. 非常に長い期間に渡り、廃棄体の発熱、地下水の再冠水、 緩衝材・埋戻し材の膨潤、岩盤のクリープなどが発生す る<sup>1)</sup>. 廃棄体からの熱は緩衝材, 岩盤に熱ひずみを発生 させるとともに、地下水の移動に影響を与え、それが緩 衝材の膨潤挙動に影響を与える. さらに、将来の被曝に 対する安全評価のために超長期の挙動評価が必要になる. そのため、HLW地層処分施設の建設のためには従来施 設の設計で行われるような岩盤だけの短期間の挙動評価 でなく、岩盤と相互作用する人工バリアも含めたニアフ ィールドの超長期の力学的挙動を評価する必要がある. そのための基盤研究的知見を得るためには、室内試験レ ベルにおいて処分孔模型を用いた様々な評価試験を行い、 試験終了後の岩盤模型の内部構造、例えば、クラック等 の空間的(三次元)分布を把握することは非常に重要な 課題と言える.

岩石内部の構造に関するデータを得る手法として,X 線断層撮影(CT: Computerized Tomography)法がある. 医療分野の利用でも明らかなように,X線CT 法を用い ればサンプルの内部構造を示す高精度デジタル画像を非 破壊で撮影,観察,解析を簡便かつ精密に行うことがで きる.また,複数のCT 画像を積み重ねることにより, サンプルの三次元内部構造を把握することも可能である. 本研究では,放射性廃棄物処分孔を模した,岩石ブロ ック,緩衝材,模型廃棄体からなる処分孔模型を作製し, X線CT装置を用いてその内部構造の把握を目的とする. 医療用X線CTスキャナーを用いた撮影試験を行った際, 密度が似たような岩石部・緩衝材部,それらとは密度に 大きなコントラストがある模型廃棄体部から得られる CT画像について知見を得る.

#### 2. 模型供試体試および撮影方法

#### (1)模型供試体

本研究で用いた処分孔模型供試体は、処分孔周辺の岩 盤部および処分孔内の緩衝材部・廃棄体部から成る縮小 模型である.模型供試体は、電中研・電事連共同研究 報告書<sup>2</sup>において提案されている処分孔サイズの約1/30 の大きさである. すなわち, 模型廃棄体 (オーバーパッ ク) は直径2.7 cm, 高さ6.2 cm, 処分孔部は直径約5.5 cm, 高さ10.0cmである(図-1,表-1). 処分孔模型におい て、岩盤部は30 cm角の立方体の人工岩ブロックであり、 木節粘土および早強セメント、グラウト材(タスコン)、 水を混ぜ合わせ作成した. この人工岩の乾燥密度, 湿潤 密度はそれぞれ,約1.25 g/cm<sup>3</sup>, 1.58 g/cm<sup>3</sup>であり,一軸圧 縮強さは7.83~10.25 MPaである. 緩衝材には圧縮ベント ナイト (クニゲルV1) を用い, 密度は1.6 g/cm<sup>3</sup>, 初期含 水量は約10%になるように圧縮、調整してある. 模型廃 棄体はステンレス鋼材(SUS430)を用い,密度が6.16 g/cm<sup>3</sup>となるように内部に空洞を設けて調整してある.

また,比較検討用に直径10 mmのジルコニアボール (**ZrO**<sub>2</sub>, 密度6.00 g/cm<sup>3</sup>)を十数個程度をナイロン袋に入 れ円柱状に整え,同様に模型廃棄体として**CT**観察を行 った.



表-1 図-1における模型の各部位の寸法

	(単位:cm)
(a)	30.0
(b)	1.3
(c)	6.2
(d)	21.1
(e)	12.3
(f)	2.7
(g)	5.4

#### (2)X線CT法

X線CT法は、X線CTスキャナーを用いて様々な光路で サンプルに入射し、透過させたX線の強度を測定する. それらのデータをもとに試料内部のX線吸収係数の空間 分布を二次元断面の積み重ねから三次元的に可視化する ことが可能であり、非破壊で試験試料の空間的分布特性 を計測できる技術として非常に優れている<sup>3,4,5</sup>. X線CT で得られたサンプルの断面はCT画像として得られ、ま た、その各画素(画像)におさめられた再構成計算で推 定されたX線吸収係数の値はCT値と呼ばれている. X線 吸収係数は物質の密度(比重)にほぼ比例すると考えら れているため、CT値も密度に比例した値と考えること ができる<sup>3,0</sup>.

CT値, N<sub>CT</sub> (Hu: Hounsfield unit) は,

$$N_{CT} = \frac{\mu(t) - \mu(w)}{\mu(w)} \times K \tag{1}$$

で表わされる.ここで、µ(t)は被測定物質のX線吸収係数、 µ(w)は基本物質のX線吸収係数、Kは定数である.この ようにCT値は被測定物質のX線吸収係数を基本物質に対 する相対値として表したもので、一般的には基本物質を 水として、水のCT値が0 Hu、空気が-1000 Huとなるよう にK=1000としている.例えばこの時、密度が約2.5 g/cm<sup>3</sup> のコンクリートで1500 Hu程度、約5.0 g/cm<sup>3</sup>の鉄で4000 Hu 程度である<sup>9</sup>.

本研究におけるX線CT装置による撮影は,(財)電力中 央研究所が所有する東芝メディカルシステムズ株式会社 製の医療用マルチスライスX線CT装置(Aquilion, TSX-101A)を使用しCT画像を取得した(図-2). Aquilionは 同時に64列の断面データを収集でき,空間分解能は最小 で0.35 mmである.また,ガントリー開口径は72 cmで最 大撮影領域径は50 cmである.



図-2 本研究で用いたX線CT装置と模型供試体(中央)

## (3) 撮影方法

処分孔模型供試体をX線CTスキャナーで撮影する際, 3方向から撮影を行った.図-3に示す様に,処分孔部を 上から見た方向(①),側面から見た方向(②および③) する方向である.すなわち,図-1の展開図①~③が, それぞれ得られるスライス画像の模式図と同等である. 得られたCT画像からDICOMビューアーであるOsinXを使 い三次元画像として再構成を行った.



図-3 模型供試体のスキャン方向を示した模式図

この3方向について、岩盤ブロックのみ、岩盤+緩衝材, 岩盤+緩衝材+模型廃棄体の3種類,および、岩盤模型全 体と処分孔を拡大した部分のスキャンを行った.また、 将来的に模型に三軸応力を載荷することを想定し、岩盤 ブロックの各面に1 mmのアルミ板(A5052P-H34,密度 2.69 g/cm<sup>3</sup>) 2枚を載せてスキャンも行った.スキャン時 のX線出力(管電圧・管電流)は135 kV・350 mAである.

# 3. 撮影結果

以下に,得られたCTスキャン画像及び再構成画像を 示す.画像は処分孔部の中心を基準として,供試体ブロ ックに対して平行あるいは垂直にスライスした時の画像 である.

#### (1) 処分孔部を上から見た方向の断面撮影

処分孔部を上から見た方向(図-3の①の場合)のCT 撮影結果を、図-4~6に示す.図-4は岩盤+緩衝材、図 -5,6は岩盤+緩衝材+模型廃棄体で、模型廃棄体はそれ ぞれ、ステンレス鋼材及びジルコニアボールの時の画像 である.これらは処分孔部付近を拡大してスキャンした ときのCT画像である.図-4a~6aがスキャンによって 得られたCT画像、図-4b~6bおよび図-4c~6cがスキャ ン画像に対して縦・横方向に垂直な面の多断面再構成 (MPR:Multi Planer Reconstruction)画像である.図-4で は密度差の小さい岩盤部と緩衝材部をできるだけ区別す るために、画像のCT値(濃淡)の上限・下限をを0~ 1000 Hu(黒~白)とした。図-5~10では密度差の大き い模型廃棄体部と岩盤+緩衝材部の区別を明確にするた めに-500~2500 Hu(黒~白)として解析画像を得た.

図-4において、スキャン画像、再構成画像ともに岩盤、ベントナイト、隙間が色の濃淡によって明瞭に区別されていることがわかる.撮影試験時において、岩盤は乾燥状態で使用したため、ベントナイトとの間には約0.4 g/cm<sup>3</sup>の密度差があり、ベントナイトの方が若干白っぽく見えている.一方で、再構成画像において、岩盤の上端面部分が干渉編による影響で不鮮明になっている. そのため載せているアルミ板を判別するのが難しくなっている.

図-5,6において、模型廃棄体のステンレス鋼材及び ジルコニアボールを入れた供試体のCT画像は、スキャ ン画像、再構成画像ともに高密度の模型廃棄体の影響で 大きく虚像が現れている.特に、スキャン画像において、 模型廃棄体を中心として黒い(CT値の低い)クロスし た虚像およびベントナイト部に見える白い(CT値の高 い)虚像が顕著であり、岩盤、ベントナイトともに画像 の色がそれに侵されている.また,再構成画像において も模型廃棄体を中心として白い帯状の虚像が見える.こ の白い帯状の虚像はメタルアーチファクトと呼ばれ, CT撮影の際,物質間のX線吸収係数が極端に異なるた めに生じるアーチファクトである.ステンレス鋼材の模 型廃棄体の中心部には低いCT値が観察されており,密 度調整用の空隙を捉えたものと考えられる.高密度の模 型廃棄体の影響によるメタルアーチファクトが存在する が,基本的には再構成画像においては,岩盤部,緩衝材 部,模型廃棄体部が比較的明瞭に区別することができる.

#### (2) 処分孔部を側面から見た方向の断面撮影

図-3における②および③の時のCT撮影結果をそれぞれ、図-7,8および図-9,10に示す.岩盤+緩衝材+模型 廃棄体の撮影結果である.前項と同様に、すべてのCT 画像において、高密度の模型廃棄体から発せられるメタ ルアーチファクトが現れている.一方で、再構成画像で ある図-7c,8cおよび図-9b,10cでは、処分孔部の縦方 向にCT値の低い黒い虚像が発生しているものの、メタ ルアーチファクトはそれほど大きくなく、岩盤、ベント ナイト、模型廃棄体が比較的明瞭に区別できる.また、 模型供試体上端部に載せてあるアルミ板も明瞭に捉えて いる.アルミは岩盤やベントナイトに比べ密度差がそれ ほど大きくないため、アルミ板からはメタルアーチファ クトは発生していないと考えられる.

#### 4. 考察

#### (1)CT値による模型供試体の判別

岩盤部、緩衝材部、模型廃棄体部が比較的明瞭に区別 できた図-7c(模型廃棄体がステンレス鋼材),図-8c (ジルコニアボール)の処分孔部における横断方向の CT値の変化を図-11, 12に示す. CT値は、岩盤部では概 ね400~600 Hu, ベントナイトでは概ね600~800Huを示 した. 岩盤部とベントナイトの間で得られている急激な CT値の低下部分は、その間に存在している隙間であり、 CT値はマイナスを示している. 同様に、ベントナイト と模型廃棄体との間にある急激なCT値の低下も隙間の 存在を示している.ステンレス鋼材模型廃棄体は,3000 Hu程度の高いCT値が得られているが、その中に密度調 整のための空洞が存在するため、中心に向かってCT値 の低下が得られている.しかし、空洞と考えられる中心 でのCT値は約1300 Huであり、メタルアーチファクトに よる影響がきわめて強いと考えられる.ジルコニアボー ルのCT値は4500~6000 Huと、ステンレス鋼材よりも若 干密度が低いにも関わらずかなり高い値が得られた.



図-4 岩盤+緩衝材のCT画像(a)およびMPR画像(b, c). スキャン方向は図-3①参照.



図-5 岩盤+緩衝材+ステンレス鋼材模型廃棄体のCT画像(a)およびMPR画像(b, c). スキャン方向は図-3①参照.



図-6 岩盤+緩衝材+ジルコニアボール模型廃棄体のCT画像(a)およびMPR画像(b, c). スキャン方向は図-3①参照.



図-7 岩盤+緩衝材+ステンレス鋼材模型廃棄体のCT画像(a)およびMPR画像(b, c). スキャン方向は図-32参照.



図-8 岩盤+緩衝材+ジルコニアボール模型廃棄体のCT画像(a)およびMPR画像(b, c). スキャン方向は図-32参照.



図-9 岩盤+緩衝材+ステンレス鋼材模型廃棄体のCT画像(a)およびMPR画像(b, c). スキャン方向は図-33参照.



図-10 岩盤+緩衝材+ジルコニアボール模型廃棄体のCT画像(a)およびMPR画像(b, c). スキャン方向は図-33参照.

ステンレス鋼材は円柱状で一様な形状をしているのに対 して、ジルコニアボールはボールの集合体であるので、 形状も比較的いびつで、ボール間に存在する空隙も点在 する.そのため、メタルアーチファクトがステンレス鋼 材より複雑な形で発生した影響で、このような現象が起 こったのではないかと推測される.また、急激な CT 値 の低下は、ジルコニアボール模型廃棄体に点在する隙間 の影響と考えられる.空隙と考えられる CT 値が高く得 られている原因は、ステンレス鋼材模型廃棄体と同様の 理由と考えられる.

#### (2) 現時点での課題点および今後の展開

岩盤部,緩衝材部ともにCT値に±100 Hu程度のばらつ きが生じているため,基準となるCT値からの差分をと るなど方法によって,できるだけ虚像による影響を排除 する必要がある.加えて,金属のような高密度物質をX 線CT装置でスキャンすると,きわめて大きなメタルア ーチファクトが発生する.現時点では再構成画像を用い た,メタルアーチファクトの影響が少ない画像を用いて 解析しているが,より厳密な密度,変位量などの推定を する場合には,小関ほか<sup>の</sup>などが提案しているメタルア ーチファクトを低減するリバースエンジニアリングによ る手法等を導入,検討する必要がある.また,実際の HLW処分孔を想定した条件下,すなわち,応力や温度 の負荷,注水等を行いながらCT撮影を行い,模型共試 体の内部構造を把握すれば,放射性廃棄物処分施設のニ アフィールドに関する研究に対してより基礎的な貢献が できると考えられる.



図-11 図-7cにおけるCT値の変化.



# 5. 結言

本研究は、高レベル放射性廃棄物処分孔を模した、人

工岩,緩衝材,模型廃棄体からなる処分孔模型を作製し, X線CT装置を用いて得られるCT画像を検討した.その 結果,約0.4 g/cm<sup>3</sup>の密度差がある岩ブロックおよびベン トナイトは、画像、CT値ともに明確に区別された.一 方で、高密度の模型廃棄体をスキャンした場合、きわめ て大きなメタルアーチファクトが発生したが、再構成画 像を用い、解析する方向を変えることにより、比較的良 好なCT画像、CT値を得ることができた.本研究で得ら れた知見は、放射性廃棄物処分施設のニアフィールドに おける内部構造把握に関する研究に対して基礎的な貢献 ができる.

謝辞:本研究を行うに当たり,(財)電力中央研究所の上田 上席研究員,吉沢技術計測(株)の又吉技術員にはX線 CTスキャナーの操作方法および有益なコメントをいた だいた.感謝の意を表します.

#### 参考文献

- 新孝一,岡田哲実,中村邦彦,澤田昌孝:高レベル放 射性廃棄物処分施設のニアフィールドの力学的な長期 挙動評価技術,電力中央研究所報告,N02, p. 69, 2006.
- 2) 電力中央研究所,電気事業連合会:高レベル放射性廃棄物 地層処分の事業化技術(概要版), p.195, 1999.
- 3) 西澤修・中野司・野呂春文・稲崎富士:X線 CT による地球科学試料内部構造分析技術の最近の進歩について、地質調査所月報,46、pp.565-571,1995.
- 中野司,中島善人,中村光一,池田進:X線CTによる岩石内部構造の観察・解析法,地質学雑誌,106,5, pp. 363-378,2000.
- 5) 土山明, 上杉健太朗, 中野司: 高分解能 X線 CT 法に よる岩石・鉱物の 3 次元構造の研究-太陽系初期物質と コンドリュール-, 地学雑誌, 109, pp.845-858, 2000.
- 6) 天明敏行,尾原祐三,堤知明,村上祐治: RCD コアの X線 CT 法による物性分布の評価,土木学会論文集 F, 64, 3, pp.248-260, 2008.
- 7) 小関道彦,橋本周平,佐藤慎平,木村仁,伊能教夫:X線 CT画像におけるメタルアーチファクトの低減アルゴリズム, 日本機械学會論文集 A 編,72,724 (20061225), pp.1888-1894, 2006.

# X-RAY CT MEASUREMENT OF MODEL OF HIGH-LEVEL RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL HOLE

# Soshi NISHIMOTO and Tetsuji OKADA

The objective of this paper is to evaluate internal structure using model specimen of high-level radioactive waste disposal hole with medical X-ray CT scanning. The model specimen consist of rock mass, bentonite buffer and model waste. The rock mass and bentonite were clearly distinguished in the CT images. However, the CT images around the model waste which has high bulk density were largely disturbed because "metal artifact" occurred at the model waste. As a result of devising the scaning-direction of the model specimen and using Multi-Planer-Reconstruction images, we were able to distinguish the rock mass, buffer material and model waste in the CT image and CT value comparatively.