## クルド火山噴火後のブランタス川における 河床変動および河床材料の変化特性 RIVERBED VARIATION AND CHANGE OF BED MATERIAL IN THE BRANTAS RIVER AFTER AN ERUPTION OF MT. KELUD

藤田正治<sup>1</sup>•里深好文<sup>2</sup>•江頭進治<sup>3</sup>

## Masaharu FUJITA, Yoshifumi SATOFUKA and Shinji EGASHIRA

<sup>1</sup>正会員 工博 京都大学助教授 防災研究所流域災害研究センター(〒611-0011 宇治市五ヶ庄)
<sup>2</sup>正会員 工博 京都大学助教授 京都大学大学院農学研究科(〒606-8502 京都市左京区北白川)
<sup>3</sup>正会員 工博 立命館大学教授 理工学部(〒525-8577 草津市野路東1の1の1)

So far huge sediment production due to the eruption of Mt.Kelud has given serious damage to the Brantas river basin. On the other hand the eruption has provided soil and sand for agricultural land and construction material. So, as a first step to establishing an advanced control system both of the sediment runoff and the sediment utilization, we have investigated the change of sediment transport properties after the eruption in 1990. The field survey result shows that the sever sediment deposition occurred immediately after the eruption, but 1 year after the eruption the bed aggradation changed into the bed degradation because of active sand mining. Also we obtained the sediment supply condition at the confluences with the tributaries after the eruption and presented a way to estimate the condition. Furthermore the field observation result on wash load indicates the wash load transport rate decreased rapidly after the eruption.

# Key Words: sediment runoff, wash load, Brantas river, Indonesia, integrated sediment management

## 1. はじめに

ブランタス川はインドネシア東ジャワを流れる流域 面積 12,000km<sup>2</sup>,長さ 320kmの河川であり,東ジャワ の貴重な水資源として,灌漑,水道水,工業用水,発 電などに利用されている.流域には火山が点在し,そ の中でもクルド(Kelud)山とスメル(Semeru)山が現 在も噴火を繰り返し,それによって生産される多量の 土砂は流域に大きな災害をもたらすと同時に,農地や 建設用骨材として有効に活用されている.また,社会 経済的背景から,森林伐採や砂利採取が過度に行われ, このような人的インパクトも流域に大きな影響を与え ている.したがって,ブランタス川流域の土砂管理に おいては,水や土砂などの資源の有効活用だけでなく, 火山噴火,洪水などの自然的インパクトや水資源開発, 砂防事業,森林伐採,砂利採取といった人的インパク トが流域の安全や環境に与える影響についても考慮し なければならない.しかし,これまで,このような安 全,環境,利用の面からの総合的土砂管理が適切に行 われていないため,貯水池堆砂,河床低下などの問題 が顕在化しているのが実情である.

本研究では、自然的インパクトとして最も影響の大きいクルド山の噴火を取り上げ、1990年の噴火がブラ ンタス川の流域や河道に与えた影響について調査する とともに、人的インパクトとして影響の大きい砂利採 取の実態も考慮しながら、この流域の総合的な流域土 砂管理に必要な基礎情報である噴火後の河床材料や本 川への流入土砂量の時間変化について明らかにする. なお、現地調査では水文や河床変動に関する十分なデ ータが得られなかったため、精緻な解析を行うことが できたとは言いえない.しかし、発展途上国の火山地 域における河床変動と関連した諸特性についての一つ のケーススタディーの結果、提示される本知見は、今 後の同様な地域での総合的土砂管理における問題点や 着目点を探るうえで有用になるものと思われる.

## 2. ブランタス川流域

#### (1) 流域の概要

図-1 はブランタス川流域を示したものである.本川 は、クルド山を取り巻くように、マラン(Malang)、ト ルンガグン (Tulungagung) クディリ(Kediri)、クルトソ ノ (Kertosono)、プロッソ(Ploso)、モジョケルト (Mojokerto)を通ってスラバヤ(Surabaya)に流れてい る.この間に多くの支川が流入しており、その主なも のとして、スメル山からのレスチ(Lesti)川、クルド山 からのプチ(Putih)川、バダック(Badak)川、ヌゴボー (Ngobo)川、コント(Konto)川が挙げられる.本川上流 には、ロドヨ(Lodoyo)ダム、ウリンギ(Wlingi)ダム、ス タミ(Sutami)ダム、スングル(Sengguruh)ダムなどの多目 的ダム群が建設されている.

ブランタス川の河床変動に関係する要因は多くある が、自然的要因として火山噴火と洪水が挙げられる. とくに、クルド山およびスメル山は現在も活発に活動 している.クルド山は1919,1951,1966,1990年に噴火 しており、平均すると15年に1回の割合で噴火が発生 している.洪水は11月から4月までの雨季に起こるス コールによる.表-1はクディリおよびプロッソ地点に おける1981年から1986年までの主な洪水のピーク流 量を整理したものである<sup>1)</sup>.洪水の継続時間は比較的 長く、1985年のピーク流量1,033m<sup>3</sup>/sの洪水では、 500m<sup>3</sup>/s以上の流量が3日間続いた.ついで、人的要 因としては、ダム等の水資源開発,砂利採取、森林の 開発などが挙げられるが、本支川での不法な砂利採取 や森林開発が流域の環境や土砂動態に大きな影響を与 えており、それが重要な社会的問題になっている.

## (2) 1990年のクルド山噴火前後の河床変動

クルド山は標高 1,731m の火山であり, 1990 年に噴 火し,約1億2500万m<sup>3</sup>の土砂が生産されたと推測さ れている<sup>2)</sup>. この噴火後多量の土砂が支川に流入し, いくつかの支川では土砂が河道に厚く堆積した. 写真 -1は1994, 1998, 2004年におけるバダック川下流の 旧テルマス(Termas Lama)川の河道の状態を示したも のである.図-2はこの地点で1994, 1999, 2003年に 採取された河床表層材料の粒度分布を示したものであ り,噴火後0.01mmから10mm程度のシルト,細粗砂, 礫が河道に堆積したことがわかる.著者らは1994年か ら毎年同じ地点を調査しているが,河道の状態は1994

年の写真の状況とほとんど変わらなかった. 1998年には、写真に見られるように、河床が撹乱され多少低下しているが、これは人的なものと考えられ、全体的に流水で侵食されている様子はほとんど見られなかった. このように、噴火後少なくとも 1994年から 1998年までは堆積土砂が流水により侵食されている様子はなか



図-1 ブランタス川流域

表-1 主な洪水のピーク流量(単位:m<sup>3</sup>/s)

Year	Kediri	Ploso	Year	Kediri	Ploso
1981	593	-	1984	610	1047
1981	526	808	1984	830	1205
1981	765	952	1984	955	1103
1982	712	962	1984	955	1205
1982	630	977	1985	1033	1124
1983	747	921	1986	843	1004
1983	-	804	1986	726	1118





ったが、これは上流で流水が灌漑水路に取水されるため、雨季といえども流量が少ないことが原因であると 考えられる.しかし、2004年には写真のように埋没し ていた床固めの位置まで大幅に河床が低下し、噴火前 の状態に戻っていた.流水の作用もあると思われるが、 むしろ人的な掘削がかなり活発に行われたようである. 図-2より、1994年以降の河床表層材料は、1999年で は粗粒化、2003年では細粒化している.これは、洪水 の影響と人的な撹乱が複合的に関係していると思われ る.その結果、1994年に存在していた0.1mm以下の 成分が両年にはほとんど見られず、本川のウォッシュ ロードの流出特性へ変化をもたらすものと考えられる.

図-3は噴火前の1978,1987,1989年,噴火後の1990, 1991,1996年における河床縦断形状のデータから, 1978~1987年,1987~1989年,1989~1990年および 1991~1996年の4つの期間における年間,単位km当



写真-1 旧テルマス川の河床状態の変化

たりの堆積土砂量の流下方向の変化を示したものである<sup>1)</sup>. これらの図から噴火前は河床低下傾向にあったのに、噴火直後その傾向が堆積に変化していることがわかる. とくに、支川との合流点の下流で堆積量が大きい.しかし、1年後から再び侵食傾向に戻っている. 噴火前と噴火1年後からの河床低下は、プロッソの上下流とクディリの下流で顕著である. 図-4 は河道に沿った砂利採取量の分布を示したものである. 河床低下量の分布はこの砂利採取量の分布にかなり対応していることがわかる. これは、ブランタス川本川の河床低下は砂利採取の影響が強いことを示唆するものである.

## (3) 河床材料の粒度分布

1994 年から本川と支川で河床材料の粒度分布を調 査した. 図-5 はクディリにおける 1994, 1999, 2004 年における河床表層の粒度分布の変化を示したもので ある. 噴火直後の粒度分布はわからないが、粗粒化が 進行していることがわかる. 図-6(a), (b) は支川, 本川 の河床材料の平均粒径を示したものである.本川では 上流からトルンガグン, クディリ, クルトソノ, プロ ッソのデータが示されているが、上下流を通して平均 粒径が年々増加し、本川で粗粒化が進行していること を裏付けている. また, 支川の内, バダック川やプチ 川のサンプルはそれぞれの上流域で採られたとられた もので、その他は支川の下流側で採取されたものであ る.支川上流域は粗粒化が進行しているが、下流域で はそれほど河床材料が変化していないことがわかる. ところで、支川においても砂利採取は活発であり、流 域調査によると、河床から細砂のみを採取し、握りこ ぶし大の礫を河床に放置していた. このような人的な 分級作用も河床材料の変化に大きな影響を与えている.

## (4) 流域の土砂環境

写真-2 はプチ川のサンドポケット内の状態の変化 を示したものである. 噴火後サンドポケット内に多量 の土砂が堆積し, 1994年の写真では, 左下に小さな流 路が形成されている様子が見える. その後, 1998年に は, 堆積地は耕作地として区画整理され, 最初の自然 流路は灌漑用の人工水路になっていた. このように, 噴出土砂は農地としても有効に活用されている.



図-5 クディリにおける河床表層の粒度分布



写真-2 Putih 川のサンドポケット内の状態の変化

## 3. ウォッシュロードの流送量の変化

## (1) 観測の概要

1998, 1999, 2001, 2004 年の主要な洪水時に,トル ンガグン,クディリ,プロッソにおいて,浮遊物質濃 度と流量の現地観測を行った.濃度の測定は橋梁から のバケツによる採水によった.図-7 はトルンガグンで 採取された浮遊物質の粒度分布と河床材料の粒度分布 を比較したものである.この図から粒径 0.1mm 以下の 浮遊物質成分は河床材料にほとんど含まれていないこ とがわかる.そこで,ここでは 0.1mm 以下の細粒成分 をウォッシュロードと定義し,この定義に基づいて浮 遊物質濃度からウォッシュロードの流送量を求めた. ただし,ウォッシュロードの濃度分布は一様であると 仮定した.

(2) ウォッシュロードの流出特性の変化

ウォッシュロードの流送量は一般に次式で表される.

$$Q_w = \alpha Q^\beta \tag{1}$$

ここに、 $Q_w$ : ウォッシュロードの流送量、Q: 流量で ある.  $\alpha$ は流域の土砂生産特性と関連した係数で、 $\beta$ は多くの観測結果から決定される定数である. ここで は、過去の研究成果に従って $\beta$ =2 と仮定する.

さて,係数αは土砂生産特性と関係しており,噴火 直後のように土砂生産流出が活発な場合は大きく、火 山噴出物が侵食により安定化すると小さい値をとると 考えられる. そこで、この係数の経年変化を調べるこ とにより, 噴火後の土砂流出特性の変化を探ることが できる.本研究では、QwとQの実測値が得られてい るので、両者の関係からαを推定した. 図-8 はαの 経年変化を示したものである.噴火直後は大きく,徐々 に減少すると予想されるが、1998年から2001年まで はそのような傾向を表している. 噴火直後の値はわか らないが、噴火後ウォッシュロードの流出量は急激に 減少したものと考えられる. 2004 年の調査結果では、 予想に反しα が増加傾向にある. この主要な原因はわ からないが、ブランタス川本川およびレスチ川流域で 違法な森林の伐採、森林の農地化および砂利採取が活 発化していることも原因の一つだと思われる.



図-7 トルンガグンにおける河床材料と浮遊物質 の粒度分布

4. 支川からの土砂流入量の変化

## (1) 支川からの流入土砂の量と質の推定法

ブランタス川の土砂管理を進めるに当たって,噴火後の本川への土砂流入量に関する情報は重要である. 写真-1に示したように,1990年のクルド火山噴火後, 支川には多量の土砂が流入し,河道に土砂が堆積した ことからわかるように、本川への土砂供給は非常に大 きく、それによる河床上昇は流域の治水安全度を低下 させる.また、その後、支川内の堆積土砂がほとんど 移動していない状況を考えると、支川から本川への土 砂供給はほとんどなくなったものと考えられる.もち ろん、砂利採取なども河床変動に大きな影響を与えて いるので、支川からの土砂供給量だけで本川の河床変 動は議論できないが、流域の土砂管理において、噴火 後の支川からの土砂流入条件を明確にしておくことは 重要である.

本研究で有しているデータは,過去の主な洪水のハ イドログラフ,1978年から1996年までの河床形状の 測量結果,本支川の河床材料の粒度分布である.これ らのデータを有効に使って支川からの土砂流入量を推 定する.

解析のためのツールは混合砂礫に対する1次元の河 床変動モデルである.初期条件,流量条件を一定にし て,支川と本川上流からの流入土砂量とその粒度分布 の条件を変化させ,実際の河床変動を最もよく再現で きるような条件を見つける.ただし,粒度分布は,1994 年以降の河床材料の調査結果の最小,最大粒径の範囲 内で4.(2)で述べるような方法で決定する.

解析の範囲はトルンガグングからモジョケルトまでの114kmの区間であり、その間に合流するバダック川、 ヌゴボー川、コント川を対象にし、そこからの流入土 砂量の推定を行う.初期河床形状は1991年の調査結果 を用い、各地点の河床材料の粒度分布には、トルンガ グング、クディリ、クルトソノ、プロッソにおける1994 年の調査データの中から最も近い場所のデータを用い る.計算区間の下流端にはニューレンコンダムがあり、 ダムの高さを境界条件として与えた.

流量条件は流量のデータが少ないため正確に与える ことができない.そこで,表-1を参考にして,本川上 流端で800m<sup>3</sup>/s,各支川から200m<sup>3</sup>/sとした.また,こ の流量の継続時間は年間5日間と仮定した.正確な解 析のためにはこの条件についてもう少し吟味しなけれ ばならないが,ここではこれらの値を採用する.

## (2)供給土砂の粒度分布

噴火直後の各支川からの流入土砂量を求める前に, 流入土砂の粒度分布について検討した.まず,図-9に 示すようなA~Eまでの一様砂を1.5m<sup>3</sup>/s~3.0m<sup>3</sup>/sの範 囲で供給したときの河床変動を計算し,図-3に示した 噴火直後の土砂の堆積分布特性と比較した.ここに, A, B, C, D, E の粒径はそれぞれ 0.17mm, 0.22mm, 0.34mm, 0.64mm, 1.44mm である.その結果, A は洪 水時にはウォッシュロード的に流送され土砂堆積に寄 与せず, E は粒径が大きいために土砂供給点付近だけ に堆積し,得られた河床変動は噴火直後の堆積分布特 性を有していなかった.一方, B, C, D を与えた場合,



図-10 供給土砂量,バダック川の河床表層の粒度分布

噴火直後の広い堆積分布が表現された.したがって, これらの粒度分布を適当に配合したものを供給すれば, 噴火直後の堆積分布特性を再現できるものと考えた. そこで,試行錯誤の上,粒度分布Fを供給したところ, 河床変動の全体的な傾向を説明することができた.そ こで,供給土砂の粒度分布にはFを用いることにする.

図-10 は供給土砂とバダック川上流域の噴火後の河 床堆積物の粒度分布を比較したものである.供給土砂 がバダック川の粒度分布の細粒成分と粗粒成分を除外 したものであることがわかる.同図にはバダック川の 本川との合流点付近の水理条件とバダック川上流域の 河床堆積物から前述したウォッシュロード成分

(0.1mm 以下)を除いた材料の粒度分布を用いて計算 された流砂の粒度分布も示されている.流砂の粒度分 布には 1mm 以上の成分が少なく, F の粒度分布は流砂 の粒度分布から 0.2mm 以下の成分を除いたものとよ く一致している.0.2mm 以下の成分はウォッシュロー ド的に流送されることを考えると,この流砂の粒度分 布を求めるような方法で,河床変動を議論する場合の 供給土砂の粒度分布が推定できるものと考えられる.

#### (3) 噴火直後の流入土砂量

つぎに、河床変動をよく再現するような各支川、本 川上流からの流入土砂量を求めた.その結果、噴火直 後の一年間では、図-11 の上図に示すように、本川上 流から2m<sup>3</sup>/s、バダック川から3m<sup>3</sup>/s、ヌゴボー川から 3m<sup>3</sup>/s、コント川から1m<sup>3</sup>/sの土砂を供給したとき、河 床変動の計算値は測定値をよく再現することができた. 4.(3)で述べたバダック川における流砂量の計算では、 流砂量が3.3m<sup>3</sup>/sとなった.この中には0.2mm以下の 成分が50%程度含まれることを考慮すると、再現計算 で推定された供給土砂量は2倍程度大きいが、おおよ その値として、噴火後支川上流域に堆積した土砂の粒 度分布と本川合流点付近の支川の水理条件から供給土 砂の粒度分布だけでなく量も推定できると思われる.

#### (4) 噴火1年後以降の流入土砂量

噴火4年後の支川の河道状況を見ると,ほとんど土 砂が動いていなかったので,噴火1年後以降支川から の供給土砂量を 0m<sup>3</sup>/s,本川上流からの供給量を 0.5m<sup>3</sup>/s として計算を行った.再現計算の結果は図-11 の下図のとおりである.図-12 はクディリ地点におけ る河床材料の粒度分布の計算値を示したものである. 噴火後,一旦,河床材料が供給土砂量に置き換わり, その後粗粒化が進んでいる.図-5 の調査結果ともよく 対応しており,計算の妥当性が示唆される.しかし, 河床変動の計算結果は実際の河床低下特性を再現して いない.与えた供給条件が妥当であるかは別にして, 土砂供給をこのように減じても,図-3 に示す噴火1年 後以降の広範囲な河床低下は説明できないようである. これは前述したように噴火後すぐに砂利採取の影響が 直接河床変動に現れているからだと推察される.

## 5. おわりに

本研究は、クルド火山の噴火後のブランタス川の河 床材料および本川への土砂流入条件の変化について 検討した.主な成果は以下のようである.

(1) 1990 年のクルド火山噴火前, ブランタス川は河 床低下傾向にあったが, 噴火後急激な河床上昇が起こ った.しかし, 1 年後にはまた侵食傾向に戻った.こ の河床低下には砂利採取の影響が大きい.

(2) 土砂生産の活性度を表すウォッシュロードの流送量式中の係数αは噴火後大きく減少したが、最近また増加傾向にある.この理由として支川上流の森林開発、砂利採取の影響が考えられる.

(3) 噴火後支川から本川へ流入する土砂の量と粒度 分布を正確に見積もることは難しいが,支川上流域に おける堆積物の粒度分布と本川合流点付近の支川の 水理条件からそれらがある程度推定できる.



謝辞:本研究の一部は平成17年度科学研究費(基盤研究B,代表藤田正治)の助成を受けて行われた.また,現地観測調査では,京都大学寶馨教授,京都大学学生の広重敬嗣君,当時立命館大学学生だった中西史尚氏,望戸昌観氏,増田亜友美氏,当時京都大学学生であった杉江友介氏,インドネシア公共事業省のIsnugroho氏,Sutikuno氏等,多くの方の協力を得た.また,河床形状,流量,砂利採取量のデータはJASATIRTA(水管理公団)に提供していただいた.ここに記して関係各位に感謝の意を表します.

#### 参考文献

- 藤田正治,江頭進治,里深好文,中西史尚,望戸昌観: ブランタス川中流域の河床変動,京都大学防災研究所年 報第40号特別号, pp.53-62, 1997.
- 日本工営コーエー総合研究所:ブランタス河の開発,山 海堂,1997.

(2005.9.30 受付)