

論 言 元 幸 告

土木學會誌 第十二卷 第一號 大正十五年二月

東海道線六郷川橋梁井筒補強工事

會員 工學士 伊 津 野 憲 亮

内 容 梗 概

大正十二年九月一日關東大地震に依る東海道本線蒲田川崎間六郷川橋梁震害復舊工事を述べたるものにして、先づ橋梁全般に於ける震害状況を述べ、次に之に對する復舊工事法を述べたり、本橋梁にては橋脚井筒の破損甚だしく之が復舊に當り破損井筒の周囲を二重に鐵筒を沈下し、此鐵筒間に水中混凝土を施し内部を水密となし、破損井筒の補強工事を施したり即ち復舊工事は主として此橋脚井筒に關するものなり。

一 橋梁構造概略

(1) 橋桁

六郷川橋梁は東海道本線新橋起點 9哩 49鎖 68.5 節蒲田、川崎間六郷川に架設せられ、蒲田方 23 徑間は單線 4 線並列直角 39呪 6吋 デック型鋼桁を架設し、24番目の 1 徑間は斜角 39呪 1 $\frac{1}{2}$ 吋、35呪 7 $\frac{1}{2}$ 吋、30呪 1 $\frac{1}{2}$ 吋及 26呪 7 $\frac{1}{2}$ 吋、各 1 連のデック型鋼桁を架設し、次の川崎寄の 5 徑間に斜角右 75 度徑間 110呪の複線式ラチス型構架並列架設しあり、然して川上の 2 線を電車線に川下の 2 線を汽車線に使用せり、徑間 39呪 6吋の鋼桁 1 連の重量 12.7 噸、構架 1 連の重量 210 噸なり（附圖第一參照）

(2) 橋臺並に橋脚

東橋臺即蒲田寄橋臺は基礎及軀體工共煉瓦造にして、西橋臺即川崎寄橋臺及第二十六號の鋼桁及構架の架違橋脚基礎は直徑 12呪の煉瓦造の井筒 4 個を並べ其上に粗石煉瓦混用の一基の橋脚軀體築造しあり、第一號より第二十三號に至る鋼桁に對する橋脚は基礎は混凝土工、軀體は粗石積の構造にして第二十五號より第二十八號に至る即構架に對する橋脚は基礎は 3 個の井筒より成り、川上及川下は直徑 14呪 6吋の煉瓦造の圓形井筒、中央は長徑 21呪 6吋短徑 14呪 6吋の前同様煉瓦造の隋圓形の井筒、各々其上に圓形及隋圓形の粗石積の橋脚軀體を建設せり、然して河床の地質は建設當時の地質調査によれば軌條面下 26呪より 34呪迄砂礫層、34呪より 88呪迄は軟青粘土層、88呪以下軟岩盤層となりおれり、復舊工事着手當時の橋臺並に橋脚の基礎の根入の深さは東橋臺約 13呪、第一號より第二十三號に至る鋼桁に對する橋脚約 8呪乃至 10呪、第二十四號より第二十八號に至る構架に對する橋脚及

西橋臺約 40 呎乃至 43 呎ありたり(附圖第一参照)。

二 震害状況

(1) 橋臺並に橋脚

東橋臺即蒲田寄橋臺は電車線と汽車線との兩橋臺の移動により其の接合部に於て其の床石面にて約 4½ 小時、基礎にて約 7 小時の間隙を生じ、電車線橋臺は河心に向ひ約 5 小時押し出され、砂利止壁は鉄桁に接觸するに至れり。汽車線橋臺は基礎に於て約 8 小時河心に向ひ進出せり (附圖第二参照)。

西橋臺即川崎寄橋臺軀體は床石面より軀體下部拱の部に至る迄幅 1/2 乃至 1 小時の龜裂 4 條を生じ、砂利止壁は橋臺軀體より離れ後方へ龜裂傾斜せり、第一號より第二十三號に至る構桁に對する橋脚に別に異狀を認めざるも橋脚上端高低實測の結果幾分沈下せる様認め得るものあり、第二十四號橋脚即構桁と鉄桁との架達橋脚は西橋臺と同様軀體上端より下部拱の部に至る迄幅 1/2 乃至 1 小時の龜裂 3 條を生じたり (寫真第一参照) 第二十五號より第二十八號に至る構桁に對する橋脚中第二十六號川上圓形橋脚は桁下約 15 呎、井筒の上端より約 4 呎上部の所に於て粗石積の軀體切斷され川上の方へ約 1 呎 6 小時移動傾斜せり (附圖第三及寫真第二参照)。同號川下圓形橋脚は桁下約 25 呎、井筒の頂部より約 6 呎下地盤附近に於て井筒並に内埋混凝土破壊され、第二十七號川上並に川下圓形橋脚及第二十八號川上並に川下圓形及中央隋圓形橋脚は皆河底附近即第二十七號川上圓形橋脚は桁下約 38 呎、同川下圓形橋脚は桁下約 35 呎、第二十八號川上圓形橋脚は桁下約 45 呎、同中央隋圓形橋脚は約 42 呎、同川下圓形橋脚は桁下約 41 呎の所に於て何れも井筒並に内埋混凝土破壊されたり (附圖第四及寫真第三参照)。附圖第四に示せる如く井筒破損の内にても第二十六號川下圓形橋脚及第二十七號川下圓形橋脚井筒の破損は最も甚だしく、井筒煉瓦は全周缺け落ち且内埋混凝土も大部分破壊落下し、漸く内埋混凝土の一部にて上部構造を支持し居たり、然して各橋脚上端高低實測の結果第二十七號川下圓形橋脚の如きは約 3½ 小時他の橋脚に比し低くなりをれり、之は井筒の破損甚だしく井筒並に内埋混凝土の破壊され其破片落下せる結果橋脚頂部低下せるものと認めらる。

(2) 鉄桁並に構桁

鉄桁には別に異狀を認めず只前に述べたる如く東橋臺の前方へ移動せる結果東橋臺に於けるアンカー・ボルト切斷されたるのみなりしも、構桁は皆夫々舊位置より移動せり、今構桁番號を蒲田方より數ふれば各構桁の移動の有様次の如し、第一號電車線構桁は其の可動端は約 6 小時川上方へ移動し、同號汽車線構桁は桁全體に約 2½ 小時川下へ移動し、第二號電車線構桁は第二十六號川上圓形橋脚軀體切斷され川上へ移動傾斜せるため其の川下の可動端は沓

より外れ橋脚上に落下し且浦田方へ約4時移動し、固定端は約1呎川上方へ移動せり、同汽車線構桁は固定端は川上方へ約5時移動せり、第三號電車線構桁は第二十六號川上圓形橋脚が切斷移動のため川下方可動端及固定端に於て構桁は沓より外れ橋脚上に落下し、同汽車線構桁は可動端に於て川上方へ約8時移動せり、第四號電車線構桁は川下の固定端に於て川上方へ沓を外れ橋脚上に落下し、可動端に於て川下方へ約2時移動し、同汽車線構桁は固定端に於て約6時川上方へ可動端に於て約2時川下方へ移動せり、第五號電車線及汽車線構桁は約4時各々川崎方へ移動せり、此他構桁と沓とのボルト切斷されたるもの84本又沓と床石とのアンカー・ボルトの切斷されたるもの12本に及ベリ（寫眞第四参照）。

被害状況は大略以上述べたる如くなるが構桁の各方向に移動したる事に就て構桁には何等變化なく、一方の沓は川上に移動し、一方の沓は川下に移動せる所より考えて、橋脚井筒破損し橋脚そのものが移動しあるに非ざるやの疑ひの下に潜水夫を入れ橋脚井筒を調査せる結果前に述べたる如く井筒に破損あるを發見せり、尙最初潜水夫を入れて破損を發見したるは第二十七號川下圓形橋脚、同號川上圓形橋脚及第二十八號川下圓形橋脚井筒にして以上の3橋脚井筒以外のものは安全なるものと思ひ初め井筒修理工事は右3井筒に止めたるも、此の井筒修理工事にて井筒周圍を河底約12呎掘鑿せる結果河底2呎、3呎位の所にも大なる龜裂あるを發見せるを以て前に被害なしと認めたる橋脚井筒にも地盤下に或は龜裂なきやの疑念生じ、橋脚井筒周圍を掘鑿調査せる結果、第二十七號川下圓形橋脚第二十八號川上圓形橋脚及同號中央隋圓形橋脚に龜裂あるを發見せり。

三 應急工事概略

本橋梁震害應急工事は新橋保線事務所に於て大正十二年九月十六日着手、同年十月二十一日に竣工せり、其工事大略を述ぶれば鉄桁及構桁の架立橋脚の龜裂破損されたるものに對しては鉄桁の下に4組、電車線と汽車線の構桁の下に中央に共通に1組の基礎杭打木造假橋脚を作り鉄桁並に構桁を支持せしめたり、第二十六號川上圓形橋脚の切斷移動せるものに對しては、其の兩側即浦田寄川崎寄に各1組の基礎杭打の木造假橋脚を作り構桁を支持せしめ、且橋脚軸體の轉倒するを防ぐため切斷軸體の川上方約半分を切取り、構桁の各方向に向ひ移動したるものに對してはジャッキを用ひ出来る丈舊位置に整正なし、沓の破損せるものに對しては角材を以て假桁受を作り構桁を支持せしめる等の應急工事を施し列車を運轉せしめたり、然して此の應急工事費總額10,593圓を要したり。

四 復舊工事

大正十二年十月一日東京鶴見間及各支線の被害調査に着手、同月十五日此調査を終り、本

六郷川橋梁の被害調査も同時に終了し、復舊工事施行計畫に着手したるも最初構桁橋脚の水面上に現れたる部分には別に異状を認めざりしも、前述の如く橋脚上端に於ける構桁の移動より見て、橋脚井筒に異状なきやの疑惑を生じ同年十二月潜水夫を入れ之が調査をなしたる結果前に述べたる如く最初第二十八號川下圓形橋脚、第二十七號川上並に川下圓形橋脚井筒に龜裂あるを發見し、之が修理工事設計に着手せり、復舊工事中井筒修理工事以外の工事は特記する程の工事に非らざれば主として井筒修理工事に就て述べんとす。

(1) 東橋臺、西橋臺、架違橋脚並に第二十六號川上圓形橋脚復舊

東橋臺の砂利止壁に鋼桁の接觸せる部分は砂利止壁を一部缺ぎ取り、橋臺間に間隙を生じたる部分並に西橋臺及架違橋脚の龜裂部分に對してはモルタルを填充し、又軀體下部拱の部は井筒の上端へアイ・ピームを渡して拱内部は混凝土を填充せり（附圖第五及第六參照）、次に切斷移動せる第二十六號川上圓形橋脚に對しては既設假橋脚を挿み、川上並に川下に4組の基礎杭打木造假橋脚を作り、此假橋脚の川上川下の2組に40呎鋼桁を架け渡し此鋼桁にて主構桁を支持せしめ切斷せる橋脚軀體を取扱ちたる後新に軌條を入れたる鐵筋混凝土にて舊橋脚軀體の形狀に倣ひ改築せり（附圖第三及第七並寫真第五參照）；然して此假橋脚の周圍は出水の場合掘り去らるゝ恐ありたる爲め假橋脚基礎杭より約4呎をはなし矢板工又は土俵を以て假橋脚基礎根固工を施せり、以上に對する復舊工事は六郷川復舊其一工事として大正十三年三月十日に着手、同年七月二十九日に竣工せり、之に要せし費用は物品費1,242圓49錢、請負費18,060圓、雜費260圓にして合計19,563圓1錢を要したり、もつとも此工事に伴ふ破線工事は復舊其二工事として新橋保線事務所に委託施行し工事費395圓を要したり。


(2) 橋脚井筒修理

破損井筒の修理工事は最初破損を發見したる第二十八號川下圓形橋脚、第二十七號川上並に川下圓形橋脚井筒の修理工事に大正十三年四月一日に着手、同年九月十五日に竣工せり、右破損井筒の修理工事の施行方としては先づ厚さ1/4吋の鐵錫製の直徑24呎6吋の圓筒を造り、井筒の周圍を最初必要の深さ迄掘鑿せる後此筒を水上にて組立て吊下げ、沈下据付をなし、井筒及鐵筒間に基礎水中混凝土を施し、次に同様の鐵筒直徑22呎6吋のものを内側に沈下据付をなし内外鐵筒の間に側水中混凝土を施し、内部を水密となし内部の水替を行ひ、古軌條及徑3/4吋の棒鐵の鐵筋を井筒の龜裂部分の周圍に組立て混凝土を施し補強をなせり、然して此の鐵筋混凝土の上部にある鐵筒は鐵筋混凝土終了後撤去することせり（附圖第八參照）、其のために撤去部分の鐵筒の組立には特にボルトを使用せり。

(イ) 鐵筒製作

此の鐵筒は最初の計畫としては鐵筒を一重沈下し、据付の上鐵筒内部の水替をなし補強工

事施行の豫定なりしも、何分水深鐵筒据付面より深きものは 41 呎、浅きものにして 36 呎もあり、水替の際水壓大なる爲め一重にては抵抗出来兼ると水密に爲し得ざるを恐れ鐵筒を二重に沈下し、其の間に水中混凝土を施し水壓に抵抗せしむると同時に水密を良好ならしむることゝせり、外側鐵筒は總て 5呎×10呎 の鐵板を用ひ、内側鐵筒は 4呎×8呎 の鐵板を用ひたり、之は時恰も震災直後の事とて工場に持合せの材料の關係より斯く定めたるものなり、直徑は前述の如く全部外側鐵筒は 24 呎 6 吋、内側鐵筒 22 呎 6 吋にして、第二十七號川上圓形橋脚に對する外側鐵筒の高さは 38 呎 8 吋、重量 20.9 噸、内側鐵筒の高さ 31 呎、重量 15.6 噸にして同川下橋脚に對する外側鐵筒の高さ 39 呎、重量 21.2 噌、内側鐵筒の高さ 32 呎、重量 15.9 噌、第二十八號川下圓形橋脚に對する外側鐵筒の高さ 43 呎、重量 23.1 噌、内側鐵筒の高さ 36 呎、重量 17.6 噌なり、勿論此重量中には鐵釘と鐵釘との接合部に取付けたる $3'' \times 3'' \times \frac{1}{2}''$ アングル及縦に取付けたるアングル並に此の鐵筒を沈下せしむる爲めに底部に施されたる吊臺なるアイ・ビーム、チャンネル及アングル等の重量も包含す、此の吊臺としては外側の鐵筒は $10'' \times 5''$ 長さ 18 呎のアイ・ビーム 2 本、 $7'' \times 3'' \times \frac{1}{2}''$ 長さ 17 呎 4 吋のチャンネル 2 本及 $3'' \times 3'' \times \frac{1}{2}''$ 長さ 3 呎 9 吋のアングル 4 本を取付け此のアイ・ビームに次に述べるアイ・バーを取付け鐵筒を吊ることゝせり、内側鐵筒を吊下げる吊臺としては $10'' \times 5''$ 長さ 15 呎 6 吋のアイ・ビーム 2 本と $4'' \times 4'' \times \frac{1}{2}''$ 長さ 20 呎のアングル 2 本を取付け、此のアイ・ビームを外側鐵筒と同様にアイ・バーにて吊ることゝせり（附圖第九参照）、此アイ・バーは長さ 3 呎、ボルトの心々 2 呎 6 吋幅 4 吋にして厚さは 1 吋と $\frac{3}{4}$ 吋とあり



第一圖 鐵筒沈下用吊金具の圖

之を交互に繕げり（第一圖参照）、此アイ・バーをチャン・ブロックに連結し、チャン・ブロックを構桁に取付けて此鐵筒の沈下に使用せり、又鐵筒繕足工事中はチャン・ブロックにのみ鐵筒

の重量を負はしめ置く事は危険なる爲め臺船を設け、臺船上にアイ・ビームを渡し、其のアイ・ビームにて鐵筒を受けるため鐵筒の各段毎に $7'' \times 3\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ 長さ 3 呎のアンガルを鐵筒の外側四方に取付けたり（附圖第九參照）、此鐵筒の製作工事は復舊共三工事として横濱船渠株式會社に請負はしめ、大正十三年三月二十日に着手、同年四月十八日に竣工せり、此鐵筒製作費は第二十七號川上圓形橋脚の分 9,678 圓、同川下圓形橋脚の分 9,679 圓、第二十八號川下圓形橋脚の分 10,728 圓にして最初第二十七號川上圓形橋脚の分にて鐵筒の上部撤去をなす部分は第二十七號川下及第二十八號川下圓形橋脚の分にて上部撤去をなす部分を使用の豫定にて第二十七號川上圓形橋脚の分にて上部撤去をなす部分の鐵筒の製作は見合せたるも、掘鑿工事豫定より後れたるため撤去を待つ暇なきに至れるを以て其部分の鐵筒は追加製作することゝせり、此鐵筒の製作完了し竣工検査を遂げたる後横濱船渠株式會社工場岸壁に於てボールトを以て一應假組立をなし、フローティング・クレーンを用ひて吊試験を行ひたり（寫真第六參照）、此試験に於ては工事現場にて鐵筒沈下の際使用するテン・ブロックを使用し、吊り上げ吊り下げる試験をなし、又臺船にて此鐵筒を支へる際用ふる $12'' \times 6''$ 長さ 30 呎のアイ・ビーム 4 本にて鐵筒を支へしめ其のデフレクションをも併せ試験せり。


(ロ) 井筒周囲掘鑿

斯くの如く一方横濱船渠株式會社に於て鐵筒製作をなすと同時に現場に於ては橋脚井筒の周囲掘鑿を復舊共四工事として直營にて大正十三年四月一日着手せり、最初掘鑿の計畫としては河底の地盤は砂層ならんとの豫想の下に小原式 サンド・ポンプを購入し、之を傳馬船に搭付け最初第二十七號川下圓形橋脚井筒周囲の掘鑿より着手せり。此 サンド・ポンプ 25 馬力、吸水管は直徑 6 吋のゴム管にして排水管は直徑 7 吋の鐵管なり、之が運轉に用ふるモーター其他附屬品一式にて價格 2,690 圓なりき、此 サンド・ポンプ 運轉中は初めは潜水夫 1 組を使用し、吸口に附着する木根、具殻其他の障害物を取り去らしめ、又は吸口の位置を適當の箇所に持ち運ばしめる事とせり、然らざる時は吸揚げを停止し、或は清水のみ吸揚げ、又は種々の障害物をポンプ内に吸揚來りブレードに巻きつき故障續出し能率上がらざりき、故に後には常に 2 組の潜水夫を使用し之を交代に入水せしめ出来る限り成績を上げる事に務めたり、斯くの如くにして運轉を繼續したるに約 3 日位にしてポンプのブレードが約半分位に磨滅し、5 日間位にて殆ど使用に耐へざるに至れり、故に之が再製をなすに當り最初鑄鐵製なりしものを砲金製に改め約 3 倍の耐久力を認めたり、斯くして深さ約 4 呎位掘鑿したるに地質は青味を帶びたる相當固き粘土層に達着し、サンド・ポンプは殆ど作業力なきに至れり、即ちサンド・ポンプ 丈の使用期間は極短時日なりしため土砂吸揚げの成績に就て充分知る事を得ざりしも、平均 1 日の掘鑿坪數約 3 立坪 5 合位なりき、而して之が運轉に要せし費用次表の如し、

サンド・ポンプ 1 日作業成績表(砂層の場合)

名 称	員 数	単 価	金 額	1 日の平均掘削坪数	1 立 坪
傳馬船(中形)船頭付	隻 1	円 15.000	円 15.000		
潜水夫(器具一式貸與)	組 1	円 16.500	円 16.500	内 譯 潜水夫 1人 1日 7.000 円 同 助手 1人 1日 5.000 計 16.500 ポンプ押女 3人 1日 4.500	
ポンプ運轉手	人 1	円 3.500	円 3.500		
職 (ポンプ運轉助手)	人 2	円 3.000	円 6.000		
物 品 代 (消耗品)			円 0.500		
電 力 費			円 4.167		
小 舟	隻 1	円 0.900	円 0.900		
計			円 46.567	坪 3.500	円 13.305

Cutter 取付図



次に前述の如く粘土層に逢着したるためカッターを製作し、カッターにて粘土を切りそれをサンド・ポンプにて吸揚ぐる計畫を樹てたり、其の設備としては直徑 2 吋のロッドの先にカッターを製作取付け、而してそのロッドは回轉の際 twist する恐れありたるため、8" × 4" チャンネルのガイドをロッドに沿ふて取付け、之を傳馬船の横より下げる 10 馬力のモーターにて此直徑

2時のシャフトを回轉し、シャフトの先に取付けたるカッターの回轉に依り粘土を切る事とせり（第二圖）；然るに實際運轉の結果 ガイド・チャンネル及シャフト 其のものが自重のためデフレクションを起し、回轉圓滑に行かざるものならず、カッターを回轉すると同時に舟を動かしカッターの位置を常に移動せざるべからざるに相當重量を有する舟を極狭き範囲にて然かも橋脚井筒の周圍に沿ひ常に移動する事は非常に困難にして此方法に依る掘鑿は全然失敗に歸せり、斯くの如くカッターの成績不良なりしため第二の案としてウォーター・ジェットを使用する事とせり、之には 10 馬力のタービン・ポンプを用ひ、之に直徑 3 時のホースに口徑 1 吋半のノッヅルを取付け、ポンプを傳馬船に据付けウォーター・ジェットを作り潜水夫をしてノッヅルにて粘土を吹かしめ、之を粉碎しサント・ポンプにて吸揚げたり其の成績は 1 日掘鑿坪數平均 1.2 立坪位にして 1 日の作業に要せし費用次表の如し。

サンド・ポンプ、ウォーター・ジェット 1 日作業成績表（粘土層の場合）

名 称	員 数	單 價	金 額	1 日の平均 掘鑿坪數	1 立 坪 當り単價
傳馬船（中形）船頭付	隻 1	円 15,000	円 15,000		
潜水夫（器具一式貸與）	組 2	円 16,500	円 33,000		
ポンプ 運 轉 手 薦 (ポンプ運轉助手)	人 1	円 3,500	円 3,500		
	人 4	円 3,000	円 12,000		
物 品 代（消耗品）			円 0.600		
電 力 費			円 5.833		
小 舟	隻 1		円 0.900		
計			円 70,833	立坪 1.200	円 59,028

斯くの如くして漸く粘土の掘鑿を爲し得るに至れるも其の 1 日の掘鑿量の極僅少なるため、試みにガットメル式掘鑿機も使用したるも水深深きと、粘土相當に固く且又使用せるガットメルの重量輕かりし爲め不成績に終れり、故に之も中止し、潜水夫を入れて手掘をも試みたり、手掘に依る 1 日掘鑿坪數は勿論極僅少にして 1 立坪當りの工費非常に多額を要したるも参考のために作業成績を示せば次表の如し。

潜水夫をして手掘をなさしめたる場合 1 日作業成績表

名 称	員 数	單 價	金 額	1 日の平均 掘鑿坪數	1 立 坪 當り単價
傳馬船（中形）船頭付	隻 1	円 15,000	円 15,000		
潜水夫（器具一式貸與）	組 1	円 16,500	円 16,500		
薦 職	人 2	円 3,000	円 6,000		
土 方 人 夫	人 2	円 2,500	円 5,000		
計			円 42,500	立坪 0.250	円 170,000

以上述べたる如く種々工夫掘鑿の結果第二十七號川下橋脚は 61 日間にて 72.2 坪の掘鑿を完了せり、然るに斯くの如き状態にて掘鑿工事を進行するとせば到底來るべき水害期迄に此の工事を完成することは不可能なるべきを知り プリストマン 式浚渫船を使用し、掘鑿工事の能率を上げんとせしも時恰も震災後の事とて河川の浚渫工事非常に多忙を極め居り容易に本工事に間に合ふものを探索するを得ざりき、こゝに於て水野甚次郎所有の震災に依り破損せる プリストマン 式浚渫船を應急修理し、且本工事現場に使用出来る様改造の上普通の傳馬船に之を据付け使用することせり、(寫真第七参照) 此浚渫機は プリストマン式 B型にして、バケットの重量約 1.1 噸、容積約 23 立方呎にして之が運轉に要する石炭の消費量は 1 日約 0.5 噸なりき、而して此浚渫船の傭船料は乗組員費及消耗品費を加へ 1 日 75 圓と契約せり、斯くの如くして浚渫船 サンド・ポンプ、ウォーター・デット を併用して第二十七號川上圓形橋脚並に第二十八號川下圓形橋脚の井筒周囲の掘鑿を前者は 18 日間にて 71.5 坪、後者は 23 日間に 58.6 坪の掘鑿を完了せり、此 プリストマン 式浚渫船の成績は次表の如くにして 1 日平均掘鑿坪數約 2.5 坪位なりき。

プリストマン式浚渫船 1 日作業成績表

名 称	員 数	單 價	金 額	1 日の平均 掘鑿坪數	1 立 坪 當り單價
浚 測 船	隻 1	円 75,000	円 75,000		
傳馬船(中形)船頭付	隻 2	円 15,000	円 30,000		
土 方 人 夫	人 10	円 2,500	円 25,000		
小 舟	隻 1	円 0.900	円 0.900		
計			円 130,900	坪 2.600	円 50,346

斯くして掘鑿工事進行中に於て掘鑿箇所に存在せる舊橋脚鑄鐵井筒の破片、玉石、流木、沈没船の底板等は皆此浚渫船に依り容易に陸揚するを得たり、其の後龜裂を發見せし第二十八號川上圓形橋脚及同號隋圓形橋脚並に第二十六號川下圓形橋脚井筒周囲の掘鑿は プリストマン式浚渫船のみを用ひ施行したり、而して此 6 橋脚周囲掘鑿に要したる總工事費次表の如し、

橋脚周囲掘鑿費表


橋 脚 名	掘鑿坪數	工 費	材 料 費 (消耗品)	電 力 費 (内外線費を除く)	總金額	1 立 坪 當り單價
No. 28 川下圓形橋脚	立坪 58.600	円 2,905.582	円 14,000	円 184,000	円 3,053.582	円 52.109
No. 27 川下,,,"	立坪 72.200	円 5,830.952	円 37,000	円 356,000	円 6,223.952	円 86.204

No. 27 川上 圓形橋脚	71,200	2,502.675	11.000	105.000	2,618.675	36.779
No. 28 川上 „ „	46,600	2,425.600	0	0	2,425.600	52.051
No. 26 川下 „ „	50,000	2,727.800	0	0	2,727.800	54.556
No. 28 隣圓形橋脚	34,400	1,740.500	0	0	1,740.500	50.595
計	333.000	18,133.109	62.000	595.000	18,728.109	55.382

(ハ) 外側鐵筒沈下

外側鐵筒沈下の方法は前に大略述べたる如くにして鐵筒を下げるには チェーン・ブロックを用ひ一段の沈下を終り、次段の艦足工事中は鐵筒を臺船に支持せしめ チェーン・ブロックを


鐵筒据付合船設備



第三

遊ばせ置く事とせり、其方法を述べんに先 15噸の2個の チェーン・ブロック を構桁に吊り下げ、一方臺船としては橋脚を挟みて 50噸積の傳馬船 2隻を船首を川上に向け並べ、米松角材を以て 2隻を船上及船底に於て充分緊締し、(第三圖参照)，次に鐵筒を正しき位置に据付けるために井筒の周囲にアンダル及チャンネル製の 2個のリングを上下に取付け、リングの外側に縦に 3本の軌條を取付け此の軌條に沿ひ鐵筒を吊り下げる事とせり、(第四圖参照)，先づ臺船上にて鐵筒の吊臺を組立て第一段即直徑 24呎 6吋高さ 5呎 の圓筒を組立てたる後、吊臺 アイ・ビームの兩端 4箇所に特種の形をなせる金具を取付け其金具より アイ・バーを取付け之を二つに綴り構桁に取付けられたる チェーン・ブロック に結びつけて上下し得る様なした後、(寫真第八参照)，先第一段を 5~6 吋吊り上げ下受けを取除きたる後徐々に吊り下げ、其第一段の上端 4箇所に取付けられたる 7"×3½"×5" アンダルが

兩臺船を組立てたる米角材より約1呎6吋位まで下げる時一旦停め、此アングルを受けるため $12'' \times 6''$ のアイ・ビームを角材の上に挿入して前の圓筒を徐々に吊り下げ、アングルが



第四圖

アイ・ビームに充分密着し、鐵筒の重量が此アイ・ビーム即臺船にて支へられたる後チェーン・ブロックを遊ばせ第二段の組立を臺船上に於て爲せり、此第二段の繼足工事を終りたる後アイ・バーを約7呎程繼足し、之をチェーン・ブロックにかけ鐵筒の4個所に取付けられたるアングルがアイ・ビームを離る迄吊り上げ、アイ・ビームが此アングルに支障せぬ程度に外方へ移動せる後、徐々に吊り下げ第二段に取付けられたる4個所のアングルがアイ・ビームに接近せる時アイ・ビームを鐵筒に寄せ前述の如く鐵筒を臺船に支持せしめチェーン・ブロックを遊ばせ、第三段の繼ぎ足しに着手し、斯くの如く同様の方法を繰り返し所定の鐵筒を組立て沈下し据付を了せり、(寫真第九、十参照)。

(二) 基礎水中混泥土工

外側鐵筒据付終了と同時に基礎水

中混泥土に着手せり、砂利、砂、セメント、等は全部船積となし、混泥土ミキサーも船に据付け、混泥土工は特別事情なき限り晝夜兼行にて進めたり、然して混泥土を沈下せしむるには約6才を入れるべき木製底開きの箱を用ひ高さ7呎約10立坪を施せり。

(ホ) 内側鐵筒沈下

基礎水中混泥土工終了後約5日間を経過したる後内側鐵筒の沈下に着手せり、此沈下の方法は殆ど外側の鐵筒沈下の方法と同様なるも、只鐵筒の繼足し作業中外側鐵筒沈下の際は臺船にて支持したるも内側鐵筒の場合は臺船の代りに既に据付けられたる外側鐵筒を利用したる違あり。

(ヘ) 側水中混疑土工

斯くして内側鐵筒の据付け終了と同時に内外鐵筒間の側水中混疑土工を施せり、此混疑土工は内外の鐵筒間の間隔僅か1呎にして且鐵筒のリベット、ポールトの頭を差引けば極僅かより餘裕なきため、最初四角形の細長き薄き箱を使用し見たるも、箱を沈下し又は吊り上げをなす場合に箱の各隅がポールトやリベットの頭に引かゝり上下圓滑ならず、さればサンド・ポンプの吸水管の破損品を利用し、之を4呎位の長さに切り試用したるに工合よく上下し得たるに依り圓管の方工合好きを認め、鐵板厚さ1/8吋のものを用ひ内径8½吋、長さ3呎6吋の圓筒の底開きのものを製作し工事を進行せり、然るに混疑土を全體の高さの約半分位施工すれば潮の干満のため鐵筒内外の水面に高さの差を生じ混疑土の凝結前に水浸透し水密とならざるを恐れポンプを用ひて常に鐵筒内外の水面の調節を計りたり、尙混疑土工終了後も引き續き約一晝夜調節を續けたり。

(ト) 鐵筋混疑土工

内外鐵筒内側水中混疑土終了後約7日間を経過したる後内部の水替をなせり、之にはサンド・ポンプ及タービン・ポンプを使用し排水をなせり、然るに殆ど漏水なく完全に水替なすを得たり、然る後井筒破損部分はウォーター・デットを用ひて好く水洗をなし、崩壊しかゝれる井筒煉瓦の部分は全部石工をして缺き取らしめ、空隙となり居る處は古軌條及軌條縫目板を用ひて充分にパッキングを施し、(寫真第十参照)、鐵筒の内部底部を町寧に掃除したる後50封度古軌條及徑3/4吋の棒鐵を以て鐵筋を内側鐵筒より1呎内方に組立てたり、縦には50封度古軌條長さ16呎4吋のもの16本を約4呎間に入れ、横には同じく50封度古軌條を4呎8時間に4段に巻き、その間は徑3/4吋の丸鐵を以て縦横共約1呎の間隔に組合せたり。(附圖第八及寫真第十一参照)、鐵筋の組立完了と共に混疑土工に着手す、砂利、砂、セメント等は基礎及側水中混疑土の時と同様全部船積とし、鐵筒の上部より木製卸柵を下げ混疑土を落下し(寫真第十二参照)、井筒の亀裂崩壊せる部分は夜間作業を禁じ、特に入念に亀裂部分に混疑土を填充する事に務めたり。

(チ) 上部鐵筒及側混疑土の撤去

鐵筋混疑土終了後4日間を経過して鐵筋混疑土上端より上部にある鐵筒及側混疑土の撤去に着手せり、撤去の方法は最初内部の鐵筒の縫目ポールトを取り外し鐵筒を片々に分解撤去し、次に側混疑土の取毀ちに着手したり、上部より順次取毀ち始むれば漸次外側鐵筒を通じ河水浸入し来るも、之は小量なればタービン・ポンプを用ひて水替をなし乍ら全部混疑土を取毀ち終れり、然るに混疑土撤去し終れば浸水甚だしく水替不可能なるを以て外側鐵筒の撤去には潜水夫を入れしめ鐵筒の撤去せんとする最下部の縫目ポールトのナットを外さしめ、ハンマーにて叩かせポールトを内側に抜き終へたる時上部外側鐵筒全體を一旦チャーン・プロ

ックにて吊揚げ、之を臺船に受け、片々に分解して取去りたり、斯の如くして井筒修理を完了せり。

(リ) 各橋脚工事別所要日数

各橋脚井筒修理各工事別に要したる施工日数は次表の如し。

橋脚周囲掘鑿工事

橋脚名	掘鑿坪数 (立坪)	所要日数	施工方法
No. 28 川下圓形橋脚	58.6	23	{ ウオーター・デット を使用し サンド・ポンプ で吸ひ揚げると 共にプリストマン式浚渫船を使 用す
No. 27 川下圓形橋脚	72.2	61	{ 砂層はサンド・ポンプ使用、粘土 層に至りて ウオーター・デット 併用すカッター及 ガットメル使 用せしも成績不良
No. 27 川上圓形橋脚	71.2	18	No. 28. 川下橋脚に同じ
No. 28 川上圓形橋脚	46.6	19	プリストマン式浚渫船を使用す
No. 26 川下圓形橋脚	50.0	22	同 上
No. 28 隋圓形橋脚	34.4	15	同 上

外側鐵筒据付工事

橋脚名	鐵筒總高 段数	鐵筒重量 (噸)	所要日数
No. 28 川下圓形橋脚	43'-0" 9	23.1	8
No. 27 川下圓形橋脚	39'-0" 8	21.2	14
No. 27 川上圓形橋脚	38'-3" 8	20.9	9
No. 28 川上圓形橋脚	46'-3" 10	25.3	13
No. 26 川下圓形橋脚	25'-0" 6	14.1	10
No. 28 隋圓形橋脚	41'-0" 9	26.4	14

内側鐵筒据付工事

橋脚名	鐵筒總高 段数	鐵筒重量 (噸)	所要日数
No. 28 川下圓形橋脚	35'-9" 10	17.6	5
No. 27 川下圓形橋脚	32'-0" 9	15.9	8
No. 27 川上圓形橋脚	31'-0" 9	15.6	7
No. 28 川上圓形橋脚	38'-3" 10	19.5	7

No. 26 川下圓形橋脚	20'-0" 5	9.7	4
No. 28 隋圓形橋脚	34'-0" 9	20.5	7

基礎水中混凝土工事

橋脚名	混疑士数量 (立坪)	所要日数	摘要
No. 28 川下圓形橋脚	10.179	5日2夜	{混疑士沈下用箱容積約6切 每1時間に於ける沈下回數 水深平均37呎にて約7回
No. 27 川下圓形橋脚	10.717	9日	同 上
No. 27 川上圓形橋脚	10.717	6日3夜	同 上
No. 28 川上圓形橋脚	11.344	3日1夜	同 上 水深平均34呎にて9回
No. 26 川下圓形橋脚	7.090	2日1夜	同 上
No. 28 隋圓形橋脚	11.703	3日1夜	同 上

側水中混凝土工事

橋脚名	混疑士数量 (立坪)	所要日数	摘要
No. 28 川下圓形橋脚	12.539	5日3夜	{混疑士沈下用箱容積約3 切毎1時間の沈下回數水 深124呎にて平均10回
No. 27 川下圓形橋脚	11.222	4日2夜	同 上
No. 27 川上圓形橋脚	10.905	2日2夜	同 上
No. 28 川上圓形橋脚	13.074	4日2夜	同 上 水深22呎にて平均16 回
No. 26 川下圓形橋脚	6.835	2日1夜	同 上
No. 28 隋圓形橋脚	13.352	3日2夜	同 上

・筋混凝土工事

橋脚名	筋混凝土 数量 (立坪)	所要日数
No. 28 川下圓形橋脚	18.631	6日1夜
No. 27 川下圓形橋脚	19.023	9日1夜
No. 27 川上圓形橋脚	18.466	9日3夜
No. 28 川上圓形橋脚	18.860	5日1夜
No. 26 川下圓形橋脚	18.834	6日

No. 28
隋圓形橋脚 22.762 7日1次

上部鐵筒並に側混凝土撤去工事

橋脚名	混泥土 数量 (立筋)	外側鐵筒 撤去高 段數	内側鐵筒 撤去高 段數	所要日數
No. 28 川下圓形橋脚	6.730	19'-3" 4	19'-0" 5	28
No. 27 川下圓形橋脚	5.370	15'-3" 3	15'-3" 4	26
No. 27 川上圓形橋脚	5.060	14'-6" 3	14'-3" 4	23
No. 28 川上圓形橋脚	7.570	21'-6" 5	21'-6" 6	29
No. 26 川下圓形橋脚	1.410	4'-0" 1	4'-0" 1	6
No. 28 隋圓形橋脚	5.970	17'-0" 4	17'-0" 5	28

(又) 各橋脚工事別使役工人夫其他

次に各橋脚井筒修理工事にて各工事別に要したる職工人夫其他員數を示せば次の如し、

No. 28 川下圓形橋脚周囲掘鑿

名稱	員數	單價	金額	摘要
潜水夫	34.680	7.000	242.760	
同上助手	34.680	5.000	173.400	掘鑿總坪數 58.6立坪
ポンプ押女人夫	89.640	1.500	134.460	1立坪當り 49.583円
サンド・ポンプ運轉手	13.460	3.500	47.110	
土方人夫	111.880	2.400	268.512	
薦職	31.280	3.000	93.840	
浚渫船	15.500	75.000	1,162.500	
傳馬船(中形)	51.000	15.000	765.000	
小舟	20.000	0.900	18.000	
計			2,905.582	

No. 27 川下圓形橋脚周囲掘鑿

名稱	員數	單價	金額	摘要
潜水夫	154.280	7.000	1,079.960	
同上助手	148.750	5.000	743.750	掘鑿坪數 72.200立坪
ポンプ押女人夫	364.620	1.500	546.930	1立坪當り 80.761円
サンド・ポンプ運轉手	62.600	3.500	219.100	
土方人夫	368.490	2.400	884.376	
薦職	91.260	3.000	273.780	

大工職	28,120	4,000	112,480
鍛冶職	37,320	4,300	160,476
並人夫	16,000	2,000	32,000
傳馬船(大形)	36,000	20,000	720,000
同上(中形)	64,000	15,000	960,000
小舟	109,000	0,900	98,100
計			5,830,952

No. 27 川上圓形橋脚周圍掘鑿

名稱	員數	單價	金額	摘要
潜水夫	39,600	7,000	277,200	
同上助手	39,600	5,000	198,000	掘鑿坪數 71,200立坪
ポンプ押女人夫	100,800	1,500	151,200	1立坪當り 35.149円
サンド・ポンプ運轉手	18,450	3,500	64,575	
鳶職	44,000	3,000	132,000	
大工職	1,200	4,000	4,800	
土方人夫	112,500	2,400	270,000	
浚渫船	10,500	75,000	787,500	
傳馬船(中形)	39,000	15,000	585,000	
小舟	36,000	0,900	32,400	
計			2,502,675	

No. 28 川上圓形, No. 26 川下圓形, No. 28 隋圓形橋脚周圍掘鑿

名稱	員數	單價	金額	摘要
潜水夫	19,000	7,000	133,000	
同上助手	19,000	5,000	95,000	1掘鑿坪數 131,000立坪
ポンプ押女人夫	57,000	1,500	85,500	
浚渫船	56,000	75,000	4,200,000	1立坪當り 52.45円
傳馬船(中形)	112,000	15,000	1,680,000	
同上(小形)	19,000	5,000	95,000	
小舟	56,000	0,900	50,400	
土方人夫	222,000	2,400	532,800	
計			6,817,700	

各橋脚の掘鑿以外工事別1日平均職工人夫其他使役員數

工事別	外側鐵筒 据付	内側鐵筒 据付	基礎水中 混擬土	側水中 混擬土	鐵筋混擬土	上部撤去
名稱						
傳馬船(大形)(隻)	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
同上(中形)(隻)	1,500	1,000	1,800	1,800	2,000	1,600
鳶職(人)	16,500	14,500	5,000	6,600	8,000	4,000
鍛冶職(人)	4,900	4,000	—	—	5,300	0,800
大工職(人)	2,300	0,500	0,800	0,400	0,400	0,100

石工職(人)	—	—	—	—	0.500	0.100
土方人夫(人)	—	—	26.000	39.000	2.000	2.500
潜水夫(人)	1.000	0.600	0.300	0.100	—	0.200

以上述べたる方法に依り第二十七號川上川下及第二十八號川下圓形橋脚の修理工事を完成せり、本工事は水害期前に是非完成を要したるため已むを得ざる場合の他は殆ど昼夜兼行にて工事を進めたり、而して此の工事に於て鐵筒の据付をなすに普通の井筒沈下の如く鐵筒内部を掘鑿し乍ら鐵筒の沈下をなさずして据付前に必要の深さを先に掘鑿せり、其の理由は目前に水害期を控え此大工事を水害期迄には是非完成なさるべからざるに、普通の井筒沈下の方法なれば鐵筒と井筒との間極狭き所に於て掘鑿作業をなさるべからず、故に1日の掘鑿能率は極少く、且地盤中に種々の障害物あり鐵筒の下部カーブ・シューの端口に喰込む如き事あれば之を除去するに相當の日數を要し、結局施行日數を延引して水害期迄に完成し得ざる懸念ありたるため幾分費用を多く要するも鐵筒据付個所を先に掘鑿する方法を採りたるなり實際に掘鑿施工の結果丸太、角材、玉石、及舊橋脚の鑄鐵製井筒の破片等種々の障害物掘鑿地盤内に存在せり、之は先に掘鑿したる爲めに容易に除去することを得掘鑿も早く完成し得たり、此掘鑿に要したる費用は前表に示せる如く1立坪當り50圓餘となる、然るに鐵筒内部のみ掘鑿をなす場合を考ふれば掘鑿坪數は約半分位に減ずるも1立坪當り100圓餘を要するものと思はるるに依り結局先に掘鑿なしたることに依り費用の點も比較的高くならず、工事期間を短縮し得たる次第にて大正十三年九月十七日の洪水の際は早や工事も完成し居り、列車も無事通過せしむる事を得たり、次に第二十七號川上川下及第二十八號川下圓形橋脚修理工事施工の後、前述の如く地盤を相當深掘鑿の上調査爲したる結果破裂破損せるを發見したる第二十六號川下圓形橋脚、第二十八號川上圓形及隋圓形橋脚に對しては前と同様の方法を以て大正十四年四月一日に着手、同年七月二十六日に竣工せり、而して此6箇所の井筒修理に要したる工事費は井筒破裂箇所の深淺に依り異なるも平均橋脚井筒1箇所修理費約30,000圓を要じたり。


(3) 構架移動整正

以上述べたる如く橋脚井筒の破損甚だしかりしため之が修理に相當の施工日數を要したると、引續き舊橋脚撤去工事を行ひたる爲め構架の移動整正工事に着手するを得ざりしも、愈々橋脚の復舊工事も完了するを得たれば近々構架移動整正工事に着手の豫定なり。

(4) 舊橋脚鑄鐵井筒撤去

前述の如く第二十七號川上及川下圓形橋脚並に第二十八號川下圓形橋脚井筒修理工事施工後、大正十三年九月十七日の洪水の際河の左岸洪水敷崩壊せり、其の後第二十六號川下圓形橋脚、第二十八號川上圓形及隋圓形橋脚井筒の修理工事に着手するに當り内務省より左岸崩壊は井筒修理工事施工の結果流水斷面積を減じたるに因るものにして、今又3橋脚井筒の修

理工事を施すに於ては更に流水断面積を小ならしめ一層崩壊の恐れありとの理由にて右岸より第三徑間に於ける舊橋脚鑄鐵井筒第一號及第二號、(附圖第一参照)の2井筒を地盤上突出せる部分の撤去をなすと同時に左岸に護岸工事を施行方要求を受け、先舊橋脚撤去工事を直營として大正十四年十月十九日に着手、同年十一月二十六日に竣工せり、尙護岸工事は目下設計に就て内務省と協議中なるも近々着手の豫定なり、今回撤去したる舊橋脚鑄鐵井筒は明治五年我國に始めて鐵道の敷設せられし際六郷川に架せられたる時の木造構桁を、明治十年京濱間の複線工事に於て鑄鐵製 ワーレン 構桁徑間100呪複線用のものに架替を行ひこの時英國人技師に依りて建設せられたる鑄鐵製井筒にして、明治四十三年より同四十五年に亘り複々線として橋梁を現在のものに改築せられたる際此舊橋脚は總て地盤面迄撤去せられたるものなり、然るに其後洪水の度毎に流域擴り當時地下に残存するせ舊橋脚井筒は河底より突出するに至り、而して今回撤去したる井筒は撤去當時にて 6~7呪地盤上に突出しあれり。




第五圖 木製井筒圖


其の撤去方法としては撤去すべき井筒は現在の橋脚と接近しあるのみならず、營業線の直下なるため爆薬使用は出來ず、綿切工を施して取去るとするも相當の費用を要することゝて種々工夫研究の結果木製圓筒内径上部 10呪、下部 8呪、高さ 10呪のもの(第五圖参照)を作り傳馬船に積込みて撤去すべき井筒の場所に運び、其の直上の構桁に取付けたる チェーン・ブロック に之を吊しあき、干潮時を待つて之を撤去井筒の外側に約2呪嵌め込み、井筒と木製圓筒との空隙には良質の粘土及襤縷布をよく填充し、圓筒の浮き沈みなき様(第六圖参照)充分に取付けたる後内部の水替を施せり其の結果は第一號井筒頂部は何等損傷なかりし爲め少しの漏水もなかりしも、第二號井筒は頂部に破損部分ありたる爲め幾分の漏水もありたるも容易に水潜出来る程度にて内部の作業には差支なかりき、斯くして水替をなしたる後石工を2人、若くは3人を此内に入れ先内埋混凝土の取扱いをなしたるも面積の狭き圓筒内の作業なれば思ふ様作業出来ざるため取扱い混凝土坪數の割合に多くの日数を要したり、而して内埋混凝土は取除く井筒と下段の井筒との縦目の個所より約6吋下迄取扱い、縦ぎのボルトを取り外せり、此時多少の漏水ありたるも作業には何等差支なかりき、以上の如くして下段の井筒と分離し之を吊上ぐるために(第七圖参照)、井筒の豊の縦目のボルト 1本宛周圍 4箇所を取外し、之にワイヤー・ロープを取付け然る後防水用に填充したる襤縷其他を取除き、内部

の空隙には良質の粘土及襤縷布をよく填充し、圓筒の浮き沈みなき様(第六圖参照)充分に取付けたる後内部の水替を施せり其の結果は第一號井筒頂部は何等損傷なかりし爲め少しの漏水もなかりしも、第二號井筒は頂部に破損部分ありたる爲め幾分の漏水もありたるも容易に水潜出来る程度にて内部の作業には差支なかりき、斯くして水替をなしたる後石工を2人、若くは3人を此内に入れ先内埋混凝土の取扱いをなしたるも面積の狭き圓筒内の作業なれば思ふ様作業出来ざるため取扱い混凝土坪數の割合に多くの日数を要したり、而して内埋混凝土は取除く井筒と下段の井筒との縦目の個所より約6吋下迄取扱い、縦ぎのボルトを取り外せり、此時多少の漏水ありたるも作業には何等差支なかりき、以上の如くして下段の井筒と分離し之を吊上ぐるために(第七圖参照)、井筒の豊の縦目のボルト 1本宛周圍 4箇所を取外し、之にワイヤー・ロープを取付け然る後防水用に填充したる襤縷其他を取除き、内部

に水を入れ先木製圓筒を井筒より取外し吊上げ他方に吊しあきて、先に撤去すべき井筒に取付けたるワイヤ・ロープを構桁に取付けたるチェーン・ブロックに結びつけ、此チェーン・ブロック



第六圖



第七圖

にて巻揚げ之を傳馬船にて受け河岸に陸揚撤去を終了せり、(寫真第十三参照)、然して本工事に要せし職工人夫數、費額及所要日數は次表に示せる如くして材料費を除き第一號井筒は 505.10 圓第二號井筒は 542 圓を要し、前者は 22 日間、後者は 16 日間を費せり、此工事に用ひたる前述の木製圓筒 1 個の價 219.15 圓にして其他材料費を加算し井筒撤去 1 個所平均約 638 圓を要したり。

第一號鑄鐵井筒撤去職工人夫使役表

工事種類 木製圓筒据付及取外し 内埋混凝土取扱 鑄鐵製井筒取外し及陸揚 総 計

名稱	員數	單價	金額	員數	單價	金額	員數	單價	金額	摘要			
大工職(人)	7	3,600	25,200				7	3,600	25,200	所要			
薦職(人)	27	2,800	75,600	44	2,800	123,200	11	2,800	30,800	81	2,800	229,600	日數
石工職(人)				38	3,600	144,400				36	3,300	144,400	22日

土方人夫(人)		6	2,300	13,800		6	2,300	13,800		
傳馬船(中形)(隻)	4	12,000	48,000		3	12,000	36,000	7	12,000	84,000
(船頭付)										
小舟(隻)	6	0.900	5,400		3	0.900	2,700	9	0.900	8,100
				154,200		281,400		69,500		505,100

第二號鑄鐵井筒撤去職工人夫使役表

工事種類 木製圓筒据付及取外し 内埋混凝土取扱 鑄鐵製井筒取外し及陸揚 総 計													
名稱	員數	単價	金額	員數	単價	金額	員數	単價	金額	員數	単價	金額	摘要
大工職(人)	9	3,600	32,400							9	3,600	32,400	
築 職(人)	18	2,800	50,400	29	2,800	81,200	10	2,800	28,000	57	2,800	159,600	
石工職(人)				33	3,800	125,400				33	3,800	125,400	所要
土方人夫(人)				64	2,300	147,200				64	2,300	147,200	日數
傳馬船(中形)(隻)	3	12,000	36,000				3	12,000	36,000	6	12,000	72,000	16日
(船頭付)										6	0.900	5,400	
小舟(隻)	2	0.900	1,800				4	0.900	3,600	6	0.900	5,400	
				120,600		353,800		67,600				542,000	

備考 取扱ちたる内埋混凝土 1箇所約 1.4 立坪

取除きたる鉄製井筒重量 1個約 3.2 噸

斯の如くして明治初年六郷川に建設せられし鉄製井筒は 50 年後の今日現形の儘河底より引揚るを得、我國鐵道史上好き参考資料なれば此撤去井筒及内埋混凝土の一部を鐵道博物館に送ることゝせり又内埋混凝土は参考のため大臣官房研究所に依頼し分析研究の結果次表の如し。

鉄製井筒内埋混凝土魂試験成績表

砂利	57.4%
砂 (1/4"以下)	23.7"
鹽酸にて溶かせし上澄液	
を蒸発乾涸せしもの	18.9"
	100.0

砂利及砂のなき分を化學分析せしもの

灼熱減量	25.71%
炭酸瓦斯	9.88"
鹽酸不溶解分	15.82"
可溶性珪酸	11.56"
礫土及酸化鐵	7.78
石 灰	26.58
青 土	1.12

98.45

上記の分析上より判断すれば

第一 {煉瓦粉末 70} を加へたるもの 2 に砂を 3 の割合で混合したる混凝土、

又其の當時既に ポートランド・セメント の日本に使用せられたりとせば其の調合割合は

第二 {セメント 50} を加へたるもの 2 に砂 3 の割合で調合したる混凝土、


50 年前に英國が主として煉瓦粉末を使用し混凝土を製型したる事實と此標本に煉瓦粉末の存在したる點と硬度の充分ならざる火山灰混凝土に似たる點より推定すれば恐らく第一の調合が其當時の混凝土成分ならむと思惟せらる。

(完)


六鄉川橋梁全般圖 径間長 [110'-0" 5連
39'-6" 23"
39'-16" 1"
33'-7" 20"
30'-17" 6"
26'-7" 4"]

附圖第一

側面圖




平面圖



附圖第二


東橋台移動圖



附圖第三


正面圖

RL 112.05



折損傾斜之圖


平面圖




縮尺以英吋為基準
543 210 5 10 15 20

正面圖

RL 112.05




平面圖



第六號川上円形橋脚破損及復舊圖


附圖第四




井筒龜裂圖

第二十七號圓形橋脚井筒龜裂詳細圖


平面圖






斷面圖



展開圖





(土木工程十二卷第一回)




架邊橋脚拱內補強圖

斷面圖




附圖第五

正面圖




平面圖




附圖第六


正面圖



平面圖




斷面圖



縮尺以底時為一六呎


附圖第七

第六號川上圓形傾倒橋脚改築假橋腳面



附圖第八


第十七號川下圓形橋腳井筒補強圖




附圖第九 鐵筒吊臺並吊金物之圖

一九

內側鐵筒吊台




內側鐵筒吊金物




66230 號尺



外側鐵筒吊台



外側鐵筒吊金物




全般圖




詳細圖



寫眞第一
架違橋脚軀體の龜裂せる状況




寫眞第二
第廿六號川上圓形橋脚の
切斷傾斜せる状況




井筒破損の状況
第廿六號川下圓形橋脚

寫眞第三





桁写眞第四
第廿六號中央階圓形橋脚に於ける構桁
移動の状況


写真第五 第廿六号川上圓形橋脚軸體の復舊の
ため假橋脚を設け40呎鉄桁を渡し構桁を支
持せしめたる状況



写真第七 プリストマン浚渫船を用ゐ井筒周囲を掘削の状況




写真第六
横濱船渠株式會社工場岸壁に於ける鐵
筒吊試験の状況



写真第八
鐵筒の吊臺にアイ・バーを取り付けアイ・バ
ーをチエン・ブロクツ[吊り]たる状況





寫真第十一 筋を組立てたる状況
第廿六號川下圓形橋脚井筒補強鐵


寫真第十二 筋混凝土を仰樋を用ひ施行の状況
第廿六號川下圓形橋脚井筒補強鐵

寫真第九


第廿七號川上圓形橋脚外側鐵筒
据付けの状況

したる状況
破損箇所に軌條の支柱を施
第廿六號川下圓形橋脚井筒

寫真第十





写真第十六 舊橋脚井筒の中埋混凝土の取扱いを了し頂部に据付たる桶を取外したる後舊橋脚井筒(外径八呎高六呎)をチェン・ブロックにて吊上げたる状況



写真第十三 防水用桶内径上部十呎下部八呎高十呎を舊橋脚井筒頂部に据付くべくチャン・ブロックにて吊上げたる状況

写真十五 舊橋脚井筒の中埋混凝土の取扱いを了したる後内側を上部より見たる状況



写真十四 防水用桶を舊橋脚井筒頂部に据付け内部の水替を了したる状況