

## 参考資料

土木學會誌 第十八卷第八號 昭和七年八月

### 断層帶に於ける隧道掘鑿

(セメント注入工と矢板工の併用)

(Engineering News-Record. March 10, 1932.)


New York 水路隧道 No. 2 に於て Bronx River の下に横たはれる狭い断層帶を貫通せしむるにセメント注入工と矢板工を併用した shield 工とを併用して成功した。この隧道は石灰岩と片麻岩の岩層間に介在せる多孔の水を含んだ幅 50 呎の風化岩石に遭遇し 0 箇月間も進行不能となつたのであるが、この風間に於て始め頂設導坑を掘るに矢板を水平に打込んで shield 工を施し次に隧道全断面周囲に（但し底部を除く）矢板を打つて切削を行なった。また坑内へ湧水や泥土の逃出を防ぐ爲め矢板工をなすに先立つて先づ多孔のセメント乳を注入したのである。次にその施工について詳述する。

隧道は大部分覆工内部に於て 17 呎、岩石から 21 呎の直徑の圓形断面である。長さは 20 呎で 19 個の駆坑より掘鑿された。線路全體の方向は南北であるが、駆坑 2 と 3 の間に於て少し東西にふれて居る Bronx River 間はこの間にある。

請負にかける前に線路に沿ひてボーリングを行つた處、河底一帯及岩石の境目が風化分解して居る事が明かとなつた。即ち北西側は片麻岩、東南側は石灰岩で此の境界が不良なのである。掘鑿に當つては河の横断箇所の地質は更に詳しく調査された。其結果第三駆坑（南東側即ち石灰岩側）より進むに従つて断層に近づく事が解つた。

第三駆坑から約 4400 呎北進すると石灰岩と片麻岩の間に大きな pegmatite の岩脈がある。之は完全に風化して砂質粘土となつて居るが部分的には元の岩相を認め得る程度の物である。此風化した岩脈に差しかかると 1 呎乃至 2 呎の粘土層となり、次で黄緑色の

第一圖



薄い砂層となる。之より手前の石炭岩は堅い所でも非常に目があり、風化した處は褐色砂と見て居る。此岩層の坑奥側は硬い片麻岩に直接接して居る。


之等の状況から見て次の様な事が考へられる。即ち地盤境界の弱線 (permeable) 岩脈が進入し、其後に断層が起つたものと思はれる。其結果此の岩脈は破碎され、其間隙に湧出した地下水によつて風化分解され斯くの如き不良地質となつたのである。

導坑が石炭岩よりこの断層に近付いた時非常に多量の涌水に遭遇したが、この水の多くは砂及筒理多い石炭岩に源を發してゐるものである。而して隧道の所では断層そのものの幅は 50 フィート (約 15 m) がボーリングの結果この幅は地表に近付くに従つて著しく廣くなつてゐる事が判明した。

ボーリングに依つて河の下は地質が悪いことは知れて居るので、請負者は多少の困難は豫期して居つたが、實際遭遇した様な悪い地質とは想像しなかつた。1931 年 7 月 11 日迄は普通の隧道掘削方法で進行したが、この數日前より地山軟弱の徵を示し、裂口から水が涌出し初めたので押型鋼版を支へる所の鋼製肋材 (steel rib) よりなる支柱工を掘削すると直ぐに施工とし、この鋼製肋材は覆工の厚さを増すため隧道断面を 24 フィートに切離せこの大きさ一杯に支柱工を施した。頂設導坑はベンチ式で掘削し、導坑側面に鋼鐵壁根支撑工 (steel roof supports) を施した。

7 月 15 日導坑側面に穿孔中多量の水が導化から逆出して來たのでコンクリート隔壁 (concrete bulkhead) をもつて導坑を直ちに締切つた。セメント注入工 (grouting) を施してこの涌水を止める計畫で 4 小時の diamond drill をもつて隔壁から 7 月 22 日より穿孔し初めたが最初の孔が 10 フィートに達した時又苦しい涌水に當合つた。穿孔及注入を數日間繰り返し、多くの孔は大抵 100 フィート前後ものであるが 8 月 5 日になつて遂に前面の地山の性質が正確に知り得る迄穿孔し、断層の反対側にある片麻岩層内に通じる長さ 195 フィートに達する孔を穿孔した (第二圖参照)。

第二圖



此の多大のセメント注入によつて、導坑部隔壁を取締き得る程度に涌水を抑制し得たので、8 月 24 日再び掘削を始めたが地山の性質が亦警戒せざるを得ない状態となつたので、該頁右に隧道隔壁全断面に 11 吋厚さのコンクリート隔壁を後方に設けたのである。この隔壁は 9 月 11 日に完成した部分に 0

奥×6 咨の硝出し口と頂部に 3 咨×5 咨の人孔が備へられこの兩開口は導坑側面に鐵扉を設けて保護した。又排水用と注入用のパイプをコンクリート中に埋込んで、必要に應じ使用出来る様にした。


導坑の掘鑿は再び初められたが約 20 咨進んだ時地山の狀態は又々掘鑿を続けるためには導坑切面に更にコンクリート隔壁を設けて注入工を施さねばならない状態となつた。この注入工が完成して後この最後の隔壁より穿孔が行はれ導坑切面近くに砂袋をおいて隔壁としながら 9 月 16 日から導坑が進行し始めた。然し 10 月 6 日に至り突然泥を含んだ水が導坑切面より逃出し砂袋を押し除けてしまつたので直ちに主要隔壁の下部扉を閉じたが水流は愈々増加するのみで隧道内のポンプをすべて用ひたが間に合はず遂に次の日には上の扉も閉められ、

總べての仕事は中止された。隔壁が閉められてから排水用パイプに取付けたゲージは半分時に付 250 手度の壓力を示した。


堅固な隔壁が造られてあつたと云ふ事は約 8 咨も掘鑿されて居つた隧道を浸水から救つたばかりでなく、地表面に於て地山をゆるめて建造物に大災害を與ふる事を豫防したのである。即ち隧道の河底通過地點には New York Central 及 New Haven 鐵道線路があつたし、又鐵道線路と河とを横切つて新しいコンクリート道路拱橋があつて何れもその基礎は風化された pegmatite の中にあつたのである。

隔壁上部の扉が閉められる前に竈の下半分が silt をもつて満たされてゐる事が判つたから、新しい段取として silt をもつて満たされて居らない上半分を砂と砂利で満たすこととした。そこで 4 咨のポンプを隔壁に搭載した。そして上部の扉を開いて竈の上半分を窓にし注入用パイプを急いで導坑奥深く突込み、砂と砂利を吹込むパイプを室内に入れて扉を閉めた。そして注入工を施す間隔壁に働く壓力を減


第三圖



第四圖



第五圖



するため壁の前方は砂利で後方は砂で充て様にした。


室を砂と砂利で満たすと、この満たされた室及導坑切面に出来た空洞に注入工を施した。次に diamond drill を用ひてすべての方向に隧道の起拱線上に隔壁を通して多數扇状に穿孔した。この穿孔より數千樽のセメント乳を注入せしめ、之が完成すると隔壁の下部扉を破つて室の掘鑿を底部より始めた。注入の壓力は 700 斤度と云ふ高いものであつたが壁の下半分を埋めて居る微細な silt 内は少しも注入されて居らなかつた。 silt や注入された砂及砂利がすべて除かれると起拱線の下で前と同様に穿孔と注入とが繰り返された。

この注入工が完成された結果導坑掘鑿を始めても安全である事を知り、先づ堅い片麻岩迄頂設導坑を掘り次に起拱線迄切開げ更にベンチを除く事とした。この施工に鐵矢板を用ひた。


ベンチ切面より 40 喰も後方に隔壁が設けられてあつた故にハンマーや矢板を取扱ふても充分のあきである。鎖錠筋材及板よりなる支保工が前にベンチ切面迄進んでおり稍更に導坑内にも進行されてあつたからこの支保工の内側へ矢板を打込まねばならなかつた。

頂設導坑を掘り初める第一歩としてハンマー及矢板打ちをなし得る、頂設導坑内の打達作 (driving frame) をベンチ切面の直ぐ

第六圖



第七圖



内側と組合せ、之をベンチの床に anchor した。側壁と屋根との交はる所には、T 型杭を打ちつけ圓形の屋根及側壁を矢板とするのであるが 30 喰長さの拱腹矢板 (arch web sheet pile) を先づ打達作に取付け之を double acting steam hammer で打込む。掘鑿のため導坑底部は矢板をせずに木の板を張付けた。導坑掘鑿は一交代に數喰の進行で、掘鑿が寸寸と矢板を支へるための木村の筋材を設け又矢板は再び前方に打込まれる。30 喰の矢板を全部打終ると 20 喰の長さの矢板がつぎたされた。

導坑が断層を通過して堅い片麻岩内を掘終ると次に隧道断面を起拱線迄切開げる事である。

2 本の 24 時の H-beam が切開げ断面支持のための天秤梁 (needle beam) として導坑の床上に横に

横たへられた。隨道全斷面に矢板打ちし得る様に設計された第四圖の如き鋼鐵打込枠がベンチ切面の後方の室内に設けられた。枠の肋材の外側には hand chain block で移動せしめるハシマー及矢板を取扱ふ臺架 (carriage) が取付てある

この断崖をとほる隧道の覆工は地山の性質上及高い水壓のため、軟い地盤上の橋として設計した特殊なものである（第八圖参照）。 (武内修抄譯)

第八圖

