

高山線第1小谷川橋梁雪崩事故

会員 工学士 吉川宥直*

1. 緒 言

昭和10年度は全國的に實に未曾有の大雪であつた。中部地方にあつては、信越方面より寧ろ敦賀方面が降雪量多く、山中驛に於ける積雪は1月17日頃より降り続いた雪の爲、最高5.9mに達し、列車運転は全く混亂に陥つて了つた。それで名古屋鉄道局としては、此の豫想外の大雪に、全力を敦賀地方に注いだ形であつた。

然し一方高山線は打保附近にて積雪最高4m(2月5日)で、除雪の點では大した事もなかつたが、昨冬非常に頽雪が多かつたので、昨年は冬を前に工費約200,000円の改修工事を施行したのであるが、頽雪回数は今冬も非常に多く、昭和9年12月16日以降、昭和10年4月22日迄實に1056回を數ふるに至つた(表-1 参照)。

此の爲、岐阜起點119kmより196km迄の線路延長77kmに亘つて常時35名の線路工手が警戒に當つてゐたのである。

而して昭和11年3月18日午後2時18分に發生した該雪崩事故は本年度第1000回目に當り、坂上・打保間第1小谷川橋梁の第1橋脚に襲來し之を傾斜せしめ、高山線に於ける最大頽雪事故であつた。



2. 事 故 概 況

坂上・打保間、岐阜起點170km 874m にある第1小谷川橋梁は支間9.8mの上路鋼桁7連、延長71.62mの橋梁で、谷間よりの頽雪及び僅かの水を桁下に通すべく設計されたものである。尙該雪崩箇所は直線區間で勾配20% 中にある(図-1 参照)。

雪崩は線路右側高さ600mに頽雪の源を發し約20,000m³と言ふ大きなもので、當時桁下端のクリヤランスは約5mであったが、殆ど第1橋脚を中心として襲來した爲に橋脚(コンクリート造單線型總高11m、地盤面上高6.5m)は左方へ430mm移動して1°34'傾斜し、軌條面上にて150mm扛上した(図-2, 3, 4 参照)。

図-2. 第1橋脚傾斜状態図

図-1. 一般平面図




* 鉄道局技師 鉄道省名古屋鉄道局工務課勤務

圖-3. 第1橋腳傾斜狀態




圖 12, 3, 19 攝影。

圖-4. 第1擺脚移動狀態




(图 11-3-12 摄影)

図-5. 頸源地と破裂



(图 11, 3, 19 病例)

図-6. 頭源附近平面図



板上・打保間は昭和 8 年 11 月の開業で、2 冬を経過して居るのであるが、昭和 9 年度に於て該箇所は 2 回の頽雪を蒙つて居る。頽雪の發源地は線路右側約 600 m の高所で面積 6 000 m² あり、當時の積雪は約 2 m で、殆ど地氈より起つた底雪崩で、進路の勾配は發源地にて約 40° 進路途中の積雪も共に引きずられ、其の爲、進路右側に延長 40~100 m の大龜裂數條を残して襲來したのであつた(図-5 参照)。

頬雪發源地の斜面は南西向で、附近一帯は潤葉樹林が疎らに生えて居るのであるが、發源地及び雪崩の通路は樹

林皆無の状態である。尙當時の天候は曇であつた(図-6 参照)。

該箇所は常時警戒箇所に隣り合つて居たので警戒中の線路工手が此状態を發見、直ちに兩端の驛に通知し、316列車は打保驛に停車せしめ、各列車共坂上及び打保驛に於て折返し運転とした。

3. 応急工事

応急修理方法としては橋脚前後にステージング(松丸太末口 21 cm 10 本建)を設置し、アンカーボルトを切り、

表-2. 応急工事工程表

工事種類	数量	着手	竣工	作業時間
頸築並土砂取除	m ³ 500	3月18日午後5時	19日午前9時	16時間
假橋脚設置	2	19日午前9時	午後11時	14
軌條桁假設	1	19日午後11時	20日午前7時	8
鐵桁移動復舊	2	20日午前7時	正午	4
軌道移動復舊	m 60	20日午前7時	正午完了	4

軌條桁を挿入して、鐵桁を假受する事とした。


橋脚が折損して居るのではないかとも思はれたが、何れにしてもステージングの基礎地盤を作る爲に橋脚周囲の頸雪及び土砂(約 500 m³)を取除く必要があつた。雪は頸雪が強く圧せられて堆積したものであるから固く、其の取除きは非常に困難で加ふるに夜間の寒氣は零下 7° 迄下り、小雪さへ降りだし作業は意外に進捗せず、作業人員は線路工手、人夫合計 100 名であつたが、遂に翌 19 日午前 9 時迄かゝつた(図-7 参照)。引続き高さ 7.6 m 及び 4.3 m との 2 基の木造假橋脚組立に取りかかり 19 日午後 11 時に終了した。而して軌條桁を假設し鐵桁 2 連を復

図-7. ステージング組立のため掘り下げる状態



(昭 11. 3. 20 撮影)

図-8. 応急工事設計図



舊して20日正午豫定通り応急工事の凡てを完了した(表-2参照)。尙本工事の内ステージング設置を除き他は全部直營で施行した。

斯くして試運転機関車(9600型は午後0時30分現場着、時速5~15kmにて6回に亘り運転し、關係作業員の

図-9. 応急ステージング



(昭11.3.20撮影)

萬歳裡に午後1時無事終了した。列車は366列車より、現場で一旦停止の上10km/hの徐行速度で運転を開始し、茲に46時間42分の線路不通を解除するを得た。



4. 復舊工事

線路開通後橋脚ステージングの状態を観測せるに沈下量僅小なるに依り翌3月21日より徐行速度を15km/hに高上せるも、とにかく此の徐行を一時も早く解除せねばならぬので、其の後直ちに復舊工事設計に取りかゝり、4月15日工事に着手し、60日間で竣工の豫定にて、小瀬友吉氏請負の下に目下鋭意施行中であるが、此の工事の要點を述べれば次の如し。

工事は傾斜した第1橋脚を慎重に立て

起して基礎及び桁座を補強せねばならぬ。處が前後のステージング2基中高山方のステージングは基礎補強根固めの爲の根据に邪魔になる。応急工事の時にもう少し橋脚より避けることを考へたが、餘り離すとステージング上部に挿入する軌条桁が1連では假受け出来ないし、橋脚の左右に2基のステージングを設置して、其の間に桁を

図-10. 復舊工事設計図



挿入して釘桁を受けさせるのは早急を要する応急工事としては手数がかり過ぎるので、復舊工事で手戻りとは考へたが、止むなく斯くしたのである。

そこで橋脚の左右に更に 2 基のステージングを作り、其の間に径間 30 喫の釘桁を横に架渡し、応急工事に用ひたステージングは撤去し、其の鉄桁と富山寄りのステージングとの間に軌條桁を挿入して上部釘桁（支間 9.8 m）2 連を假受して橋脚補強根固めを施工したのである。


5. 結尾

一瞬の雪崩は重量約 150 t の橋脚を基礎底部より傾斜せしめたのである。その力は 35t 以上と推定せられ、之に抵抗せしめる強さを橋脚に與へる様復舊せねばならぬ。橋脚基礎は充分根固補強し、釘桁のアンカーボルトも充分確實に植換へる事とした。

然して一方雪崩を再び發生せしめざる様頽雪の源に頽雪止擁壁及び軌條柵を設置し、尙防雪林 90 000 m² を新設すべく計画中である。

以上に要した工費は応急工事費 1750 円、復舊工事費 3 300 円、計 5 050 円である。

図-11. 軌條桁挿入作業



(昭 11. 3. 20 撮影)

國際材料試験協会記事

會員工学士 近藤泰夫*
工学博士 西原利夫**

1935 年 12 月第 11 回常設委員會議事

I. 開會に當り委員會長伊代表 G. Forte 氏は本協會が多年困苦せし經濟的事情が著しく是正せらるゝに到れるを述べ關係各國の厚意を謝し今後の協力を要望せり。

II. 幹事長は本協會經濟狀態に關し收支及財產の數字を説明し既に協會負債の大部分は返済を了したるも尙會員會費及各國寄附金を仰ぎて之に充當せんことを要望し之に對し委員會は次の決議をなせり（數表及決議略）。

III. 第 2 回總會が 1937 年開催せらるゝ見込を以て本協會事業に關する決議をなせり。

IV. 次回總會の場所及日取に關する件 英代表 Dr. H. J. Gough は第 2 回總會を英國に於て開催すべき準備ある旨を述べたるに對し委員會は次の決議をなせり。

- (1) 第 2 回總會は London に於て 1937 年 4, 5 兩月の間に開催すべく英國より招待狀を發送せられたし、
- (2) Dr. W. Rosenhain の死後缺員の儘となれる本協會々長は英國に於ける知名の權威者を推戴することゝし其の人選は Dr. H. J. Gough に一任す。

Dr. H. J. Gough は 1937 年開催のロンドン總會の計畫及組織を定め常設委員會に報告せられたし。

* 京都帝國大學教授

** 京都帝國大學教授