

V-4 長大レールの伸縮移動に関する実験的考察

廣島鉄道管理局施設部保線課 正員 馬越道也

1. 要旨

1. 山陽本線に試験的に敷設している长大レールの伸縮移動の状況について簡単に報告する。木枕木、C型タイプレートを用ひて3ヶ所の50.0mレールの敷設通過は良好であつて、保守上特に困ることはなかつたが、レールの伸縮移動については僅少ではあるが、残留伸縮量が認められた。この残留伸縮を生ずるといふことは保線係業上留意せねばならぬ問題であつて、これらの原因並びに対策について一考察を附言する。

口、长大レールの伸縮理論については一般に温度変化量の函数として取扱はれてゐるが更に温度差の継続時間の影響があるかどうかを検討した。

2. 長大レールの敷設條件

区分	敷設場所	敷設年月	軌道構造その他	敷設温度
505Mレール	山陽本線 小郡構造	28.8.27	50.0mレール 木枕木C型タイプレート	26°C
510Mレール	西線~本線	29.9.4	"	34~37°C
555Mレール	三原~本郷	29.12.8	"	17~18°C

3. 伸縮移動の状況

1. レール端の移動量は大略的に温度變化に対し直線的であるが、時期的に僅かなズレがあり、残留伸縮が認められる。

口、长大レールが温度變化によつて伸縮しているのは、概ね兩端部の約60~100m以内である。

八、僅少ではあるが列車方向に偏進している傾向がある。但し505m、510mレールは1ヶ年後からは殆んど動かなくなつた。

二、505m 510mレールは冬季に収縮して夏季には残留収縮量をもつてより伸縮している。555mレールにはその反対の傾向がある様に思はれる。

木、一晩夜間にかけたレール端の伸縮状況の例を図-1に、2年間における伸縮移動の状況を図-2、図-3に例示す。

図-1 一晩夜間にかけた长大レール端伸縮移動の例
510mレール 東端の例(海側)





図-2. 長大レール年間伸縮移動状況の例
510mレールの例(海側レール)(2ヶ年)



へ レールと枕木との間の滑りは殆んど認められなかつた。

ト、 則進力と温度應力の方向が同じ場合にレール端の移動量が増加している。

4. 伸縮移動に関する考察

イ、 レール端の移動量は或期間内に於ては温度變化量に比例しているが、伸縮抵抗の變動、則進力等のため時期的にズレがあり、残留伸縮量があることに留意すべきである。

ロ、 一考察として、或範囲を越えて温度差が長く繰返し繼續する場合、綜合的な影響の結果として、僅少ではあるが長大レール端の移動量は増加するところが考へられる。

ハ、 残留伸縮量には温度伸縮以外の原因(例へば則進力の影響)による移動量を加つてゐる。又伸縮抵抗の變動、特に継目抵抗の變化に起因していると思はれる。

二、 列車通過により各部の伸縮抵抗が一時的に變化して場合の平衡條件を考へると、温度差が續いている限り、レールの移動量は微量ではあるが變化し易い傾向があるべき筈である。(但道床抵抗は列車通過の振動により増加する場合もある。)

ホ、 長大レール端の移動は伸びるときと收縮するときとは嚴密には抵抗の條件を異にしているから、レールと枕木の締結力が弱くて振動のため滑りを生じ易い場合には、残留伸縮が生じ易いと思はれる。

ヘ、 則進力の影響として軸圧力の偏在を招く可能性がある。

ト、 敷設温度が高過ぎたり 低過ぎたりすると軸圧力が偏り、温度差を受ける期間の長さと偏りから残留伸縮を生じ易いと思はれる。

チ、 長大レールの敷設適正温度は、残留伸縮の最も少くなる様な温度帯(安定温度)が望ましい。安定温度は地域により異なるが、一般に夏冬の中間温度より稍下廻る。

リ、 一般に保線作業の要求からすれば、長大レールの敷設温度はなるべく廣い巾を持たせるべきであり、特に張出に対する抵抗の低い条件のヶ所では、なるべく高い温度で敷設すべきであり、このため残留收縮があるといふことを予め承知しておけばよい。

ヌ、 今までに実験した残留移動量は僅少(6~17mm)であつて年々累加して保線作業上、充分対策(うるそり)であるが、無視してはならない。レール端部の構造を決める上に重要なことであり、伸縮接頭や彈性締結の設計上にも考慮すべき事項である。

ル、 残留伸縮(残留移動量)を少くするための対策として要約すれば、レール端部構造の適切(強化)、レールと枕木との締結力の増大(振動に対する滑り止め)、敷設温度の適正、枕木梁材の活用、不用意な保線作業をしないこと等であるが、長大レールの基礎條件は道床抵抗にあるから、これの強化が必要なことは云ふまでもない。

備考、 この調査は國鉄本社並に技研の御指導により実施した。

図-3 510Mレール伸縮移動の例

