

# I-39 抗基礎橋脚の振動特性について

建設省土木研究所 正員

大久保忠良

正員 修士

○栗林 栄一



建設中の橋架で上部構造が架設されていない2橋脚と上部構造が架設された後の2橋脚の起振機による振動実験の結果から得られた2, 3の特徴について述べようとするものである。

これら2橋脚はすべて抗基礎から成っている。これらの中1橋脚(上部未架設)の基礎部の土質は水を含むとゴム状の弹性を示すシルト質粘土である。他の2橋脚では砂質シルトである。


またこれらの中2橋脚(上部が架設されてない)の基礎杭はRCφ400mm, L 21m, 他の2橋脚(上部未架設)の基礎杭はBento φ1,000mm, L 26~27mである。

なおこれら2実験を行なうにあたり特に起振力の大きさを起振機を製作してこれを用いた起振力の実測満足できない諸実験多かった。しかし他方上部構造が架設された後に大きな起振力を起振機によつて与えようことは何れの困難性を抱かうこと無く想われるにいたる。


実験結果および別掲の図面については詳説の際に詳細なる説明を行なう予定である。




B点における共振曲線



A点における共振曲線



側面図



平面図








Fig.-4.



橋脚頂部における共振曲線



橋脚頂部における共振曲線






Photo - 2.




Photo - 4.




Photo - 3.




Fig. - 9.

70% 共振実 (11.5t)




Fig. - 10.

70% 共振実 (6.0t)




Fig. - 11.




Fig. - 12.