



かし、 $P_4$ では圧縮と引張領域がともに生じ、くい頭埋込み部内に回転中心が存在しており、これからも拘束効果が低いと判断できる。したがって破壊に近くなると、この部分が切り欠くことも予想される。しかしこの試験では、当所予想した破壊荷重の2.5倍でも破壊に至らなかった。

#### 4. 結論

以上この試験から次の点が明らかになる。

- (1) 鉛直荷重に対しては、従来より設計で用いられている考え方でまったく問題はなく、また、ふた板の応力は非常に小さいことが判明した。
- (2) 水平荷重に対しては、押し込み側のくいと、引抜き側のくいとはくい頭拘束の状態が異なり、引抜き側のくいは、モーメントに対する拘束が著しく小さく、埋込み長さが10cm程度では押し込み側よりも剛結度が弱い。しかし、予想した破壊荷重の2.5倍以上の強度を有しており、十分に安全ではある。
- (3) くい頭結合部の応力状態は、従来より行なわれているくい1本による試験に比べて大きな相違が認められる。

ここでは、くい頭部の応力状態について実験結果を報告したが、今後厳密な解析との対比をする予定である。この試験は、浅間達雄前基礎研究室長の示唆により始めたものであり、ここに感謝の意を表する。






図-3 鉛直荷重における応力度分布



(a) フーチングコンクリートの支圧応力度



(b) くい体とふた板の応力度

図-4 計算値との比較





図-5 水平荷重における応力度分布



(a) フーチングコンクリート支圧応力度

(b) くい頭拘束モーメント

図-6 計算値と実測値の比較




図-7 荷重の伝達状況