

運輸省港湾技術研究所 正員 ○ 佐藤 勝久  
運輸省第3港湾建設局 正員 森口 拓

### 1.はじめに

はじめに、船底桟橋スラブ上には、交通荷重に平坦な走行面および荷重によるすり減りに十分抵抗できる面を提供するなどのため、通常セメントコンクリートあるいはアスファルトコンクリートによる舗装が設けられる。

この桟橋スラブ上コンクリート舗装は、適切な目地を持った厚さ10cm程度の無筋コンクリート版が一般的であるが、間々ひびわれの発生を見る。今回ある港湾の桟橋スラブ上コンクリート舗装で、交通荷重開放後多数のひびわれの発生がみられたので、そのひびわれ原因の究明と防止対策について研究を行なった。

### 2. 試験舗装と調査、試験方法

ひびわれ発生コンクリート舗装と同じ構造を含めて、4種類の試験舗装を同一港湾の桟橋スラブ上に作り、ひびわれ発生状況、舗装版の温度、ひずみ、変位など多方面から調査、試験を実施した。

試験舗装は桟橋コンクリートスラブ上に厚さ10cmで設けられた無筋コンクリート舗装で、適切な目地構造（外周に膨張目地、各レーンの間に施工目地、各レーンの区画割に収縮目地）により図-1のようない平面構成に作られた。4つの試験舗装の種類は、AおよびBレーンが普通ポルトランドセメント、CおよびDレーンが膨張セメントの使用で、A、C、Dレーンが従来の桟橋スラブ上への直打ち、Bレーンが桟橋スラブ上にポリエチレンシート2枚敷いてからのコンクリートの打設である。

各試験舗装には図-1に示すような各種計器が埋設され、1年間にわたり定期的に観測が続けられた。この他、使用コンクリートに対する供試体試験から強度、弾性係数、膨張、収縮特性などの諸性質がみられた。

### 3. 調査・試験結果

試験舗装が施工されたのは2月24～25日で、使用コンクリートの材料試験、管理試験、養生などに問題はなかった。

1年間の交通制限をした試験舗装にひびわれが初めて発生したのは、施工後約1.5ヶ月経た頃で、Bレーンにおいてであった。しかし、以後Bレーンのひびわれは進行せず、1年間のひびわれ調査はほとんどAレーンに対するものとなった。図-2は施工後4ヶ月のひびわれ状況で、Aレーンの各区画にはひびわれが亀甲状に分布している。Aレーンのひびわれの発達状況を定量的にとらえたのが図-3で、舗設後半年の間に急激にひびわれが進行していくのがわかる。

このようなひびわれ原因の究明のために、図-1に示すような計器によって各レーンの挙動が追跡されたが、そのうちの代表的な結果




図-1 試験舗装の平面構成




図-2 ひびわれ調査図(施工後4ヶ月)




図-3 ひびわれ係数とひびわれの進行状況(Aレーン)

果が図-4で、A レーンと C レーンの舗装版内に生じているひずみの 1 年間にわたる動きである。

#### 4. 考察

材料、施工に特に問題がないので、ひびわれ発生の原因としては、交通荷重、温度、硬化あるいは乾燥によって舗装版内に生ずる応力が過大であったかどうかになろう。この内、交通荷重によるものは、試験舗装が 1 年間にわたり交通制限されていたので考慮の外となる。

舗装版の温度、ひずみ、変位の結果をもとに、文献①の方法を参照して温度応力を算定してみた結果の一例が図-5 である。A レーンの舗装版は、栈橋スラブと一体となり大きな拘束を受け（端部拘束係数 0.6 程度、そり拘束係数 0.5 程度）、かなり大きな温度応力が発生している。これに対し、B レーンの舗装版は路盤紙により栈橋スラブと縁が切れ拘束係数も小さく、合成温度応力が A レーンの半分以下である。

このようにひびわれが発生したところの A レーンの温度応力はかなり大きく、1 つのひびわれ原因には考えられるが、建設後初期のコンクリート強度の小さい間にひびわれが発生せざる期間を経てからひびわれが発生したこと、ひびわれ発達期（夏場）の温度応力は圧縮が多くなること、コンクリートが温度膨張する夏場では舗装版のひずみが増加していくことなどから、温度応力はひびわれ発生の主要原因ではない。

このような状況の他に、ひびわれの性状診断、舗装版内のひずみの増加状況、室内におけるコンクリートの乾燥収縮試験結果（図-6 参照）などを総合的に検討してみると、このひびわれの主原因は、コンクリートの乾燥収縮が下の栈橋スラブの拘束を受け、大きな引張力が版内に生じたためであることが分かる。

以上ひびわれ発生原因ははっきりしてきたが、ではその防止にはどのような方法があろうか。今までの経験により栈橋スラブ上に路盤紙を敷く方法がまず考えられ、次に文献②などから舗装版コンクリートの乾燥収縮を小さくするため適切な膨張セメントコンクリートを使用する方法が考えられる。これらの方針はいずれも今日の試験舗装で同時に実施され、それぞれ効果が確認された。

#### 参考文献

- 岩間滋：コンクリート舗装の構造設計に関する実験的研究、土木学会、コンクリートライダーリーアイズ、1965 年 1 月。
- 長尾圭義他：膨張セメントコンクリート舗装に関する研究、土木学会論文報告集、第 206 号、1972 年 10 月。




図-4 舗装版ひずみの年変化の例




図-5 合成温度応力の日変化の例




図-6 室内供試体のひずみの年変化