

III-31 斜面崩壊と植生に関する基礎的研究 (広島県呉市周辺の場合)

広島大学工学部 正員 綱干寿夫
呉工業高等専門学校 小堀慈久

1. まえがき

西日本一帯に広く分布している、風化花崗岩いわゆるマサ土による斜面の崩壊は毎年のように多発してゐる。特に瀬戸内海沿岸に広いマサ土地帯は代表的な災害の多発地帯である。マサ土斜面の崩壊についての調査や研究報告は既に多数発表されている。そしてその多くは土質工学的・地質学的研究であると思われる。本報告は崩壊地の植物の分布と様式、いわゆる植生の見せから基礎的な事柄により崩壊との関わりを検討し行つたものである。昭和42年7月豪雨の際に広島県呉市周辺で約2500ヶ所と推定される斜面崩壊が発生した。その時、休山地域だけで約1068ヶ所を数えた。又昭和47年7月豪雨でも同じく呉市内で約2000ヶ所、休山付近で約1000ヶ所の災害があつた。それらの事柄をふれ、休山付近での比較的新しい崩壊地を含め、約30ヶ所を踏査したルートは休山の南北方向を峰に沿つて走行し、一部東部斜面と周辺の山30ヶ所を含めて調査した調査項目は植物分布、斜面勾配、方位、標高、試料によるpH測定等基本的なものを行つた。

2. 崩壊地上方における植生

斜面の崩壊地の植生分布を知るために崩壊地上方の土地の利用を調べた。
図-1のようないくつかの結果を示す。これを見ると、放棄畠をはじめ人為的構造物等にその80%をしめて、崩壊防止に有効な林地がわずか19%であった。ここで崩壊地附近にどのようないわゆる森林がみられるか森林の高木層を形成する主要な植物により森林型を定めた。これらは、無木草地型、有木草地型、アツキ林型、コナラ林型、アカマツ林型、アカマツ・クロマツ林型、クロマツ林型、常緑樹林型、竹林型の9種類とした。これに従つて、無木草地型51%と半数以上を占め、アカマツ・クロマツ、コナラの林型で約30%である。図-2は崩壊地上方の土地利用別植生を示したものである。縦軸に植物の出現頻度をとったもので、例えば林地は、アカマツ・ヒサカキ等の樹木が全林地の75%の所に見られたと言う事である。林地ではあるから当然、頻度は高くなるが道路においてアキヤマハゼ、ヒサカキが50%の値を示している。

3. 崩壊地両側斜面における植生

ここでは崩壊の起つた附近にはどのようないわゆる植物群の成立が可能であるかを知るうとしたものである。図-3は両側斜面の森林類型の割合を示したものである。大きな特徴は、アカマツ林型が26%、全体の1/4を占め、アカマツ林斜面の弱さを示してい




図-1 崩壊地上方の土地利用(%)




図-2 崩壊地上方の土地利用別植生

るようと思える。しかし、アカマツは本来の性質からすればモミやクロマツなどとともに深根性で、風圧等には強いとされている。しかし樹高がありすぎても強風により地盤と樹根と間に不安定な空隙が生ずる事も考えられる。又アカマツの樹木が山足部を本拠地とするだけに各所に生育しているためと思われる。

アベマキ型、アカマツ・クロマツ型は割合からすれば4%、6%と低い値となる。図-4では崩壊地両側斜面の森林型別にどのような植物をどれどの頻度で出現しているかをみたものである。尚、落葉木、草類をのぞいた常緑高木類のみによるものである。図-3と

の関係をみるとよく理解出来る。

アカマツ型は、常緑高木の中でアカマツと若チカラガニの出現を見るが他の高木はみないコナラ型も同様である。

アカマツ・クロマツ型は高木類を高い出現頻度を示し両側斜面の図-3と一致し崩壊例が少ない事がわかる。

次に図-5の標高とpH値の関係であるが休山付近のpH値は3~5の範囲に出てゐる。又崩壊地と非崩壊地

とみると、崩壊地のpHは

低く出て酸性側に出ている。図-6では、高木被植率と余斜面勾配との関係を見た。これによると余斜面勾配が大きくなると被植率が低くなっている。これは急斜面では雨水等により浸食等を受けやすいためと考えられる。次に図-7では高木被植率とpH値の関係を見たが明確なものはないが、植物の種類からみると落葉樹より、マツ等の常緑樹の方が被植率が高くなっているこれは、常緑樹の方が酸性土壤に適応しているためと考えられる。

4.まとめ

1) 土地利用の關係
崩壊は人為的要素
が最も高い。(2)アカマツ林
の崩壊度が高い。(3)
pH値に一定の関
係がみられた。

(参考文献)

1) 東京府: 岩手県の
崩壊地の工学的特性

2) 国土開発技術審議会





図-6 高木被植率と斜面勾配




図-3 崩壊地両側斜面森林型の割合(%)




図-4 崩壊地両側斜面 森林型別植生(常緑高木類)




図-5 標高とpH値




図-7 高木被植率と斜面勾配