

### III-134 自然斜面マサ土の理化学的性質について

広島大学工学部 正員 細干寿夫  
呉工業高等専門学校 " ○ 小堀慈久

#### § 1 まえがき

瀬戸内海沿岸を中心に西日本一帯に広く分布している風化花崗岩(いわゆるマサ土)による斜面の崩壊は毎年のうちに多発している。特に広島県沿岸に広がっているマサ土地帯は代表的な災害多発地帯である。昭和44年7月豪雨で呉市内で約2000ヶ所、呉・休山附近で約1000ヶ所の災害があった。これらの事柄をふまえ、休山附近での比較的新しい崩壊地も含め約20ヶ所を踏査した。ルートは休山の南北方向を山峯に沿って縦断し、一部東部斜面を調査し特にPH値を中心に崩壊要因を検討した。

#### § 2 標高・斜面勾配とPH値

今迄の調査において標高とPH値、斜面勾配とPH値等の関係を見て来た。図-2において標高が高くなるとPH値が低くなり、低所においてはPH値が高くなっている。これは先に発表した標高による崩壊事例にすれば低所に崩壊例が多く見られる事からPHが高いうちに崩壊しやすくなる傾向が進んでいると言える。図-3において斜面勾配とPHの関係を見たものが図-4のように勾配が大きくなるにつれてPHは小さくなっている。これは図-4のような崩壊型の時の採集位置をヒタのために急勾配において大規模崩壊し試料の採集位置が深く又表面より遠くなつたためと思われる。緩勾配はその逆である。

#### § 3 地山深さとPH値

これらの斜面勾配の相違が地山深さとのどうな関係にあるかを見た。崩壊地付近の垂直深さ方向の試料を50cm毎約250cmまで採取しPH値を見ると、一般的に深い所はPH値が高く、深くなるにつれて低い値を示している。その差は1.5~0.4の範囲にあたる。これまでの調査との関係を見ると図-3の斜面勾配とPHの関係で低い勾配では表面崩壊が多く、その表面部のPHは高いPH値を示し、逆の急勾配崩壊はかなりの深さまで崩壊を経るためそのPH値は地表面より深い所のものとなる。この意味で図-5の値は妥当な値と思われる。

#### § 4 崩壊土・非崩壊土のPH値

崩壊欠落土と非崩壊斜面の表面土とのPH値の相違を見ると、7ヶ所、14点の平均値の内5ヶ所で崩壊欠落土のPHが高くなっている。1.6~0.2の範囲をもつてある。これからも崩壊現象はPH値の高さと関係があることがわかる。さらに崩壊地の150~280m(標高)の所では崩壊PH値は高く、300~350mの所では低くなっている。その事は図-2の結果ともよく一致している。又地山垂直深さ方向のPH値による崩壊PH値の位置づけでは低標高においては深さ約100~150cmに位置し高標高では深さ約50~100cmの所で崩壊PH値の値と一致する。今後さらにこのようなデータを蓄積し崩壊の予測をすこじり出来ると思われる。

§ 5 まとめ (1)地山垂直深さ方向にPH値が変化する。深い所ではPH値は低くなる。(2)崩壊土と非崩壊土のPH値で崩壊土の方が高くなり、標高に比例してPH値が増加する。(3)垂直深さ方向にPH値と崩壊PH値の関係は、50~150cm深内にあり、(2)を調査データの必要を思ふ。《参考文献》 1)細干小堀:余留崩壊と植生に関する基礎的研究、土木学会第3回年次学術講演会、1977. 10.  
2)細干小堀:マサ土斜面の崩壊と植生に関する考察、第1回土壤工学研究発表会、1978. 6.




図-2




図-3



図-4




図-5

図-6