

福井大学

正会員

○青島縮次郎

豊田高専

正会員

荻野弘

名古屋大学

正会員

河上省吾

1. はじめに

愛知県岡崎市の市街中心部を縦貫する国道1号線は、交通量が4万台/日、ピーク時が19時～2100台/時と多く、沿道住民に対して極めて深刻な交通公害を与えている。とりわけ深刻なことは、大型車のピークが深夜の22時に生じ、その量が1000台/時と驚異的な値を示しており、このため沿道騒音は要請基準を大きく上まわるといふことがある。さらに、その市街通過区間5.9kmの間に、信号機が29機も設置されており、頻繁に生じる交通の加減速は、沿道環境を一層悪化させている。これに対して、愛知県警は昭和51年7月より先に名四国道で実施し、一定の効果が見られた長距離信号制御を、当地域に対しても適用している。その制御とは、信号周期を140から160秒に延ばすとともに、青時間も40秒に短縮し、さらに系統速度を40km/時にして、短時間に効率よく自動車を処理しようとするもので、その結果として沿道が騒音に曝される時間を短かくすることを目的としている。制御は深夜22時より翌朝6時まで続けられる。そこで、本報告ではその長距離信号制御の騒音防止効果を、事前事後の騒音実測と事後の住民意識調査の分析によること、明らかにするものである。なお、騒音実測に併行して振動実測も行なったので、振動の面からの評価も加える。

2. 調査

騒音実測は事前を昭和53年11月6日、事後を同年10月30日に行なった。測定地点は信号制御により、上下方向の車群が一致する地点（A点）と、 $\frac{1}{2}$ だけずれる地点（B点）の2地点とした。測定時間は両地点ともに、ピーク時の19時前後の20分間と、信号制御のかかる深夜10時以降の20分間をとった。測定方法は路側から10, 20, 40, 80mの各距離に騒音計を設置し、4点同時測定を行なった。なお、振動実測も騒音の場合とまったく同じ要領を行なうが、ただし振動の影響範囲が騒音に比べて小さいと思われたので、路側からの距離を5, 10, 20, 40mの4点とした。

住民意識調査は昭和53年10月7日から16日にかけて配布回収を行なった。調査票は世帯票と個人票にわかれており、個人票は中学生以上の全員を対象に配布した。その結果、対象世帯700のうち回収された世帯数が439戸、世帯回収率が62.7%、回収個人数が1209人であった。

3. 分析結果

(1) 騒音実測の結果

図-1はA・B両点におけるピーク時の騒音距離減衰をL₅₀, L_{leg}の2つの評価指標を見たものである。これを見ると、信号制御が同じであれば、A・Bの両点はほぼ同じ騒音値になることがわかる。

一方、図-2は長距離信号制御がかかる場合と、かかるない場合のA・B両点の騒音の距離減衰をL₅₀とL_{leg}を見たものである。これを見ると、まずA点ではL₅₀の値に、事前事後で大きな違いが現れしており、事後の方が10～20dBAほども小さくなっている。すなはち、交通流をまとめ、短時間に効率よく流すことにより、騒音の中央値からはずれた騒音の値にならざること




図-1 ピーク時の騒音距離減衰





図-2 長距離信号制御前後の騒音の変化



いうことがわかる。このA点における交通量が事前事後で大きな変化がない、たといふことは、Legがいま同じ値になつてゐることからうかがえる。また、B点では事前事後でL₅₀に差が見られない。すなわち、上下方向の車群が1/2だけずれるB点では、信号制御を行つても中央値が騒音の値にならないということを示してゐる。このB点における交通量も事前事後で大きな変化がなかつたことから、Legの値からわかる。

(2)住民意識調査の結果

図-3には、長距離信号制御の前後の騒音の感じ方の変化、および被害程度の変化の分析結果を示した。図の横軸は、道路に沿つて50m幅で分割した各リーンを示してあり、1リーンはA点、7リーンはB点に対応する。この分析結果は、信号制御に対する評価が比較的鮮明に現れた、路側から70mまでの住民の反応を集計したものである。

まず、図-3の左側の図であるが、これは制御の前後で騒音の感じ方のパターンがどのようになるかの質問に対する集計結果である。これを見ると、A点に近い所で「くだけた」という反忬が多く、それがB点に向こうにしたがつて少なくなる、とおり。一方で「いつも感じるようになった」という反忬は相対的に少ない。したがつて、制御による騒音の変化を、住民はある程度的確に把握していることが推察される。

さて、図-3の中央の図は、騒音被害の程度の変化を集計したものである。この図よりA点に近い所で「騒音が小さくなつた」や「やや小さくなつた」という評価が見られ、B点に向こうにしたがつてその評価が減少していくのがわかる。このことは、騒音実測の結果においてA点付近でL₅₀が大きく減少していたことと、よく対応する。

また、図-3の右側の図は、睡眠妨害の程度の変化を集計したものである。この図より、「少なくなり、たゞやや少なくなつた」という評価が、「ひどくなつた」という評価よりも多く、住民は信号制御に対してその効果を認めているといふことがわかる。

ただし、B点に近い、6・7リーンは上記の3つの図において、反応が極めてちぐはぐであり、このことは前述のB点の騒音実測の結果において、事前事後の騒音値の変化が見られなかつたことに対応していると思われる。

(3)振動実測の結果

図-4は、信号制御前後のA・B両点の振動レベル(L₁₀)の変化である。こもをみると、A点では信号制御の実施によって、わずかではあるが逆に増加している。これは、上下方向の車群が一致し、かつ振動の評価が80dBレンジの上端値、L₁₀を行つていうことに起因すると思われる。一方、B点では事後の方が小さな値となる。したがつて、騒音防止のための長距離信号制御は、上下方向の車群が一致する点において、騒音値を減少させ、沿道住民もそのことに対する肯定的な評価を下しているが、しかし逆に振動レベルを増加させる結果となつてゐる。




図-4. 制御前後の振動の変化