

岩手大学 工学部 石田 宏

## 1. まえがき

コンクリートの耐久性、特に凍結融解に対する耐久性に影響を与える要素は気象作用のほかに構造物のあわる環境、コンクリートをつくるための用いた材料の性質、ならびに施工の良否に関係する。ここでコンクリートの容積の約20%を占める骨材のうち、その約5%以上を占める粗骨材が凍害に与える影響について検討するとしている。在来のコンクリートの凍害に関する室内試験ではコンクリートの供試体をある一定の条件のもとで凍結融解を行ない、凍害の進行状態、運動弾性係数の変化、重量の変化、供試体の長さの変化などをつけて試験を行ない検討しているが、供試体の内部がどうなっているかを直接検討して報告はない。特に、凍害はコンクリートの粗骨材とモルタル部分の接触面より発生すると考えられており、この原因としてブリッジ等によく粗骨材下面に空隙ができて水が侵入されためこれが大きくなるため考えられている。また、凍害に関する野外調査の結果によると、凍害の著しい部分は隅角部のとく外見にあたる部分の多い個所、ならびに、同一条件では骨材表面が比較的小さい場合が多いようである。以上の2点に着目し凍害の機構について、コンクリートの吸水量との関連について検討することとした。


## 2. 試験方法

試験は  $40 \times 10 \times 10$  cm の大きさの供試体を  $1.5 \text{ cm}$  に切削し、コンクリートの薄片をつくり、水中に入れた凍結融解を行ない観察によって劣化の進行を検討することとし、吸水量の変化、重量の変化の測定を行なった。供試体を切削した目的は切削面よりコンクリート内の劣化機構を観察するためで前記の2点に留意したものである。また、コンクリート内の粗骨材の影響を検討するため、次の3種の配合のコンクリート、ならびにモルタルの供試体をつくり比較検討した。C 供試体はコンクリート、M<sub>1</sub> 供試体は C 供試体の配合の粗骨材を粗骨材に置換したモルタル、M<sub>2</sub> 供試体は C 供試体のモルタル部分を  $1\text{m}^3$  に換算した配合のモルタル、として凍結融解による劣化と運動弾性係数について比較検討するとしている。凍結融解サイクルは1日3サイクル ( $-15^\circ + 5^\circ$ ) である。本試験では劣化の状態を早期に判定するため水中において凍結融解 実験-1 コンクリート内部の劣化 (海水中凍結融解) (15サイクル後) を行なうことにして淡水と海水を用いて検討する。 $\text{W/C} = 60$   $\text{W/C} = 70$   $\text{W/C} = 80$

① 比較検討することにいた。

## 3. 試験結果と考察

写真-1はコンクリートの薄片を海水まで凍結融解を行なったもので、この結果を参考すると凍害は粗骨材とモルタルとの接触面より発生していることがわかる。特に水で洗うと、粗骨材が大きく単位水量が多い場合にこの傾向があらわれる。この場合は15サイクル後の劣化の状態を示したものである。写真-2は淡水まで凍結融解を行なった場合で、海水中よりは劣化は少ないが同じ結果となつている。海水に接するコンクリートの劣化は著しいがエトナードエラーが多くすることによって



上段は淡水使用コンクリート、下段は海水使用コンクリート

写真-4 水面付近のコンクリートの劣化



表-1 コンクリートの配合

配合	骨材	砂	水	W/C	η/A	W	C	S	G
1	20	10	1.0	40	45	210	520	700	900
2	4	"	"	50	"	"	410	740	950
3	4	"	"	60	"	"	345	720	985
4	"	"	"	70	"	"	300	780	1010
5	"	"	"	80	"	"	260	800	1025

写真-2 コンクリート内部の劣化 (海水中凍結融解)





写真-3 モルタルの劣化 (淡水中凍結融解)



耐久的につきことができるという実験報告を参照すると海水中の塗膜による化学的作用よりは凍害による圧力水の発生が大きいと考えられるが、海水の作用(12)についてはさらに詳細な検討する必要がある。本試験ではモルタルの接触面が弱い(13)ことが実証できた。また、凍害の進行状態を早期に判定する試験方法として有力な方法であると考えられる。(12)海水を利用することで自体が凍害の機構を研究する手段として利用できること考えられる。写真-3はモルタルの供試体の劣化を示したものであり、コンクリートの場合と異なり、粗骨材がないため、供試体がモルタルよりも柔らかく、陽角部からびつ表面から徐々に劣化しているが、微視的には粗骨材と同様にペーストと骨材の接触面が弱いなどといふところ(13)これがわかるが、コンクリートよりも劣化が少ないモルタル供試体のうち、写真-3側の劣化の少ないのが供試体M<sub>2</sub>である。また、水セメント比が大きい場合は劣化が著しいのはコンクリートと同様である。写真-4は水中におけるコンクリートの劣化は水面付近が特に大きいことを実験により確認したものである。

図-1は動弾性係数の変化を示すものであり、劣化の進行はコンクリートのC供試体の劣化が大きく、次にM<sub>1</sub>供試体、M<sub>2</sub>供試体の順位がつける。このことから、水セメント比が大きい場合は凍害による粗骨材の影響が大きいことがわかる。図-2は各供試体における40サイクル後における吸水量の変化を示したものである。この結果を参考すると、劣化の進行によっても吸水量が増加しているため吸水量の測定は凍害の機構の研究に有意義なことがある。各供試体の吸水量の大きさはM<sub>2</sub>、M<sub>1</sub>、Cの順位がついているが、モルタルの場合吸水量が大きい場合に劣化の進行が大きいが、コンクリートの場合もモルタルにくらべて吸水量が小さいが、もしかして写真-4、写真-1を参考すると劣化の進行が特徴的である。粗骨材の影響が大きいことがわかる。

ここで、コンクリート内の吸水量(12)にて考るところ凍害における吸水量は骨材が食食ならば次のようになる。(コンクリート内の吸水量) = (凍害に陥る骨材の吸水量) + (骨材外の吸水量)

図-3は上記の式をまとめたものである。本試験の場合、水セメント比が60%以上の場合は劣化の進行が大きいところ考るところ1%~2%前後の吸水量の増加が劣化の進行に大きく影響している(13)ことがわかる。一方、劣化はコンクリートとモルタルとの接触面より進行するところ考ると、この2%前後の吸水量の増加の大半が粗骨材周辺の空隙内の水分となるところも考るところとともに、図-3を考慮すると、コンクリート内の吸水量から凍害をうながすコンクリート内の吸水量の限界を求めることができる。また、海水中においては海水をドリルで劣化の進行が著しいが、この点に関して、(12)詳しく述べる必要がある。すなはち、単位水量が多い吸水量が大きくなる、つまり凍害が進む。

#### 4. 結論

(1) 本試験によると次のようないわゆる。凍結融解に対する抵抗性を判定するための試験は長期的であるが、供試体を薄片状とすることにより、凍害の早期判定法として利用できることとも(12)コンクリート内部の劣化機構を観察できる。また、海水中における劣化の進行が著しいことを利用すれば促進試験としてこれらに有利である。(2) コンクリート内の粗骨材は水セメント比が小さい場合には優化したコンクリートの形状が覆いるのであるが、水セメント比が大きい場合は凍害に対する抵抗性を高めさせる原因となる。したがって実際にコンクリートにする必要があるところ(12)外部からの水分の侵入を防ぐことが大事である。(3) 海水中にすむコンクリートは、特に寒冷地において凍害が著しく、また、凍害の進行は激しくであるため、密実なコンクリートにする必要があることとに劣化機構に関するところ(12)検討する必要がある。(4) コンクリートの吸水量の測定は凍害の機構の研究に有効な手段となる。(5) 本試験方法によれば、簡単な設備でかつ早期に凍害に対する抵抗性を判定する方法として有用であるため、さりとて検討する必要がある。




図-1 動弾性係数の変化




図-2 コンクリートの吸水量




図-3 コンクリートの吸水量