

富山県土木部 竹島 忠  
 富山県土木部 太田 隆  
 川田工業(株) 正会員 ○ 作田 孝行  
 川田工業(株) 正会員 町田 文孝

1. まえがき

近年、わが国においても道路橋の疲労によるものと思われる損傷事例が数は少ないが何橋かでてきた。本報告は、架設後19年の歳月の間、塗装以外の補修は行われておらず、近年の交通量の増大、ダム建設に伴う重量車輛通過時の振動および部材の不連続等により一部の部材(主として端柱上補剛桁腹板、中間支柱取付けがセット)に疲労によると思われるクラックが発見された2鉸アーチ橋(図-1)の実橋試験結果および補強案について報告するものである。目視点検およびがセット部の主応力解析などによる原因の究明については別に報告している<sup>1)</sup>。




図-1 一般図

実橋試験は、応急的な復旧工事を行い、短期的な安全性の確認しかされていないことを踏まえて、原因の確認および長期的な安全性を持たせるための補強案の策定を目的として実施された。なお、実橋試験に際し、2次応力の橋軸方向移動の拘束による軽減を目的とし、圧縮方向のみ有効に働く硬質ゴムを桁端部に設置し、2次応力の軽減に対する効果の確認も行った。

2. 静的載荷試験

静的載荷試験は、荷重車(20<sup>t</sup>台)を橋面上に載荷し(中心載荷は4台、偏心載荷は2台を載荷)、補剛桁・アーチリアの橋軸、鉛直方向の静的変位およびアーチリブ、中間支柱の静的応力に加えて、中間支柱取付けがセット部、端柱上補剛桁腹板の主応力分布を測定した。なお、結果の一部を図-2、図-3に示す。

図-2はアーチ各点に荷重車4台(80<sup>ton</sup>)を載荷した時の静的変位を示したものである。橋軸方向の移動を拘束しない時の橋軸方向変位は、補剛桁で約9mm、アーチリブで約20mm、鉛直方向変位は、補剛桁、アーチリアともに約36mmであり、各々計算値の40~50%位である。また、橋軸方向の移動を拘束した場合の橋軸方向変位は、補剛桁で約5mm、アーチリブで約14mm、鉛直方向変位は、補剛桁、アーチリアともに約28mmである。以上より、耐変形性能については、実測値が計算値の50%位であるので問題は無いと思われる。また、橋軸方向の拘束により、補剛桁、アーチリブの鉛直、橋軸方向変位およびそれらの相対変位を60




図-2 補剛桁腹板、アーチリブの静的変位 (橋軸方向の拘束無し) (橋軸方向の拘束有り)

